重庆北碚浩康机械厂“5·28”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月28日11时许，重庆市北碚区浩康机械厂发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区经济信息委、区总工会、区公安分局、柳荫镇人民政府等单位组成的“重庆北碚浩康机械厂‘5·28’一般高处坠落事故调查组”（以下简称“事故调查组”）。事故调查组邀请区检察院参与，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、技术排查和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚浩康机械厂“5·28”一般高处坠落事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位、主要负责人履职不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

重庆市北碚区浩康机械厂（以下简称“浩康机械厂”），该公司成立于1999年4月20日，类型为个人独资企业，投资人为胡

*银，胡*银未参与公司日常管理。公司地址为：重庆市北碚区柳荫镇潘家坝。目前厂内员工有20人左右。经营范围包括金属铸锻件制造，农具修理，销售五金交电、化工产品（专项规定除外）、日用百货、日用杂品、针纺织品，道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

浩康机械厂建立有安全生产检查、安全生产教育培训、安全生产责任制等安全生产规章制度，未设置安全生产管理机构，主要负责人为胡*，全面负责公司事务，兼任安全管理人员。胡*每月组织员工召开现场安全会议，对员工开展机器操作、消防等方面的培训，不定期开展安全检查，未建立隐患排查台账，发现问题现场要求工人整改。未督促厂内员工落实安全生产责任制，未按照公司安全管理制度开展日周月安全检查，未制定安全生产教育和培训计划，未对厂内员工和临时作业人员周*开展岗前安全教育培训。

（三）事故发生经过

浩康机械厂为维修8千吨摩擦压力机（以下简称“压力机”），需拆除位于压力机检修平台上方由彩钢瓦搭建的厂房顶，以便后续吊车作业，遂通过王*刚联系到周*负责拆除厂房顶彩钢瓦。

2024年5月28日7时许，肖*平、李*东、朱*伦等5名工人在刘义安排下登上压力机的检修平台（距离地面高约5米），拆除压力机摩擦盘皮带。周*到达浩康机械厂后，胡*遂安排周*拆除压力机

上方厂房顶彩钢瓦。周*登上厂房顶后将长约15米自制安全带一端系在屋顶边缘的铁栏杆上，另一端系在自己腰上，便开始作业。11时许，周*脚下的彩钢瓦断裂，从厂房顶坠落，撞击正在压力机检修平台上作业的李*东，致李*东从压力机检修平台坠落至厂房地面，周*则坠落于压力机检修平台的圆形转盘上。见状，肖*平及其他工友立即上前查看情况，发现李*东躺在厂房地面，呼之不应，周*躺在压力机检修平台的圆形转盘上，身上系着自制安全带。胡*听到呼救后，立即前往查看，并组织施救。

（四）事故现场情况

事故发生后，调查组成员分别于5月28日、29日到事故现场开展现场勘查。勘查情况如下：

1.事故发生地点位于重庆市北碚区浩康机械厂锻造车间内压力机位置，压力机上方悬挂着断裂的彩钢瓦。经测量，锻造车间厂房顶面距离地面和压力机检修平台圆形转盘的高度分别约为11.5米、5.5米，压力机检修平台距离地面高度约为5米。

2.锻造车间屋顶边缘的铁栏杆上系挂着长度约15米的麻绳，麻绳沿断裂的彩钢瓦自然垂落，末端叠堆在压力机检修平台上。周*拆除厂房顶彩钢瓦时将麻绳一端系在身上作为系带，麻绳的剩余部分用作连接系带与挂点装置的安全绳，麻绳无缓冲器等零部件。整根麻绳组成一根自制的坠落悬挂安全带，其中安全绳部分的长度大于2米。自制的坠落悬挂用安全带不符合《坠落防护安

全带 GB6095-2021》第 5.3.3.2 条[1]的规定。



图 1　事故发生位置

[1] 《坠落防护安全带 GB6095-2021》第 5.3.3.2 条：坠落悬挂用安全带的设计应至少符合下列要求：包含未展开缓冲器的坠落悬挂安全绳长度应小于或等于 2 米。



图 2　8 千吨摩擦压力机检修平台



图 3　锻造车间厂房顶

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

该事故造成1人死亡，死者为李*东，男，51岁，身份证号为5221221972***X，住址为贵州省桐梓县***号。

该事故造成1人受伤，伤者为周*，男，37岁，身份证号为5001091987***8，住址为重庆市北碚区***号。

2.直接经济损失。

死者家属已向社保局提交工亡赔付相关材料，正在进行工亡赔付审核程序，直接经济损失尚无法统计。

二、事故应急处置及善后处理情况

（一）事故信息接报及响应情况

柳荫镇派出所接警后，立即指派民警赶往事故现场处置，排除刑事案件后，立即向区政府报告，区政府及时成立了事故调查组，启动事故调查程序，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。浩康机械厂主动配合事故调查相关工作，如实交代了自己的违法行为。

（二）事故应急处置情况

浩康机械厂负责人胡*及其他工人积极开展现场救援，并拨打了120急救电话、110报警电话，柳荫镇派出所、重庆市第九人民医院、柳荫镇人民政府立即指派相关人员赶往事故现场，对李*东展开救援，后经抢救无效现场确认死亡，并将伤者周*送往重庆市第九人民医院治疗。周*于2024年6月15日出院。

（三）善后处理情况

事故发生后，浩康机械厂积极安抚家属，处理善后事宜，目前，浩康机械厂已与死者家属达成善后赔偿协议，死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

一是临时作业人员周*未持有高处作业资质从事高处作业，二是其使用不符合设计规范的自制坠落悬挂安全带（安全绳长度大于2米）在高度约为11.5米的厂房顶拆除彩钢瓦，彩钢瓦断裂，周*从厂房顶坠落，撞向在下方（压力机检修平台）作业的李*东，导致李*东从压力机检修平台上坠落到地面，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.浩康机械厂安全生产主体责任落实不到位。一是未对临时作业人员周*开展安全技术交底和安全教育培训；二是未审核周*高处作业资质，安排不具备高处作业资质的人员从事高处作业；三是未按照公司安全管理制度开展日周月安全检查，未及时消除周*从事高处作业使用不符合规范的自制坠落悬挂安全带（安全绳长度大于2米）的事故隐患。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第三十条第一款[3]、第四十

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

一条第二款[4]的规定。

2.浩康机械厂主要负责人胡*履职不到位。作为企业主要负责人，全面负责厂内事务，一是未组织对临时作业人员周*开展安全技术交底和安全教育培训，二是对厂内安全生产工作检查不力，未及时消除周*从事高处作业使用不符合设计规范的自制坠落悬挂安全带（安全绳长度大于2米）的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项[5]、第五项[6]的规定。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

胡*，男，群众，浩康机械厂主要负责人，全面负责厂内事务，一是未组织对临时作业人员周*开展安全技术交底和安全教育培训，二是对厂内安全生产工作检查不力，未及时消除周*从事高处作业使用不符合设计规范的自制坠落悬挂安全带（安全绳长度大于2米）的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项的规定，对本次事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]的

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；…

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入

规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

浩康机械厂安全生产主体责任落实不到位。一是未对临时作业人员周*开展安全技术交底和安全教育培训；二是未审核周*高处作业资质，安排不具备高处作业资质的人员从事高处作业；三是未按照公司安全管理制度开展日周月安全检查,未及时消除周*从事高处作业使用不符合规范的自制坠落悬挂安全带（安全绳长度大于2米）的事故隐患。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第二款的规定，对本次事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对监管部门的调查情况

1.柳荫镇人民政府负责辖区内各类企业的属地安全监管职责，工贸企业的安全监督检查由经发办负责。2024年2月23日、5月15日，经发办按照年度安全生产监督检查计划，对浩康机械厂开展了现场安全检查，发现的问题督促企业限时完成整改。调查中未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

2.区应急管理局是全区工贸行业专项监管部门，对工贸企业的专项监管工作由该局工矿商贸科具体负责。印发了《2024年度

百分之四十的罚款；…

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；…

安全生产监督检查计划》，按照计划对工贸企业开展了执法检查。根据区委区政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》北碚委发（2018）8号文件第二条第七项规定："……实施分级监管责任制，按照中央、市属在碚国有企业、规模以上企业、各类功能区以区级为主，规模以下企业以街镇为主……"，浩康机械厂属于规模以下企业，针对规模以下工贸企业的安全监管以每月随机抽查、配合镇街联合检查的方式开展，2024年1月至5月已随机抽查规模以下企业10家。调查中未发现区应急管理局及其工作人员存在安全履职不到位的情况。

3.区经济信息委是全区工业行业主管部门，该委具体履行区内工业行业的安全监督指导职责，对工业行业的安全督导工作由该委工业安监站具体负责。印发了《2024年度安全生产监督检查计划》，按照计划对工业企业开展了安全检查。2024年4月19日，在北碚区工贸企业主要负责人安全生产部署会暨工贸安全百家讲坛讲座上，该委结合职能任务对工业企业安全生产提出了具体要求。调查中未发现区经济信息委及其工作人员存在安全履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

本次事故暴漏出企业安全教育培训、隐患排查治理不到位，主要负责人履职不到位等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免类似事故再次发生，针

对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）浩康机械厂要深刻吸取事故教训，进一步加强公司安全生产管理工作，落实企业安全生产主体责任，组织制定并落实安全教育培训计划，严格审核特种作业人员资质，加强车间安全风险辨识，杜绝交叉作业，及时发现并消除事故隐患。

（二）柳荫镇人民政府应积极履行属地监管职责，加强对企业的安全监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，加大对特种作业人员资质的监督管理，防止无证作业引发生产安全事故。

（三）区应急管理局作为工贸行业的安生生产专项监管部门，要积极履行职能职责，联合镇街加大对规模以下企业的抽查和执法力度，及时消除事故隐患。

（四）区经济信息委作为工贸行业的行业主管部门，要按照“管行业必须管安全”的原则，加强对企业的检查指导，督促企业落实安全生产主体责任。

重庆北碚浩康机械厂“5·28”

一般高处坠落事故调查组

2024年7月26日