政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容 +
· 机构概况
· 政策法规
· 发展规划
· 应急数据
· 应急管理
· 建议提案
· 依申请公开
· 财政预决算及三公经费
· 人事信息
· 党建信息
· 其他法定公开信息
政府信息公开年报 +

# 贵阳白云恒丰砂石厂“3•13”一般车辆伤害事故调查报告

2024年3月13日凌晨3时10分许，白云区都拉乡上坝恒丰砂石厂发生一起转运车辆坠崖事故，事故造成1人死亡，直接经济损失206万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《贵阳市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）等规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市自然资源和规划局、贵阳市工业和信息化局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、白云区人民政府、高新区管委会相关人员组成的贵阳白云恒丰砂石厂“3·13”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、技术鉴定、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

**一、基本情况**

（一）贵阳白云人铭贸易有限公司白云区都拉乡上坝恒丰砂石厂概况（以下简称恒丰砂石厂）

1.营业执照，统一社会信用代码：91520113584118****,企业名称：贵阳白云人铭贸易有限公司；法定代表人：谭某模；注册资

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2024-08-02 16:37　浏览次数：15次　字体:[]

本：伍拾万元整；成立日期：2011年10月21日；企业类型：有限责任公司；经营范围：石灰岩开采销售；砂石来料加工、销售。

2.采矿许可证号：C5201132010037130006****，采矿权人：贵阳白云人铭贸易有限公司；矿山名称：都拉乡上坝恒丰砂石厂；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：51万吨/年；矿区面积:0.1698平方公里。矿区范围由16个拐点坐标圈定，开采标高为+1332m～+1190m标高，保有资源储量为559万吨，可采资源储量为531万吨。有效期：2022年12月至2026年11月；登记日期：2023年11月2日。

3.安全生产许可证:发证时间为2020年7月29日，许可范围：建筑石料用灰岩露天开采，有效期为2020年7月29日至2022年12月31日。事故发生时，安全生产许可证过期。

（二）贵州众联爆破工程有限公司（简称爆破公司）

营业执照：统一社会信用代码91520103MA7D95****；注册资本：伍仟万元整；类型：其他有限责任公司；成立日期：2021年11月19日；法定代表人：洪某国；经营范围：爆破作业；非煤矿山矿场资源开采；施工专业作业；建设工程设计、承接总公司工程建设业务。《安全生产许可证》：(黔)JZ安许证字[2023]01****，许可范围：建筑施工；有效期：2023年12月16日至2026年12月15日。2023年12月22日，与贵阳白云人铭贸易有限公司签订爆破工程项目承包合同，主要承担贵阳白云人铭贸易有限公司白云区都拉乡上坝恒丰砂石厂内爆破作业，合同有效期：2022年12月31日至2026年11月30日。2024年1月16日、1月18日、1月21日、1月31日、3月5日、3月9日在恒丰砂石厂实施6次爆破作业。

（三）事故点基本情况

事故地点为白云区都拉乡恒丰砂石厂东南面矿山底部1184平台。事故车辆从1210运输道路坠落至矿山底部1184平台位置，事故车辆坠落后呈侧翻状态，驾驶室、后桥、货仓均发生不同程度的变形。

（四）事故车辆情况

1.事故车辆基本情况。贵A82130号重型自卸货车为恒丰砂石厂场内货运车辆;品牌型号：解放牌CA3250P66K2L****;车辆识别代号：LFNKRXPP0E1E0****;检验有效期至2023年5月;强制报废期止：2029年5月4日。

2.事故车辆鉴定情况。2024年4月8日，贵州名鉴司法鉴定中心出具鉴定文书，鉴定意见为：事故车辆转向系统不符合《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T 18344-2016）第5.3.3条之相关规定；制动系统不符合《汽车制动系统修理竣工技术规范》（GB/T 18274-2017）第4.3.1.1条之相关规定。鉴定结论为：事故车辆转向系统、制动系统不合格。

（五）驾驶人员基本情况。

文某明，男，49岁，无驾驶证，无道路货物运输从业资格证。

**二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况**

（一）事故发生经过。2024年3月11日，安全员彭某冲报告法定代表人谭某模两台挖掘机交叉作业不安全，建议安排一台挖掘机白天排险清理路面，夜间安排一台挖掘机和一辆运输车辆转运废料，谭某模同意整改计划。谭某模、彭某冲、王某顺共同商量决定该矿山夜间作业，现场由彭某冲负责指挥、安排整改工作。2024年3月12日8时许，彭某冲安排挖掘机驾驶员张某勇开展现场排险及清理悬浮石工作。18时许，挖机驾驶员张某勇报告彭某冲悬浮石已清理完毕。19时许，彭某冲安排挖掘机驾驶员蒲某红、转运车辆驾驶员文某明负责夜间装运废料，由文某明驾驶贵A82130号重型自卸货车将废料转运至矿山底部临时排土场，19时至20时，下雨未开展转运作业，21时许至24时，继续转运废料。3月13日0时许至1时10分许，彭某冲、蒲某红、文某明中途休息。3月13日1时许，继续转运废料，3时10分，挖掘机将转运车装满废料后鸣笛告知文某明启动转运车运输，行驶100米左右，转运车冲出道路，坠落至矿山底部1184平台。

（二）应急救援情况。转运车冲出运输道路后，彭某冲和蒲某红立即赶到矿山底部1184平台搜救，驾驶室内未发现驾驶员文某明，3月13日3时34分，彭某冲电话向该矿山法定代表人谭某模报告，在转运车尾发现文某明头部被几块石头掩埋，彭某冲和蒲某红将文某明抬上彭某冲的车并同谭某东将文某明送至贵黔医院抢救，3月13日凌晨5时6分，文某明经贵黔国际医院抢救无效死亡。

（三）信息报送情况。3月13日凌晨3时10分许，事故发生后，彭某冲向谭某模汇报事故情况，4时46分，谭某模向白云区都拉乡应急服务中心电话汇报事故发生情况，5时许，谭某模电话向都拉乡人民政府报告，5时42分，白云区都拉乡人民政府向白云区应急局值班室报告辖区内发生1起伤人事故，白云区应急局接到报告后，立即对该起事故进行核实，6时左右，都拉乡人民政府向白云区应急局报告该名伤者经贵黔医院抢救无效死亡。6时40分，白云区应急局向贵阳市应急局报告该起事故。

恒丰砂石厂未按《国家矿山安全监察局贵州局 贵州省能源局 贵州省应急管理厅关于进一步加强落实国家1小时信息报告工作的通知》要求向国家矿山安全监察局贵州局报告事故情况。

（四）应急预案情况。2020年5月20日，该矿山制定生产安全事故应急预案，未按规定开展应急预案评估工作。且该矿山应急指挥机构及其职责发生调整后未按规定及时进行修订备案。

**三、事故性质**

经事故调查组认定，都拉乡恒丰砂石厂“3·13”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

**四、人员伤亡和直接经济损失**

该事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计，直接经济损失206万元。

**五、事故直接原因及责任单位存在的问题**

（一）事故直接原因

驾驶员文某明无驾驶证，不具备重型自卸货车驾驶资格，在驾驶重型自卸货车转运废料时，因车辆制动系统、转向系统失控冲出1210运输道路，坠落至矿山底部1184平台。

（二）间接原因及调查发现的问题

贵阳白云人铭贸易有限公司：

1.未履行法定安全生产职责。一是未按照规定设置安全生产管理机构；二是未按规定聘请注册安全工程师从事安全生产管理工作；三是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；四是该矿山未建立并落实全员安全生产责任制；五是未按规定对应急预案进行修订备案并开展评估；六是事故发生后，未按《国家矿山安全监察局贵州局 贵州省能源局 贵州省应急管理厅关于进一步加强落实国家1小时信息报告工作的通知》要求向国家矿山安全监察局贵州局报告事故情况。

2.安全管理混乱。一是未组织制定2023年度、2024年度安全生产教育培训计划；二是未建立全员安全教育培训档案；三是未对从业人员开展“三级”安全教育培训；四是未对贵A82130号重型自卸货车安全技术状况进行定期检查和维护；五是未审查本单位驾驶人员资格证、驾驶证；六是未制定夜间作业安全管理制度；七是未落实夜间作业安全防范措施，八是未配备夜间作业照明系统；九是未设置矿山运输道路临边防护。

3.违法违规问题严重。一是违章指挥无驾驶证、无道路货物运输资格证人员文某明从事夜间冒险作业；二是该矿山安全生产许可证失效，未组织安全设施设计、审查、验收；三是未落实《关于进一步加强贵阳贵安矿山民爆物品安全管理的通知》（筑公通〔2022〕50号）之规定，民爆物品周计划使用量未经白云区应急管理部门核实。

**六、对事故责任认定和处理建议**

（一）对有关人员追究刑事责任的建议

彭某冲，男，群众，恒丰砂石厂安全员。一是违章指挥无驾驶证、无道路货物运输资格证人员文某明从事夜间冒险作业；二是未对新入职员工文某明、蒲某红资格证、驾驶证进行审查；三是未组织现场作业人员对转运车辆、挖掘机进行检查、维护；四是未按复工复产程序申请复工。对事故发生负有责任，建议移送公安机关追究责任。

（二）对有关人员给予行政处罚的责任认定及处理建议

1.谭某模，男，群众，恒丰砂石厂法定代表人。一是未依法取得安全生产培训合格证书；二是未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；三是未组织制定并实施本单位夜间作业安全生产规章制度和操作规程；四是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；五是未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；六是未及时组织修订本单位的生产安全事故应急救援预案。对事故负有责任，建议由白云区应急管理局依法进行行政处罚。

2.王某顺，男，群众，恒丰砂石厂安全员。一是未组织开展危险源辨识和评估；二是未建立2023年度、2024年度从业人员安全教育培训档案；三是未组织转运车驾驶员、挖掘机驾驶员参与本单位安全生产教育和培训；四是未将民爆物品周计划使用量报区应急管理部门核实；五是未制止和纠正冒险作业的行为。对事故负有责任，建议由白云区应急管理局依法进行行政处罚。

（三）对企业的处理建议

贵阳白云人铭贸易有限公司。一是未按规定对应急预案进行修订备案并开展评估；二是该矿山未建立并落实全员安全生产责任制；三是未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；四是未对贵A82130重型自卸货车安全状况进行定期检查和维护；五是未审查本单位驾驶人员资格证、驾驶证；六是事故发生后，未按《国家矿山安全监察局贵州局 贵州省能源局 贵州省应急管理厅关于进一步加强落实国家1小时信息报告工作的通知》要求向国家矿山安全监察局贵州局报告事故情况；七是未组织制定2023年度、2024年度安全生产教育培训计划；八是未建立全员安全教育培训档案；九是未对从业人员开展“三级”安全教育培训；十是未制定夜间作业安全管理制度；十一是未落实夜间作业安全防范措施；十二是未配备夜间作业照明系统；十三是未按照规定设置安全生产管理机构；十四是未按规定聘请注册安全工程师从事安全生产管理工作；十五是未设置矿山运输道路临边防护；十六是违章指挥无驾驶证、无道路货物运输资格证人员文某明从事夜间冒险作业；十七是该矿山安全生产许可证失效；十八是未落实《关于进一步加强贵阳贵安矿山民爆物品安全管理的通知》（筑公通〔2022〕50号）之规定，民爆物品周计划使用量未报区应急管理部门核实。对事故负有责任，建议由白云区应急管理局依法进行行政处罚。

（四）有关单位和监察对象处理意见

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委调查处理。

**七、事故防范措施建议**

（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念。属地政府要推动安全生产治本攻坚三年行动落实落细，严格落实非煤矿山“三个一批”（关闭退出一批、整合重组一批、升级改造一批）。要摸清辖区内非煤矿山基本情况，对不具备安全生产条件的非煤矿山，制定分类处置措施。对未依法取得采矿许可证、安全生产许可证擅自从事矿产资源开采，或者经停产停业整顿仍不具备条件的非煤矿山，依法予以关闭取缔。要在全区范围内开展一次以违法组织生产和建设的专项整治行动，研究建立“打非治违”长效机制和协调联动机制。要厘清行业主管部门和安全监管部门职责，配齐配强安全生产监管力量，督促行业主管和有关部门落实安全监管责任，严厉打击违法违规行为。

（二）严格安全监督执法检查，严厉打击非法违法行为。有关部门要加大对辖区非煤矿山企业执法检查力度，针对非煤矿山企业存在的安全隐患督促企业整改并跟踪整改情况。要加大非法开采、越界开采等违法行为打击力度。要加强对非煤矿山民爆物品使用以及爆破作业单位的监督管理；对应急部门函

告不具备基本安全生产条件或停产整顿的、安全生产许可证到期、注销或吊销以及区政府决定关闭的非煤矿山，依法停供和停止审批民用爆炸物品。要进一步强化属地监管职责，采取多种形式，开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育；编制并落实年度安全生产监督检查计划，明确监督检查的频次、方式、重点行业和重点内容，并建立相应的监督检查记录；严厉查处无证上岗、违反安全管理规定作业等非法违法行为，通过严执法倒逼企业落实安全生产主体责任。

（三）落实主体责任，严格依法依规办矿。非煤矿山企业要认真汲取事故教训，举一反三，落实安全生产主体责任，对未取得安全生产许可证或安全生产许可证已过期的，不得从事生产活动。要完善安全生产责任体系和健全考核机制、建立健全安全管理机构、配齐安全管理人员，完善各级负责人、各部门、各岗位安全生产责任制，确保人员、岗位、责任清楚；加强安全生产责任监督考核，确保各项安全责任落实到位。要加强应急救援预案和应急救援能力建设，发生事故要及时启动应急救援预案，主动、及时、如实报告生产安全事故。

分享到：