# 瑞昌经开区昌盛园二期环境保护设施验收项目“1·4”机械伤害事故调

发布日期： 2024-09-13 信息来源：瑞昌市应急管理局 责任编辑：李进士 字号：[ 大 中 小

**瑞昌经开区昌盛园二期环境保护设施验收**

**项目“1·4”机械伤害事故调查报告**

2024年1月4日，瑞昌市经开区昌盛园二期环境保护设施验收项目发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失180余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，瑞昌市人民政府于2024年1月19日成立了由安局、市总工会、九江市瑞昌生态环境局、瑞昌经济开发区管理委员会等部门单位人员组成的事故调查组（事故调查组名单附后）。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过对事故现场进行勘验，委托第三方机构对事故现场鉴定，对相关人员进行询问，查阅相关资料，进行取证和综合分析，查清了事故的经过和原因，明确了事故的性质和责任，对事故责任单位和相关议，针对此次事故提出了防范措施和建议。

经调查认定，瑞昌经开区昌盛园二期环境保护设施验收项目“1·4”机械伤害事故是一起因违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

**（一）事故发生单位及相关单位概况**

**1. 江西东利检测有限公司**

江西东利检测有限公司为有限责任公司（自然人投资或控股），以下简称东利检测，于2021年1月26日成立，法定代表人为伍某，注册资本统一社会信用代码为：91360406MA39TXTC1N，企业地址：位于江西省九江市经开区双创基地3号厂房第5层。

公司具有检验检测机构资质认定书，证书编号：211412341658，发证日期2021年9月30日，有效期至：2027年9月29日，发证机关：江西省市场

东利检测法定代表人、主要负责人、总经理伍某，公司下设市场部、综合管理部、技术部，技术部采样主管柳某某兼职安全管理员。

**2. 江西华屹生态环境建设发展有限公司**

江西华屹生态环境建设发展有限公司为有限责任公司（自然人投资或控股），以下简称华屹生态，统一社会信用代码：91360402MA3ACJE83I27日，注册资本200万人民币，法定代表人：曹某某，位于江西省九江市濂溪区高垅乡XXX11号。

华屹生态主要负责人、总经理邹某，公司共设技术部、业务部和财务部三个部门，技术部由副总经理曹某昱管理，法定代表人曹某某担任技全管理员。

**3. 经开区昌盛园二期环保验收项目**

经开区昌盛园二期厂房系瑞昌市经开区标准厂房，事故发生时，该厂房正在进行前期安全评价和环评验收。

本次事故发生位于昌盛园二期1#楼顶DA（003）尾气吸收排放设备，由离心通风机、光氧活性炭一体机组成，其间使用连续镀锌钢板带制成房需要依照设计安装环保设备并进行环境保护设施验收。以下简称环保验收项目。

该环保验收项目由华屹生态开展，其中的检验检测工作由东利检测承接。公司签订《技术检测服务合同》，未签订专门的安全管理协议且未在各自的安全管理职责。

**（二）事故现场情况**

事故发生地位于昌盛园二期1#楼楼顶，编号DA003环保废气处理设备。废气处理设备：光氧活性炭一体机长为3.8米、宽为1.8米、高为1.32
氧活性炭一体机间距为2.1米；楼顶地面距离废气采样口高为3.2米；通风管材料为连续热镀锌钢板带制作，厚度为0.90毫米、直径为1米。事故发
检测采样员正站在废气处理设备离心通风机外壳上进行废气采样作业。事故发生位置为通风管与离心通风机连接处。详见事故现场照片：








**（三）事故发生经过**

2024年1月4日上午9时许，东利检测采样主管柳某某安排采样员吴某某、董某某、刘某某、唐某某、杜某某、宋某某六人按照工作计划从九
园二期进行采样。

上午11时许，采样员工准备进行采样，其中杜某某和宋某某两人一组负责DA008排气筒（喷涂）、DA009排气筒（喷金）两个采样点的废气采
一组负责DA001排气筒（注塑）、DA002排气筒（注塑）、DA003排气筒（贴片）、DA006排气筒（点胶）四个采样点的废气采样，刘某某和唐某某一
（焊接）、DA005排气筒（焊接）两个采样点的废气采样，每组由一名组长和一名组员组成。

11时20分许吴某某和董某某准备对DA003排气筒（贴片）采样，组长吴某某凭借自身的经验爬上活性炭箱顺着通风管走到离心风机上面。董某某
况枪递给吴某某[3]，随后董某某将防爆大气采样器软管一头递给吴某某连接工况枪，软管另一接口由董某某连接防爆大气采样器。董某某把防爆大
与离心风机连接处等待收集样本。11时28分采样即将结束，需取回防爆大气采样器。在取回防爆大气采样器时，董某某与通风管道上方发生肢体接
心风机连接处发生塌陷，瞬间被吸入离心风机，卷进风机叶轮导致死亡。

**（四）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故伤亡情况：1人死亡。死者董某某，男，21岁，江西省九江市柴桑区江洲镇XXX人，身份证号码：360421XXXXXXXXXX17。直接经济损失：
赔偿、财产损失等）

二、事故应急处置及评估情况

**（一）事故信息接报、响应、应急处置和善后情况**

事故发生后，现场作业人员吴某某通过微信报告给东利检测采样主管柳某某，同时拨打110、120电话。柳某某联系东利检测主要负责人伍某，并通知往事故现场。

1月4日13时左右，瑞昌市应急管理局工作人员接到瑞昌市经开区事故报告，13时20分许，工作人员赶赴现场，对现场情况进行初步了解和证据搜集。

1月5日凌晨2时许，事故善后处理完成，家属无异议。

**（二）事故应急处置评估情况**

东利检测在经开区昌盛园二期环境保护设施验收项目发生生产安全事故后，未向瑞昌市应急管理局报告。

三、事故原因分析

**（一）直接原因分析**

江西东利检测有限公司员工董某某未按照公司作业流程和采样安全管理规定，未能识别现场作业风险，未按规定佩戴劳动防护用品，在取回放置在离的防爆大气采样器时与通风管道上方发生肢体接触，通风管与离心风机连接处发生塌陷，瞬间被吸入离心风机，卷进风机叶轮导致死亡。是事故发生

**（二）事故相关检验检测和鉴定情况**

鉴于事故当中的离心风机和风管等设备在事故过程中已经损坏，事故调查组委托江西源鉴质量技术咨询有限公司对与事故同一批次制造安装的离心风量安全鉴定，确定：1.涉案排风管的抗压强度能够满足设备正常使用要求；2.涉案排风管通过法兰连接、风管与风机使用软连接及焊接未见异常；3.涉案排接处使用软连接，未见存在能够导致松脱的因素和安全隐患。（详见附件2）

根据鉴定结果，排除事故风管在正常使用过程中因为质量或连接方式直接松脱导致事故发生可能。

四、有关责任单位和相关单位存在的主要问题

**（一）事故责任单位**

**1.江西东利检测有限公司**

东利检测在公司工作流程和采样组安全管理制度中对采样工作安全注意事项进行了规定，但未制定采样安全操作规程；东利检测的安全培训中要求员要及时汇报部门主管，董某某参与该次培训，但该次培训未组织考核；董某某于2023年12月1日入职， 东利检测于2023年12月6日对董某某进行了入职培训术规范并考核，未对本公司安全管理制度和工作流程进行培训；对新员工的安全教育培训内容和课时均不符合法律法规规定，导致部分从业人员安全意识没故的发生负有重要责任。

**（二）事故相关单位**

**1.江西华屹生态环境建设发展有限公司**

华屹生态将环评验收中的检测检验工作转包给东利检测，未与东利检测签订专门的安全管理协议且未在合同中约定各自的安全管理职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

**（一）直接责任**

董某某，男，群众，江西东利检测有限公司员工，从事检测采样工作。未按照公司作业流程和采样安全管理规定，未能识别现场作业风险，未按规定在取回放置在离心风机和风管连接处的防爆大气采样器时与通风管道上方发生肢体接触，通风管与离心风机连接处发生塌陷，瞬间被吸入离心风机，亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

**（二）领导责任**

**1.吴某某**

吴某某，男，群众，江西东利检测有限公司员工，事故发生当日与董某某共同承担相关设备取样工作，是该项工作的指挥者。未能正确识别现场作业安全管理规定，爬行通风管道，站在不具备作业条件的通风机外壳上作业，导致通风管道受压。未管理董某某的作业行为，对事故的发生负有领导责任。建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条进行行政处罚。

**2.柳某某**

柳某某，男，群众，江西东利检测有限公司采样主管，兼职安全管理员。负责本公司采样人员技术、安全教育培训和现场的安全检查排查工作。未落训制度，对本公司采样人员进行的安全教育培训时长和内容均不符合法律法规的要求。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项规定。导责任。建议由瑞昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条进行行政处罚。

**3.伍某**

伍某，男，群众，江西东利检测有限公司主要负责人，未履行本单位安全生产第一责任人责任，未制定采样作业安全操作规程；未实施本单位教育培生产教育培训计划。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项规定。对事故发生负有领导责任。建议由瑞昌市应急管理局依据《中

产法》第九十五条第一项进行行政处罚。

**（三）对责任单位和有关单位的行政处罚建议**

**1.江西东利检测有限公司**

东利检测未制定采样安全操作规程；未落实本单位教育培训制度；未制定安全生产教育培训计划；对新员工的安全教育培训内容和课时均不符合法律教育培训未组织考核。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款的规定，导致从业人员安全意识淡薄，冒险作业，对事故议由瑞昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定给予行政处罚。

**2.江西华屹生态环境建设发展有限公司**

华屹生态将环评验收中的检测检验工作发包给东利检测，未与东利检测签订专门的安全管理协议且未在合同中约定各自的安全管理职责。违反了《中产法》第四十九条的规定，建议由瑞昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

**（一）江西东利检测有限公司**

江西东利检测有限公司，要切实履行生产经营单位安全生产主体责任，依法制定并实施本单位全员安全生产责任制和安全操作规程；依法配置具有与生产知识和管理能力的主要负责人和安全生产管理人员；加强对作业人员的安全教育培训和安全技术交底并如实记录；提高员工对岗位职责、岗位操作规程格遵守安全作业规程和劳动纪律，坚决杜绝“三违”现象（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），防止类似事故发生。

**（二）瑞昌市经开区管委会**

瑞昌市经开区管委会要进一步落实“党政同责、一岗双责”的要求，全面压实安全生产监管责任，绝不能只重发展不顾安全；要切实加强对园区企业研判风险隐患，及时通报事故情况，开展警示教育。要针对此次事故形成书面检讨报告瑞昌市人民政府。

七、附件

**（一）事故调查组成员及签名**

**（二）鉴定报告**

此页面禁用

全局禁用

分享到：

【打印本