路桥区王士明个体加工点“6·12”一般机械伤害事故调查报告
发布日期：2026-05-29 09:45 访问次数: 160

路桥区王士明个体加工点
“6・12”一般机械伤害事故调查报告

路桥区人民政府事故调查组

2025年7月10日

目　录

一、事故基本情况
（一）事故发生单位及个人概况
（二）事故设备相关情况
（三）事故发生经过
（四）人员伤亡和直接经济损失情况
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
（二）事故现场应急处置情况
（三）善后情况
（四）事故应急处置评估
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
（二）其他可能因素排除
（三）间接原因分析
四、对有关责任人员的处理建议
五、事故整改和防范措施

路桥区王士明个体加工点
“6・12”一般机械伤害事故调查报告

2025年6月12日，台州市路桥区应急管理局接到浙江路桥经济开发区管委会报告，称位于浙江省台州市路
源再生产业基地汇金路22号的王士明个体加工点内发生一起致一人死亡的机械伤害生产安全事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定和台州市路桥区人民政府办公室
个体加工点“6・12”一般机械伤害事故调查组的通知》文件要求，区应急管理局受区政府委托，牵头成立由

人力资源和社会保障局、台州市公安局台州湾新区（高新区）分局月湖派出所、区总工会、浙江路桥经济开发成事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展了事故场勘察、询问相关人员、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故过程，查清了事故原因，认定了事故性质，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和防范事故的对策措施。

经调查认定，路桥区王士明个体加工点“6·12”一般机械伤害事故是一起因作业人员违规操作且无安全营单位安全生产教育和培训不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及个人概况

1.事发单位：王士明个体加工点，注册日期2021年9月8日，类型为个体工商户，经营者王士明，经营场所区金清镇金属资源再生产业基地汇金路22号，统一社会信用代码92331004MA2MAMDU31，经营范围一般项目：再员工9人，上年度产值230万元人民币。

2.相关个人：王士明，男，汉族，生于1964年9月5日，家庭住址浙江省台州市路桥区蓬街镇于家桥村1区6332603196409056470，初中文化，政治面貌党员，是王士明个体加工点的负责人，负责该加工点所有事务。

（二）事故设备相关情况

1.整体结构。撕碎机，双轴11齿，轴长105CM，双轴合宽70CM，运行时双轴相向咬合，转速为16转/分。撕50CM，上方设有料斗，料斗东、西、北三面设有挡板，挡板距作业平台垂直高70CM，上口长170CM、宽150CM，料口。撕碎机作业平台距地面高度为190CM。

2.操作流程。撕碎机南面为铝质废水箱堆料场，料堆高度约250CM。东面挡板外和南面投料口处120CM宽的要作业区域。1人在作业平台上从南面料堆中徒手取出废水箱物料，逐片投入撕碎机，经机器撕碎成小块；另1料口处配合作业。

（三）事故发生经过

2025年6月12日下午，王士明加工点组织员工正常开展生产，操作工吴俊开始站在撕碎机东面作业平台将箱，铝质片状材料，单片约重1~2千克）投入该机器内，王士明在车间西面剪料机处进行物料裁剪作业，后吴投料口处作业，小工向国军在平台下方该机器电源附近配合出料。15时04分左右向国军发现撕碎机出料口出现机器电源停止运行，同时向王士明报告异常情况，王士明迅速跑到撕碎机出料口处看到一片血肉模糊场景，就警，随后王士明到撕碎机作业平台南面投料口处看见吴俊的上半截身体卡在机器之中，此时吴俊已无生命体征局台州湾新区（高新区）分局月湖派出所民警赶来封锁现场，开展相关调查处置。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本情况

吴俊，男，土家族，生于1975年1月16日，家庭住址贵州省德江县复兴镇楠木村小屋基组，公民身份号码522227197501164414。

2.直接经济损失

该事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，事故直接经济损失约人民币120万元款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，王士明个体加工点经营者王士明立即电话报告浙江路桥经济开发区管委会，浙江路桥经济开
应急管理局报告事故有关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，王士明个体加工点员工向国军第一时间切断事故设备电源，随后立即向王士明报告相关情况
其女婿拨打“110”，台州市公安局台州湾新区（高新区）分局月湖派出所民警到达后立即封锁事发现场开展

路桥区应急管理局接到浙江路桥经济开发区管委会报告后，组织事故调查组人员立即赶往事故现场进行处
现场勘查和证据收集等相关工作。

（三）善后情况

2025年6月15日，经蓬街镇人民调解委员会调解，双方达成赔偿协议，死者的善后已妥善处置。

（四）事故应急处置评估

事后，王士明个体加工点应急响应比较及时，未发生次生事故，未造成恶劣的社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

操作工吴俊在撕碎机作业平台南面投料口处作业时不慎踩空跌入撕碎机运行危险区，是造成本次机械伤害

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和现场情况分析，排除人为故意伤害、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

王士明作为该加工点的投资人，未保证安全生产所必需的资金投入[]；未在撕碎机作业平台南面投料口处
建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度[]；未及时更新机器设备安全操作规程；该加工点安全生产管
员缺乏安全风险意识，安全生产教育和培训不到位[]。

四、对有关责任人员的处理建议

（一）吴俊，违反撕碎机安全操作规程，违章作业时踩空跌入撕碎机运行危险区域受伤致死，鉴于其已在
追究责任。

（二）王士明，作为该加工点投资人未按照法律法规规定保证安全生产所必需的资金投入，致使该加工点
件，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故发生负有责任
局给予行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）王士明作为该加工点的投资人，要认真总结事故教训，提高法律意识，严格遵守国家法律法规，全
体责任，保证安全生产条件所必需的资金投入，加强生产安全事故隐患排查治理和员工安全生产教育和培训，
生。

（二）浙江路桥经济开发区管委会要进一步加强对辖区内企业的日常检查，重点对员工的安全生产教育和
故隐患排查治理，以及工作中违反操作规程等方面进行检查。同时，举一反三，加强对辖区生产经营单位的安
进一步落实主体责任，自主开展生产安全事故隐患排查治理，夯实安全生产基础，预防生产安全事故发生。

信息来源：路桥区政府

版权所有：台州市路桥区人民政府 © Copyright by Taizhou Luqiao District People's Government
主办单位： 台州市路桥区人民政府办公室　联系方式：桐屿街道文化路705号（邮政编码：318050）　技术支持：台州市路桥区政务网站建设服务中
建议IE680以上版本 浏览器,1024×768以上分辨率浏览本网站　网站标识码：3310040032　浙ICP备05073837号　访问量：80216604

党政机关

声明：本站部分文字图片来自互联网，版权归作者及版权人所有，如有侵权请与本站联系，本站会在第一时间删除。 浙公网安备3310040233142