宝安新桥深圳市欣万达金属材料有限公司“3·5”非生产死亡事故调查报告

发布时间：2023-06-13　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年3月5日，新桥街道新桥社区深圳市欣万达金属材料有限公司内发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币32.8万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成事故调查组，开展事故调查处理工作。经调查认定，宝安新桥深圳市欣万达金属材料有限公司“3·5”死亡事故是一起非生产安全事故。现事故调查组对该起事故已调查完毕，提交报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：深圳市利昌源工程有限公司（以下简称“利昌源公司”），统一社会信用代码：91440300MA5FW8KN1F，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册地址：深圳市宝安区新桥街道上星社区上星向西三巷1-1号101，成立日期：2019年10月22日，法定代表人：伍邦全。注册资本为50万元人民币，从业人员2人。经营范围：装修装饰工程、安装工程等。

2.事故相关单位：深圳市欣万达金属材料有限公司（以下简称“欣万达公司”），统一社会信用代码：914403000649937503，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区白沙路23号1层，成立日期：2013年3月25日，法定代表人：王建芝（实际负责人为姜良茂）。注册资本为50万元人民币，从业人员25人。经营范围：模具、模具配件的研发及销售等。

3.事故相关人员情况

（1）伍邦全，男，广东省高州市人，55岁，利昌源公司负责人，公司法定代表人，负责公司的全面管理工作。

（2）潘裕信，男，广东省高州市人，54岁，利昌源公司临时雇佣工人。

（3）姜良茂，男，福建省寿宁县人，46岁，欣万达公司实际负责人，总经理，负责公司的全面管理工作。

（二）事故相关概况

2023年2月28日，欣万达公司姜良茂与利昌源公司负责人伍邦全达成口头约定，由利昌源公司承揽欣万达公司的电动葫芦桥式起重机安装业务，安装费用总计3500元。

2023年3月4日，伍邦全和工人潘裕信到欣万达公司一楼精密数控（cnc）车间进行安装作业，当日的主要作业内容为安装行车导轨。2023年3月5日的作业内容是将电动葫芦安装到行车导轨上，安装工期共2天。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.利昌源公司安全管理情况

该公司正式员工仅有伍邦全一人，公司在承接业务后由伍邦全临时雇请工人进行生产经营活动，无固定作业人员；未设置安全管理机构；未建立相关安全管理制度。伍邦全负责施工现场的组织及管理，在作业前由其对工人进行口头的安全教育培训及安全注意事项交底；在作业过程中向工人发放了安全帽、安全带等安全防护用品。

（四）事故发生经过

2023年3月5日上午8时许，伍邦全（死者）和潘裕信来到欣万达公司一楼生产车间，两人在门式脚手架上进行行车滚轮的安装作业。下午2时至4时，潘裕信陆续在门式脚手架及人字梯上对行车导轨做焊接作业，伍邦全则在地面上负责挪动、装卸门式脚手架以及指挥安排潘裕信工作。16时10分许，伍邦全和潘裕信爬上门式脚手架上安装电动葫芦。16时35分许，两人完成电动葫芦的安装作业，潘裕信先从门式脚手架下到地面收拾工具，伍邦全在脚手架上解开身上的安全带后拟解开系挂在电动葫芦上的安全带时，突然从门式脚手架上摔落到下方的模具平台上（见图1）。



图1 涉事工人跌落瞬间（视频监控截图）

（五）事故现场情况

欣万达公司厂房位于深圳市宝安区新桥立交与外环路交叉口西140米，事发区域位于一楼精密数控车间的行车导轨下方（货架旁），区域内主要有一套电动葫芦设备，两台焊机，一个门式脚手架和一个爬梯。事故现场无破坏痕迹，电动葫芦安

装在行车导轨上，其电机的电源线裸露，没有接电。脚手架上有塑料凳子及施工工具，电动葫芦上的安全带、吊钩、控制板和链条自然垂落于脚手架内。事发时伍邦全在脚手架上方，潘裕信在地面。

（五）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。死者伍邦全，男，54岁，广东省高州市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定事故直接经济损失约人民币32.8万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

3月5日18时许，新桥公安派出所接现场急救医生报警电话后，派出值班民警第一时间出警处置。18时38分，新桥公安派出所到场处置后将该事故情况报送给新桥街道办事处，新桥街道管控中心接到报告后立即组织街道应急办（安监）工作人员赶到现场处置。18时50分，新桥街道应急办值班室将核查的基本情况向区总值班室报告，区应急管理局立即派人赶赴事故现场开展调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，工友潘裕信将躺卧在模具平台上的伍邦全扶坐起来，现场车间工人于16时40分许拨打了120急救电话。

（三）医疗救治和善后情况

16时50分，120急救车的医护人员赶到现场后实施抢救，经现场抢救约40分钟后，120急救人员宣布伍邦全经抢救无效死亡。欣万达公司善后赔付伍邦全家属32.8万元，包括但不限于丧葬补助费、抚恤金、人道主义补助和亲属参与调解的交通费和食宿费等。

（四）事故应急处置评估

新桥街道办、宝安区应急局及时启动应急响应，迅速组织开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当，信息发布及时，善后工作有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：伍邦全在完成电动葫芦的安装作业后因突发心脏病导致其死亡。

（二）直接原因分析

1.经事故调查组现场勘查：

（1）该临时搭建的门式脚手架的高度约为1.92米，不属于高处作业[[[] GB/T 3608-2008《高处作业分级》第3.1条对高处作业的定义：在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业”。]]，作业人员无需取得特种作业证。

（2）经查看现场监控视频，事发时伍邦全佩戴有安全帽、安全带，该安全带系挂在电动葫芦上（见图2），测得伍邦全从门式脚手架上摔落在模具平台上的高度约为1.25米。



图2 系挂在电动葫芦上的安全带

2.经广东南天司法鉴定所对伍邦全的尸体进行解剖检验。《司法鉴定意见书》（粤南【2023】病鉴字第12号）鉴定意见为：

（1）死者伍邦全在摔落后撞击到其胸部等部位，致其胸骨骨折及全身多处皮肤软组织损伤。

（2）死者伍邦全符合冠状动脉粥样硬化性心脏病猝死。

3.经中科检测技术服务（广州）股份有限公司现场勘查鉴定及事故原因分析：

通过对事故现场的用电环境及用电设备的检测表明，事发过程中受害人可触及的区域不存在设备漏电的情况，且现场的用电环境对现场人员可起到可靠的漏电保护功能。另外电动葫芦处于机械安装状态，还未接电。可以排除受害者因触电而导致其跌落的可能。

4.其他可能因素排除

经现场监控视频、现场勘查以及事故目击者笔录询问，排除当事人因物体打击、机械伤害、人为故意（推扯）致死的可能性。

综上，事故调查组认定：排除当事人因触电、物体打击、机械伤害、人为故意致死可能，死者伍邦全系因自身心脏病急性发作导致死亡。

四、事故认定及处理建议

鉴于本起事故属非生产安全事故，故不在《中华人民共和国安全生产法》的调整范围。

五、事故主要教训

虽然本起事故属于非生产安全事故，但事故的发生在一定程度上反映出欣万达公司在对外来作业人员的安全管理上还存在不足，应在签订合同时要求承揽单位安排身体健康、无基础疾病的作业人员从事作业。

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务