索引号：4303000008/2026-1430405　　发布机构：区应急管理局　　发布目录：信息公开

# 雨湖区湖南xx安装劳务有限公司“2·2” 一般高处坠落事故调查报告

雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn　　发布时间：2026-05-08 10:48

2026年2月2日14时许，湖南xx安装劳务有限公司在xx电气股份有限公司3#、4#厂房房屋改造工程作业时发生一起高处坠落事故，伤者陈某良经现场抢救无效死亡，事故共造成1人死亡，直接经济损失99.03万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市雨湖区人民政府批准，于2026年2月6日组成由雨湖区应急管理局牵头，湘潭市公安局雨湖分局、雨湖区住建局、雨湖区总工会、先锋街道办事处、雨高集团为成员单位的事故调查组，同时邀请雨湖区纪委监委对事故调查组的工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，雨湖区湖南xx安装劳务有限公司“2·2”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章作业及生产经营单位未落实安全生产主体责任而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

**（一）项目概况**

xx电气股份有限公司3#、4#厂房房屋改造工程项目（以下简称3#、4#厂房房屋改造工程项目）位于湘潭市雨湖区金塘湾xx路xx号，工程总改造面积为7148.82㎡（3#厂房建筑面积4018.68㎡，4#厂房建筑面积3130.14㎡）。项目建设单位为xx电气股份有限公司，施工单位为xxxx建设集团有限公司，劳务分包单位为湖南xx安装劳务有限公司。施工人员于2025年11月3日开始进场施工，项目前期主要安排人员进场准备并将人员信息等材料进行规整，输送屋面钢结构材料进场，完成屋面门窗拆除工程以及铝合金门窗制作安装工作。

**（二）事故相关单位基本情况**

**1.建设单位基本情况**

**（1）xx电气股份有限公司基本情况**

xx电气股份有限公司（以下简称“xx电气公司”）成立于2008年6月5日，系股份有限公司，法定代表人陈某新（注册资本5343.9129万元，统一社会信用代码91430300675568xxxx，注册地址位于湘潭市雨湖区金塘湾xx路xx号）。经营范围为通风、除尘、安全与环境工程设备及其配套电动机、控制、输送设备的设计、制造、销售及安装、调试、检验、维修与技术服务；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；大气污染、地质灾害、水污染、固体废弃物治理服务；重金属污染防治技术服务；环保工程的设计及施工；环保咨询服务；环境保护专用设备的设计、开发；新材料技术、环保技术的研发、推广、服务；节能管理服务；市政公用工程的设计、施工；建筑机电安装工程的施工；工程管理服务；以自有资金从事实业投资；软件开发；对外贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

**（2）安全生产管理情况**

xx电气公司成立了营销中心、技术中心、生产交付中心、运营保障中心以及安环办等部门，同时成立了以董事长陈某新为主任的安全生产管理委员会，明确了公司的安环办为安全生产办公室，具体负责公司安全生产工作，任命刘某扬为公司专职安全生产管理员，制定了《全员安全生产责任制》、《安全生产投入制度》、《安全教育培训管理制度》、《隐患排查治理管理制度》等制度。

公司于2025年10月31日成立xx电气股份有限公司3#、4#厂房房屋改造项目部，任命黄某顺为项目负责人、王某武为项目技术负责人、张某明为现场负责人。公司董事长陈某新在2025年11月18日、12月22日以及2026年1月27日组织对施工现场进行安全巡查检查以及隐患排查，要求施工单位进行整改并形成书面记录。公司安全员刘某扬于11月27日、12月3日、12月22日、1月5日、1月19日、1月27日以及2026年2月2日对施工现场进行了安全检查并形成了书面记录表。刘某扬在11月19日、12月2日对谭某交等施工人员开展了高处作业、动火作业、临时用电作业、消防等相关安全技术交底。刘某扬在2025年11月12日、12月2日对邓某林、谭某交等施工人员进行了安全教育培训与班前会。公司于2025年11月、12月开展了安全检查与隐患排查治理并形成书面记录。公司针对施工现场存在的违反公司规章制度和劳动纪律行为进行了考核与通报。

**（3）施工合同签订情况**

2025年10月31日，xx电气公司与xxxx建设集团有限公司签订了《3#、4#厂房房屋改造工程施工合同》以及《安全生产管理协议》，合同明确建设工期为60天，规定了双方的安全生产管理责任。承包方式为包工包料、包质量、包安全责任的总承包形式，合同总价为248.5万元。

**2.施工单位基本情况**

**（1）xxxx建设集团有限公司基本情况**

xxxx建设集团有限公司（以下简称“xxxx公司”）成立于2016年11月21日，系其他有限责任公司，法定代表人邱某明（注册资本12338万元，统一社会信用代码：91430100MA4L7Gxxxx，注册地址位于湖南省长沙市雨花区同升街道xxxx路x段xxx号中南总部基地xx栋x层xxx）。经营范围包括建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装饰工程、建筑幕墙工程设计；机电工程施工总承包；冶金工程施工总承包；电力工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；城市及道路照明工程、建筑防水、防腐保温工程、园林绿化工程的施工；环保工程专业承包；钢结构工程专业承包;石油化工工程施工总承包；消防设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；建筑劳务分包；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋拆除；建筑物清洁服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级资质（《建筑业企业资质证书》编号：D24306xxxx，有效期至2029年09月06日），《安全生产许可证》编号：（湘）JZ安许证字〔2017〕00xxxx（有效期2023年04月18日至2026年04月17日）。

**（2）安全生产管理情况**

xxxx公司现有员工600余人，内设总办公、工程部、总工办、人力资源部以及财务部等部门，成立了以董事长段某初为主任的安全生产委员会，明确了公司的工程部为安全生产管理部门，制定了《安全生产管理制度》、《安全生产事故应急预案》、《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书》等制度。

xxxx公司任命金某霞为xx电气股份有限公司3#、4#厂房房屋改造项目的项目负责人及项目经理，邓某为现场负责人。公司针对该项目编制了《专项施工方案》、《施工计划进度横道图》、《临时用电施工方案》、《事故救援应急预案》以及安全风险清单。项目负责人金某霞于2025年11月13日对湖南xx安装劳务有限公司施工人员进行了高处作业安全技术交底，但在陈某良进场后未对陈某良做相关安全技术交底。金某霞于2025年11月18日对项目进行了综合安全管理检查。金某霞在2026年1月26日对陈某良组织开展了三级安全教育培训考试，并形成了书面记录。

**（3）劳务分包合同签订情况**

2025年11月1日，xxxx公司与湖南xx安装劳务有限公司签订了《xx电气股份有限公司3#、4#厂房房屋改造工程劳务分包合同》以及《施工安全协议书》。合同内明确了双方的安全管理责任，规定由湖南xx安装劳务有限公司负责3#、4#厂房房屋改造工程施工劳务作业与项目作业管理。合同总价为98万元。

**3.劳务分包单位基本情况**

**（1）湖南xx安装劳务有限公司基本情况**

湖南xx安装劳务有限公司（以下简称“xx劳务公司”）成立于2014年5月13日，系有限责任公司，注册资本为1000万元，法定代表人为伍某华，统一社会信用代码为91430304099482xxxx，注册地址为湘潭市岳塘区xxx街道xx大道xx段x号厚和城国际尚寓x栋x单元xxxxxxx号，经营范围为劳务分包；建筑工程技术咨询；建筑工程劳务咨询；建筑装饰和装修工程、园林绿化工程、幕墙工程的设计与施工；电气安装；管道和设备安装；其他建筑安装；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；水利和内河港口工程建筑；海洋工程建筑；工矿工程建筑；架线和管道工程建筑；其他土木工程建筑；机械设备、建筑周转材料的租赁；建筑材料销售；标识标牌的制作、安装、销售；钢结构工程专业承包；钢筋混凝土切割；房屋拆除（不含爆破作业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司具有施工劳务不分等级资质（《建筑业企业资质证书》编号：D34300xxxx，有效期至2029年10月11日），《安全生产许可证》编号：（湘）JZ安许证字〔2014〕00xxxx（有效期2023年11月30日至2026年11月29日）。

**（2）安全生产管理情况**

xx劳务公司现有固定人员3人，其中公司主要负责人1人、财务负责人2人，公司制定了《项目安全生产责任制》、《安全生产管理制度》、《安全风险检查与隐患排查治理制度》等制度。

xx劳务公司于2025年11月3日成立了xx电气股份有限公司3#、4#厂房房屋改造项目部，伍某华为项目负责人，邓某林为现场负责人。伍某华在2026年1月25日组织对陈某良等人进行了工人进场安全教育，但未对陈某良进行三级教育培训考试以及特种人员培训。邓某林在2026年1月26日对陈某良等人组织开展了班前会，但未在2月2日对陈某良开展相关班前会。邓某林在2025年11月-2026年2月编制了高处作业审批表并提交xx电气公司审批，但2月2日陈某良进行高处作业前未提交高处作业审批表。

**4.死者基本情况**

陈某良，男，汉族，身份证号码：4303xxxxxxxxxxxxx，殁年60岁，户籍地为湖南省湘潭县xx镇xx村xx组。系xx劳务公司临时雇请的泥工，于2026年1月24日初次进场，未取得高处作业资格证。

二、事故发生经过及应急处置情况

**（一）事故发生经过**

2026年2月2日上午7时30分许，邓某林带领陈某良、谭某军等班组人员进场开始工作，陈某良通过施工现场提供的登高车到达3#成品库房屋屋檐脚手架的外架上（离地7.5米）开始抹灰工作并持续到中午吃饭，13时30分许，陈某良、谭某军通过登高车到达作业平台并继续完成剩余的墙面抹灰工作（作业时未系安全带）。14时许，陈某良在抹灰过程中没有注意到自身的位置已经开始远离了脚手架所在的位置，踩在石棉瓦上，石棉瓦碎裂导致他从作业平台上掉落至地面，陈某良坠落下来时仍有呼吸，口鼻处有鲜血流出，安全帽摔落在头部附近。

**（二）应急处置情况**

现场作业人员罗某发现其坠落后于14时04分许拨打了120急救电话，邓某林到达现场组织救援工作。14时15分许，湘潭市中心医院救护车到达现场后医护人员立即对陈某良进行急救措施，经过现场抢救一段时间后，医护人员宣布因抢救无效死亡。

**（三）事故信息接报及响应情况**

**1.信息接报情况**

2026年2月2日14时04分许，邓某林通过电话向邓某报告了事故情况。随即，邓某通过电话向金某霞报告了事故情况。14时07分许，张某明通过电话向黄某顺报告了事故情况，14时21分许，刘某扬通过电话向生产交付总监宋某敏报告了事故情况，14时32分许，宋某敏通过电话向陈某新报告了事故情况。14时42分许，金某霞拨打110报警电话。15时42分许，金某霞通过电话向伍某华报告了事故情况。15时13分许，湘潭市中心医院将事故情况通报区应急指挥中心，区应急指挥中心第一时间调度先锋街道赶赴现场核查相关情况。16时19分许，先锋街道将事故情况通报至区应急指挥中心。16时54分许，区应急指挥中心将事故信息初报至市应急指挥中心及区总值班室。17时15分许，区应急指挥中心将事故信息续报至市应急指挥中心及区总值班室。

**2.响应情况**

2026年2月2日15时30分许，区应急管理局主要负责人带领事故调查人员赶赴现场开展初步调查工作。先锋街道派出所接警后迅速安排民警赶到事故现场核查情况，随后先锋街道主要负责人、雨高集团、区住建局相关负责人赶赴现场核查处置。

**（四）现场勘查情况**

事故现场位于湘潭市雨湖区金塘湾xx路xx号xx电气公司3#厂房成品库内，地面至坠落缺口处的位置高度约7.5m，缺口处至成品库屋顶约4.5m（成品库房屋总高度约12m），事发前陈某良站在成品库房檐脚手架上进行抹灰工作（成品库房檐均为陈旧石棉瓦），作业平台发现抹子两把、灰桶四个、工具袋一个，事发位置见黄色安全帽一个、登高车一台，图1、图2所示：




图1 事发前站立位置图




图2 事发后坠落位置图

**（五）善后处置情况**

2026年2月2日，先锋街道、派出所组织xx电气公司、xxxx公司、xx劳务公司以及死者家属进行了事故善后处理事宜，经多方协商一致于2026年2月3日4时30分签订了《补偿协议书》，由xxxx公司一次性赔偿陈某良家属98万元，至此事故善后工作结束。

**（六）事故应急处置评估情况**

事故发生后，应急、公安、住建、先锋街道以及雨高集团等部门单位根据自身职责第一时间对事故现场进行了核查处置。湘潭市中心医院医护人员到现场后第一时间立即对陈某良进行急救措施，xx电气公司、xxxx公司、xx劳务公司迅速组织对事故开展了应急处置工作，积极做好事故善后等有关工作。

三、事故原因分析

**（一）直接原因分析**

**违章作业：**陈某良未取得高处作业证，在7.5米高的3#成品库房屋屋檐上进行墙面抹灰作业过程中，未严格执行xx劳务公司制定的《工人进场安全教育》[]中明确的现场劳动纪律、劳动用品使用要求，未系挂安全带，不慎踩到成品库屋檐石棉瓦导致高处坠落，受重伤致死。

**（二）间接原因分析**

**1.xx劳务公司履行安全生产主体责任存在的问题**

**一是未依法开展安全生产教育和培训**[]。xx劳务公司未对陈某良等作业人员进行针对性的三级安全教育培训考试与特种作业人员培训[]，未保证陈某良等作业人员具备进入施工现场必须系挂安全带等劳动防护用品并正确使用的安全生产知识。

**二是未对作业人员进行资格审查，安排无证人员上岗作业**[]。xx劳务公司未审查陈某良高处作业资格证，安排其从事高处作业，作业前未提交高处作业审批表。

**三是未依法落实生产安全事故隐患排查治理**[]。xx劳务公司未对作业现场的危险因素进行辨识和评估，未落实公司安全风险检查和隐患排查治理制度[]，未及时发现作业人员未系挂安全带违章作业等生产安全事故隐患。

**四是未能有效监督、教育从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品**[]。组织陈某良在7.5米高的3#成品库房屋屋檐上进行墙面抹灰作业过程中，未严格执行xxxx公司对施工现场的安全生产管理要求，未能有效监督、教育陈某良等作业人员系挂安全带。

**五是主要负责人未依法履行安全生产职责**[]。伍某华作为公司法定代表人，负责公司全面工作，为公司主要负责人。未依法履行本单位制定的《项目负责人安全生产责任制》[]，督促陈某良严格执行本单位制定的《生产工人安全生产责任制》[]不力，未落实本单位全员安全生产责任制；未落实本单位安全生产教育和培训计划，未对施工作业人员进行有针对性的教育培训；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位承接的3#、4#厂房房屋改造工程项目的安全生产工作不力，未能及时消除现场作业人员未系挂安全带的事故隐患。

**2.xxxx公司对xx劳务公司安全生产工作统一协调、管理不到位**[]

xxxx公司未按照《施工安全协议书》对xx劳务公司作业人员进行资格审查，未及时要求作业人员在进行高处作业前办理相关审批手续；公司项目负责人金某霞及现场负责人邓某对施工现场安全检查不到位，未及时督促施工单位排查整改陈某良等作业人员未系挂安全带违章作业等生产安全事故隐患。

四、调查发现的其他问题

**xx电气公司对xxxx公司安全生产工作统一协调、管理不到位[]。**

对xxxx公司不严格履行《3#、4#厂房房屋改造工程施工合同》以及《安全生产管理协议》约定，擅自将劳务进行分包的行为失察。督促施工单位排查整改陈某良等作业人员未取得高处作业资格证、未系挂安全带违章作业等生产安全事故隐患不严实。

五、相关部门履职情况

**湘潭市雨高开发投资集团有限公司履职情况**

2025年，湘潭市雨高开发投资集团有限公司认真履行安全生产检查与技术服务职责，扎实开展安全检查及安全技术指导服务。其中对xx电气开展季度安全检查，全年共排查一般隐患20余条、重大隐患2条，均已及时下达整改通知书；全年累计对园区80余家企业开展安全排查，共发现一般隐患1638条、重大隐患42条，隐患整改完成率达95%。按季度组织召开安全生产大会并部署相关工作，邀请专家及专业人员为企业开展安全培训，全年共组织培训及大会5次；积极落实领导带队检查制度，全年由领导带队赴xx电气及园区各企业开展安全检查与调研10余次，切实压实安全生产责任，提升园区企业安全管理水平。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

**（一）依法不再追究责任人员**

陈某良，男，泥工，系xx劳务公司临时雇请的作业人员，未取得高处作业资格证，未系挂安全带在7.5米高的3#成品库房屋屋檐上进行墙面抹灰作业，不慎坠落地面致伤重身亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，建议依法不再追究责任。

**（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议**

1.xx劳务公司未依法开展安全生产教育和培训；未对作业人员进行资格审查并安排无证人员上岗；未依法落实生产安全事故隐患排查治理；未监督、教育从业人员佩戴劳动防护用品。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第三十条、第四十一条、第四十五条之规定，对该起事故负有责任，建议由湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队依法调查处理。

2.伍某华，男，xx劳务公司法定代表人，负责公司全面工作，为公司主要负责人。未落实本单位全员安全生产责任制；未落实本单位安全生产教育和培训计划，未对施工人员作业进行有针对性的教育培训；未按制度要求落实施工现场风险管控和隐患排查治理，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定[]，导致发生生产安全事故，对该起事故负主要负责人责任。建议由湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队依法调查处理。

**（三）建议生产经营单位内部处理的人员**

1.邓某林，男，xx劳务公司现场负责人。未审核陈某良特种作业资格证，对施工人员未进行有效监管，未及时发现、制止和纠正陈某良未系挂安全带违章作业，建议xx劳务公司根据公司有关规定对其进行处理。

2.金某霞，男，xxxx公司项目负责人，负责3#、4#厂房房屋改造工程项目总体事宜。履行项目负责人的安全生产岗位职责不到位，未及时督促现场负责人对作业现场进行安全检查，未及时消除现场作业人员未系挂安全带违章作业等生产安全事故隐患，建议xxxx公司根据公司有关规定对其进行处理。

3.邓某，男，xxxx公司现场负责人。对施工现场安全风险辨识不足，隐患排查整治不力，未及时制止和纠正作业人员未系挂安全带违章作业的生产安全事故隐患，建议xxxx公司根据公司有关规定对其进行处理。

4.黄某顺，女，xx电气公司项目负责人。督促xxxx公司排查陈某良等作业人员未取得高处作业资格证、未系挂安全带违章作业等生产安全事故隐患不严实，履行公司项目负责人职责不到位，建议xx电气公司根据公司有关规定对其进行处理。

5.张某明，男，xx电气公司项目现场负责人及协调员，负责xx电气公司事发项目施工现场的安全巡查、检查工作。未及时发现xxxx公司将项目劳务分包给xx劳务公司，对施工现场安全检查不严实，建议xx电气公司根据公司有关规定对其进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

**（一）xx劳务公司要深刻汲取事故教训，全面压实安全生产主体责任，防止类似事故。一是**要加强安全生产教育和培训，建立并落实安全教育培训长效机制，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。**二是**要建立健全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，加强企业安全检查，检查安全条件、确认安全措施，杜绝违章指挥、盲目指令、冒险作业，及时消除事故隐患。**三是**要为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用，严格执行安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章作业行为。**四是**要严格落实企业全员安全生产责任制，规范施工项目部的人员管理，保证从事特种作业的人员必须依法持证上岗。**五是**主要负责人要严格依法履职，落实本单位全员安全生产责任制以及隐患排查治理、教育培训等制度规定，加强对作业现场安全生产督促、检查，及时发现并消除生产安全事故隐患。

**（二）xxxx公司要进一步加强对劳务分包单位的安全生产工作统一协调、管理。**要严格履行好项目施工单位相关职责，落实生产一线各级人员安全职责，加强对作业现场的安全巡查、检查力度，通过强化安全检查、巡查考核等措施，加强对劳务分包单位的安全管理，督促劳务分包单位全面加强安全防范工作。

**（三）xx电气公司要进一步加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。**明确专人定期、及时进行安全检查，认真履行与承包单位签订的安全管理协议中的安全管理职责，督促施工单位及时整改作业现场安全问题。

**（四）湘潭市雨高开发投资集团有限公司要进一步加强对建设项目的安全检查。**要加强对在建项目的安全指导服务工作，加强日常培训和日常检查，加强对在建项目的安全巡查检查，督促施工单位文明施工，建设单位依法履职，全面提升安全风险防控能力。

湘潭市雨湖区人民政府事故调查组

2026年4月30日