大连大乾工程劳务有限公司“8•15”高处坠落一般事故调查报告

发布日期： 2017-12-27 10:23 浏览次数：1761次

2017年8月15日14时57分，市安监局接到中山区安监局报告：“早7时左右，位于中山区东港，在建变电站1名工人从2楼脚手架上坠落，立即送往医院，10时左右因内脏受损严重抢救无效死亡，事故原因正在调查当中”。

大连市安全生产监督管理局接到事故报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《辽宁省安全生产条例》等有关规定，会同市总工会、大连市公安局中山区公安分局内保大队对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业主体责任落实、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、专家技术分析报告等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施，本起事故直接经济损失：人民币99.75万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故涉及单位和人员的基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

大连大乾工程劳务有限公司（事故发生单位，以下简称大乾劳务公司），类型：有限责任公司；2016年3月1日,在庄河市市场监督管理局取得《营业执照》(三证合一)；法定代表人：韩广柱；成立日期：2007年5月24日；营业期限：自2007年5月24日至2027年5月23日；经营范围：水暖电安装、砌筑、木工、抹灰、石制作、钢筋、脚手架搭设、模板、混凝土、油漆、焊接、钣金、架线作业（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

持有效的大连市城乡建设委员会颁发的模板脚手架专业承包不分等级《建筑业企业资质证书》(自2016年5月30日至2021年5月30日)；持有效的辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》(自2015年2月20日至2018年2月19日)；未开展职业健康安全管理体系认证工作。

（二）事故涉及人员情况

娄汉敏（事故中死亡），男，汉族，现住址为辽宁省普兰店市丰荣街道办事处金厂沟村大咀子屯61号，1966年6月20日出生，大乾劳务公司雇佣临时工作人员。

（三）涉及的施工项目及招投标情况

1.施工项目基本情况

施工项目位于大连东港商务区，项目名称为大连港东220千伏输变电工程变电工程，项目施工主要内容为建设主控楼、电气安装及调试等。

2.项目招投标情况

（1）国网辽宁省电力有限公司将大连港东220千伏输变电工程变电工程列入2015年第一批电网建设工程招标采购项目，于2015年1月20日在国家电网电子商务平台统一公开招标。

（2）大连三川建设集团股份有限公司（以下简称三川建设公司）通过公开招投标方式，中标了大连港东220千伏输变电工程变电工程中的主控楼建设项目，大乾劳务公司承包了三川建设公司港东220千伏变电站新建工程主控楼建设项目附属中的脚手架安装拆卸施工作业工作。

（3）项目监理

辽宁电力监理公司中标，负责大连港东220千伏输变电工程变电工程监理工作。

3.项目合同签订情况

三川建设公司与大乾劳务公司于2016年7月28日签订《脚手架安装拆卸施工合同》和《安全生产管理协议书》。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2017年8月13日至15日早，因天气降雨，大乾劳务公司停止施工。15日6时30分左右，停止降雨，15日6时40分左右，大乾劳务公司架子工带班班长于正海从工地宿舍进入施工工地看脚手架能不能拆卸，地勤工娄汉敏也跟随他进入工地。在由主控楼西侧室外楼梯登上二楼楼梯平台过程中，两人用电动扳手对楼梯扶手栏杆进行固定，于正海发现电动扳手没电了，让娄汉敏在二楼平台等着。在于正海返回宿舍更换电池的过程中，娄汉敏没有采取任何安全防护措施，独自一人在二楼南侧楼梯平台临边防护沿护角板上行走过程中，因雨后积水，护角板滑动，身体失去平衡发生坠落。

（二）事故救援情况

7时左右，正在组织清理道路积水的三川建设公司施工员汪树权听到大乾劳务公司力工汪树林喊有人掉下来了，马上赶到现场，发现娄汉敏头朝东、脚朝西仰面躺在主控楼西侧外墙地面上，立即拨打120急救电话，并向相关领导报告。于正海和三川建设公司项目执行经理庄有仕得知后，先后赶到现场组织救援。7时10分左右120急救车将伤者送往大连大学中山附属医院救治，10时30分左右，娄汉敏经医院抢救无效死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，大乾劳务公司已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一）直接原因

娄汉敏，为观看能否进行脚手架拆卸作业，独自一人沿着主控楼二层南侧楼梯平台临边护角板上行走时，未采取任何安全防护措施，加之雨后积水，护角板滑动，身体失去平衡，发生坠落，导致事故发生。

（二）间接原因

大乾劳务公司未建立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；对一线员工防高空坠落等安全培训教育不到位；对从业人员安全管理不够到位，未能有效阻止娄汉敏违反《现场安全管理制度》规定，擅自到主控楼二层楼梯平台观看能否进行拆卸脚手架作业行为。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

大乾劳务公司，未建立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员”的规定；对一线员工防高空坠落等安全培训教育不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识”的规定；《现场安全管理制度》落实不到位，未能有效阻止娄汉敏违规擅自到主控楼二层楼梯平台发生事故，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予罚款人民币20万元处理。

（二）免于责任追究人员

娄汉敏，没有听从班长指挥，独自一人沿着主控楼二层南侧楼梯平台临边护角板上行走，违反《现场安全管理制度》第6条“进入现场的作业人员，必须听从班长及现场管理人员的管理指挥，要在指定的区域内作业，未经许可不得擅自进入非作业区域”的规定，对事故发生负有责任。因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

韩广柱，大乾劳务公司法人代表、总经理，大乾劳务公司安全生产工作第一责任人，对公司存在的未建立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；对一线员工防高空坠落等安全培训教育不到位；对从业人员安全管理不够到位，未能有效阻止娄汉敏违反《现场安全管理制度》规定，擅自到主控楼二层楼梯平台观看能否进行拆卸脚手架作业的行为督促检查不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条1款“建立、健全本单位安全生产责任制”、3款“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”、5款“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”之规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款的规定，建议给予韩广柱按照上年度收入30%的罚款，即人民币26100元。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

姚礼军，大乾劳务公司项目负责人，没有履行好《公司项目经理（负责人）安全生产岗位责任制》第四条“对进场人员进行安全规章制度和安全操作规程教育”的职责规定，现场管理不严，对娄汉敏教育管理不到位，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议大乾劳务公司依据本单位相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后45日内，将处理及处罚情况报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

1.大乾劳务公司立即停止项目施工作业，聘请第三方有资质的评价机构对施工现场脚手架作业和劳务作业内容进行安全评估，对评估报告提出的问题和隐患，严格按照有关规定逐项逐条落实整改，经主管部门验收合格后方可重新组织施工，做到隐患不消除不生产、风险管控措施不到位不施工。

2.大乾劳务公司立即对现场施工作业人员开展事故警示教育和安全培训，分析事故原因，制定防范措施，堵塞事故漏洞。组织施工人员对脚手架拆卸、高空作业等规范标准进行培训，严格规范施工作业安全标准，督促现场施工人员提高事故防范意识。

3.大乾劳务公司要落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理机构和责任制，明确每个人的安全生产责任。集中组织开展查隐患、纠违章安全生产大检查活动，项目部要至上而下班组、个人对岗位责任制落实、规章制度执行、风险管控等工作开展情况，要查实隐患、查准问题，建立风险隐患排查台账，采取有力管控措施，及时整改消除事故隐患。

4.大乾劳务公司聘请第三方有资质的评价机构开展职业健康安全管理体系认证工作，企业要运用职业健康安全管理体系规范安全生产工作，严格落实施工作业规范标准要求，消除各类事故隐患。

5.大乾劳务公司要按照规定编制生产安全事故应急预案并备案，组织员工开展预案培训和演练，对一线员工开展应急知识和避险自救、互救技能等应急培训，让员工在工作岗位中学会规避风险，有效应对事故险情

大连大乾工程劳务有限公司有“8.15”
高处坠落一般事故调查组
2017年12月15日

打印 关闭

上一篇： 瓦房店轴承股份有限公司“6•24”一般机械伤害事故调查报告
下一篇： 关于核销“11•5”渔业船舶事故的公告