关于民治街道龙塘社区部九窝“2·23”汽修作业起重伤害事故的调查报告

来源：龙华区应急管理局　　日期：2023年04月28日

2023年2月23日19时许，民治街道龙塘社区部九窝发生一起汽修作业起重伤害事故，事故造成一人受伤，初步统计造成直接经济损失约4万元人民币。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市龙华区生产安全事故调查处理工作规范（2022年修订版）》（深龙华安办〔2022〕32号）的规定，龙华区人民政府成立了由民治街道办事处牵头的事故调查组。我街道按照

相关要求，组织街道安委办、应急管理办公室（应急管理）、综合治理办（交通安全）、民治交管所、民治交警中队、上塘派出所、党建工作办（总工会）、综合治理办（司法所）、龙塘社区工作站等部门相关人员，并邀请街道纪律检查工作委员会派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查组对本起事故调查完毕，现将事故调查报告公示如下：

一、基本情况

（一）事故场地基本情况

事故现场位于民治街道龙塘社区部九窝中铁四局工地旁闲置地块，现场共停有三辆货运汽车（粤BR2769、豫AH3109、豫P69655）和一台回铲挖掘机。事故场地靠近闲置地块内部道路，地面向道路倾斜；场地地表为不平整松散沙土地面，未进行硬化处理。

（二）涉事车辆基本情况

涉事车辆牌号为豫AH3109的重型载货专项作业车，车辆所有人：杨志鑫，品牌型号：程力威牌CLW5253JSQ3，车辆识别代号：LGHXLHKW6B7003869，发动机号码：87190999，注册日期：2011年04月18

日，发证日期：2017年12月22日，车辆年检有效期至2022年04月，强制报废期为2026年04月18日，车辆保险全部过期。

经交警部门查询，涉事车辆目前实际所有权人系杨志鑫，无相关转让、过户行为记录，也无盗抢等报警记录，尚有交通违法行为记录未处理；杨志鑫口述该车辆是其远房亲戚使用其身份证购买，并经过多次转让，转让后未到车辆管理机构进行产权过户登记。根据事故时车辆的实际使用人王唐成陈述，该车辆由其最终购买使用，但无相关购买记录资料。

（三）事故相关人员

1.邝志雄（伤者），男，40岁，湖南省桂阳县人，身份证号：43102119821116XXXX，流动补贴、换胎作业人员（个体/无资质）。在本次事故中左股骨中段骨折，左大腿软组织挫伤。根据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）第4.2.2.33条的规定，单纯股骨干骨折损失工作日为300;《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）第4.2条和附录B（表2骨折损失工作换算表），符合生产安全事故的重伤标准。

2.王唐成，男，43岁，河南省太康县人，身份证号：41272419791028XXXX，从事个体运输（豫AH3109使用人）。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2023年2月23日18时许，王唐成电话通知邝志雄到民治街道部九窝帮其拆卸豫AH3109货运车辆的左后轮。邝志雄于18时50分许到达现场开始作业，先用千斤顶将汽车后轴顶升，然后在车辆底板下放置枕木，在放置枕木过程中车身突然发生偏移，车辆左后轮压在邝志雄左大腿上。

（二）事故的应急救援

车辆使用人王唐成听到邝志雄呼救声后迅速跑至现场，发现邝志雄坐在地面，大腿被车辆左后轮压住，立即呼叫路人张亚会到现场进行协助救援。王唐成用粤BV6078将事故车辆向前顶推后，由张亚会将伤者救出。王唐成于19时26分拨打了120急救电话，120急救车辆于19时36分许到达现场，将伤者送至深圳市仁合医院进行救治。

（三）事故应急处置的评估意见

2023年2月23日21时50分许，民治街道应急指挥中心接到部九窝中铁四局工地附近发生作业受伤事故的报告，应急指挥中心立即将事故信息转送至民治街道应急管理办（应急管理）。街道应急指挥中心、应急管理办（应急管理）、龙塘社区工作站等部门工作人员陆续赶到事故现场进行应急处置，并及时将事故信息上报。本起事故应急处置措施得当，政府相关部门在事故救援过程中均正常履职，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（四）事故的善后处理情况

伤者邝志雄送至深圳仁合医院后，经初步诊断为：左股骨中段骨折，左大腿软组织挫伤。邝志雄于2023年2月23日23时许转院到深圳市龙华区人民医院接受治疗，现已出院，目前处于居家疗养过程中。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

1.将千斤顶放置在松软地面上进行起重作业，不符合千斤顶使用说明书的操作要求。

2.车辆停放场地地面坡度较大，且前轮未设置轮挡，导致车辆重心偏移时向后溜车。

3.邝志雄身体处于起重作业危险区域。

（二）间接原因

邝志雄安全意识淡薄，未落实车辆维修操作岗位安全职责。

（三）事故性质

调查组认为，本起事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般生产安全事故。

四、责任划分及处理建议

依照相关法律法规，对本起事故有关人员责任划分及处理意见如下：

（一）事故责任人员

邝志雄违反千斤顶使用说明书的要求，将千斤顶放置在松软地面上进行起重作业，且车辆停放不稳，导致溜车被压伤，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的相关规定，应对事故发生负主要责任，鉴于其在事故中身受重伤，建议免于对其进行行政处罚。

（二）政府部门的安全监管责任

对有关职能部门及责任人员在履职过程中是否存在失职的情况，建议由纪检监察部门展开调查，并按照有关规定对相关问责决定进行审批后公布实施。

五、事故防范和整改措施

建议民治街道办事处加强车辆维修行业安全生产法律、法规、行业标准的宣传和培训，切实提高车主安全意识，采取正确途径对机动车辆进行维修保养；同时，加强相关行业安全管理和巡查工作，举一反三，完善零星作业管理范围和管理模式。

民治街道龙塘社区部九窝“2·23”汽修作业

起重伤害事故调查报告组

2023年4月28日

扫一扫在手机上打开当前页

区各部门 区街道办 各区政府网站

深圳市龙华区人民政府办公室主办 网站技术维护电话：0755-23332038

备案许
粤
网
4403