关于安徽深安保安服务有限公司深圳分公司（松岗街道）“2·20”起重伤害事故的调查报告

发布时间：2023-05-15　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年2月20日，松岗街道东方社区安徽深安保安服务有限公司深圳分公司发生一起起重伤害事故，造成1人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，松岗街道成立了由街道办事处主任王旭任组长，街道应急管理办（安监）牵头，东方派出所、党建工作办（工会）等部门参与组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故单位及事故工程概况

（一）事故发生单位概况

安徽深安保安服务有限公司深圳分公司（以下称深安保安公司），统一社会信用代码：914403000846429826，成立于2013年11月28日，为有限责任公司分公司，注册地址位于深圳市宝安区松岗街道东方社区广深路松岗段143号综合楼202，法定代表人为何玲。该公司共有员工1200人，厂房面积约230㎡，一般经营项目是：安防工程的设计、安装、保养、维修；安全技术防范咨询。许可经营项目是：保安服务。

（二）事故相关单位概况

深圳市深安智慧物业管理有限公司（以下称深安智慧物业公司），统一社会信用代码：91440300MA5EMR088W，成立于2017年7月21日，为有限责任公司，注册地址位于深圳市宝安区松岗街道东方社区广深路松岗段143号综合楼201-218，法定代表人为周茂鹏。该公司共有员工4人，厂房面积约1000㎡，主要从事商业管理、物业租赁等。

（三）事故设备概况

涉事设备为深安智慧公司楼梯间的液压升降平台，由东莞市升福叉车有限公司（以下称东莞升福公司）于2020年4月安装并投入使用，由深安智慧物业公司负责日常维护和保养。涉事建筑物楼高4层，涉事设备安装在涉事建筑物内，未见有铭牌标识，涉事设备主要由工作平台、升降导向装置、层门系统、链条传动装置（每根链条配有防止断链的钢丝绳，其中1根疑似在下坠至1楼时受力拉断）、2个液压缸、液压控制装置和电气控制箱等组成，液压控制装置和电气控制箱均安装在一楼的房间内，电气控制箱的面板上设有红色指示灯。涉事设备可提升至四楼，每层的入口均安装有向外对开的层门，各层门均安装有门锁和联锁防护装置。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年2月20日10时30分许，深安保安公司员工梁辉、王长江和邓宏丽三人使用液压升降平台从公司一楼搬防暴钢叉、保安服和盾牌等货物上公司二楼仓库。10时55分许，液压升降平台在从一楼上升到二楼时，几根钢叉卡在液压升降平台和二楼缝隙之间导致液压升降平台发生卡阻故障。发生故障后，梁辉先使用撬棍和铁锤取出钢叉无果，后公司员工邱雪光看到并帮梁辉一起处理卡在缝隙内的钢叉，期间梁辉关闭平台二楼层门，并多次点击二楼控制器的“1楼”按键。11时18分，当梁辉再次进入液压升降平台内时，液压升降平台发生下坠，导致梁辉连同平台一起坠落至一楼地面受伤。

经查：

1.涉事液压升降平台长约1.96米，宽约1.61米，二楼离地高约4.5m，在平台的三个侧面均设有高约2m的防护网。该升降平台在投入使用前，深安智慧公司委托负责安装的东莞升福公司在防护网上制定并悬挂了“禁止载人”标志牌、限重警示牌和《提升式升降平台安全操作规则》。

2.《提升式升降平台安全操作规则》第1条规定：操作人员需培训上岗，非专业人员不得随意拆装电器和液压系统。第13条规定：升降机运行异常或货厢卡住，请立即按下急停按钮并关闭电箱电源，禁止按下降按钮，及时联系专业维修人员排除故障。在液压升降平台在二楼发生卡阻故障后，梁辉多次点击“1楼”按键，并冒险进入液压升降平台内，违反升降平台的操作规则要求，属违章冒险作业。

3.梁辉在液压升降平台发生卡阻故障后，未告知出租及物业管理方深安智慧物业公司联系专业维修人员，而私自使用铁棍和铁锤等工具会同工友进入液压升降平台内排除故障。

4.出租及物业管理方深安智慧物业公司与深安保安公司签订了专门的《房屋出租安全协议》，协议明确了各自的安全生产管理职责。

5.经广东省质量监督机械检验站现场勘查鉴定，出具鉴定意见如下：事发时，工作平台发生卡阻，涉事人员违规点击二楼控制器的“1楼”按键，而长时间未点击急停按键，使液压控制装置的电磁阀通电，长时间（约34S）处于回油状态，最终导致工作平台失去两个液压缸的支撑，当工作平台的卡阻点消除瞬间，未采取防坠落措施的伤者和货物随工作平台一起坠下，引发本次事故。

6.深安保安公司主要负责人何玲履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并制止本单位员工在未采取相应安全防护措施的情况下违章冒险进入液压升降平台内排除平台卡阻故障的行为。

（二）事故救援情况

事故发生后，深安保安公司员工邱雪光立即呼救，办公室同事相继出来查看情况，随后公司员工杨平拨打120急救电话，医生到场后将梁辉从液压升降平台抬上救护车送至深圳市宝安区松岗人民医院救治。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

本起事故造成1人受伤。伤者梁辉，男，50岁，安徽人。经松岗人民医院诊断：1.多发伤：1.1钝性胸部损伤；1.2闭合性躯干、肢体损伤。2.损伤并发症：2.1失血性休克。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）及《事故伤害损

失工作日标准》（GB/T15499-1995）的规定，本次事故按照伤者伤情核定损失600个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成的经济损失情况

截至2023年3月29日，本起事故造成直接经济损失为人民币230000元，主要是伤者梁辉的医疗费用。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

深安保安公司员工梁辉安全意识淡薄，在未采取相应安全防护措施的情况下违章冒险进入液压升降平台内排除平台卡阻故障，当液压升降平台的卡阻点消除瞬间，梁辉和货物随工作平台一起坠落至一楼，导致事故发生。

（二）造成事故的间接原因

深安保安公司主要负责人何玲履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除本单位员工违章冒险作业的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，安徽深安保安服务有限公司深圳分公司（松岗街道）“2·20”起重伤害事故是一起因公司主要负责人履行安全生产管理职责不到位，员工违章冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）深安保安公司主要负责人何玲履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除本单位员工违章冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对事故发生负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）深安保安公司员工梁辉安全意识淡薄，违反液压升降平台的操作规则要求冒险进入平台内排除卡阻故障，当平台的卡阻点消除瞬间和货物随平台一起坠落至一楼受伤。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，应对本起事故发生负直接责任。鉴于其仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和财产损失，危害后果较为轻微，建议由深安保安公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分后，不予行政处罚。

六、防范和整改措施

（一）深安保安公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，加强员工的安全教育和培训，确保全员切实掌握本岗位的安全防护知识和技能，杜绝违章违规作业，防止类似事故再次发生。

（二）深安保安公司主要负责人要认真履行法定安全生产管理职责，认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除各类生产安全事故隐患。

（三）深安智慧物业公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，加强对物业范围内各类设施设备的安全使用管理和维修维护保养，及时发现并消除各类生产安全事故隐患。

（四）街道相关部门应以此为鉴，加大安全生产宣传教育，防范此类事故的再次发生。

关于我们 · 版权保护 · 网站地图 · 执法监督

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务