索引号:	113710030045278033/2025-11918	发布单位:	威海市文登区应急管理局
公开方式:	主动公开	成文日期:	2025-10-20
有效性/截止日期：	有效		

威海文登文登市富源水产品加工厂“5•24”一般事故调查报告

发布日期：2025-10-20 17:31　访问次数:130　信息来源：威海市文登区应急管理局　字号：[

2025年5月24日9时许，文登市富源水产品加工厂发生一起亡人事故，事故造成2人死亡，直接经济损失约

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山故报告和调查处理办法》（省政府令第236号，2022年4月25日经山东省人民政府令第349号修订）等有关法律登区人民政府于2025年5月26日成立了由区应急管理局、区总工会、市公安局文登分局、区海洋发展局、区人障局、张家产镇人民政府组成的威海文登文登市富源水产品加工厂“5·24”一般事故事故调查组（以下简称调查区纪委监委机关、区检察院派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调析、反复论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，并对有关责任单位、责任人议，总结了事故教训，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，威海文登文登市富源水产品加工厂“5·24”一般事故是一起因作业人员违规作业和盲目施救造全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

文登市富源水产品加工厂（以下简称富源水产），统一社会信用代码：91371081L2×××××××××；××（1）；成立时间：2009年8月19日；注册资本：叁佰万元整；住所：山东省威海市文登区张家产镇×××形式：个人独资企业；经营范围：速冻食品的生产、销售，普通货运。公司现有员工20余人，主要从事水产品公司法人蔡××（1）不参与公司经营管理，实际控制人为蔡××（2）。

（二）事故发生单位安全管理情况

富源水产安全生产管理工作由经理王××（1）负责。该公司制定有《安全生产标准化管理制度汇编》，生产管理组织框架及各专项安全生产管理制度；制定有《全员安全生产责任清单》《安全操作规程》，明确了

的安全生产具体职责及各类设备的具体安全生产操作规程；制定有《2025年度安全教育培训计划》《生产安全
《2025年度应急预案演练计划》，至事故发生前，按计划对员工开展了教育培训4次，事故现场处置演练2次。

（三）事故现场情况

发生事故的污水池位于富源水产厂区西南角，该污水池分隔成四个长3米、宽3米、深约2.3米的小分级沉水产品产生的污水通过管道从该污水池北侧流入，经过分级沉淀后，向西由污水管道流入污水管网。事故发生内。事故发生时污水池内积水深度约45厘米。

（四）事故发生经过

因富源水产厂区西院南侧的污水池内排水管道阻塞导致无法正常排水，5月23日晚，蔡××（2）通知富源张××，第二天早上如机械疏通没有效果，就进入污水池进行人工疏通。5月24日7时54分，蔡××（2）安排水池进行机械疏通。但经过两轮机械疏通作业后，污水池仍无法正常排水（两轮作业后，污水池剩余积水深度机械疏通作业过程中，污水池底部淤泥被翻起、搅动，使淤泥中硫化氢等有毒气体逸出扩散。9时2分，张××水池人工疏通排水管道，工人刘××、王××（2）在污水池外协助，蔡××（2）、王××（1）在外围指挥入污水池后不到一分钟，倒在池内，王××（1）、王××（2）看见张××倒地后立即进入池内施救，9时3分×（1）、王××（2）托举到污水池外，但王××（1）、王××（2）均晕倒在污水池里。蔡××（2）发现紧安排刘××到厂区内喊人，同时自己进入污水池施救，随即也倒在池内。9时6分，车间工人尚××赶到现场亦晕倒。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年5月24日9时5分，110指挥中心接到富源水产员工侯××电话报警。9时6分，119救援指挥中心接到信息，称“富源水产有四名员工被困”。9时13分，张家产镇人大主席陈××（分管安全生产工作）接到119救立即赶到事故现场组织救援及现场处置，事故信息经核实后向镇领导及文登区应急管理局进行了报告。文登区电话报告后第一时间安排工作人员赶赴现场了解事故基本情况、指导现场救援工作，并将了解到的事故基本情政府、威海市应急管理局进行了电话报告及多次书面续报。

（二）事故现场应急处置情况

9时5分，110指挥中心接到报警后立即安排张家产派出所民警出警，张家产派出所收到110指挥中心指令后故现场维持现场秩序，并疏通了车辆通道。110指挥中心接到报警后同步启动了与119救援指挥中心、120急救机制。119救援指挥中心第一时间安排现代路消防救援站出警，消防救援人员到达现场后，于9分钟内将4名伤急救指挥中心先后调派四辆救护车赶往现场，伤者被消防人员救出后，立即转运至威海市中心医院抢救。文登到事故报告后，立即启动应急响应，组织人员做好医疗救治和家属安抚工作。事故发生后，区政府主要领导及到事故现场指导现场救援和各项善后工作。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，文登区委、区政府及张家产镇党委、政府高度重视事故处置工作，迅速启动应急响应，第一伤员。事发后，富源水产现场员工能够及时拨打救援电话，但因实际控制人及安全生产负责人昏迷，张家产镇前往现场组织救援并赶往医院核实人员伤亡情况，事故信息核查慢、上报时间长。应急管理、公安、消防、卫到报告后反应迅速，全力组织做好事故处置各项工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. 违规作业。作业人员张××进入污水池开展疏通作业前未进行强制通风和有毒气体检测，未佩戴安全时检测有毒气体浓度。

2. 盲目施救。王××（1）、王××（2）等人未采取安全防护措施即进入污水池施救，导致事故伤亡人

（二）间接原因分析

一是企业主体责任未有效落实。近两年内企业未开展涵盖有毒气体中毒应急知识、避险逃生技能等方面的在计划对污水池开展清污作业后，未按照有关规定和公司制度对危险作业活动进行安全风险辨识，未辨识出污并积聚有毒有害气体的风险。近两年内企业未组织有毒气体中毒等专项应急演练，员工不熟悉有毒气体中毒事和避险逃生技能，在面对突发状况时未能科学正确处置，盲目施救，造成伤亡扩大。

二是部门、属地监管存在盲区。行业主管部门落实行业安全生产监管责任不到位，未对水产品加工企业危工作统筹谋划。属地政府组织开展四类危险作业安全专项整治不具体、不全面，未发现企业危险作业辨识存在

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（2人）

1. 王××（1），男，富源水产经理、安全管理人员，在发现张X辉晕倒在污水池后，未佩戴安全防护救，自身中毒晕倒。未组织开展有毒气体中毒应急演练及有毒气体中毒应急知识、避险逃生技能的安全生产培员不熟悉事故应急处置措施，对事故发生负有管理责任。因其在事故中死亡，不予追究。

2. 王××（2），男，富源水产工人，在发现张××晕倒在污水池后，未佩戴安全防护装备盲目进入施倒，对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，不予追究。

（二）建议企业自行处理的责任人员（2人）

1. 张××，男，富源水产兼职维修工，在未对污水池先进行强制通风、再进行气体检测，未佩戴安全下，盲目进入污水池，对事故发生负有直接责任。建议由富源水产依据公司规章制度处理。

2. 尚××，男，富源水产车间工人，发现工友中毒晕倒后，未佩戴安全防护装备盲目施救，对事故发生建议由富源水产依据公司规章制度处理。

（三）建议给予行政处罚的责任人员（2人）

1. 蔡××（2），男，富源水产实际控制人，负责公司全面工作。在计划对污水池开展清污作业后，未按司制度对危险作业活动进行风险辨识，未辨识出污水池中可能产生并积聚有毒有害气体的风险，导致作业过控，对事故发生负有管理责任。建议由文登区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一蔡××（2）2024年度年收入40%罚款的行政处罚。

2. 蔡××（1），男，富源水产法定代表人，未依法落实生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，对任。建议由文登区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予蔡××（1入40%罚款的行政处罚。

（四）建议给予党纪政务处分和组织处理的人员（5人）

1. 邹×，男，文登区张家产镇应急安全中心副主任（主持工作），富源水产品加工厂所在网格的安全生产网的网格内企业危险作业风险识别工作存在疏漏，未对企业危险作业安全管理制度、应急演练等进行有效监督指生产主体责任落实情况失察失管，对事故发生负有直接监管责任。建议移交区纪委监委依规依纪处理。

2. 陈××，男，文登区张家产镇人大主席，分管安全生产工作。未有效组织推动全镇危险作业安全专项整治要负责人在事故中昏迷不能及时上报信息情况应对不及时，事故信息核实慢、上报时间长，对安全生产网格员导监督不到位，在危险作业高风险环节的监管链条中履行领导责任不到位。对事故发生负有领导责任。建议移规依纪处理。

3. 于××，男，文登区张家产镇党委副书记、镇长。履行属地监管第一责任人职责不到位，对辖区内安全生位问题失管失察。对事故发生负有领导责任。建议移交区纪委监委依规依纪处理。

4. 徐××，男，文登区海洋发展局产业规划与推进科负责人。未将水产品加工行业安全生产工作纳入科室整产品加工行业企业危险作业底数摸排、风险辨识管控工作组织推进不力，对水产品加工行业企业高风险作业环不到位，监管工作中存在缺位，对事故的发生负有行业直接监管责任。建议移交区纪委监委依规依纪处理。

5. 刘×，男，文登区海洋发展局党组成员、副局长。2025年4月开始分管海洋发展局产业规划与推进科，分工水产品加工行业企业危险作业风险防控工作统筹部署，对分管的业务科室履行行业安全监管职责情况指导监督的发生负有领导责任。建议移交区纪委监委依规依纪处理。

（三）对责任单位的处理建议

1. 富源水产。安全风险辨识不到位。在计划对污水池展开清污作业后，未按照有关规定和公司制度进行安全识出污水池中可能产生并积聚有毒有害气体的风险，导致作业过程中安全风险失管失控，对事故发生负有管理登区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条及《生产安全事故罚款处罚规定》（应号）第十四条第三项的规定，给予富源水产70万元以上100万元以下罚款的行政处罚。

2. 张家产镇人民政府。未严格落实上级关于危险作业安全监管的决策部署，对企业主要负责人在事故中昏迷息情况应对不及时，事故信息核实慢、上报时间长，对辖区内水产品加工企业危险作业风险防控工作统筹推进四类危险作业安全专项整治未做到全覆盖，对企业危险作业辨识盲区失察失管，落实安全生产属地管理责任不文登区政府作出书面检查。

3. 文登区海洋发展局。未严格落实威海市文登区人民政府安全生产委员会《关于印发〈威海市文登区安全工〉的通知》（威文安发〔2021〕10号）要求，及时将水产品加工行业企业纳入安全生产监管职责范围，对水险作业风险防控工作未进行统筹谋划并认真组织推进，落实行业安全生产监管责任不到位。责成其向文登区查。

五、事故主要教训

一是危险作业风险管控存在缺陷。富源水产虽制定了《安全生产标准化管理制度汇编》《年度隐患排查治制度，但在实际执行中，对危险作业活动的安全管理存在缺陷。在计划对污水池开展清污作业前，未排查出污体中毒的事故隐患，未按照规定和制度进行安全风险辨识，未识别出污水池可能产生并积聚有毒有害气体的风安全管理体系在风险管控层面的漏洞，未能有效建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

二是应急演练与培训存在漏项。企业近两年内未针对有毒气体中毒事故开展应急演练，也未组织相关应急技能的培训活动。员工在面对突发的有毒气体中毒事故时，缺乏必要的应急处置知识和技能，不熟悉正确的施目施救，造成伤亡人数扩大。反映出企业对应急演练与培训工作的重视程度不足，应急演练和培训流于形式，工的应急处置能力和安全意识。

三是部门、属地监管职责履行不到位。张家产镇政府近半年来对四项专项作业安全风险防控工作研究部署真落实突发事件信息报送相关规定，未组织开展专项检查，导致企业风险辨识、作业审批、应急防护等关键洞。海洋发展局未将水产品加工行业纳入安全生产监管职责范围，近半年未研究、部署该行业安全生产工作，管制度，未组织开展行业安全培训和执法检查，使企业处于监管盲区。相关监管人员对企业存在的危险作业面、应急演练缺失等问题失察失管，未能有效履行监管职责。

六、事故整改和防范措施

一是强化企业安全生产主体责任。各类生产经营单位要完善安全管理体系，明确各岗位安全职责，加强对安全管理。在进行各类危险作业前，严格按照规定进行安全风险辨识，制定详细的作业方案和安全措施，经审应急演练与培训工作，根据自身行业特点及政策法规要求，制定科学合理的应急演练计划，针对有毒气体中毒期组织综合应急演练及专项应急演练。加强应急知识和避险逃生技能的培训，确保员工熟悉事故应急处置措施救方法。

二是提升企业应急处置能力。各类生产经营单位要建立应急物资储备制度，配备必要的安全防护装备和应定期进行检查和维护，确保其完好有效。要结合自身生产特点和实际情况，针对危险作业、有毒有害气体等关险点，制定详细的应急演练方案，并鼓励员工积极参与演练，对演练中表现优秀员工给予表彰或奖励。

三是加强安全教育培训。企业要结合自身实际情况，制定个性化的安全教育培训计划，将危险作业、有毒应急处置、事故报送等知识作为重点培训内容。采用案例分析、现场演示、模拟演练等多种培训方式，提高员训效果。建立培训考核机制，对培训效果进行评估，确保员工真正掌握所学知识和技能。行业监管部门要组织行业安全培训，采取邀请专家授课等形式，讲解行业安全风险、法律法规、应急处置等知识，通过培训提高企安全管理人员和从业人员的安全意识和业务水平。

四是落实属地监管责任。各镇街要将辖区内水产品加工企业的危险作业纳入属地安全生产重点监管范围，议研究安全风险防控工作，组织开展专项检查，建立健全监管台账，全面掌握企业安全生产情况，对发现的改，形成长效监管机制。同时组织相关业务人员加强对安全生产法律法规的学习，提升事故报送的质量和速度

五是加强行业主管部门隐患排查治理力度。各行业领域主管部门要按照“三管三必须”要求，明确重点行产监管职责，将其纳入年度工作计划，制定针对性的监管制度和标准。加强对行业企业的安全培训和执法检查安全培训及专项执法检查，督促企业落实安全风险辨识、隐患排查、教育培训等主体责任，消除监管盲区。

扫一扫在手机打开当前页

版权所有© 威海市文登区人民政府 文登政府网版权所有，未经协议授权，禁止下载使用
Email: wddz@wh.shandong.cn 区大数据中心联系电话: 0631-8483018
政府网站标识码：3710810005 鲁ICP备14015265号-1 鲁公网安备 37108102000067号 | 网站地图
党政机关 政府网站找错