龙岗区龙岗街道梅园大厦“7·15”一般高处坠落死亡事故调查报告

2024年7月15日15时10分许，位于深圳市龙岗区龙岗街道梅园路58号的梅园大厦发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失127.7万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由市市场监督管理局龙岗监管局、区住房建设局、区总工会、龙岗公安分局、龙岗街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗区龙岗街道梅园大厦“7·15”一般高处坠落死亡事故是一起因杨创雄安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，林荣汉违章作业造成的生产安全责任事故[1]。

---

［1］《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人

一、基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：电梯设备销售安装；电梯采购单位：深圳市梅园实业发展有限公司；电梯销售及安装人：杨创雄；包工头：陈钊杰。

深圳市梅园实业发展有限公司需要更换梅园大厦两台电梯，杨创雄（原电梯维保人员）得知此消息后，便与深圳市梅园实业发展有限公司老板纪圳烽进行协商。经商议后，杨创雄便联系广东台菱电梯有限公司，并向其采购了两台电梯，采购价格为14.62万元，价格不包括安装费和运费。采购两台电梯后，杨创雄以广东台菱电梯有限公司名义出售给深圳市梅园实业发展有限公司并签订《电梯设备销售安装合同》，合同价格23万元，合同约定：电梯必须由广东台菱电梯有限公司或广东台菱电梯有限公司授权人负责安装、维保，并向当地技术监督局办理安装进场前的报装施工的手续及安装完工后的报检手续，深圳市梅园实业发展有限公司应当与广东台菱电梯有限公司或者广东台菱电梯有限公司同意的电梯安装单位签订《电（扶）梯设备安装合同》。

杨创雄借用深圳市深天粤电梯有限公司电梯安装资质，同时取得广东台菱电梯有限公司出具的委托深圳市深天粤电梯有限公司安装电梯委托书，通过市市场监督管理局网站申报了电梯安装备案，并获取了由市市场监督管理局龙岗监管局下发的《深圳

以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

市特种设备安装改造大修告知书》。取得告知书后，杨创雄自己组织工人安装电梯，将电梯安装工程的劳务发包给电梯安装包工头陈钊杰，双方口头约定由陈钊杰负责电梯劳务安装，事发前杨创雄已预支付5000元劳务费。陈钊杰临时聘用电梯安装工林荣汉和罗海岸安装电梯。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳市梅园实业发展有限公司成立于2001年4月17日；法定代表人：纪圳烽；统一社会信用代码：91440300728541045A；注册地址：深圳市龙岗区梅园路58号梅园大厦1-3楼；经营范围：投资兴办实业、建筑材料、装饰材料、物业管理、物业租赁等。

2.深圳市深天粤电梯有限公司成立于2009年8月21日；法定代表人：陈锦池；统一社会信用代码：9144030069395233 7X；注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区龙湖新村三巷12号103；经营范围：电梯的购销、安装及维修等。取得了《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装，有效期至2027年4月29日。

3.杨创雄，男，汉族，51岁，广东汕头人，系电梯购买组织者和电梯安装承揽人。

4.陈钊杰，男，汉族，49岁，广东云浮人，系电梯安装包工头，负责组织电梯安装的劳务作业。

5.纪圳烽，男，汉族，40岁，中国香港人，系深圳市梅园

实业发展有限公司法定代表人，负责电梯采购工作。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2024 年 7 月 15 日 14 时 30 分许，林荣汉和罗海岸午休后继续到梅园大厦进行电梯安装施工，罗海岸独自一人进入电梯井内站在轿厢架上，操控电动葫芦将轿厢架升至 6 楼，使用冲击钻在 6 楼电梯井的墙壁上钻电梯主机支架安装孔。15 时许，林荣汉将罗海岸换下，自己站在轿厢架上在 6 楼电梯井的墙壁上继续钻安装孔。15 时 10 分许，连接轿厢架的钢丝绳绳夹松脱，林荣汉跟随轿厢架一起掉落至负 1 层电梯井内死亡（坠落高度约 24.5m）。



（二）应急救援处置情况

事故发生后，罗海岸见状跑到负 1 层电梯井内查看情况，发现林荣汉躺在轿厢内，头部流血，电动葫芦压在林荣汉的肚子上，立即拨打电话向陈钊杰报告事故情况，并跑到 1 楼前台，前台工

作人员了解情况后将事故报告给梅园大厦管理人员，梅园大厦管理人员拨打了120急救电话和110报警电话。120急救医生到场后立即对林荣汉进行急救，后经抢救无效现场宣布林荣汉死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、市市场监督管理局龙岗监管局、龙岗街道办、消防救援队、龙岗派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者林荣汉，男，汉族，62岁，广东云浮人，系陈钊杰临聘电梯安装工人，购买了意外险。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失127.7万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金及其他费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、调查情况

（一）施工情况。2024年7月7日电梯运至梅园大厦；7月9日林荣汉进场施工，开始搬运电梯安装材料；7月10日林荣汉和罗海岸放线定位；7月11日至15日林荣汉和罗海岸开始

安装电梯导轨、轿厢架；7 月 12 日，安装电动葫芦和钢丝绳吊住电梯轿厢架。

（二）涉事电梯情况。涉事电梯为台菱牌电梯，属曳引式电梯，轿厢宽 1.5 米，深 1.55 米，高 2.4 米，设计为无机房电梯，主机准备安装在 6 层电梯井墙壁上。经调查，电梯轿厢架已安装完毕，轿厢架顶部铺设 2 块脚手板，脚手板与轿厢架顶部横梁使用螺丝固定，2 块脚手板之间使用木板铺平，施工人员将轿厢架作为升降移动作业平台使用。





（三）轿厢架固定情况。梅园大厦原电梯井顶部设置有机房，机房为独立房间，机房与电梯井采用现浇混凝土隔板分隔。混凝土隔板开孔洞，洞口长约 10 厘米，宽约 10 厘米，洞口上放置直径约 50 厘米的铁棒作为轿厢架的悬挂点，铁棒与轿厢架通过电动葫芦相连接，电动葫芦上悬挂点通过钢丝绳悬挂在铁棒上，钢

丝绳首尾两端用 2 个钢丝绳夹固定，下悬挂点通过铁索链与新装轿厢架连接，施工人员通过操控电动葫芦控制轿厢架的上升或下降。经调查，下悬挂点通过铁索链与新装轿厢架连接完好，上悬挂点悬挂在铁棒上的钢丝绳无断裂，并和电动葫芦及轿厢架一起掉落至负 1 层电梯井内，可以判定上悬挂点悬挂在铁棒上的钢丝绳从 2 个钢丝绳夹脱出。





（四）电动葫芦情况。电动葫芦的铭牌显示：型号 DHS，最大荷载 3 吨，起升高度为 12m，起升速度 110cm/min，生产日期为 2023 年 2 月，电动葫芦张贴了产品合格证。经调查，电动葫芦吊钩完好无破损。



（五）钢丝绳夹情况。钢丝绳夹材质为铁质，紧固钢丝绳器具由U型螺栓、压板、螺母组成。钢丝绳固定方法是：将钢丝绳首尾两端穿过U型螺栓，然后放入压板和螺母，再将螺母锁紧到规定的力矩。根据《钢丝绳夹》（GB/T5976-2006）要求，钢丝绳公称直径≤18mm，最少设置3个钢丝绳夹。经调查，现场发现两个钢丝绳夹，钢丝绳夹螺母松动。



（六）无机房电梯安装工序。根据广东台菱电梯有限公司提供的无机房电梯安装说明书，电梯安装工序：做好开工前准备工作→材料进场→搭设作业平台（脚手架），电梯井顶部设置临时垂直生命绳→搭设样板架、导轨支架→安装缓冲器→导轨安装→承重梁及主机测量安装→门厅踏板安装→门、门套→厅门安装→门锁安装→轿厢安装→对重架安装→钢丝绳安装→限速器安装→轿底随行电缆安装→限位、极限、减速等开关安装→控制屏安装→电气安装→调试验收。经调查，作业现场未搭设作业平台进行电梯安装作业。

（七）安全防护设施和劳动防护用品情况。作业现场未设置临时作业平台和临时生命绳。

（八）施工管理情况。杨创雄未组织制定电梯安装施工方案；未组织施工人员进行安全教育培训和安全技术交底；施工现场无管理人员进行监督和指导工作。

（九）安全管理情况。杨创雄未建立健全安全管理制度，安全生产资金投入不足，未组织搭设临时作业平台和设置临时生命绳，不具备安全生产条件。

（十）司法鉴定情况。2024 年 7 月 30 日，深圳市公安局龙岗分局龙岗派出所委托广东中一司法鉴定中心对林荣汉死亡原因进行鉴定。2024 年 8 月 27 日，广东中一司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：林荣汉系高坠致颅脑、胸腹腔多发

脏器损伤而死亡。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

1.钢丝绳夹设置数量不够，悬挂轿厢架的环链电动葫芦上悬挂点钢丝绳端部固定位仅使用2个钢丝绳夹固定，不符合应使用3个钢丝绳夹固定的要求。

2.安全防护措施缺失，未在电梯井道内设置垂直生命绳。

3.未搭设作业平台，林荣汉违规使用电梯轿厢架作为移动作业平台使用。

（二）间接原因

1.杨创雄无《中华人民共和国特种设备生产许可证》资质承揽电梯安装工程。

2.杨创雄未提供生命绳；未组织搭设作业平台；未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度；未组织施工人员进行安全教育培训和安全技术交底；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未组织制定施工方案，未向施工人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和预防措施。

3.陈钊杰未按电梯安装说明书要求组织施工人员进行电梯安装施工。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗区龙岗街道梅园大厦“7·15”一般高处坠落死亡事故是一起因杨创雄安全生产主体责任不落实，安全管

理不到位，林荣汉违章作业而导致的生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

（一）杨创雄无资质承揽电梯安装工程；未提供生命绳；未组织搭设作业平台；未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度；未组织施工人员进行安全教育培训和安全技术交底；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未组织制定施工方案，未向施工人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和预防措施，对事故发生负有责任。其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（二）陈钊杰未按安全管理规定组织施工人员进行电梯安装施工，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定[2]，建议由龙岗区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定对其进行处罚[3]。

七、发现的其他问题及处理建议

（一）深圳市梅园实业发展有限公司未与广东台菱电梯有限公司同意的电梯安装单位签订《电（扶）梯设备安装合同》，未及时发现杨创雄无资质组织电梯安装工程，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[4]。建议由龙

---

［2］《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条:生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的。

［3］《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条:生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的。

［4］《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，

岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定对深圳市梅园实业发展有限公司和纪圳烽进行处罚[5]。

（二）深圳市深天粤电梯有限公司涉嫌违规出借《中华人民共和国特种设备生产许可证》资质进行电梯安装备案，建议由市市场监督管理局龙岗监管局根据相关管理规定和办法进行立案调查处理。

八、监管部门履职情况

（一）市市场监督管理局龙岗监管局履职情况。根据近三年市市场监管局下发的特种设备常规监督检查计划，深圳市深天粤电梯有限公司被列入2024年度检查计划。2024年3月15日，龙岗监管局特设科根据检查计划，对该公司按照《特种设备生产单位常规监督检查项目表》规定的检查项目开展执法检查。发现的问题包括：缺1名技术人员及项目负责人；缺2名持证作业人员；抽查31104416920230602电梯安装档案，缺档案目录、施工记录、竣工移交记录；缺一名维保人员在职佐证材料。市市场监督管理局龙岗监管局依法要求该公司限期进行整改，其后该公司提交了整改材料。

根据近三年市市场监管局下发的特种设备常规监督检查计划，梅园大厦被拆除的原电梯被列入2022年、2023年年度监督

发现安全问题的，应当及时督促整改。

［5］《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

检查计划，登记的电梯使用管理人为纪梅镇。2022 年 8 月 23 日、2023 年 6 月 15 日，市市场监督管理局龙岗监管局龙岗监管所根据检查计划，按照相关规定对该电梯开展执法检查，检查结果为合格。2023 年 8 月 23 日，龙岗监管所召开特种设备落实安全主体责任宣贯会并通知“纪梅镇”参会或安排工作人员参会，扫码签到记录显示安全管理员参加当天宣贯会。

（二）龙岗街道办事处履职情况。龙岗街道办事处一直以来积极配合市场监管部门开展特种设备安全监管工作，并通过街道安委会履行综合监管职能。2024 年 3 月 22 日，龙岗街道安委会印发《龙岗街道安全生产治本攻坚三年行动实施（2024-2026）》，4 月 9 日组织召开会议专题部署推动相关工作。方案要求街道安委会各成员单位按职责分工，各社区按属地组织实施好特种设备的维保、风险监测工作：**一是**更新技术装备。加强违规生产销售、不合格产品的治理，加快推进老旧电梯等特种设备装置的改造提升工作；**二是**提升城市安全风险监测预警能力。聚焦特种设备、建筑施工等重点领域，构建充分结合、协调联动的城市安全风险监测预警体系，有效保障城市安全运行。

2024 年以来，龙岗街道办事处收到小散工程及零星作业备案申请 4274 宗，通过小散工程及零星作业备案共 2831 宗。1 月 1 日至 7 月 14 日，龙岗街道共出动 67590 人次对辖区小散工程及零星作业共开展 67480 次安全文明施工巡查，巡查期间共发现个 15059 项目存在安全隐患 18533 处，开具执法文书 15059 份督

促完成整改（其中现场整改13387份、限期整改1514份、停工整改158份）。

经调查，针对此起事故，未发现市市场监督管理局龙岗监管局和龙岗街道办事处的履职问题。

九、事故教训

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题：一是老旧电梯更换项目发包合同管理混乱，未按要求签订《电（扶）梯设备安装合同》，导致未及时发现杨创雄无资质组织电梯安装工程。二是借用他人电梯资质进行备案，无资质组织电梯安装施工。三是电梯安装作业不规范，未提供生命绳，高处作业安全带无系挂点；未组织搭设作业平台化解高坠风险。四是安全管理制度缺失，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未组织制定施工方案。五是安全教育培训缺失，未向施工人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和预防措施，作业人员不掌握安全操作技能。六是作业现场无人管理，缺乏检查和指导。七是作业人员贪图方便，未按电梯安装说明书进行电梯安装施工。八是作业人员专业技术能力不足，不掌握钢丝绳夹安全使用要求。九是现阶段老旧电梯存量较大，电梯更换需求日益剧增，电梯更换监管办法滞后。

十、事故防范措施建议

（一）深圳市梅园实业发展有限公司要立即组织人员对外包

项目进行复核。一要建立外包工程安全规章管理制度并严格执行，选择有相应施工资质和具备安全生产条件的承包商合作。二要积极主动的承担起对承包单位的安全生产统一协调、管理的职责。三要根据外包项目的特点制定安全检查计划，发现安全问题，及时督促承包单位整改。

（二）现阶段一些零散施工作业无资质或借用他人资质承揽工程的现象仍比较普遍，发包单位、施工人应转变思想观念，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》的规定，高度重视资质问题，依法取得资质证书，并在资质证书范围内承揽工程并组织施工。

（三）施工人和劳务组织者要高度重视施工作业全过程管理，特别是涉及特种设备更换、维修作业的管理，一要根据现场作业条件，采取正确的施工方法，并按要求设置安全防护设施。二要有规章制度要求，有施工方案和安全操作规程依据，有安全技术和安全管理措施的保障。三要制定有针对性的施工方案，根据施工方案对现场管理人员和作业人员进行专项教育培训和安全技术交底，确保施工人员明确现场管理的风险点、关键点和事故防范措施；四要确保安全生产资金的投入。五要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》的规定，加强安全生产管理，提高安全生产水平，确保安全生产。

（四）市市场监督管理局龙岗监管局要切实履行特种设备安全监管职责。一要做好事故警示工作，立即组织召开事故警示会。

二要举一反三，摸清底数，建立辖区内更换、维修老旧电梯台账。三要根据更换、维修老旧电梯暴露出来的监管问题，拿出实际举措，积极研究制定相应的办法。四要积极开展特种设备安全专项整治，制定下发包括电梯在内的各类专项工作方案，联合住建、属地街道等部门，持续推进电梯安全整治、查处电梯维保、更换等违规行为专项治理工作。

（五）龙岗街道办事处要严格落实街道属地管理责任，做好巡查工作。一是对接市监部门，建立台账。二要联合市监部门开展电梯维保、更换安装的专项整治。三要形成机制，配合市监部门的日常监管，日常检查中发现电梯安装、维修及更换活动存在重大隐患的，要第一时间向市监部门报告，形成监管合力。