广西东正木业有限公司“3.21”机械伤害事故调查报告

2020-05-25 11:15 来源：广西东正木业有限公司“3·21”机械伤害事故调查组

2020年3月21日6时许，广西东正木业有限公司B线锅炉工段1号上料皮带输送机发生一起机械伤害事故成一人死亡。

事故发生后，扶绥县委、县政府高度重视，县领导先后作出批示，要求及时做好工亡善后事宜，开展调查处理工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，县人民政府成立了广西东正木业有限公司“3.21”机械伤害事故调查组（以下简称调查组）。调查组由行管副县长为组长，县应急局、林业局、公安局、社保局、总工会以及山圩镇政府等部门相关人员组成。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验，取证，综合分析，查明了事故发生的经过和原因，分清了事故的性质、责任，提出了事故处理意见以及事改措施建议。现将调查结果报告如下：

一、事故发生单位概况

广西东正木业有限公司成立于2002年12月19日，位于扶绥县山圩镇国道322线旁，距离山圩镇政府约3里。企业营业执照代码：91451421745114918C，有效期至2030年12月19日，全国工业产品生产许可证号：XK03-002-00028，有效期至2020年1月25日，注册资本1080万元，总投资7500万元。广西东正木业有限公司家集中密度纤维板生产、运输和销售为一体的私营企业，中密度纤维板现年生产能力为18万立方米。

广西东正木业有限公司现有员工约230人，成立了以公司总经理吴X适为组长的安全生产领导小组，配专职的安全管理人员，明确吴X适是企业安全生产的第一负责人，公司副总经理覃X森分管公司安全生产工

安全员为黄X东、潘X伟。

梁X利，男，51岁，广西上林县人，是广西安久劳务派遣有限公司宾阳分公司派遣到广西东正木业有限
的员工，于2010年2月3日到广西东正木业有限公司，一直从事热能工段锅炉上料工作。

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年3月21日早晨，广西东正木业有限公司生产线正常运行生产中，21日0：00时至8：00由丙班当值
时20分左右，在B线锅炉操作室值班的锅炉操作工何X华发现当班锅炉上料工梁X利已有十几分钟不给锅炉上
了，就用对讲机告知当班的丙班调度员黄X军。在附近的黄X军过来后，何X华向他说明了情况，黄X军就打
给梁X利，电话打通后无人接听，黄X军和何X华就出去分头寻找梁有利。不一会，何X华在1号皮带输送机的
机坑上发现检修口盖板已挪开，看见尾轮机坑里面还在运转的皮带旁边的地板上躺着梁X利。他头朝西南，
上，两手平放，身体在不停地抽搐，头上所戴的安全帽已掉落在地板上，脚边地上掉落有一把扫帚和一个
箕，地板上无血迹。何X华立即用对讲机向黄X军报告这里的情况，同时跑到皮带输送机开关板，关停1号皮
送机，然后用对讲机呼叫当班的丙班副调度员黄X。他们到现场后，何忠华和黄X军下到机坑里，把梁X利抬
来，黄X在检修口边上协助，三人一起把梁X利抬了上来，黄X军用手托着他的头部让他平躺在车间地面上。
利此时还喘气，眼睛睁开着，三人问他话，他嘴巴微动几下，但说不出话来，脸部和嘴唇都肿胀得挺严重
朵流血；他的右侧裤腰带处的上衣和裤子有破损。黄X立即用电话向安全员黄X东报告。黄X东接到报告后立
系120急救中心，考虑到梁X利伤情严重，黄X东又叫办公室主任宋X斌开车过来，先把梁X利送到山圩镇卫生
行急救。过了十分钟左右，副总经理覃X森赶到了，宋X斌和黄X东开车也到了现场，几个人把梁X利抬上车
斌开车，黄X军和黄X东随车，把梁X利送到山圩镇卫生院抢救室，该院医生立即对梁X利进行了抢救治疗，
久，医生从抢救室出来，告诉宋X斌等三人说梁X利因多脏器破裂内出血经抢救无效死亡。

2020年3月21日8：20左右，宋X斌主任用电话向扶绥县公安局山圩派出所和扶绥县应急管理局报告了该
故情况。接到报案后，县应急管理局、公安等相关部门立即赶往事故现场，开展相关工作。

事故发生后，事故发生单位广西东正木业有限公司、死者所在派遣劳务公司广西安久劳务派遣有限公
阳分公司与遇难者家属就经济赔偿、善后处理等相关事宜进行协商，达成了赔偿协议，赔偿费已支付。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成梁X利一人死亡，直接经济损失约70万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

梁X利安全生产意识淡薄，违规作业，是导致事故发生的直接原因。

经查，3月21日6时许，梁X利挪开1号皮带输送机的尾轮机坑检修口盖板，看见机坑里面地板上堆积有的从皮带输送机上掉落下来的木质燃料后，未关停皮带输送机，未告知有关人员，拿着扫帚和簸箕，从检沿爬梯进入尾轮机坑里，在狭窄的空间里清扫木质燃料。当时天气还比较冷，梁有利身上穿的衣服比较多形有些臃肿，冬装工作外套布料较厚，韧度大；清扫作业中，梁X利右身腰部衣服部分被尾轮机轴端头卷住卷的衣服勒绞他的身体，同时带动他旋转，头上安全帽甩脱，头部重重地撞到皮带输送机支架钢柱上，头部顶在了支架钢柱上，身体不能旋转，机轴继续卷着衣服，被卷的衣服勒绞力度越来越大，造成他多脏器内出血，严重受伤。直到被卷的衣服被撕断后，梁X利才脱离机轴，倒在还在运动的传送带旁边的地板上。

梁X利安全生产意识淡薄，没有深刻地意识到靠近机器运动部件进行清扫作业，极易被卷入机器受到伤不遵守公司热能工段操作规程（即：巡检、清洁设备时不能靠近运动部位及蒸汽管、热油管）以及对皮带机、平台和机坑进行维修、清理前，必须拉闸停机、有人监护等相关规定，违规进行清扫作业，造成事故有利安全生产意识淡薄，违规作业的违法行为，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.广西东正木业有限公司安全生产教育培训工作不到位。

据调查，该公司未聘请有相应资质的中介机构对员工进行规范的安全生产教育培训，仅安排本公司有理和技术人员对员工进行了三级教育培训。由于这些培训人员无相应资质，不掌握培训要领，不按相应程行教育培训，流于形式、走过场，培训效果不佳，导致部分员工安全生产意识淡薄，掌握相关岗位生产安范知识和技能不够，有时在工作中出现忽视生产安全、冒险违规操作的行为。

2.广西东正木业有限公司安全生产管理不到位。

调查了解到，该公司虽然已成立了安全生产领导小组，明确了职责，建立了安全生产管理制度和有关操作规程，但是在组织实施方面做得不到位。有关管理人员不能及时发现和制止员工的违规违章行为，生业中，员工没有切实遵守“四不伤害”原则。

(三)事故性质

调查组认定，这起事故是因广西东正木业有限公司安全生产管理和安全生产教育培训工作不到位，导工安全生产意识淡薄，违规作业造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）梁X利，广西东正木业有限公司锅炉上料工，安全生产意识淡薄，冒险违规作业，造成死亡事故反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，对这起事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故亡，建议不再追究相关责任。

（二）广西东正木业有限公司安全生产管理不到位，安全生产教育培训工作不到位，违反了《中华人和国安全生产法》第四条和第二十五条的规定，对事故发生负有间接责任。依据《中华人民共和国安全生法》第一百零九条的规定，建议由扶绥县应急管理局对该公司给予行政处罚。

（三）吴X适，广西东正木业有限公司总经理，履行对该公司的安全生产工作全面负责工作不到位，对东正木业有限公司“3.21”机械伤害事故负有领导责任，建议责成广西东正木业有限公司依据相关法律法本企业的有关管理规定给予其处罚。

六、事故防范和整改措施

为吸取血的教训，防止此类事故再次发生，广西东正木业有限公司需要进行以下安全生产整改工作:

(一)进一步完善有关安全生产管理制度和安全操作规程。

对公司现行的安全生产管理制度和安全操作规程进行整理，要做到全面、准确、明了、实用，起到保全生产的作用。

（二）认真开展安全生产教育培训工作。

聘请有相应资质的中介机构对新员工进行规范的安全生产教育培训，组织其他员工进行公司、车间和三级安全生产教育培训。教育培训工作不能流于形式，应付了事，要注意方式方法，做到扎实有效。让员实受到教育，认识到安全生产无小事，无旁观者，都是参与者，不断提高安全生产意识，掌握相关岗位安产防范知识和技能，在工作中自觉遵守有关规章制度和操作规程，做到安全生产。

（三）加强安全生产现场监管。

进一步细化、明确安全管理人员的分工和职责，不断提高安全管理人员的责任感和积极性，营造员工互相提醒、互相制止违规违章行为、保障安全生产的风气，做到生产现场安全问题全方位无遗漏有人管、管和及时管，及时发现和制止违规违章作业，杜绝违章违规行为。

（四）开展安全生产隐患排查整治工作。

组织人员对生产区进行一次安全隐患全面排查，排查时要认真辩识，善于发现以前未辩识出的安全隐点，对排查出来的安全隐患要及时整改消除。平时，要督促车间、班组履行职责，及时排查和消除各种安患，保证生产设备和生产环境处于安全状态。

（五）属地政府和行业主管部门应强化执法力度，切实加强事故多发易发领域监管。

广西东正木业有限公司“3·21”机械伤害事故调查组

2020年5月13日

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：扶绥县人民政府 承办：扶绥县人民政府办公室
桂公网安备 45142102000118　桂ICP备13002509号-1　网站标识码：4514210005
互联网违法和不良信息在线举报
中国互联网违法和不良信息举报中心