某地下空间房地产项目工程“2•23”机械伤害事故调查报告

发布日期： 2025- 09- 04 10: 07: 28 浏览次数： 156 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2025年2月23日12时许，某某地块局部地下空间房地产项目工程发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，市应急管理局立即派人前往事故现场进行勘查、取证，对相关人员进行询问，并及时向市人民政府报告事故的初步调查情况。2月25日，市应急管理局受市政府委托，牵头组织市公安局、市总工会等单位组成事故调查组，展开调查，对事故相关单位、人员进行取证及询问调查。2025年 5月15日，调查组召开事故分析会，对事故发生的原因、相关人员的责任以及处理意见等问题进行认真讨论分析，参会人员一致认为这是一起生产安全责任事故。现就查明的事故原因、性质、事故责任及相关单位提出的处理意见，形成如下事故调查报告。

一、事故项目及相关单位概况

（一）事故项目概况

某某地块局部地下空间房地产项目：建筑工程施工许可证于2025年3月6日办理；建设单位：瑞安市安鼎置地有限公司；建设规模：面积54265.09平方米；合同价格：15000万元；合同工期：2025年3月6日至2025年5月6日；施工单位：万某某建设集团有限公司；项目负责人：李某某。2025年2月19日，桩基作业人员及桩机开始进场，进行桩机调试、维修等活动。

（二）事故单位概况

万某某建设集团有限公司成立于2021年6月4日，为有限责任公司，法定代表人为林某某；注册资本伍仟零陆万元整。经营范围：许可项目:各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建设工程设计，住宅室内装饰装修，消防设施工程施工；电气安装服务,特种设备安装改造修理；建筑智能化工程施工；施工专业作业；建设工程监理（依法须经批准的项目，经关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为）。

二、事故发生经过和救援情况及监管情况

（一）事故发生经过和救援情况

2025年2月23日，负责打桩的桩基班组4人（陈某、陈某立、陈某国、陈某飞）在某某地块局部地下空间房地产项目工地里做桩机调试工作，组长陈某负责管理，陈某立负责放桩位，陈某国、陈某飞负责安装管桩。上午，陈某国、陈某飞做静压式压桩机的打桩测试，测试将管桩打到地底需要多大的液压。12时许，当将一个管桩打下去后，陈某飞用吊车将另外一根管桩吊到静压式压桩机夹桩箱里面后，陈某国和陈某飞两人在夹桩箱下面做焊接工作。过了几分钟，夹桩箱突然掉了下来，砸到陈某国头部（当时带着安全帽）时，陈某国往后面倒了过去。随即，陈某国和现场的陈某立发现陈某飞头（面部朝下）被压在夹桩箱下面。陈某立报警、拨打“120”救护电话。不久，“120”救护人员到达，救护人员现场确认陈某飞已死亡。

（二）安全生产监管情况

2025年2月23日，陈某、陈某立、陈某国、陈某飞在某某地块局部地下空间房地产项目工地里做桩机调试工作；某某地块局部地下空间房地产项目工程未办理施工许可相关手续，未正式开展施工作业。住房和城乡规划建设局未进行监管。

三、现场勘验情况

2025年3月1日下午，瑞安市应急管理局执法人员邀请浙江省建设工程质量检验站有限公司对事故技术分析。浙江省建设工程质量检验站有限公司事故技术分析专家组现场对涉事桩机进行勘察，勘察情况如下：桩机设备整体比较老旧，且液压油路系统存在严重漏油情况，保压功能不足，该桩机两油缸材料自身存在缺陷和不足，发生断裂，导致事故发生。该夹桩箱存在不规范改造情况，因无相应证明文件，无法判定该夹桩箱是否适用于该桩机设备。

另外，该桩机无维修保养资料。

四、事故造成人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡。死者陈某飞，男，1994年11月11日出生，籍贯安徽省界首市，事故造成直接经济损失186万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

桩机设备整体比较老旧，且液压油路系统存在严重漏油情况，保压功能不足，该桩机两油缸材料自身存在缺陷和不足，发生断裂，造成机械伤害死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

万某某建设集团有限公司未对桩机设备进行维修、维护等安全管理措施，没有及时消除桩机液压油路系统存在严重漏油情况、保压功能不足，两油缸材料自身存在缺陷和不足等生产安全事故隐患，间接导致桩机两油缸发生断裂，是事故发生的间接原因。

综上所述，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

万某某建设集团有限公司未对桩机设备进行维修、维护等安全管理措施，没有及时发现并消除桩机液压油路系统存在严重漏油情况、保压功能不足，两油缸材料自身存在缺陷和不足等生产安全事故隐患；该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”的规定，间接导致桩机两油缸发生断裂，是事故发生的间接原因、也是事故发生的主要原因，对事故发生负有责任。建议由瑞安市应急管理局对万某某建设集团有限公司进行行政处罚。

七、防范整改措施

（一）生产经营单位主体方面：万某某建设集团有限公司要认真学习《中华人民共和国安全生产法》，增强安全生产法治意识，严格遵守有关安全生产法律法规，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，杜绝类似事故发生。

（二）部门监管方面：瑞安市住房和城乡规划建设局要加强对此类工地内桩机调试、维修等活动的监管，同时要加大宣传和执法力度，规范工地内桩机调试、维修等活动管理。

某某地块局部地下空间房地产项目工程“2·23”机械伤害事故调查组

2025年5月15日

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

主办：瑞安市人民政府 承办：瑞安市人民政府办公室

联系方式 | 网站声明 | 隐私保护 | 网站地

网站标识码：3303810003 备案证编号：浙ICP备 06031833号-1 浙公网安备 33038102331022号

适老化
无障碍服务