惠州市博罗县应急管理局政府信息公开

索引号： 786465829/2018-00828	分类：
发布机构： 县安全生产监督管理局	成文日期： 2018-05-02
名称： 博罗县罗阳街道东江月岛平整工程“1•6”事故调查报告	
文号：	发布日期： 2018-05-02
主题词：	

博罗县罗阳街道东江月岛平整工程“1•6”事故调查报告

发布日期：2018-05-02 浏览次数：36

2018年1月6日14时许，广东中人集团建设有限公司在博罗县罗阳街道九村上头塘组地段（东江岛）进行土石方爆破作业时出现飞石，飞砸到张庆杰（女，62岁，四川达州人）、徐永龙（男，53岁，四川长安人），致使张庆杰死亡、徐永龙受伤。

事故发生后，县人民政府成立了由县人民政府、县公安局、县安全监管局、县监察局、县住建局、县总工会、县人社局、县市场监管局、县科工信局以及罗阳街道办事处等部门人员组成的博罗县罗阳街道东江月岛平整工程“1·6”事故调查组（博府办函〔2018〕9号）。经过调查人员现场调查取证，询问有关人员，现已查明事故经过和原因。事故调查情况如下:

一、事故有关生产经营单位情况

（一）事故发生单位情况

广东中人集团建设有限公司（下称中人公司），系一家在广东省工商行政管理局登记注册的有限责任公司（自然人投资或控股），《营业执照》统一社会信用代码91440000752060356C，法定代表人滕华国，经营范围：房屋建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；爆破与拆除工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；电信工程专业承包；有线广播电视网络工

设计安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；通信信息网络系统集成；爆破工程设计施工、安评估、安全监理；自有物业管理及租赁；通信及电子设备的维护；通信线路、管道维护维修，技术务；房地产项目策划、营销和开发；工程设备和材料的采购及销售；计算机信息系统集成及软件开（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限：2003年06月24日至期，登记住所：广州市天河区上元岗中成路300号大院。该公司另持有《爆破作业单位许可证》（编4400001300003），资质等级：一级；从业范围：设计施工、安全评估、安全监理；有效期至2019月28日。

（二）事故有关其它生产经营单位情况

惠州市荔浦房产开发有限公司（下称荔浦公司），系一家在博罗县市场监督管理局登记注册的也有限责任公司，《营业执照》统一社会信用代码91441322195991376J，法定代表人：谢小锋，经范围：房地产开发经营；建筑材料销售（不含商场、仓库）。（依法须经批准的项目，经相关部门准后方可开展经营活动。）；营业期限自1992年12月08日至长期，登记住所：博罗县罗阳镇九村上塘组地段2号。

惠州中特特种爆破技术工程有限公司（下称中特公司），系一家在惠州市工商行政管理局登记册的有限责任公司（自然人投资），《营业执照》统一社会信用代码914413007730845179，法定代人：戴鹰，经营范围：营业性爆破作业（设计施工、安全评估、安全监理），货运经营（危险货物输经营），矿山工程施工总承包，建筑工程施工总承包，爆破与拆除工程专业承包，爆破技术方案全咨询服务，地基与基础工程，市政与绿化工程，土石方工程，普通机械租赁（依法须经批准的项经相关部门批准后方可开展经营活动。）；营业期限自2005年04月08日至长期，登记住所：惠州龙丰街君龙雅苑A座14B。该公司另持有《爆破作业单位许可证》（编号：4400001300003），资质及：一级；从业范围：设计施工、安全评估、安全监理；有效期至2019年7月25日。

广东鸿磊爆破有限公司（下称鸿磊公司），系一家在惠州市惠城区市场监管局登记注册的有限任公司（自然人独资或控股），《营业执照》统一社会信用代码91441323686423875J，法定代表刘利兵，经营范围：爆破工程；爆破信息咨询；爆破作业设计施工、安全监理；销售：沙、石；地平整；爆破工程管理；建筑劳务分包；搬运服务；装卸服务。（以上有关爆破项目按《爆破作业立许可证》核定范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；业期限自2009年04月16日至长期，登记住所：惠州市水口镇大湖溪蓝波湾36栋102房。该公司另持有暴破作业单位许可证》（编号：4400001300122），资质等级：三级；从业范围：设计施工、安全监有效期至2019年8月1日。

惠州市安惠民爆联合有限公司（下称安惠公司），系一家在惠州市工商行政管理局登记注册的限责任公司（国有控股），《营业执照》统一社会信用代码914413006682198384，法定代表人：邓武，经营范围：民用爆破物品销售及信息咨询服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

展经营活动。）；营业期限自2007年11月13日至长期，登记住所：惠州市河南岸演达一路20号三环布城前街楼6层6A10号；该公司在博罗设立分公司。该公司另持有《民用爆破物品销售许可证》（编号：粤MB销许证字-[23]），有效期：2016年08月19日至2019年08月18日。

博罗县物安危险品运输有限公司（下称物安公司），系一家在博罗县工商行政管理局登记注册的其他有限责任公司，《营业执照》统一社会信用代码91441322769346377A，法定代表人：陈国洪，经营范围：危险货物运输（1类、3类、6类、8类）。（须持有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；营业期限自2004年12月10日至2018年11月17日，登记机关：博罗县罗阳镇环城路46号。另该公司持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可惠字441300203984号），经营范围：危险货物运输[1类1项（仅准许运输非电引爆雷管，爆破用爆破炸药；……）]……；有效期：2014年12月25日至2018年12月31日。

惠州中安振动测试有限公司（下称中安公司），系一家在惠阳区工商行政管理局登记注册的有限责任公司（自然人投资或控股）《营业执照》统一社会信用代码914413037838603992，法定代表人：张书平，经营范围：监控工程；振动测试、建筑物变形测试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限自2005年12月15日至2025年12月15日，登记住所：惠阳区淡水石坑仔乐居苑二期1号楼3A1号房。该公司另持有《检验检测机构资质认定证书》（证书编号：161918042），有效期至2022年12月26日。

2017年8月30日，荔浦公司与中人公司签订《爆破工程专业分包合同》，由中人公司承包惠州博罗方圆东江月岛项目土石方爆破开挖平整工程，爆破方量约88万立方米，另双方签订有《安全生产协议书》。2017年8月31日，中人公司编制完成《惠州博罗方圆东江月岛项目土石方爆破开挖平整工程爆破专项实施方案》。

2017年8月31日，荔浦公司与中特公司签订《爆破作业项目安全评估合同》，2017年9月5日，中特公司出具该《惠州博罗方圆东江月岛项目土石方爆破开挖平整工程作业项目安全评估报告》。

2017年8月30日，荔浦公司与鸿磊公司签订《爆破作业项目安全监理合同》，2017年9月，鸿磊公司编制完成《惠州博罗方圆东江月岛项目土石方爆破开挖平整工程爆破安全监理方案》。

2017年1月1日，中人公司与物安公司、安惠公司博罗分公司签订《民用爆炸物品委托配送运输协议》，由物安公司负责有关爆炸物品的运输工作。

2017年8月30日，荔浦公司与中安公司签订《爆破振动监测合同》，由中安公司对惠州博罗方圆东江月岛项目土石方爆破开挖平整工程进行振速测试。

惠州博罗方圆东江月岛项目土石方爆破开挖平整工程于2017年9月15日取得惠州市公安局核发的《爆破作业项目审批许可决定书》（惠公爆决字〔2017〕A082号）。中人公司凭《民用爆炸物品购买许可证》向安惠公司博罗分公司购买民用爆炸物品。

二、事故发生经过和事故救援情况

2018年1月6日，中人公司准备爆破约8000立方米土石方，分三个点实施爆破。其中第一爆破点4个炮孔）、第二爆破点（10个炮孔）毗邻，采取深孔爆破；第三爆破点采取浅孔爆破。原计划分下午进行先对第一爆破点进行爆破，下午再对第二、第三爆破点进行爆破，因天气下雨，9时许，爆施工现场负责人王炜经电话与该项目技术负责人黄毅沟通后，决定在上午实施三次爆破。王炜带领金、游跃伟、郑汉林、邹亚林、蔡家毅等6人（均持有爆破相关作业资质证书）负责爆破有关作业，届公司监理员陈健贤、李国胜在现场全程监理。

当日9时许，物安公司将爆破需要使用到的2760KG炸药、120发雷管运送到施工现场，王炜等人炸药及雷管搬运至炮孔旁，其后由王炜、游淦负责装药、连线工作，其中第一爆破点使用炸药0KG、第二爆破点使用炸药696KG，第三爆破点使用炸药24KG。装药及连线工作完成后，王炜安游跃伟、郑汉林、蔡家毅分别到设置的警戒点（其中游跃伟负责的警戒点系第一、第二爆破点南面保安亭处，距爆破点257米，郑汉林负责的警戒点位于第一、第二爆破点东北面，距爆破点202米，家毅负责的警戒点位于第一、第二爆破点西面，距爆破点203米，各警戒点均设置了警戒牌、警戒）进行清场警戒工作， 王炜与上述警戒人员通过对讲机进行沟通联系，确认安全后，于13时30分王炜下令起爆站处的游淦起爆，爆破后，王炜、陈健贤、游淦、邹亚林等人到爆破现场进行爆后查，游跃伟、郑汉林、蔡家毅留待警戒点继续实施警戒，王炜、陈健贤对将要实施的第二爆破点的质情况进行了检查，现场判断地质结构无明显变化，其后，王炜、游淦对第二爆破点余下的6个炮孔第一次爆破前，已经装了4个炮孔）进行装药，完成后，众人返回第一次起爆时所处位置，14时许，炜经与警戒人员确认后，下令游淦起爆，爆破出现飞石，飞砸到爆破点西面警戒点警戒线外（距爆点208米）的张庆杰、徐永龙，王炜得知飞石伤人，立即与陈健贤赶往事发现场查看，在场人员拨打急救电话，14时30分许，120急救车到场，急救人员到场检查后，确认张庆杰死亡，后将徐永龙送博罗县人民医院救治。

三、事故应急处置评估情况

（一）事故有关应急处置情况

事发后，现场有关人员立即拨打120急救电话， 14时30分许，120急救人员到场检查后，确认张杰死亡，后将徐永龙送往博罗县人民医院救治。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，有关信息报送及时，救援迅速，现场处置得当，救援过程未发生次生衍生事故，平估，该事故应急处置合理有效。

四、事故造成的人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况

事故造成张庆杰死亡，徐永龙受伤（重型颅脑损伤、双肺挫伤等），直接经济损失154.5万元。

2018年1月9日，中人公司以中人公司惠州爆破管理项目部名义与张庆杰家属签订协议书，赔偿丧费用共计120万元，死者遗体于1月10日在博罗县殡仪馆火化；徐永龙在博罗县人民医院医治后，1月20日转院至中国人民解放军广州军区广州总医院，2月12日，转院至广州白云山医院进行康复治疗，目前仍在该院进行康复治疗（截至4月11日，医疗费用共计34.5万）。

五、委托专家有关情况

2018年1月12日，事故调查组委托广东省爆破行业协会委派爆破专家对该事故原因进行分析，广东省爆破行业协会通过随机抽取方式，委派李健康、毛洪庆、林再坚（均系广东省爆破行业专家委员会委员）等3名专家对该事故原因进行分析，并于1月16日出具《惠州博罗方圆东江月岛项目土石方爆破开挖平整工程爆破飞石事故调查报告》。

六、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

根据专家出具的《惠州博罗方圆东江月岛项目土石方爆破开挖平整工程爆破飞石事故调查报告》，从第二次爆破后遗留的岩壁上可见岩体东西方向和西北方向裂隙十分发育，尤其是东西方向有组裂缝，认定造成事故的原因系第二次爆破时，岩体内隐含的东西方向的裂缝是导致个别飞石飞散致使发生事故的直接原因。

（二）事故性质

结合专家出具的《惠州博罗方圆东江月岛项目土石方爆破开挖平整工程爆破飞石事故调查报告》，当日进行的两次爆破的孔网参数、装药参数及起爆网路均符合设计要求，警戒距离符合《爆破安全规程》（CB6277-2014）的规定，且中安公司提供的当日两次爆破作业的爆破振动速度均在安全允许振动速度控制值范围内，认定该起事故是一起意外事故。

七、有关事故防范建议

（一）因中人公司发生事故，县公安局于1月7日责令中人公司停止惠州博罗方圆东江月岛项目土石方爆破开挖平整工程爆破作业，中人公司在申请恢复爆破作业前，深入开展隐患排查自查自纠工作，并将自查自纠工作情况报县公安局，经同意后方可恢复该工程的爆破作业。

（二）中人公司要深刻吸取此次事故教训，提高警惕，采取技术、管理措施，扩大安全警戒距离，且应杜绝无关人员在警戒范围外附近区域逗留，避免类似事故发生。

（三）监理公司应进一步加强爆破监理工作，一经发现违规作业或存在安全隐患，应立即予以纠正或停止爆破作业。

（四）县公安局要进一步加大爆破作业的日常巡查检查力度，督促各爆破作业施工单位落实主责任，加强安全管理，做好各项安全防范工作，防患于未然。

博罗县罗阳街道东江月岛平整工程“1·6”事故调查组

2018年4月12日