金湾区三灶镇广东科学技术职业学院珠海校区教师家园项目“6.2”一般物体打击事故调查报告

发布机构：区安全生产监督管理局 发布日期：2016-08-10 阅读量： 136

2016年6月2日9时30分左右，金湾区三灶镇辖区内广东科学技术职业学院珠海校区教师家园项目发生一起生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失91万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，成立了由珠海市住规建局、金湾区住建局、金湾区安全监管局、金湾区监察局、金湾区人社局、金湾区总工会、金湾公安分局、三灶镇政府和金湾区安监站等单位组成的金湾区三灶镇广东科学技术职业学院珠海校区教师家园项目“6·2”一般物体打击事故调查组（以下简称调查组），并邀请金湾区检察院参加，共同开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过聘请专家、现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和性质，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目基本概况

广东科学技术职业学院珠海校区教师家园项目（以下简称该项目）位于金湾区三灶镇珠海大道南侧，广东科学技术职业学院珠海校区校园内。该项目共有3栋住宅（分别为9#、10#、11#楼）、1栋水泵房组成，建筑面积23053平方米，总工期是1年。

该项目建设单位是广东科学技术职业学院珠海校区（以下简称科干院），施工单位是中大建设股份有限公司（以下简称中大建设），监理单位是广东工程建设监理有限公司（以下简称工程监理）。该项

目2016年1月18日取得金湾区住建局签发的《建筑工程施工许可证》，编号：440404201601180101。

（二）事故相关单位情况

1.科干院，该项目建设单位。法人代表：刘惠贤，住所：珠海市金湾区珠海大道南广东科学技术职业学院珠海校区。

2.中大建设，该项目施工总承包单位。统一社会信用代码：91361100705751189A，法人代表：彭国禄，住所：江西省上饶市信州区带湖路92号，房屋建筑工程施工总承包壹级资质，资质证书编码：D13606050524。安全生产许可证编号：（赣）JZ安许证字[2005]050028延，有效期至2017年4月15日。企业类型：有限责任公司。中大建设与科干院签订了《建筑工程施工总承包合同》，由中大建设全面负责该项目施工。

3.广东工程建设监理，项目监理单位，营业执照注册号：91440000190190336153B，法人代表：毕德峰，住所：广州市越秀区白云路111-113号，工程监理综合资质。企业类型：有限责任公司。工程监理与科干院签订了《建设工程监理合同》，由工程监理全面负责该项目监理。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者，丁某，男，28岁，四川人。于2016年4月到该工地，任职项目木工班组木工。

事故造成直接经济损失91万元。

（四）事故善后情况

事故发生后，中大建设与死者丁某家属协商善后事宜。6月6日，双方经协商一致，双方签订《人民调解协议书》。6月7日死者家属办理死者火化事宜后离开珠海返乡。

（五）事故发生位置

事故发生位置是该项目10#楼6层混凝土楼面。

二、事故发生经过及救援情况

6月2日早上9点30分左右，该项目塔吊司机张某恒在塔吊指挥张某莲的指挥下开始从10#楼三层悬挑卸平台调运门架至6层楼面。门架运到6层楼面放稳后，等待司索工张某女上前解除钢丝绳卡环。塔吊司机张某恒发现丁某靠近门架自行解除钢丝绳卡环，立即通过对讲机反馈给指挥员张某莲，张某莲上前阻止，随后司索工张某女也到达6楼楼面阻止。丁某听到呼唤后转身，背对门架，此时门架突然倒向丁某，横梁打中丁某后脑，张某莲立即指挥塔吊司机把门架转运到楼下空地，并通知地面上的项目管理人员。技术员余某来、安全员江某远马上赶到事故地点。到达现场后，发现丁某头部出血，余某来立即拨

打120急救电话，并组织人员用安全网为伤者遮挡阳光。9点55分，120医护人员赶到现场，抢救后证实伤者死亡。随后，金湾区公安分局、区安监局、区住建局等部门接报后迅速赶往现场，了解事故发生的经过，协调相关单位进行应急处置工作。后经法医认定，确认丁某系严重颅脑损伤死亡。

事故发生后，各单位报告与救援行动均符合相关规定的要求。

三、事故原因及性质认定

（一）现场情况分析

事故发生现场在10#楼6层楼面，塔吊从10#楼三层悬挑卸平台调运门架至6层楼面，门架高约1920mm、宽约1219mm。木工班组正在该层用门架搭支模。塔吊把门架吊运到楼板放稳后，正常情况下应该由司索工张某女解除钢丝绳卡环后，方可搬运。司机、指挥、司索持证上岗，操作人员没有违规操作。10#楼三层悬挑卸平台、六层混凝土楼面上门架均正常。塔吊在检测合格有效期内，吊索、吊钩均正常。六层混凝土楼面门字架放置处，没有重物砸落痕迹。10#楼外架防护、安全通道、上下楼梯均齐全。

调查组认为：施工现场及塔吊的使用基本符合要求。

（二）人员工作情况分析

事发当时，10#楼6层支模开始搭设，10#楼三层悬挑卸平台调运门架至6层楼面放稳后，正常情况下应该由司索工张某女解除钢丝绳卡环后，方可搬运。但是，木工丁某违反操作规程，不等司索工张某女上前解除塔吊钢丝绳卡环，而是擅自上前解除了塔吊钢丝绳卡环，导致门架突然失稳，引发该事故。

调查组认为：丁某违反操作规程擅自解除钢丝绳卡环，是此次事故发生的直接原因。

（三）相关单位安全管理分析

科干院作为项目建设单位，已按程序取得项目施工许可证，建设工程合同中有建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，未提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。未发现科干院有明显违反安全生产的行为。

中大建设作为项目施工总承包单位，建立了安全生产责任制，项目部成立了安全管理机构。该项目新进场人员有三级安全教育记录，有为施工人员佩戴劳动防护用品。虽然施工前对相关人员进行了安全技术交底和安全教育，但是流于形式，作业人员安全意识淡薄，作业期间对工人安全管理不到位。

工程监理作为项目监理单位，对项目有日常安全检查和安全会议记录，安全隐患整改通知单及回复，但监理工作深度不够，负有监理

责任。

建设行政主管部门及其安全监督机构，已按照法律、法规核发该项目建设施工许可证，已对该项目安全施工措施进行审查，并履行安全监督告知手续，已按照法律、法规和有关规定受理该项目塔吊安装告知，并检查塔吊安装方案、应急预案等专项施工方案的编审批、特种作业人员持证上岗情况等重要安全管理措施，有对项目进行安全检查及整改回复记录。建设行政主管部门及其安全监督机构已履行安全监督职责。

调查组认为：中大建设安全管理不到位，工程监理未认真履行安全监理职责，是此次事故发生的间接原因。

（四）综合结论

调查组通过现场勘察，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定：**此次事故，是一起物体打击类生产安全责任事故，等级为一般事故。丁某违反操作规程擅自解除钢丝绳卡环，是此次事故发生的直接原因；中大建设安全管理不到位，工程监理未认真履行安全监理职责，是此次事故发生的间接原因。**

四、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）丁某，此次事故中存在违反操作规程，引发责任生产安全事故。对此次事故负有主要责任，鉴于丁某本人已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）中大建设，该项目施工总承包单位，此次事故中对工人安全管理不到位，并导致事故发生，对此次事故负有管理责任，建议金湾区安全生产监督管理部门对该公司依法实施行政处罚。

（三）肖某飞，该项目项目经理，对项目安全管理不到位，未尽到项目经理安全管理责任，并导致事故发生，对此次事故负有一定的领导责任，建议金湾区安全生产监督管理按照有关规定对其进行处理。

（四）江某远，该项目专职安全员，对工地施工现场安全管理不到位，工人违反操作规程，并导致事故发生，对此次事故负一定的管理责任，建议中大建设依据企业内部安全管理规定对其进行处理。

（五）工程监理，该项目监理单位，对此次事故发生，负有监理责任，建议金湾区建设行政主管部门按照有关规定对该公司进行处理。

（六）张某俊，该项目总监理工程师，未尽到总监理工程师安全管理责任，对此次事故负有一定的监理责任，建议金湾区建设行政主管部门对其进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

此次事故教训十分惨痛，调查组建议各部门吸取事故教训，认真做好防范措施和隐患排查治理工作。

（一）建议进一步采取有效措施，加强建筑施工安全监管，保持安全生产高压态势，实施严管重罚。

（二）各在建项目安全责任主体要进一步落实安全生产责任，加强建筑施工安全管理。

（三）进一步加强建筑从业人员的安全教育培训工作，提高建筑从业人员安全意识，最大限度避免违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等“三违”现象发生。

（四）建议将此次事故向全区建筑施工企业通报警示，督促全区各在建工地开展安全隐患自查自纠，杜绝此类事故再次发生。