麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目“3•27”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2026-06-01 | 来源：娄底市应急管理局 | 专栏：生产安全事故调查报告公示

2025年3月27日上午9时50分许，杏子铺镇斗盐村村部正门前公路旁通信杆处发生一起一般高处坠落事故，致一人重伤，伤者于4月3日下午5时10分许经医治无效死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经县人民政府批准，2025年5月8日，成立麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目“3.27”一般高处坠落事故（以下简称“3·27”事故）联合调查组，调查组由县应急管理局为组长单位，县纪委监委、县公安局、县总工会、县科工局等部门单位及杏子铺镇人民政府为成员单位。

调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、收集资料、询问谈话、调查取证和分析论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对相关责任者和责任单位的处理建议及事故防范措施建议。

一、事故关联公司及人员概况

（一）事故关联公司基本情况

1.麦斯特人力资源有限公司

法定代表人：李某菲

注册资本：10000万元

经营范围：人力资源服务；劳务派遣服务；建筑劳务分包；通信设备销售；通信传输设备专业修理等。

持有《劳务派遣许可证》、《安全生产许可证》等资质。该公司在娄底铁通项目共有从业人员800余人，其中装维人员350人左右（双峰县装维人员共计50余人）。公司主要通过微信群、移动安全卫士APP等平台对装维人员进行日常管理，未派专门管理人员驻点双峰。

2.福建麦斯特管理咨询有限公司

法定代表人：李某菲

注册资本：5000万元

经营范围：企业管理咨询；软件开发；通讯设备销售等。

3.福建麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司

负责人：王某（同时为西南大区运营经理）

站内文章 请输入文章关

热搜资源

1 八部门：引导督促招标人
2 中央网信办指导网站平台
3 新化县稠木矿业有限公司
4 湖南省娄底市住保中心

返回“湘信服务大厅”

登录

智能客服

登录“信用湖南”一体化平台

该公司在娄底没有实际项目和业务，仅作为资金拨付与合同签订平台。

4.中移铁通有限公司

法定代表人：孙某东

注册资本：3188000万元

经营范围：基础电信业务；信息系统集成服务；通讯设备销售与修理等。中国移动通信有限公司100%持股。

5.中移铁通有限公司湖南分公司

负责人：李某辉

6.中移铁通有限公司娄底分公司

负责人：王某成

（二）事故关联公司的合同签订及履行情况

1.总包合同：2024年9月，中国移动通信集团湖南有限公司与中移铁通有限公司湖南分公司签订了《湖南移动2024—2025年家客维护服务框架合同》和《家宽装移机服务框架合同》。

2.分包合同：麦斯特人力资源有限公司与中移铁通有限公司湖南分公司签订了《中移铁通2024至2025（两年期）综合业务集中采购项目（河南等区域）（包5－－湖南）采购框架协议》，由麦斯特人力资源有限公司承包铁通公司的综合支撑服务（包括装维业务）。

3.合同履行：麦斯特人力资源有限公司娄底项目部每月与中移铁通娄底分公司进行业务外包费用结算。

（三）事故关联公司有关人员基本情况

1.黄某，男，41岁，麦斯特人力资源有限公司副总裁、总经理，分管全国业务和运营。

2.王某成，男，44岁，中移铁通有限公司娄底分公司负责人。

3.胡某达，男，40岁，麦斯特人力资源有限公司安全部总监。

4.湛某，女，31岁，麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目主管负责人。

5.王某，女，39岁，福建麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司负责人。

6.宁某容，女，39岁，麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目分管负责人。

7.刘某，男，37岁，麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目安全员。

8.朱某，男，34岁，中移铁通有限公司娄底分公司双峰分部经理。

9.胡某，男，40岁，中移铁通有限公司娄底分公司双峰分公司家客主管兼网格副总监。

10.杨某民，男，35岁，双峰县移动公司梓门桥镇杏子铺镇网格副总监。

（四）相关人员劳动合同签订及工资发放情况

死者左某贵等装维人员的劳动合同通过线上平台与麦斯特人力资源有限公司签订，另与福建麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司签订纸质劳动合同。工资由麦斯特人力资源有限公司委托其福清龙山分公司按月发放。

二、事故发生经过、救援、报告及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年3月26日晚，双峰县杏子铺镇斗盐村村民曹某香因家中网络故障，联系了当地网络维修人员左某贵。3月27日上午9时30分许，左某贵未通过系统派发工单，擅自单独进行登杆网络装维作业。作业时未使用脚扣，而是使用梯子登杆，且未佩戴安全帽、未系安全带等劳动防护用品，作业现场未设置

返回
“湘信服务大厅”
登录
智能客服
登录
“信用湖南”
一体化平台

防护设施和警示标志。9时50分许，左某贵从电杆上坠落至地面，身受重伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，周边村民立即呼叫求救。10时40分许，铁通双峰分公司负责人朱某等人赶到现场组织救援。11时许，120急救车将左某贵送往县人民医院救治。左某贵于4月3日下午5时10分许因伤势过重，经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，信息逐级上报至麦斯特人力资源有限公司管理层，但直至伤者死亡后，双峰县人民政府和县应急管理局均未收到该起事故信息的正式接报。杏子铺镇人民政府在伤者抢救期间及死亡后，均未按规定向县人民政府和县应急管理局报告。

（四）事故善后处理情况

2025年4月26日，福建麦斯特管理咨询有限公司娄底分公司与死者家属达成赔偿协议，共计支付丧葬补助金、一次性死亡补助金、抚恤金、人道主义援助款等210.8万元。死者遗体已于4月30日安葬。

三、事故伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者左某贵，男，汉族，43岁，系麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目装维人员。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，核定事故直接经济损失为**230万元**。

五、事故原因与性质

（一）事故直接原因

左某贵安全意识淡薄，严重违反公司装维作业安全操作规程，在未佩戴安全帽、未系安全带、未使用脚扣（违规使用梯子）的情况下进行登杆作业，导致高处坠落身亡。

（二）事故间接原因

1.安全管理制度不完善。 麦斯特人力资源有限公司相关安全生产管理制度与操作规程不完善，且未按规定上墙公示。

2.现场安全管理不到位。 公司虽成立安全管理机构，但面对800余人的装维队伍仅配置一名安全员，未采取有效的技术监管措施，对作业现场的违章行为无法实施有效监管，未能及时发现并消除事故隐患。

3.安全教育培训不到位。 公司对装维人员的安全教育培训重理论、轻实操，培训次数少、效果差，导致从业人员安全意识不强，习惯性违章行为普遍存在。

（三）事故性质认定

经调查认定，麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目“3·27”一般高处坠落事故是一起**一般生产安全责任事故**。

六、事故责任认定和处理建议

返回
“湘信服务大厅”
登录
智能客服
登录
“信用湖南”
一体化平台

对1家单位和3名责任人员由双峰县应急管理局依法立案查处；对1家属地责任的单位责令其作出书面检查。

七、在事故调查中发现的其他问题

1.通信线路管理责任混乱：多家通信企业共用通信杆，未签订安全管理协议，导致杆上设施设备管理缺位。
2.低压强电线路违规安装：存在未经许可在通信电杆上违规安装低压强电线路的情况，对装维作业构成潜在安全风险。
3.广告牌安装管理缺位：存在在公路用地范围内擅自设置广告牌的现象，相关监管职责未落实到位。

八、事故防范和整改措施建议

（一）麦斯特人力资源有限公司要全面落实安全生产主体责任

1.完善责任体系：建立健全覆盖全员、全过程、全方位的安全生产责任制，优化安全管理人员配置，确保责任到人、到岗。
2.强化现场管控：完善隐患排查治理制度，引入视频监控、GPS定位等技术监管手段，严肃查处“三违”行为，确保作业规程严格执行。
3.提升培训实效：创新安全教育培训方式，增加实操培训和事故案例警示教育比重，切实提高从业人员安全意识和风险辨识能力。
4.规范劳保管理：严格高处、涉电等危险作业审批，确保劳动防护用品规范佩戴和使用，加强现场作业安全监护。

（二）强化行业和属地监管责任

1.县科技和工业信息化局要切实履行信息通信行业监管职责，督促企业落实安全生产主体责任，协调规范通信网络规划和建设。
2.县交通运输局要依法加强对公路用地范围内擅自设置广告牌等违法行为的监管和处罚力度。
3.各乡镇（街道） 要切实履行属地管理责任，加强对辖区内各类生产经营活动和作业现场的监督检查。

（三）加大强电、弱电设施设备隐患排查力度

建议移动、铁通、电信、联通、电力等企业建立联合工作机制，共同对共用电力、通信杆线等设施开展全面安全隐患排查，明确管理责任，规范线路架设，彻底消除交叉作业、违规搭挂等安全隐患。

（四）加强安全生产警示教育

建议县科技和工业信息化局组织通信企业将该起事故制作成警示教育片和案例教材，在行业内广泛开展警示教育，做到“一厂出事故、万厂受教育”，坚决杜绝类似事故再次发生。

麦斯特人力资源有限公司娄底铁通项目“3.27”一般高处坠落事故联合调查组
2025年6月23日

返回
“湘信服务大厅”
登录
智能客服
登录
“信用湖南”
一体化平台



返回
“湘信服务大厅”

登录

智能客服

登录
“信用湖南”
一体化平台