某某食品有限公司“2•29”机械伤害事故调查报告

发布日期： 2026- 07- 17 18: 43: 59 浏览次数： 33 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2024年2月29日，某某食品有限公司发生一起机械伤害事故，造成工人黄某某受伤，后因抢救无效于当日死亡。

事故发生后，应急管理局立即派人前往事故现场进行勘查、取证，对相关人员进行询问，及时向人民政府报告了事故的初步调查情况。2024年3月4日，市应急管理局受市政府委托，牵头组织市公安局、市市监局、市总工会等单位组成事故调查组，展开事故调查，对事故相关人员进行谈话，并邀请有关专家参与技术勘验分析。2024年5月29日，调查组召开事故分析会，对事故发生的原因、相关人员的责任以及处理意见等问题进行认真讨论分析，参会人员一致认为这是一起生产安全责任事故；同时查明了事故的原因，明确了事故责任，对相关单位提出了处理意见，并形成如下事故调查报告。

一、事故单位概况及事故设备基本情况

（一）事故单位概况

某某食品有限公司成立于2018年3月22日，注册资本伍仟万元整，公司类型是有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人是潘某某，经营范围是许可项目：食品生产；食品销售；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；水产品批发；水产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故设备基本情况

该设备为一台简易升降机，电动葫芦（耐安牌）的额定起重量为2000公斤，箱体高度约1.7米，箱体面积约2.24平方米（宽约0.8米，长约2.8米），起降高度约4.5米，在四楼至四楼楼顶运行。

二、事故发生经过和救援情况及监管情况

（一）事故发生经过和救援情况

2024年1月下旬至2月上旬，某某食品有限公司对四楼楼顶进行改造，新造了一间冷库，为了方便运输，公司法定代表人潘某某指派安全管理员郑某某负责在四楼至四楼楼顶搭建一台简易升降机。2024年2月上旬，郑某某雇佣高金海等两、三人在四楼搭建简易升降机，工作四、五天后，工

人们都回去过年了。当时简易升降机的框架、箱体的底部和侧面、电动葫芦及电源都已安装完毕，箱体的顶棚和楼层的门还未安装，但是升降机可以正常使用。

2024年2月29日上午，公司装卸工黄某某独自一人在四楼楼顶使用简易升降机运输金属废料（系新造冷库的废料）时因操作不当致其颈部被简易升降机顶部金属横梁与四楼楼顶地面夹住。10时40分许，郑某某发现情况后将黄某某救出，当时黄某某已经处于昏迷状态，郑某某立即对其进行心肺复苏。11时多，120急救车将黄某某送至人民医院瑞祥院区进行抢救。12时多，医院宣布黄某某抢救无效死亡。

2024年3月1日，某某食品有限公司与黄某某家属就黄某某死亡赔偿问题达成协议。

（二）安全生产监管情况

2023年3月7日、2023年9月8日、2023年12月6日，东山街道应急管理中心执法人员对某某食品有限公司进行了多次安全生产检查，督促企业做好员工安全生产知识培训及企业安全生产隐患自查自检，及时做好隐患消除工作，同时向公司开具了责令整改指令书并监督其做好隐患整改工作。

2023年11月10日、2024年2月7日，市场监督管理局执法人员对某某食品有限公司开展特种设备监察，监察结果为未发现特种设备使用存在安全隐患。

三、尸体解剖检验情况

2024年2月29日，公安局东山派出所委托公安司法鉴定中心对黄某某的死亡原因进行解剖检验。2024年5月7日，事故调查组收到公安司法鉴定中心出具的瑞公司鉴尸字【2024】12号鉴定书，鉴定意见为：死者黄某某符合颈部遭钝性暴力作用致机械性窒息死亡。

四、简易升降机鉴定情况

2024年4月30日，市场监督管理局委托浙江省特种设备科学研究院对本事故中的简易升降机进行鉴定。2024年5月20日，事故调查组收到浙江省特种设备科学研究院出具的鉴定意见书，鉴定意见为：该升降设备不符合《特种设备目录》（质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号））中起重机械（升降机—简易升降机）的定义。

五、事故造成人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡。死者黄某某，男，户籍地为湖北省枣阳市七方镇，事故造成直接经济损失112万元。

六、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

黄某某在四楼楼顶使用简易升降机运输金属废料时因操作不当致其颈部被简易升降机顶部金属横梁与四楼楼顶地面夹住导致窒息，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

某某食品有限公司在搭建简易升降机尚未完工存在较大危险因素的情况下，未在设备上设置明显的安全警示标志并设置防护措施；同时未教育和督促黄某某严格执行相应的安全生产规章制度和安全操作规程，是该起事故发生的间接原因。

综上所述，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）黄某某安全作业意识淡薄，在作业过程中违反有关安全生产规章制度，对事故的发生负有责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

（二）某某食品有限公司在搭建简易升降机尚未完工存在较大危险因素的情况下，未在设备上设置明显的安全警示标志和防护措施；同时未教育和督促黄某某严格执行相应的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故的发生负有责任，建议由应急管理局对某某食品有限公司进行行政处罚。

八、防范整改措施

（一）企业主体方面：某某食品有限公司要认真学习《中华人民共和国安全生产法》，严格遵守有关安全生产的法律法规，加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。要建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患排查治理情况，向从业人员通报。

（二）属地监管方面：东山街道办事处要加强对企业的安全监管：

1. 督促和指导某某食品有限公司落实隐患整改；

2. 认真吸取事故教训，举一反三，开展安全生产检查，加强企业对从业人员的安全生产教育培训，杜绝类似事故发生。

（三）部门监管方面：市场监督管理局要认真吸取事故教训，举一反三，加强对全市简易升降设备的日常监管，杜绝类似事故发生。

某某食品有限公司“2·29”机械伤害事故调查组

2024年5月29日

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

主办：瑞安市人民政府 承办：瑞安市人民政府办公室

联系方式 | 网站声明 | 隐私保护 | 网站地

网站标识码：3303810003 备案证编号：浙ICP备 06031833号-1 浙公网安备 33038102331022号

适老化
无障碍服务