新化县韩家山煤矿“11·1”顶板事故调查报告

发布时间： 2026-08-19 09:07
信息来源：新化县应急管理局(防汛抗旱指挥部办公室)
作者：
【字体： 小 中 大 】
浏览量 :8

2024年11月1日3时17分，新化县韩家山煤矿（以下简称韩家山煤矿）发生一起顶板事故，造成1人遇难，直接经济损失162.5万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故罚款处罚规定》等有关法律法规规定，2024年11月5日，国家矿山安全监察局湖南局牵头，新化县人民政府、县应急管理局、县公安局、县总工会参加，成立新化县韩家山煤矿“11·1”顶板事故调查组，同时邀请新化县纪委监委同步开展事故追责问责审查调查工作。委托国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心聘请专家进行技术鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位概况

（一）矿井基本情况

韩家山煤矿位于新化县温塘镇祥星村境内，矿井始建于1982年，2016年完成技改，核定生产能力为15万t/a。该矿属高瓦斯矿井，煤尘无爆炸危险性，煤层无自燃发火倾向性，矿井水文地质条件属中等类型。

矿井证照齐全有效。采矿许可证号为C4300020110411201118 76，有效期至2025年9月6日；安全生产许可证证号为（湘）MK安许证字〔2022〕017号，有效期至2025年4月28日；营业

执照统一社会信用代码为91430000755805798 6，长期有效；矿长杨*仁的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证有效期至2025年5月4日。事故发生前该矿为正常生产矿井。

（二）矿井安全管理情况

韩家山煤矿主要投资人（实际控制人）为刘*，法人代表（董事长）为杨*华。矿井成立了安全生产管理机构，矿长杨*仁全面负责煤矿安全生产管理工作；总工程师刘*华负责矿井技术管理工作，分管生产技术科、地测防治水科、通防科；安全副矿长李*辉负责安全生产监督管理及安全培训工作，分管安全科、安全培训科；生产副矿长刘*华负责矿井生产工作，负责调度室及采掘队；机电副矿长吴*负责矿井机电运输管理工作，分管机运科、机电班组。

矿井下设生产技术科、安全科等9个职能部门，设置有采煤队、掘进队等队级单位，配备5名副总工程师、6名专业技术员，全矿共有员工301人，其中安全管理人员及专业技术人员21人，特种作业人员76人。

煤矿采用“四·六”作业制，即早班（7时至13时）、中班（13时至19时）、晚班（19时至次日1时）、下晚班（次日1时至次日7时）。早班、中班、晚班三班生产作业，下晚班一般只进行通风排水、检修及维护等工作。

（三）矿井开采情况

1.开采技术条件：矿井开采冷水江矿区杨家山井田韩家山区段煤层，为下石炭系测水组下段（C1C1），共5层煤，其中仅3煤层可采，2、5、6、7煤层均属不可采。3煤层全矿区发育，厚度变化较大，矿区煤厚0\8.18m，平均1.78m；有一层伪顶（0\0.5m），直接顶为煤层与砂质泥岩互层，平均厚度10.3m，随采随落；老顶为石英砂岩，厚度9.41m，属Ⅱ~Ⅲ级顶板。直接底为泥岩或砂质泥岩，遇水膨胀。

2.矿井开采布置情况：矿井采用斜井开拓方式，布置有主斜井、副斜井与回风井三个井筒。全矿井共划分一个水平，即+150m水平。布置有11、12、13共3个采区，其中11、12采区为生产采区，13采区为准备采区。采煤工作面采用走向长壁式采煤方法、单体液压支柱配π梁支护顶板、全部垮落式管理顶板。煤掘工作面采用炮掘、矿用工字钢梯形棚支护；岩掘工作面采用炮掘，锚网喷联合支护。

事故发生前，矿井作业头面有：1131南、1233采煤工作面，1234回风平巷、1233补充运输平巷掘进工作面，+150运输大巷、+210联络巷掘进工作面。

3.相关系统设置情况：矿井采用中央并列式通风方式、双回路供电、一级排水，矿井安装有一套KJ999X型安全监控系统、一套KJ1150J型人员定位系统，设有通信联络系统、语音广播系统、压风自救系统和供水施救系统，在+150m水平建设有一个永久避难硐室。

（四）矿井安全生产责任制、顶板管理制度及落实情况

1.安全生产责任制情况

矿井建立了全员安全生产责任制。

主要投资人（实际控制人）：是公司安全生产第一责任人；保证安全生产投入的有效性；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

法人代表（董事长）：是公司安全生产的第一责任人，全面落实《安全生产法》规定的煤矿主要负责人安全生产责任，督促、检查矿井全员安全生产责任制的落实、执行到位等情况。

矿长：是煤矿安全生产的第一责任人，负责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患等。

总工程师：是本矿井技术负责人，全面负责矿井技术管理工作。组织建立矿井安全技术管理体系；参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案；组织编制、审批作业规程、安全技术措施。

安全副矿长：参与审查本单位安全生产规章制度，组织安全培训，监督检查规章制度和安全措施的实施，及时督促整治“三违”行为。

生产副矿长：参与审查本单位安全生产规章制度，负责采掘作业头面工程质量管理，督促生产单位按照作业规程、安全技术措施施工。

安全副总工程师：履行矿井安全技术管理职责，协助安全副矿长负责矿井安全监督检查工作。检查矿井安全生产状况、及时排查安全生产隐患落实整改、及时解决现场存在问题、制止三违行为等。

安全科长：组织对作业规程、安全技术措施落实情况实施监督检查，职工教育培训，对职工“三违”行为进行处理处罚。

生产技术科长：具体落实生产计划、采掘技术文件编制以及顶板管理等规章制度的制定和执行，抓好采、掘、修工程质量管理工作。

2.顶板管理机构设置及相关管理制度情况

矿井成立了以矿长杨*仁为组长的顶板管理领导小组，总工程师及其他副矿长为副组长，矿井其他安全生产管理人员为成员。明确由生产技术科全面负责矿井的顶板管理工作，由安全科负责监督检查顶板管理措施的贯彻执行情况，采掘施工班组负责施工作业、顶板排查。矿井制定了顶板管理相关制度：

《矿领导带班下井制度》：带班矿领导必须加强对重点部位关键环节的检查巡视，及时发现并组织消除事故隐患和险情，必要时必须蹲点把关；认真检查各作业点的工作是否按操作规程执行，有无违章指挥、违章作业现象。

《韩家山煤矿包保责任管理制度》：1131南采煤工作面区域包保领导为生产副矿长刘*华，包保责任人要对包保区域定期或不定期进行现场安全检查，及时发现隐患和纠正“三违”行为。

《井巷维修管理制度》：必须有专人严密观察顶板变化，严禁单人操作；替换或撤除支架前，应先加固工作地点的支架；架设和撤除支架时，必须逐架进行等。

《1131南采煤工作面作业规程》：回棚方式采用先加固再用手摇回柱器进行回棚支架作业；回棚原则从里向外逐架进行，回棚前必须先加固所回棚后方5m内的支护，抬好该范围内的双边抬棚（一梁三柱）；每次拉出工字钢后必须详细检查顶板及支护情况，确认无安全隐患时，才能继续回棚；回棚坚持“先支后撤”的原则，即先补好替棚支架再回棚；回棚时必须安排两人以上，且有安全员现场指挥。

3.安全教育培训情况

2024年2月21日至23日，矿井组织了全员安全教育培训，共315人参加，无新招员工。

2024年6月6日至7日，大跃煤矿水害事故发生后，矿井开展了井下作业人员安全教育培训，256人参加培训。

2024年在新化县兴华煤业“1·14”、稠木煤矿“3·12”顶板事故以及金竹山塘冲煤矿“4·5”事故、资江煤业“8·24”事故后，先后开展了顶板、瓦斯、水害、机电运输等方面的事故警示教育，观看了事故警示教育片，班前会学习了事故通报。

2024年9月10日，采煤技术员杨*民编制了《1131南采煤工作面作业规程》，9月18日总工程师刘*华、安全副矿长李*辉组织了学习贯彻，杨*民组织职工考试，119人参加学习并考试合格。

（五）事故地点概况

事故地点在1131南采煤工作面运输平巷采空区切顶线以里1.6m处。

1131南采煤工作面设计采用2.6m长π型梁配单体支护，二梁五柱，见5回1。工作面上、下安全出口10m以内采用单体配π型梁（长2.6m），一梁三柱，迈步交替加强支护；10m-20m范围内用单体液压支柱配π型梁抬单铞加固。工作面运输平巷和回风平巷采用11#矿用工字钢梯形棚支护，上宽1.77m，下宽2.38m，高2.074m。

1131南采煤工作面运输平巷于2024年7月开掘，9月上旬完成，长208m，9月下旬开始回采。运输平巷实测宽2.2m，高2.0m，采用纤维网和木棍背帮背顶，棚距0.43m。运输平巷尾巷左帮一梁三柱抬边铞加强支护，中间采用一梁三柱抬中铞加强支护。

至事故发生前，工作面已推采20m，采空区回柱放顶从上往下已放至运输平巷处，切顶线以里剩下2.1m未回柱放顶。运输平巷回柱采用先在金属棚间加支替换木棚后，再回工字钢棚，回柱使用回柱器。

该工作面处于褶曲轴部，工作面及两巷压力大，顶板松软破碎、底鼓现象严重。2024年9月30日新化县应急管理局召开风险研判会议时，因对该工作面多次检查发现运输平巷、回风平巷局部巷道来压，工字钢棚梁压弯变形严重，两边木铞压断，将韩家山煤矿1131南采煤工作面的顶板管理列为重大安全风险，但煤矿实际未将该工作面按重大安全风险的要求进行管控。

（六）劳动组织情况

2024年10月31日晚班（10月31日19时至11月1日1时），下井人数37人，其中1131南采煤工作面11人，班长为康*喜；1233采煤工作面13人、11轨道上山2人、+150运输巷掘进2人、皮带与机车运输4人、管理人员5人（带班矿领导1人、瓦斯检查员3人、安全员1人）。

10月31日下晚班（11月1日1-7时）共23人，吴*、扶*华、刘*光、刘*光4人为下晚班新进班作业人员，安排在1131南采煤工作面回风隅角架设木垛；康*辉安排10月31日晚班19人连班作业，其中12人在1131南采煤工作面运输平巷起底、曹*东等2人在1131南采煤工作面运输平巷尾巷回撤支柱，管理人员4人（矿领导2人、瓦斯检查员1人、安全员1人），皮带运输1人。

二、煤矿安全监管部门履职情况

（一）联矿包保情况

根据《娄底市煤矿从业人员管理制度等五项煤矿安全监管制度》和《新化县县委办、政府办关于进一步强化煤矿安全生产工作责任落实的通知》规定，政府和部门联系包保责任人分别为：县委常委副县长、县应急管理局副科级干部、温塘镇党委委员和副科级干部等4人为包保责任人，乡镇驻矿包保安监员1人。

县级包保领导负责督促监管责任的落实，每季度对所联系煤矿开展现场督查；应急管理部门包保领导协助县级领导开展包保工作；乡镇包保领导对所联煤矿经常性开展现场督查；驻矿安监员主要负责煤矿井下的安全监管，每月对所驻煤矿下井安全检查不少于4次。

2024年，县委常委、副县长等包保责任人每季度均到矿开展现场督查，通报娄底煤矿事故情况，传达娄底市煤矿安全生产会议精神并提出工作要求；县应急管理局包保责任人2024年6月份以来参与日常检查和隐患复查16次；乡镇包保责任人每周到矿检查一次；乡镇驻矿包保安监员每周驻矿1天，下井1次。

（二）新化县应急管理局监管情况

新化县应急管理局负责对全县煤矿进行日常监管，分管领导为党委委员、总工程师。设有煤矿安全监管工作组，组长为副科级干部，对全县煤矿开展计划监管、综合监督检查、专项整治、行政执法等工作，实行组长负责制。下设河东安监站，站长谭*巍，负责温塘镇煤矿安全生产日常监管。派驻安监员吴*丰负责韩家山煤矿监管，每月下井检查不少于4次。

2024年4月，组织全县煤矿开展顶板专项检查；8月组织学习顶板安全管理专项文件，将顶板管理列为日常监管重点；9月组织矿长、总工程师参加煤矿安全“八条硬措施”宣贯会议。全年督促煤矿开展复工复产全员培训、事故警示教育，组织多期安全管理人员及特种作业人员培训。大跃煤矿水害事故后，责令全县煤矿全面停产开展不少于3天全员安全培训。

2024年对该矿检查22次，下达执法文书22份，查出隐患119条，其中顶板隐患21条。4月顶板专项检查查出顶板隐患7条；8月督促煤矿自查顶板隐患7条。

9月28日检查发现1131南采煤工作面巷道来压、变形严重，存在冒顶风险。9月30日该局研判将该工作面列为重大安全风险，要求矿领导现场带班盯守整改。

10月5日现场责令该工作面停工整改，10月7日核查整改到位后复工。10月17日、21日、28日多次复查，持续指出支护变形、顶板管控不到位等问题，要求强化现场盯守整改。

10月31日驻矿安监员吴*丰驻矿下井检查，但未进入1131南采煤工作面重点风险区域检查，监管存在空档。

（三）乡镇监管情况

温塘镇对韩家山煤矿履行属地监管职责，镇党委委员、人大主席分管煤矿安全，镇应急站站长崔*辉负责日常监管，每月开展一次全覆盖安全检查。

2024年累计检查9次，排查隐患62条，配合上级检查26次。9月24日专项检查要求煤矿强化1131南工作面顶板管理；10月14日检查发现工作面支柱泄压、抬棚不规范等问题，责令立即整改、加强日常管控。

三、事故发生经过、应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

10月31日18时50分，带班矿领导康*辉召开进班会，安排1131南采煤工作面完成回采及尾巷回柱放顶作业，当班合计37人下井。

19时30分，1131南工作面11名作业人员到岗作业，分工开展采煤、巷道维修、起底及机电保障工作。

21时许，带班领导康*辉、安全员康*晖到现场检查，要求作业人员采完当班煤量后，连班回撤运输平巷尾巷4架工字钢支架，随后离开作业地点。

11月1日1时，作业人员完成采煤工作，开始回撤尾巷支架。该尾巷切顶线以里长2.1m，共计6架金属支架。1时30分，康*辉到现场查看，作业人员已架设1架替棚木支护、开始回撤支架，康*辉交代作业后离岗。

2时40分，瓦检员吴*清到现场，此时已完成3架替棚支护、回撤3架工字钢棚，替棚单体尚未回撤。

3时，康*辉再次到现场，见作业人员康*喜外运工字钢、曹*东单独回撤单体支柱，现场有瓦检员在岗后随即离开。随后曹*东请瓦检员协助外运单体，独自留守作业点回撤剩余支护。

3时17分，曹*东卸压第二架左帮单体支柱后，顶板突然冒落，将其掩埋，事故发生。

（二）应急救援情况

瓦检员返回现场发现事故后立即呼救，带班领导、作业人员迅速开展施救，3时27分将被困人员曹*东救出，伤者昏迷、尚有生命体征。

3时38分，现场人员向地面调度室汇报事故，调度室第一时间上报矿长。4时05分，伤者升井送医，经抢救无效确认死亡，救援工作结束。

（三）事故报告情况

4时17分，矿长杨*仁向新化县应急管理局电话报备事故；5时37分提交书面事故报告，事故报告流程合规、及时。

四、存在的问题

1. **作业规程编制存在缺陷：**《1131南采煤工作面作业规程》未明确替棚支护与金属支架交替回撤顺序，技术审核把关不严，为违规作业留下制度漏洞。

2. **工作面工程质量管控缺失：**高应力、顶板破碎工作面未按规范实施交替迈步抬棚支护，安全出口支护质量不达标，顶板防护能力不足。

3. **严重违章作业：**回棚作业违反规程，单人冒险作业，未落实“两人操作、现场监护、先加固后回撤”硬性规定，违规集中回撤多架金属支护。

4. **现场安全管理失控：**带班领导、安全员履职缺位，高危作业全程无专人现场指挥，未及时发现、制止违章作业行为。

5. **劳动组织不合理：**违规安排作业人员连班作业，导致人员疲劳上岗，大幅增加作业安全风险。

6. **重大风险管控失效：**明知1131南工作面为顶板重大风险点，未落实停工整改、专人盯守、专项管控等措施，风险管控流于形式。

7. **上级制度落实不到位：**未严格落实湖南省煤矿顶板管理11项硬措施，管理人员不掌握专项管控要求，重点时段顶板管控措施未落地。

8. **安全教育培训实效极差：**未吸取辖区多发顶板事故教训，未开展针对性专项培训和警示教育，作业人员安全操作、风险辨识能力不足。

9. **企业主体责任悬空：**煤矿董事长长期不参与安全管理，实际控制人近两年未下井检查，未履行安全督促、隐患治理、安全投入等法定职责。

10. **政府监管履职有短板：**监管部门对重大顶板隐患跟踪整改、现场督导不力，驻矿监管流于形式，未压实重点风险工作面管控责任。

五、事故的原因和性质

（一）直接原因

事故区域处于构造应力与采动应力叠加区域，煤层顶板松软破碎、稳定性极差；作业人员回撤支护时单人违章冒险作业、未落实先加固后回撤规程要求，顶板瞬时冒落掩埋作业人员，导致人员遇难。

（二）间接原因

1. 现场管理严重缺失，支护工程质量不达标，高危作业无人监护、违章作业无人制止。

2. 技术管理存在漏洞，作业规程编制不完善、存在疏漏，会审审核把关不严，技术指导缺位。

3. 企业安全管理混乱，违规安排疲劳作业，重大安全风险管控措施不落实，主要负责人、实际控制人履职缺位。

4. 事故教训汲取不深刻，未对标落实上级顶板管理专项措施，警示教育和专项培训流于形式。

5. 属地安全监管不到位，对重大隐患整改督导、闭环管控、现场盯守力度不足。

（三）事故性质

经调查组调查认定，新化县韩家山煤矿“11·1”顶板事故是一起**生产安全责任事故**。

六、事故责任人员和责任单位处理建议

（一）免于追究责任人员

曹*东，群众，采煤大工，回撤单体液压支柱时违章冒险作业，对事故负直接责任，鉴于已死亡，不再追究责任。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1. **康*晖（安全员）**：未现场指挥回棚高危作业，负重要责任，建议撤销特种作业操作资格证，给予警告、罚款5000元。

2. **刘*光（生产技术科科长、中共党员）**：重大风险管控不力、工程质量管理缺失、技术审核不严，按上年度收入30%罚款。

3. **康*辉（安全副总、当班带班领导）**：违规安排连班作业、现场监管缺位、未制止违章，暂停安全考核资格证，按上年度收入30%罚款，企业予以撤职。

4. **刘*华（生产副矿长、工作面包保人）**：顶板专项管控、工程管理履职不力，按上年度收入30%罚款。

5. **李*辉（安全副矿长）**：风险管控、安全培训、现场监管失察，按上年度收入30%罚款。

6. **刘*华（总工程师、中共党员）**：技术审核把关不严、技术管理缺位，按上年度收入30%罚款。

7. **杨*仁（矿长、中共党员）**：企业安全管理、隐患治理、培训教育不到位，负主要责任，按上年度收入40%罚款。

8. **刘*（实际控制人）**：未履行安全督查、隐患治理职责，主体责任落实不力，按上年度收入40%罚款。

9. **杨*华（董事长）**：未实际履行安全生产管理职责，按上年度收入40%罚款，企业予以撤职。

（三）建议移送追责问责人员

1. **吴*丰（县应急局驻矿安监员、中共党员）**：重大风险管控督导不力，给予诫勉谈话。

2. **崔*辉（温塘镇应急站站长、中共党员）**：顶板安全监管、隐患整改督导不到位，责令书面检查。

3. **刘*辉（县应急局总工程师、中共党员）**：安全监管履职存在短板，责令书面检查。

（四）责任单位处理建议

1. **新化县韩家山煤矿：**风险管控、现场管理、技术管理、安全培训全面缺位，依法罚款**六十万元。**

2. **新化县应急管理局：**事故防范督导不力，向新化县人民政府作书面检讨。

3. **新化县人民政府：**辖区煤矿事故多发，向娄底市人民政府作书面检讨。

七、事故防范和整改措施

1. **深刻汲取事故教训，压实属地监管责任：**市县两级政府及监管部门深刻反思辖区顶板事故多发问题，严格落实煤矿安全“八条硬措施”和《煤矿安全生产条例》，推进安全治本攻坚行动，常态化开展事故警示教育，举一反三排查整治同类隐患，坚决遏制事故频发态势。

2. **刚性落实监管硬措施，压实企业主体责任：**将煤矿安全“八条硬措施”纳入治本攻坚年度清单，督促煤矿实际控制人、主要负责人全面履职，落实安全投入、隐患整改、人员考核、风险管控四项核心责任。健全企业安全管理机构、配齐专业技术人员，落实总工程师常务履职、安监机构独立监管机制，强化企业内部监督。

3. **聚焦短板，全面强化顶板专项管控：**严格落实省级顶板管理11项举措、炮采工作面顶板管理专项规定，开展顶板管理全覆盖专项排查。优化破碎带、高应力区、褶曲构造带支护设计，补齐地质补勘短板。严格执行矿领导带班盯守制度，对回柱放顶、巷道维修、工作面收尾等高危作业全程跟班指挥，严格落实“先支后撤、双人作业、全程监护”作业准则。

4. **夯实班组基础，提升本质安全水平**：严格落实矿山班组安全建设管理要求，健全班组安全管理制度，明确班组长现场管控职责，强化班组长专项培训考核。常态化整治重复性隐患、习惯性违章，从制度、管理、思想层面根除不安全因素，全面提升矿井现场精细化管理和本质安全水平。

新化县韩家山煤矿“11·1”顶板事故调查组

2024年11月18日

主办单位：新化县人民政府办公室

承办单位：新化县数据局（新化县行政审批服务局）

网站联系电话：0738-3238156（仅受理网站建设维护相关事宜）

网站标识码：4313220017

备案：湘ICP备05000649号-1　湘公网安备：43132202001001号

扫扫二维码，获取更多信息

娄底违法和不良信息举报中心

适老化
无障碍服务

党政机关