某某加工场“5•30”一般机械伤害事故调查报告

发布日期： 2026- 04- 15 09: 48: 01 浏览次数： 144 来源： 办公室 字体：[大 中 小]

2025年5月30日，位于瑞安市塘下镇的某某加工场，一名工人在操作冲压设备时发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，事故单位未直接向应急管理部门和所在乡镇人民政府报告。2025年7月1日，瑞安市应急管理局收到瑞安市人力资源和社会保障局第二季度工亡事故数据联动通报函后发现该事故相关信息，立即派人前往事故现场进行勘查、取证，对相关人员进行询问，及时向瑞安市人民政府报告了事故的初步调查情况。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，2025年8月6日，市应急管理局受市政府委托，牵头组织市公安局、市总工会等单位组成事故调查组，同时邀请市人民检察院、市纪委市监委派员参加。调查组通过现场勘查、询问有关人员、邀请专家协助调查、查阅有关资料和综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故性质。

经调查认定，某某加工场“5·30”机械伤害事故，是一起因隐患排查不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位的基本情况

某某加工场，类型：个体工商户，组成形式：个人经营，经营者：陈某某，注册地址：浙江省瑞安市塘下镇鲍田前北村新华西大街184号，经营范围包括锻件加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1.张某某（死者），男，55岁，汉族，户籍所在地：湖北省蕲春县张榜镇宋宕村五组，系某某加工场的员工。

2.陈某某，男，55岁，汉族，户籍所在地：浙江省瑞安市塘下镇鲍田逊河北街204号，系某某加工场的经营者、主要负责人。

（三）事故设备情况

发生事故的冲床设备为J31-200型钢板焊接闭式压力机，2015年左右全新购入，由某某机床有限公司生产，正常使用。

二、事故发生经过和应急处置及善后情况

（一）事故发生经过

某某加工场根据工作需要，将员工张某某安排至产品锻打岗位。该岗位的工作流程是操作人员先用夹子将一块加温后的圆柱形铁件放入冲压机下模具凹槽内，然后用脚踩踏住位于机器右侧的踏板使冲压机启动，上模具下行至凹槽内的铁件锻压成型后，操作人员将踩住踏板的脚松开，上模具会自动上升至启动位置，并呈待下压状态后，下模具孔洞内会有一圆柱形顶针将锻件顶出，再由操作人员将锻压好的锻件夹走。

2025年5月30日9时29分许，张某某工作时将一个铁件放入冲压机下模具凹槽后，用脚踩踏住启动踏板，铁件被锻压成型后，张某某松开踏板，上模具上升。但在模具上升过程中，踏板回位拉簧因老化突然断裂，使本应上升的上模具下行与上升的顶针同时反复对锻件施加巨大反向压力，致使锻件碎裂，随后裂片飞出击中弯腰查看脚踏板失效情况的张某某左肩部，造成其大量出血。

（二）现场应急处置情况

事故发生后，附近操作冲床的员工陈A、陈B等人关停事故设备并对伤者进行按压止血，经营者陈某某在车间门口听到其他员工求救声后，立即赶到车间组织员工将伤者抬至厂门口等待救护车，同时拨打“120”急救电话。9时33分许，“120”救护车赶到现场，随车医生当场采取了止血等急救措施并将伤者送至瑞安市人民医院继续抢救。当日10时55分，张某某因抢救无效死亡。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，某某加工场经营者陈某某与死者家属取得联系，并做好安抚工作。2025年6月1日，在瑞安市塘下镇人民调解委员会的调解下，与死者家属签订协议书（（2025）瑞塘人调字第172号），一次性给予其家属补偿金135万元。

（四）事故报告情况

事故发生后，某某加工场经营者陈某某未直接向应急管理部门、塘下镇人民政府报告，在伤者抢救期间，其妻子金某某通过电话联系瑞安市人力资源和社会保障局的同学柯某某，询问事故发生后需如何善后，以及已经联系120急救中心后是否还需要向相关部门报告等。柯某某电话回复有工伤保险的先与家属谈好善后赔偿，再向人社部门理赔，接着柯某某又咨询了塘下镇应急消防管理站工作人员王某某，了解事故是否需要向其他部门报告，王某某表示120急救中心会联动相关部门，无需再向相关部门报告，之后

柯某某向金某某电话转述了王某某的答复。后陈某某按王某某答复未向应急管理、公安等部门以及塘下镇人民政府报告，只向瑞安市人力资源和社会保障局申请工伤认定，另通过塘下镇人民调解委员会进行调解并签订人民调解协议书。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，死者张某某，男，55岁，汉族，户籍所在地：湖北省蕲春县张榜镇宋宕村五组。

本次事故造成直接经济损失人民币135万元，主要用于善后赔偿。

四、现场勘验及视频分析情况

事故调查组接到事故信息函后对事故现场进行勘查，因事故设备冲压机上下模具进料出料已改为自动化，若无进料则自动停止，脚踏板拉簧改为气动脚踏板，无需人力脚踏操作，无现场可勘。调查组调取了车间正对事故设备的监控录像，监控显示：2025年5月30日9时27分34秒，张某某回到冲床继续作业（图1）；2025年5月30日9时29分24秒，张某某低头查看设备脚踏板，随后被下模具孔洞飞出来的裂片击中左肩部（图2）；2025年5月30日9时29分38秒，张某某查看胸前血迹（图3）。



图1



图2



图3

五、监管情况

今年以来，瑞安市塘下镇鲍田办事处应急办工作人员对位于瑞安市塘下镇鲍田前北村西大街184号的某某加工场日常检查3次，结果如下：

1.2025年2月24日，检查发现该加工场电瓶车在车间内充电、部分插板撕拉乱接、部分灭火器未按规定悬挂、车间通道堆放杂物等安全隐患，督促企业当场整改完毕。

2.2025年4月8日，检查发现该加工场未落实防火巡查检查制度、部分员工灭火器使用不熟练、部分生产设备未接地，隐患已限期整改完毕。

3.2025年9月28日，检查发现该加工场部分灭火器破损、疏散应急照明未通电，督促企业当场整改完毕。

瑞安市塘下镇鲍田办事处应急办已正常履职，隐患整改已闭环。

六、事故发生的原因

（一）直接原因

张某某在进行锻压作业时，冲压机踏板回位拉簧因老化突然断裂，使本应上升的上模具下行与上升的顶针同时反复对锻件施加巨大反向压力，致使锻件碎裂后裂片飞出击中张某某左肩部，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

某某加工场主要负责人陈某某未组织制定本单位生产设备的定期维护检修制度，未督促、检查拉簧的使用情况，及时消除拉簧老化存在的安全隐患。

七、事故的责任认定和处理建议

（一）某某加工场主要负责人陈某某未组织制定本单位生产设备的定期维护检修制度；未督促、检查拉簧的使用情况，及时消除拉簧老化存在的安全隐患，导致发生生产安全事故，建议瑞安市应急管理局依法对其进行处罚。

（二）塘下镇应急消防管理站工作人员王某某，对应急管理业务不熟悉，认为事故发生后已报120急救中心后会直接联动110指挥中心和应急管理，给出了错误的口头答复，导致事故发生单位未及时向应急管理部门及110指挥中心等相关部门报告事故发生情况，建议由瑞安市纪委市监委作进一步调查。

八、事故防范和整改措施

（一）某某加工场主要负责人陈某某要深刻吸取事故教训，依法履行安全管理职责，要严格落实各项安全管理制度，按照国家标准对企业的生产设备定期维护检修，对危险区域要及时采取管理和技术措施控制事故风险，消除安全生产事故隐患。

（二）塘下镇应急消防管理站要举一反三，进一步加强应急管理业务能力提升和加大执法检查力度，特别是加强工作人员对生产安全事故信息上报制度的学习，加大对机械行业的执法检查力度，认真督促辖区企业按规定落实主体责任，加强风险隐患排查治理，彻底消除事故苗头，防止类似事故的发生。

某某加工场“5·30”一般机械伤害事故调查组

2025年10月21日

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

主办：瑞安市人民政府 承办：瑞安市人民政府办公室

联系方式 | 网站声明 | 隐私保护 | 网站地

网站标识码：3303810003 备案证编号：浙ICP备 06031833号-1 浙公网安备 33038102331022号

适老化
无障碍服务