江津珞璜木竹片自动堆场五标段 “3·2”一般坍塌事故调查报告

发布日期：2026-07-03 11:47:00

点击合成语音 来源：重庆市江津区应急管理局 大 中 小

2026年3月2日上午10时15分许，位于江津区珞璜工业园境内，中冶华亚建设集团有限公司组织工人在木竹片自动堆场五标段液压翻板区进行施工作业时，发生一起生产安全事故，死亡1人。

区应急局接到报告后，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《重庆市安全生产条例》[illegible]有关规定，经区政府授权，成立了由区应急局牵头，区府办、区公安局、[illegible]乡建委、区总工会、珞璜工业园发展中心等单位派员参加的“江津区‘3·[illegible]一般

坍塌事故调查组”（以下简称“事故调查组”）负责事故调查工作，事故调查组聘请了有关专家参与调查，同时邀请区纪委监委、区检察院派员介入事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了事故企业存在的问题，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

调查认定江津珞璜木竹片自动堆场五标段“3·2”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况。

2025年5月20日，玖龙纸业（重庆）有限公司与江津珞璜园区签订项目投资协议，投资建设玖龙纸业林浆纸一体化智能工厂项目。项目总投资约60亿元，总占地面积约625.1亩，建设年产达70万吨浆+100万吨纸的林纸一体化基地。项目分两期实施，其中一期为“玖龙纸业绿色制浆扩建项目”及其配套的木竹片自动堆场扩建项目。

木竹片自动堆场扩建项目由玖龙码头（重庆）有限公司投资建设，总投资3亿元，占地约292亩，该项目于2026年6月30日取得投资项目备案证，于2025年12月底开工。由中冶华亚建设集团有限公司（劳务分包为福州星武建筑工程劳务有限公司）建设7台装备液压翻板等卸货设备及30台皮带输送机等自动输料设备，及相应的露天原料堆场，不涉及新建房屋建筑或市政基础设施工程，无需申报工程建设手续。该项目的设备安装调试等改扩建内容由建设单位按照要求有序推进，日常由珞璜工业园发展中心开展项目促建监督，项目秘书负责建设手续办理，并按照设备安装调试管理要求，履行监督管理责任。

（二）事故相关单位概况。

1.建设单位概况。

玖龙码头（重庆）有限公司（以下简称“玖龙码头重庆公司”）。公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）；统一社会信用代码：9150**********094U；注册地址：重庆市江津区；经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）等；法定代表人：张*。

2.监理单位概况。

重庆兴达建设监理有限公司（以下简称“重庆兴达监理公司”）。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：9150**********9834；注册地址：重庆市九龙坡区；经营范围：建设工程监理，水运工程监理，建设工程施工，建设工程勘察，建设工程设计，工程管理服务等；法定代表人：何**。

3.施工单位概况。

中冶华亚建设集团有限公司（以下简称“中冶华亚公司”）。公司类型：有限责任公司；统一社会信用代码：9142**********475T；注册地址：武汉市青山区；经营范围：建设工程施工，建设工程勘察，建筑劳务分包，土石方工程施工等；法定代表人：贺**。

4.劳务分包单位概况。

福州星武建筑工程劳务有限公司（以下简称“福州星武建筑劳务公司”）。公司类型：有限责任公司；统一社会信用代码：9135**********6735；注册地址：福建省福州保税区；注册资本：叁仟万元整；经营范围：建设劳务分包，建设工程施工，工程技术服务，信息技术咨询服务等，法定代表人：黄**。

（三）事故发生单位安全管理情况。

1. 合同签订情况。

（1）2025年，玖龙码头重庆公司与重庆兴达监理公司签订建设工程监理合同（木竹片自动堆场监理）。

（2）2025年11月19日，玖龙码头重庆公司与中冶华亚公司签订建设工程施工合同。

（3）2025年12月22日，中冶华亚公司与福州星武建筑劳务公司签订木竹片自动堆场五标段土建劳务施工合同。

（4）2026年2月21日，福州星武建筑劳务公司与肖**签订劳动合同。

2安全管理制度建立情况。

项目部制定了生产安全事故应急救援预案，签订了施工安全协议书，建立了《安全会议制度》、《安全检查制度》、《隐患排查制度》、《安全教育培训制度》、《工程安全文明措施管理考核规定》等安全生产规章制度。

3.事故现场管理情况。

项目部编制了《木竹片自动堆场五标段砖胎模专项方案》（以下简称“砖胎模专项方案”）明确了组织保障措施、安全保证措施、质量技术保证措施、应急处理措施。

4.员工安全教育培训情况。

项目部与肖**签订了施工人员安全生产协议书，建立了部分施工人员安全管理档案，对肖**进行了安全教育培训、考核及安全环境技术交底（一般项）。

（四）事故发生经过。

2026年3月2日上午8时左右，福州星武建筑劳务公司放线员朱**安排肖**在木竹片自动堆场五标段液压翻板区施工现场清理材料；

8时30分许，福州星武建筑劳务公司施工员涂**安排许*操作挖机在液压翻板区7-8轴/C轴基坑边砖胎模空隙处堆土；

9时20分许，堆土完毕；

10时15分许，液压翻板区7-8轴/C轴砖胎模突然坍塌，造成在基坑底板清理建筑材料的工人肖**被坍塌的砖胎模及随之倾覆的墙体钢筋掩埋；

10时20分许，现场工友立即组织施救并拨打了120；

10时46分许，重庆市江津区中心医院120医生到达现场进行急救；

11时16分许，经现场抢救无效后120医生宣布肖**院前死亡。

（五）事故现场勘察情况。

事发现场位于江津区珞璜工业园A区木竹片自动堆场五标段液压翻板区设备基础区域，砖胎模专项方案中明确：砖胎模高度3.2米，上部1.1米，厚度37公分；下部高度2.1米，厚度48公分，经调查了解并查看事发现场监控，事发前，现场的砖胎模已经砌筑完成，7-8轴基坑底板钢筋已经绑扎完成，基坑东、西侧剪力墙钢筋绑扎已完成下端三分之一，现场采用挖机回填砖胎模后侧土石方后1小时左右，肖**在基坑底板清理建筑材料时，7-8轴/C轴砖胎模突然坍塌，造成肖**被坍塌的砖胎模及随之倾覆的墙体钢筋掩埋，坍塌的土石方及推倒的砖砌体及墙体钢筋在事故现场清晰可见。

（六）人员伤亡及经济损失情况。

肖**，男，身份证号码：5102********142018，户籍住址：重庆市九龙坡区巴福镇钟鹤村*组**号，系福州星武建筑劳务公司招用务工人员，其工作内容包括但不限于清理材料、打扫卫生、清理建筑垃圾等，在此次事故中死亡。本次事故造成直接经济损失约为153万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故接警及响应情况。

1.立即拨打120、110，珞璜工业园发展中心、区住房城乡建委、区应急局报警电话。

2.立即对事故现场进行疏散以及警戒。

（二）事故现场应急处置情况。

1.重庆市江津区中心医院120医生迅速到达事故现场，肖**经抢救无效死亡。

2．区应急局、区公安局、区住房城乡建委、珞璜工业园发展中心相关负责人以及区应急救援指挥官赶到现场对相关工作进行检查、安排和部署。

（三）应急救援评估。

此次事故，事故单位、相关应急和救援部门到位及时，事故现场疏散及警戒及时有序，没有引起次生事故，未造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

1.未按砖胎模专项方案中的回填方式（人工填土法）进行回填，工人使用挖机回填砖胎模侧后方土石，致使砖胎模受土石侧压力坍塌；

2.施工顺序不当，未先浇筑侧墙剪力墙并达到设计强度后再回填。

（二）间接原因分析。

1.福州星武建筑劳务公司未落实安全生产主体责任。

（1）隐患排查不到位。未能及时识别使用挖机回填砖胎模侧后方土石易造成坍塌的安全隐患，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（2）现场管理缺失。施工现场技术人员未向作业人员进行安全技术交底，现场施工员涂**盲目安排挖机操作工许*在基坑边堆土回填，肖**盲目到基坑底板清理建筑材料。

2.中冶华亚公司未落实施工单位安全生产主体责任。

（1）未严格按照砖胎模专项方案组织施工作业。2025年12月16日，项目部编制了砖胎模专项方案，未报监理单位、建设单位审核、审批，盲目赶进度、抢工期施工。

（2）组织指导施工不力。未严格组织指导劳务施工单位按照砖胎模专项方案施工，未向施工作业班组人员进行技术交底；对劳务施工单位的安全管理不到位，未采取有效措施，及时消除事故隐患，未制止劳务施工单位作业人员盲目在基坑边堆土回填及到基坑底板清理建筑材料的交叉作业行为。

四、调查中发现的其他问题

重庆兴达监理公司，事故项目监理单位，经调查，施工单位制定的砖胎模专项方案未报监理单位审核，此次事故的发生与监理单位的履职情况无直接因果关系。但调查发现，对施工现场安全生产情况巡视检查不到位，对现场安全隐患未及时督促施工单位整改。

五、有关单位安全履职调查情况

1.珞璜工业园发展中心。作为属地管理部门和主管责任单位，具体负责项目落地促建和日常安全监管。2026年1月–3月，园区主要领导共召开4次安全会议，安全检查企业4家次；分管安全领导共召开3次会议，安全检查4家次。尤其是春节前后主要领导、分管领导多次到现场指导和安全宣传，并向1000余家单位发布春节安全应急工作提示信息及要求；为切实做好节后复产复工安全生产，安全应急科从八个方面指导企业做好开复工期间的事故预防工作，特别强调了主要负责人履职、风险研判、隐患排查、安全培训教育。2月14日，园区主要领导带队到该项目进行现场检查，对全面做好安全防护措施、安全技术交底、现场监管、台账信息建立等提出了意见和建议。

按照“三管三必须”要求高度重视安全生产工作，多次督促企业按照相关要求办理建设手续。刁*作为项目秘书统筹推进项目相关工作，当前11个标段，已完成6个标段区住房城乡建委提前介入。同时按照企业施工情况和工作计划，2025年3月27日，对项目平场施工开展安全检查，就运输车辆资质、登记情况、汽柴油使用等方面开展安全检查。2025年11月12日、12月30日促建科与安全应急科、企业服务中心对该项目进行9个方面检查，发现3个问题隐患，针对检查中发现的安全隐患，该单位当场整改1个，2026年1月4日提交了另外2个问题隐患整改回复报告。针对企业大件运输问题，2026年1月26日组织召开协调会，督促企业完善大件运输手续和报备程序。促建科工作人员于2025年4月11日、6月24日、8月7日、11月11日、12月2日多次通过微信、电话等方式，就气象灾害、安全文明施工等内容进行提醒和通知。

经调查，珞璜工业园发展中心虽然履行了属地日常监管职责，但存在督促牵头报建、压实建设单位和施工单位安全责任有部分漏洞，责任传导不够，安全监管有盲点的问题。

2.区住房城乡建委。玖龙纸业绿色制浆扩建项目，涉及深基坑、高支模、起重吊装等危大工程高危作业，安全管控压力较大。项目开工以来将该项目列为重点监管对象，依江津区政府审批后的房屋市政工程安全生产2026年度检查计划开展每月全覆盖检查。1 月、2 月先后对项目已办理建设许可手续的标段按计划开展安全巡查，累计排查各类安全隐患17 项；3月5日、6日开展复工专项检查，其中一、二标段查出安全问题 11 项，三标段查出安全问题 6项，针对所有问题均下发书面整改通知书，建立隐患、整改、复查销号三张清单，实行闭环管理。

2025年春节后，区住建委印发复工安全专项整治通知（津住建发[2026]45号），分自查自纠、检查整改、整理归档三个阶段推进整治工作，严格执行“五不复工”刚性要求，明确关键岗位人员到岗、安全教育、隐患排查、审批复核等复工硬性标准。专项检查组分组分片开展拉网式核查，对玖龙纸业项目开展复工核查，重点核查复工方案、人员到岗、安全培训、隐患自查等内容，严把复工验收关口，坚决杜绝带病复工。2026 年1–3月，全区住建系统累计检查在建项目314个，下发整改通知书 255份，发现并督促整改安全隐患1063个，督促全区住建系统以案为鉴，举一反三，以点带面进一步提升施工现场安全管理水平。

调查中未发现区住房城乡建委及相关人员存在履职不到位的问题，故建议不予责任追究。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员。

肖**安全意识淡薄，盲目进入基坑底板清理作业，导致事故发生，对此次事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议追究刑事责任的人员。

涂**，福州星武建筑劳务公司现场施工员，不熟悉砖胎模专项方案，盲目安排挖机操作工许*在基坑边堆土回填，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关调查处理。

（三）建议给予行政处罚的人员。

1.黄**，福州星武建筑劳务公司法定代表人。对公司的安全生产工作督促、检查不力，未有效履行安全管理职责，未及时发现并消除生产安全事故隐患，导致事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由区应急局给予其相应的行政处罚。

2.王**，中冶华亚公司项目经理，全面负责该项目的工作。未有效履行安全管理职责，未检查本单位的安全生产情况，未及时发现并消除生产安全事故隐患，导致事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由区应急局给予其相应的行政处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位。

1.福州星武建筑劳务公司，作为生产经营单位，未落实安全生产主体责任，隐患排查不到位，未能及时识别使用挖机回填砖胎模侧后方土石易造成坍塌的安全事故隐患，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；现场管理缺失，施工现场技术人员未向作业人员进行安全技术交底，现场施工员涂**盲目安排挖机操作工许*在基坑边堆土回填，肖**盲目到基坑底板清理建筑材料，导致事故发生。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十四条第一款之规定，对此次事故负有责任。鉴于此次事故为一般事故，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由区应急局给予其相应的行政处罚。

2.中冶华亚公司，作为施工单位，未落实安全生产主体责任，未严格按照砖胎模专项方案组织施工作业，2025年12月16日，项目部编制了砖胎模专项方案，未报监理单位、建设单位审核、审批，盲目赶进度、抢工期施工；组织指导施工不力，未严格组织指导劳务施工单位按照砖胎模专项方案施工，未向施工作业班组人员进行技术交底；对劳务施工单位的安全管理不到位，未采取有效措施，及时消除事故隐患，未制止劳务施工单位作业人员盲目在基坑边堆土回填及到基坑底板清理建筑材料的交叉作业行为，导致事故发生。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、第四十四条第一款之规定，对此次事故负有责任。鉴于此次事故为一般事故，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由区应急局给予其相应的行政处罚。

（五）有关公职人员处理建议

1.吴**，珞璜工业园发展中心副主任，分管促建科，对项目秘书统筹推进项目相关工作中未认真履职的情况失管，责任传导不够，安全监管有盲点。建议责成其向江津综保区党工委作出书面检查，并报区应急局备案。

2.刁*，珞璜工业园发展中心促建科工作人员，作为项目秘书统筹推进项目相关工作中对安全工作督促指导不力。建议由江津综保区党工委对其进行提醒谈话，并报区应急局备案。

（六）其他处理建议

1.重庆兴达监理公司。对施工现场安全生产情况巡视检查不到位，对现场安全隐患未及时督促施工单位整改，建议由区住房城乡建委依法进行处理，并

报区应急局备案。

2.玖龙码头重庆公司与具备相关资质的施工单位签订了施工合同及安全管理协议，不定期对施工单位开展安全督查。调查中未发现该公司及相关人员存在问题，故建议不予处理。

七、事故整改和防范措施

（一）福州星武建筑劳务公司。必须深刻吸取此次事故教训，举一反三，切实加强安全生产工作。组织全体员工认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产条例》等法律法规和相关规范标准、规章制度、操作规程等，提高员工安全生产意识和安全操作技能，严格按照施工方案进行施工作业，尤其是要加强施工用机械设备的管理和使用，要安排专门人员对作业现场进行安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，及时制止和纠正作业人员违规作业的行为，杜绝类似事故发生。

（二）中冶华亚公司。应深刻吸取本次事故的教训，加强对公司承建的工程项目的安全责任落实，劳务分包，安全责任不能分包；加强对施工现场的安全监管，对机械作业、交叉作业等高风险环节进行经常性安全检查，并督促劳务分包单位严格按照施工方案进行作业，杜绝当甩手掌柜将日常管理工作交由劳务公司负责，杜绝出现监管盲区。

（三）重庆兴达监理公司。要加强和提高监理安全的思想认识，加强对施工单位、劳务单位的管理，加强对作业现场监督管理，进一步提高监理人员责任心，确保相关施工方案、规范、标准的落实，加强对施工现场安全生产情况巡视检查，对现场安全隐患及时督促施工单位整改，保证施工质量及施工安全。

（四）玖龙码头重庆公司。应督促监理单位加强工作强度，提升监理检查频次，采取有效考核方式确保监理工作取得实效。明确建设单位与施工单位各

自的安全责任，定期检查督促施工现场，督促施工单位安全管理人员必须到岗履职。

（五）区住房城乡建委。要在全区建筑领域开展警示教育和专项排查，压实建设、施工、监理等参建各方主体责任，严查危大工程管控缺位、现场违章作业、监理履职不到位等问题。持续加大对玖龙纸业已办理许可手续项目巡查频次，紧盯深基坑、高支模、高处作业等高危环节，常态化开展隐患排查整治；对建设单位加强法律法规的宣传和指导，强化与区规自部门的协调联动，积极督促建设单位及时完成后续项目的土地、规划、施工等许可手续办理；持续压实参建各方安全责任，强化安全教育、技术交底和应急管理，举一反三堵塞监管漏洞，守住安全生产底线，全力防范建筑施工安全事故。

（六）珞璜工业园发展中心。要按照属地管理原则进一步强化安全生产监管工作，加强检查、指导，督促帮助生产经营单位切实做好安全生产管理工作，有效预防和控制生产安全事故的发生。

江津区“3·2”一般坍塌事故调查组

2026年6月24日

扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

网站地图 联系我们

主办：重庆市江津区人民政府办公室 版权所有：重庆市江津区人民

ICP备案：渝ICP备2020013838号 渝公网安备 50011602500180号 码：5001160001

政府网站找错

关注公众号

江津发布