索引号:	11420803732715159A/2025-01454	**信息分类:**	主动公开
发布机构:	高新区（掇刀区）人民政府	**生成日期:**	2025-09-15
文 号:	无	**有 效 性:**	有效

掇刀区兴隆街道中能国和（江苏）能源有限公司“8·23”一般触电事故调查报告

发布日期：2025-10-24 11:09　　信息来源：掇刀区应急管理局

2025年8月23日19时50分，位于掇刀区**大道**号的荆门***公司T31工厂发生一起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失190万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故调查报告和调查处理办法》（省政府令第354号）的有关规定，区政府成立了中能国和（江苏）能源有限公司“8·23”事故调查组，由区应急局牵头，区总工会、区公安分局、区经信局、**街道相关人员组成，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，中能国和（江苏）能源有限公司“8·23”一般触电事故是一起因企业用工组织不合理、工人违章作业而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）单位基本情况

中能国和（江苏）能源有限公司（以下简称：中能国和公司）。企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于2023年11月28日，注册地址：江苏省苏州市吴江经济开发区同里镇屯村东古路68号，法定代表人：孙玉，注册资本：1000万元，统一社会信用代

码：91320509MAD5RYRG8X，2025年3月14日由苏州市吴江区数据局颁发营业执照，经营范围：新能源原动设备销售、智能输配电及控制设备销售等。

（二）企业协议情况

2025年8月初，荆门***公司因发展需要，计划将T34工厂95仓生产设备整体搬迁至T31工厂。

8月5日，荆门***公司与中能国和（江苏）能源有限公司签订《95仓堆叠线整线设备搬迁工程技术协议书》，次日签订《设备维修服务合同》，由中能国和公司承接整线设备搬迁工程，从T34工厂迁移至T31工厂，包括2台行吊、1台堆叠设备和1台点胶机等设备搬迁、安装，约定31日内完成，双方签订了安全、环境及健康管理协议书。

（三）事故发生点情况

T31工厂始建于2017年，建筑面积5000m2，原为***二区模组、Pack生产线，2024年整体划归荆门***公司所有，建有三条生产线。2025年7月8日-20日，荆门***公司将T31工厂拆解生产线整体搬迁，同时计划在原拆解生产线区域引入堆叠整线生产设备，建设一条CTP堆叠生产线。

事发点位于T31工厂堆叠整线改建区，该区域长42.7m、宽7m、高5m，事发当日中能国和公司施工负责人黄某带领5名工人在现场施工，敷设电线、安装设备及桥架。涉事设备为区域内唯一的一台动力柜，三相五线制，进电380v，配置一总开、六分开，编号XL-21，动力柜60*32*161cm。该动力柜属原拆解线搬迁后遗留设备，供支架线生产用电，同时为现场施工人员操作电钻提供便利，事发时动力柜总开闭合，处于带电状态。柜内原有两块绝缘防护档板，事发时一块防护档板缺失。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

8月16日，中能国和公司6名工人进场，对荆门***公司T34工厂95仓堆叠设备及线槽拆除。8月20日，工人进驻T31工厂，开始安装95仓堆叠设备。

8月23日上午8时30分，施工负责人黄某带领5名工人继续开展堆叠设备安装，其中钳工席某峰和李某志一组，负责将气管和电线敷设在桥架上，再将桥架固定在围栏上。19时许，黄某安排席某峰和李某志二人敷设2.9T行吊线。李某志开来举高车，将行吊线从4米高处沿管线牵引下来，两人配合将电线嵌入线槽。19时30左右，席某峰站在动力柜上，将从上垂下的一根黑色电线（2.9T行吊线）递给李某志，站在动力柜前的李某志接过电线后打开动力柜门，将电线从动力柜顶部一处圆孔牵引下来。然后席某峰用手电钻固定线槽，突然扭头看到李某志身体僵直，随后倾倒在动力柜门前，于是急忙喊来负责人黄某，众人李某志移开后，开展心肺复苏急救。120急救车赶到后，医护人员立即开展现场施救，二十分钟后将李某志送往荆门市中心医院救治。

（二）事故信息报告、救援及善后情况

事故发生后，工人齐某鹏立即拨打120电话，并向荆门***公司负责人电话报告情况。20时25分，荆门***公司安全总监李某向掇刀区应急管理局电话报告事故。接报10多分钟后，120救护车赶到，医护人员随即对李某志展开现场施救，后将其送往荆医院救治。经抢救无效，李某志于当日20时56分死亡。事发后，企业成立了善后处置工作专班。8月25日，企业与死者家属签订赔偿协议，相关赔付、善后工作完成，死者遗体火化，善后事宜处理平稳，死者亲属情绪稳定。

（三）应急救援处置评估

涉事企业和政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：本次事故导致1人死亡。

死者李某志，男，1990年11月30日出生，身份证号4113271990******，河南省南阳市内乡县赤眉镇庙沟村人，生前系中能国和（江苏）能源有限公司员工。

（二）直接经济损失：190万元。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/Ｔ6721）核定，事故造成直接经济损失190万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.李某志（死者）身为非电气作业人员，安全意识淡薄，未切断电源，也未采取相关安全防护措施，私自开启动力柜门并在动力柜内牵引电线作业，左手食指碰触带电体，电流通过铜排螺栓传导至李某志体内，引发触电事故。

2.事发动力柜处于带电运行状态，且现场作业空间狭窄。

（二）间接原因

1.现场监管缺失。施工单位现场监护不到位，未及时排查动力柜防护档板缺失的安全隐患，未及时发现并纠正员工违章行为。

2.教育培训不严不实。施工作业安全交底不到位，未介绍现场相关电气安全知识、注意事项或要求。岗前培训流于形式，对企业安全禁令熟视无睹，员工“识险、辨险、防险”能力不足。

3.用工组织不合理。中能国和施工队伍流动性大，现场6名施工人员均为临聘人员，为员工购买的雇主责任保险挂靠在苏州欣巨机械科技有限公司名下，6名施工人员无一人取得电工证，施工方竟向安环部申请办理临时用电作业票证。

五、事故责任的认定以及事故责任者的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

1.李某志，中能国和（江苏）能源有限公司员工。安全意识淡薄，在未进行安全条件确认和未采取可靠安全防护措施的情况下冒险作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.中能国和（江苏）能源有限公司，未建立安全风险分级管控制度，施工现场安全管理缺失；未督促施工作业人员按照规定佩戴使用劳动防护用品；用工组织不合理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》《湖北省安全生产条例》的相关规定，对事故的发生负有主要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）的相关规定，建议由掇刀区应急管理局依法依规给予行政处罚。

2.孙某，中能国和（江苏）能源有限公司法定代表人，负责企业全面工作。未建立健全并落实全员安全生产责任制；未组织建立并落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对事故发生负有重要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）的相关规定，建议由掇刀区应急管理局依法依规给予行政处罚。

2.黄某，中能国和（江苏）能源有限公司施工负责人，负责95仓堆叠整线设备搬迁工程施工作业。项目施工安全交底不彻底，未采取有效的安全防护措施，未及时制止和纠正员工违章作业，对故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）的相关规定，建议由掇刀区应急管理局依法依规给予行政处罚。

（三）建议企业内部处理的人员

1.席某峰，中能国和（江苏）能源有限公司员工，负责施工现场安全工作。作为李某志同组员工，未能正确理解施工队长工作安排，违规冒险作业，疏于对李某红的安全提醒，对事故发生负有次要责任，建议

由荆中能国和（江苏）能源有限公司按企业管理规定给予处理，并报掇刀区应急管理局备案。

六、事故防范措施及建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。严格落实建设、设计、施工等各方安全责任，施工单位要进一步建立健全安全生产责任制、安全管理制度措施和安全生产保证体系，严格落实施工现场企业负责人及项目负责人带班制度、安全隐患排查治理制度。深入开展安全标准化创建活动，提高施工安全管理的精细化、规范化水平。要切实加强建设项目安全管理，重点是加强施工企业资质审核，严把源头关口，自觉抵制违法发包、违法分包等行为。

（二）狠抓全员安全教育培训。企业要定期开展安全专项培训，结合事故案例，对安全管理人员、一线员工开展警示教育，提高全员安全意识和操作技能。要落实“三级安全教育”，注重岗前安全培训，强化从业人员安全技术和操作技能教育培训，做好施工过程安全交底，切实提高全员“辨险、识险、防险和排险”的能力，增强安全生产意识。

（三）严格落实管控化解风险责任。事故企业要举一反三，深刻吸取事故教训，层层落实责任，从源头管理、从细处抓起、筑牢防线，切实加强作业现场安全风险管控，落实好作业现场和操作岗位风险点辨识，及时发现并消除事故隐患。行业主管及安全监管部门要以本次事故为镜鉴，切实提高思想认识，明确管控措施，认真履行职责，确保“责任落实到位、督查检查到位、预警措施到位、应急准备到位”。

中能国和（江苏）能源有限公司“8·23”

一般触电事故调查组

2025年9月15日

打印关闭

荆门政府网

主办单位：掇刀区人民政府办公室 联系电话：0724-2441268

备案：鄂ICP备05016672号 (https://beian.miit.gov.cn/) 鄂公安网备:42080402000184 网站标识码：4208040004

地址：荆门市掇刀区龙井大道99号 网站地图 (/map/)



(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=B2BA1743D861DADBE05310291AAC7247)



(/art/2024/4/16/art_27614_1071337.html)