娄底经开区娄底市世融建筑劳务有限公司“2·24”一般物体打击事故调查报告

发布时间：2026-09-15 16:04 浏览量：26 【字体： 大 中 小】

2026年2月24日11时1分，娄底经开区娄底市世融建筑劳务有限公司在进行“H型钢对接”焊接作业时，发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失170万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生产安全事故调查处理办法〉的通知》（湘政发〔2022〕9号）等有关规定，娄底市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、娄底经开区管委会等单位派员参加的事故调查组，同时邀请市纪委监委、湖南涟钢建设有限公司纪委介入，聘请技术专家参与，开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询、调查取证、专家分析，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和

直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：娄底经开区娄底市世融建筑劳务有限公司“2·24”一般物体打击事故是一起涉事员工未采取安全防范措施，企业现场安全生产管理不力而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 娄底市世融建筑劳务有限公司（以下简称娄底世融公司）

娄底世融公司是一家从事劳务派遣服务、金属结构制造、建筑劳务分包等业务的民营企业，成立于2020年3月24日，注册资本***万元，法定代表人、总经理颜某诗。公司经营许可项目有：建筑劳务分包、劳务派遣服务等，一般项目有：金属结构制造，有色金属合金制造等。根据湖南省有关规定，金属结构制造等一般项目办理营业执照即可开展经营活动，其金属结构制造经营活动合法。公司用工比较灵活，既有劳务派遣用工，也有自用工，参保**人，订立固定期限劳动合同**人，订立无固定期限合同或其他情形合同**人。该公司于2025年12月租赁湖南华菱智能钢构有限公司厂房（娄涟公路9号）内第3跨厂房用于钢结构加工制造。

2. 湖南华菱智能钢构有限公司（以下简称华菱钢构公司）

华菱钢构公司为湖南涟钢建设有限公司的控股子公司，主要经营特种设备制造、特种设备安装改造修理、金属结构制造、金属结构销售等业务，成立于2020年4月22日，注册资本****万元，由湖南涟钢建设有限公司法定代表人曾某清兼任该公司法定代表人，曹某任公司总经理，负责具体事务，现有从业人员***余人，下设生产技术部、综合经营部、安全管理部、设备管理部、采购部、财务部、质检部共7个职能部门。

该公司在娄底经济技术开发区娄涟公路9号有一座钢架结构厂房，南北走向，南北长250米、东西宽150米、高18米，自东向西分为6跨，其中第3跨及“行吊”等附属设备于2025年12月租给娄底世融公司，租金****元/月。事故发生在第3跨。

3. 娄底市佳鑫机械制造有限公司

娄底市佳鑫机械制造有限公司是一家从事金属结构制造、金属结构销售的民营企业，成立于2018年，注册资本****万元，法定代表人吴某杰。2026年1月该公司与娄底世融公司签订了《钢结构制作委托加工合同》，定作一批H型钢，娄底市佳鑫机械制造有限公司负责提供原材料，娄底世融公司负责加工制作，事故发生在这批H型钢的制作活动中。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 娄底世融公司安全管理情况

颜某诗为公司总经理，全面主持公司经营管理工作，为公司安全第一责任人；宋某异、颜某为公司副总经理，协助总经理工作，主抓施工现场生产组织、劳务管理及进度管理，分管工程部、安全质量部；谢某林为安全部经理，负责公司及项目安全生产管理、工程质量监督、隐患排查治理及安全培训工作。安全部岗位职责为“建立安全体系、隐患排查、质量管控、事故处理、资料归档”，要求“每日巡查施工质量、排查安全隐患和质量问题，下达《安全隐患整改通知书》，跟踪整改落实情况，形成闭环管理”。公司出台了安全管理、全员岗位责任、安全生产教育培训等制度，建立了安全检查、隐患排查治理等台账。

2. 娄底世融公司钢结构项目部安全管理情况

娄底世融公司钢结构项目部主要负责钢结构加工制造，成立于2025年12月，作业场地为华菱钢构公司厂房（娄涟公路9号）内第3跨，有10-20名员工。宋某异任项目负责人，颜某任项目技术质量负责人，熊某良任项目现场管理负责人（负责施工质量和技术交底），谢某杰任项目安全员。项目部出台了《铆工安全操作规程》《电焊工安全操作规程》等8个岗位操作规程，制定了《安全生产岗位责任制》《安全生产管理制度》等制度，对相关岗位职责和安全措施进行了明确，建立了《安全检查、隐患排查治理台账》《安全日志》等台账，基本形成闭环。新员工进厂时，由项目部组织开展3小时的安全教育培训，并进行考核。

3. 作业场所承租方与出租方的相关安全管理情况

娄底世融公司与华菱钢构公司签订了《厂房租赁安全协议》，明确“出租方应确保出租厂房主体结构安全，公共区域消防栓、应急照明、疏散通道等基础消防设施完好。出租方对承租方安全使用情况进行定期监督检查，发现隐患有权督促整改。不干涉承租方合法生产经营，不承担因承租方使用、管理不当引发的任何安全责任。”

华菱钢构公司安排了调度员贺某炼作为两家公司的联络员，负责沟通联络，安排安全员王某琨负责第3跨的安全监管。贺某炼接受了娄底世融公司给予的报酬。

4. “H型钢对接”焊接作业管理情况

（1）“H型钢对接”焊接作业流程。“H型钢对接”焊接是将两段已“组对”成型的同型号H型钢构件拼接加长焊接。使用NBC-500型半自动逆变直流气体保护电焊机焊接。对接钢构件为两段HN型非标H型钢，长10米，上翼缘宽300毫米、厚20毫米，下翼缘宽200毫米、厚10毫米，腹板宽1300毫米、厚10毫米，两构件焊接后，总长20米，重3.307吨。作业分三步，第一步：将两段同型号H型钢构件点焊，初步对接成型；第二步：将已初步对接成型的钢构件用“行吊”吊至焊场“搁架”上“细焊”加固定型，完成对接任务；第三步：用“行吊”将已对接定型的H型钢吊至一旁侧立堆放。事故发生在第二步的“细焊”过程。“细焊”过程中需用“行吊”将已定型的H型钢吊起翻面，先将H型钢平放，“细焊”腹面，再用“行吊”将H型钢吊起，侧立放置，“细焊”翼缘。侧立放置“细焊”时，不能摘除“行吊”的吊钩，需要用吊钩钩住H型钢上翼缘或用木（钢）柱撑住上翼缘，确保其侧立稳定、不倾倒。

（2）“H型钢对接”焊接作业安全管理。娄底世融公司钢结构项目部安排熊某良负责现场的施工质量和技术交底，谢某杰任专职安全员，负责现场安全管理、安全教育、安全巡查和隐患排查，孙某任作业班长，负责工作安排和安全提醒。



图1　用“行吊”将H型钢梁吊至焊场“搁架”



图2　侧立“细焊”时用吊钩防止H型钢梁倾倒

（3）事发前“H型钢对接”焊接作业情况。“H型钢对接”焊接作业于2025年12月开始，春节期间因放假（2026年2月10-23日）停工，2月23日节后复工。此次事故遇难者袁某国于2025年12月29日进入孙某班组从事焊接作业，2026年2月10日放假回家，2月23日回厂

上班。2月23日上午，相关人员参加了华菱钢构公司组织的复工复产培训，培训以吊装、焊接安全基本知识和应急预案为主，时长30分钟，袁某国参加了培训。全天工作时间为8时至18时，中午休息1小时，工作时长9小时。

（三）事故发生经过

2月24日8时，娄底世融公司钢结构项目部管理人员宋某异、颜某、熊某良、谢某杰因公或因私请假，未到作业现场，班长孙某负责安排当天工作。共有11名工人参加作业，其中，铆工7名、焊工4名，焊工分别为袁某国、罗某水、王某男、肖某。“H型钢对接”焊接作业安排在华菱钢构厂房第3跨南部区域，分三组，从南向北依次排开，罗某水、王某男、袁某国分别负责各自组的“H型钢对接”焊接，罗某水、王某男等两组安排在“搁架”上焊接，“搁架”为高约50厘米“工字”横向钢梁，袁某国组安排在向北的地面焊接，地面也设置有数根高约5厘米的槽形钢轨作为焊接的“垫脚”。

8时16分，各组将已初步对接成型的H型钢用“行吊”吊至各焊接“搁架”或“垫脚”上，袁某国将已初步对接成型的H型钢放置在地面的槽形钢轨“垫脚”上；

9时9分，袁某国开始H型钢对接焊接；

9时36分，袁某国用“行吊”将待“细焊”加固定型H型钢吊起放平，焊接腹面；

10时12分，袁某国用“行吊”将H型钢吊起翻面，焊接另一侧腹面；

10时47分，袁某国用“行吊”将H型钢吊起侧立放置，并取走吊钩，焊接H型钢下翼缘；

11时1分，袁某国在焊接H型钢下翼缘时，H型钢突然侧倒，将袁某国压在下面。

至此，事故已发生。



图3　H型钢梁倾倒时的情形



图4　H型钢倾倒时情形的扩大图



图5　H型钢倾倒后第3跨焊接区

（四）事故现场情况

事发厂房为全钢门式钢架结构，南北走向，自东向西分为6跨，事故发生在第3跨。第3跨长250米，宽20米，自南向北依次布置有3个“H型钢对接”焊接作业区，事故发生在第3组作业区。事发地点距南三大门80米，距第3跨西侧边沿5米，事发所涉H型钢因救援需要已被“行吊”吊起，并用槽形钢管支起，H型钢腹板已焊接完成。事发所涉H型钢西侧2米处另有一块已对接成型、长20米的H型钢，侧立放置，未采取防倾倒措施。事发所涉H型钢中部拼接处焊缝下方遗有一把焊枪，东侧1.8米地上有一顶安全帽。



图6　事故发生后现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者袁某国，男，56岁，身份证号：230122********，家庭地址：黑龙江省哈尔滨市***镇，娄底世融公司临时聘请的焊接作业人员。

2. 直接经济损失。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）计算，本次事故造成直接经济损失170万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

11时1分，正在巡查的孙某（距离焊接区20米左右）听到焊接区“当”的一声，便立即跑往焊接区查看情况；

11时3分，孙某赶到现场后，发现袁某国焊接的H型钢已倒，板下露出工作服衣角，便立即喊人救援，王某男等人闻讯赶到；

11时4分，王某男操作“行吊”将压在袁某国身上的H型钢吊立并用短槽形钢管支住。袁某国蜷缩在地上，身上无明显外伤，嘴角有血。

随即，现场救援人员拨打了“120”“110”，并向华菱钢构公司相关领导报告事故情况。

随后，华菱钢构公司调度员贺某炼、安全员王某琨、安全部长周某、安全副总经理李某、总经理曹某，湖南涟钢建设有限公司安全部长颜某，娄底世融公司副总经理颜某、谢某林等人及“110”出警人员相继赶到事故现场。

（二）医疗救治情况

11时34分，“120”急救人员到达事故现场开展急救；

12时42分，“120”急救无效，急救人员撤场。

（三）事故信息接报及响应情况

11时6分，孙某跑到华菱钢构公司调度员贺某炼的办公室报告；

贺某炼随即电话报告华菱钢构公司安全员王某琨；

王某琨到事故现场了解情况后，随即电话报告华菱钢构公司安全部长周某，电话通知娄底世融公司宋某异；

周某随即电话报告公司安全副总经理李某、总经理曹某；宋某异随即电话要求颜某到现场处置；

12时25分，“120”工作人员向娄星区大埠桥街道办事处报告事故信息；

大埠桥街道办事处随即向市公安局钢城分局核实情况；

13时15分，市公安局钢城分局、娄星区大埠桥街道办事处向娄星区应急指挥部书面报告事故信息。

（四）善后处理情况

事故发生后，娄底世融公司及时给予了赔偿。公司和袁某国家属双方未发生矛盾纠纷，也未造成负面舆情。

（五）事故应急处置评估

经调查认定：事故现场处置、医疗急救、善后处理均比较妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1. H型钢侧立放置时，重心偏高，支撑面偏窄，稳度偏低。

2. 焊接H型钢下翼缘时，钢梁局部受热膨胀，导致钢梁失稳倾倒。

3. 袁某国违规作业，未采取防止H型钢倾倒的措施。

（二）间接原因分析

1. 娄底世融公司钢结构项目部“H型钢对接”焊接作业组织不力。未进行安全交底，对操作人员可能擅自摘钩焊接等违规行为安全风险辨识不力。

2. 娄底世融公司钢结构项目部“H型钢对接”焊接作业现场管理混乱。事发当日，项目部无安全管理人员在现场进行安全管理，作业现场无有效安全检查、隐患排查。

3. 娄底世融公司钢结构项目部安全教育培训不力。安全教育培训走过场，针对性不强。

4. 娄底世融公司特种作业人员管理不力。袁某国未取得焊接与热切割作业特种作业操作证，却安排上岗。

四、有关单位存在的主要问题

（一）娄底世融公司。经调查，娄底世融公司安全管理失管失控，其下属部门——钢结构项目部存在以下问题：1. 未组织建立并落实安全风险分级管控预防工作机制；2. 作业组织不力，“H型钢对接”焊接作业未进行安全交底，对作业人员擅自摘钩焊接等违规行为安全风险识别不力；3. 作业现场管理混乱，未开展有效的安全检查和隐患排查；4. 安全教育培训走过场，针对性不强，实效不佳；5. 特种作业人员管理不力，袁某国未取得焊接与热切割作业特种作业操作证，不具备焊接作业资格，却安排上岗。

（二）华菱钢构公司。经调查，该单位自身安全生产机构较为健全，安全生产制度较为完善，与第三方合作单位签订了《厂房租赁安全协议》且明确了各方安全生产责任义务，并进行了入厂培训，事故救援处置较为得当。但该单位未认真执行其制订的《关于第三方管理制度》中明确的“特种作业人员持证齐全有效，包括焊工、起重工、高空作业、电工等”“组织安全培训+考试，合格后方可办理入场手续”等要求，存在年后复工安全教育培训时间不足、针对性不强，特种作业人员持证上岗把关不严等问题。

（三）娄底经开区安全生产监管局。主要负责园区安全生产日常检查，园区企业应急救援协调工作及娄底经开区应安委日常工作。

经调查，2025年2月以来，该局共开展专项行动**次，一般行政检查**余次，开展培训**次，参训***余人次；对*家企业开展了“跟踪式”安全生产督导服务，累计服务**次，对***余家企业开展了安全隐患排查服务，并依托安全生产网格化帮扶制度对隐患进行了交办；开展了2026年春节期间复工复产安全督导行动，并对园区**家高危生产企业开展了安全现状评估督导服务。2025年5月7日、10月20日，该局对华菱钢构公司开展了安全生产督导检查，履职基本到位。但是，该局在对辖区内企业开展反“三违”和隐患排查治理工作方面存在督促、指导力度不够的问题。

（四）市公安局钢城分局治安大队。根据《娄底经济技术开发区管理委员会关于印发〈2026年娄底经开区项目建设和企业纾困扩能招商行动方案〉的通知》（娄经开发〔2025〕5号），市公安局钢城分局挂点服务华菱钢构公司所在的M区块企业。承担“及时传达安全生产文件会议精神及工作要求，督促企业每月开展安全检查和整改，督促企业落实安全生产

‘三同时’或安全生产设施设计诊断工作，督促指导相关企业建立安全生产工作台账、全员安全生产责任制、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”等挂点责任。

经调查，该单位自挂点纾困以来，较好地履行了相关职责，及时传达了安全生产文件会议精神及工作要求，较好地督促了企业每月开展安全检查和整改，督促指导相关企业建立安全生产工作台账、全员安全生产责任制，对夯实企业安全生产工作根基、防范各类安全隐患起到较为积极的作用，履职基本到位。但是，该大队在指导督促落实风险分级管控方面存在督促、指导力度不够的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任的人员

1. 袁某国。娄底世融公司焊工（无资质），在“H型钢对接”焊接作业时违规操作，未采取防倾倒措施，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）给予行政处罚的单位和人员

2. 娄底世融公司。该公司存在未组织建立并落实安全风险分级管控预防工作机制；作业组织不力，“H型钢对接”焊接作业未进行安全交底，对作业人员擅自摘钩焊接等违规行为安全风险识别不力；作业现场管理混乱，未开展有效的安全检查和隐患排查；安全教育培训走过场，针对性不强，实效不佳；特种作业人员管理不力，安排无证人员上岗等问题；对事故发生负有责任。建议由市应急管理局依据相关法律法规规定予以处罚。

3. 颜某诗。娄底世融公司法定代表人、总经理，公司安全生产第一责任人，对其公司存在的“未组织建立并落实安全风险分级管控预防工作机制”问题负有直接责任，对其公司存在的“作业组织不力，作业现场管理混乱，未开展有效安全检查”和隐患排查等问题负有主要管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第五项、第七项之规定，建议由市应急管理局依据相关法律法规规定予以处罚。

4. 宋某异。娄底世融公司副总经理，娄底世融公司钢结构项目部负责人，对其公司存在的“‘H型钢对接’焊接作业组织不力，特种作业人员管理不力，未开展安全风险辨识”等问

题负有直接责任；对其项目部存在的“作业现场管理混乱，安全教育培训走过场，未有效开展安全检查和隐患排查”等问题负有主要管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第三项、第五项、第六项、第七项之规定，建议由市应急管理局依据相关法律法规规定予以处罚。

5. 谢某杰。娄底世融公司钢结构项目部安全员，对娄底世融公司钢结构项目部存在的“作业现场管理混乱，安全教育培训走过场，未有效开展安全检查和隐患排查”等问题负有直接责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第二项、第三项、第五项、第六项之规定，建议由市应急管理局依据相关法律法规规定予以处罚。

（三）按企业内部规章制度处理的人员

6. 王某琨。华菱钢构公司安保部安全员，对“该单位未认真执行其制订的《关于第三方管理制度》中明确的‘特种作业人员持证齐全有效，包括焊工、起重工、高空作业、电工等’‘组织安全培训+考试，合格后方可办理入场手续’等要求，存在年后复工安全技术交底时间不足、针对性不强，特种作业人员持证上岗把关不严等问题”负有直接责任。建议由华菱钢构公司依据内部规章制度给予处理。

7. 周某。华菱钢构公司安全管理实际负责人，对“该单位未认真执行其制订的《关于第三方管理制度》中明确的‘特种作业人员持证齐全有效，包括焊工、起重工、高空作业、电工等’‘组织安全培训+考试，合格后方可办理入场手续’等要求，存在年后复工安全技术交底时间不足、针对性不强，特种作业人员持证上岗把关不严等问题”负有领导责任。建议由华菱钢构公司依据内部规章制度给予处理。

（四）其他处理建议

8. 贺某炼。华菱钢构公司车间调度员，负责第3跨协调工作，私自参与娄底世融公司的管理，并接受世融公司的额外报酬。建议作为线索移交湖南涟钢建设有限公司纪委依法依规依纪处理。

9. 谷某鹏。中共党员，娄底经开区安全生产监管局干部，负责M区块安全生产日常监管，对事故单位未严格落实安全生产主体责任、“三违”行为查处失察。建议由娄底经开区纪工委监工委会同有关部门给予谈话提醒处理。

10. 胥某健。中共党员，市公安局钢城分局治安大队干部，娄底经开区M区块挂点服务干部，督促指导企业落实风险分级管控方面不深入，挂点区块企业发生一起一般生产安全事故。建议由市公安局钢城给予谈话提醒处理。

六、事故整改和防范措施

（一）进一步落实安全生产主体责任。娄底世融公司要认真汲取事故教训，建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加大隐患排查力度，及时消除生产安全事故隐患；制定和完善安全生产规章制度和操作规程，树牢持证上岗的安全意识；加强安全生产标准化建设；认真开展全员安全生产培训教育，强化事故警示教育，增强从业人员安全意识。华菱钢构公司要开展安全生产警示教育，认真落实“第三方管理制度”，完善事故信息报送管理制度，积极防范同类问题。

（二）进一步提高思想认识。娄底经开区要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，进一步强化安全生产红线意识和底线思维，强化安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任意识。

（三）进一步强化“园中园”“厂中厂”安全生产监管

1. 娄底经开区管委会。一要强化安全监管体系建设，提高“园中园”“厂中厂”安全生产监管水平，强化监管责任，加大技术支撑，推动监管模式从事后处置向事前预防转型。二要压实多方责任，构建协同监管框架，明确部门、出租方、承租方的主体责任边界，划清监管责任，清除安全监管盲区死角。三要规范管理，强化对入驻企业资质、安全条件、日常运营的常态化监督检查，不断提升管理的科学化、精细化、规范化水平。

2. 娄底经开区安全生产监管局。要认真履行娄底经开区应安委办的职责，强化安全生产监督管理，加强统筹协调，积极推动安全生产责任清单的完善；要加强特种作业持证上岗监

管；要积极探索对劳务派遣、劳务分包、场地外租等小散队伍的安全监管。

3. 市公安局钢城分局。要强化责任意识，督促企业每月开展安全检查和隐患整改，督促企业落实安全生产“三同时”或安全生产设施设计诊断工作，督促指导企业建立安全生产工作台账、全员安全生产责任制、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

娄底市人民政府事故调查组

2026年6月25日

信息来源：娄底市应急管理局

【 关闭窗口 】

扫码浏览

党政机关 政府网站找错 适老化无障碍服务 0738-8279111 联系电话

友情链接 | 站点地图

主办单位：娄底市应急管理局 单位地址：娄底市娄星区早元街500号

办公电话：0738-8279111、8233768（传真） 应急值守：0738-8111766、8239100（传真）

培训、证件查询：0738-8239209 网站标识码：4313000031

备案号：湘ICP备05001055号-1 湘公网安备：43130202000053号