信息索引号	01404053X/2019-03931	生成日期	2019-02-15	公开日期	2019-02-
公开时限	长期公开	发布机构	江阴市人民政府事故调查组		
公开形式	网站	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	报告
主题（一级）	市场监管、安全生产监管	主题（二级）	安全生产监管	关键词	文件,报告,
文件下载					
内容概述	2018年12月4日，无锡邦洲机械制造有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。				

无锡邦洲机械制造有限公司“12·4”一般高处坠落事故调查报告

2018年12月4日，无锡邦洲机械制造有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。根据《中华人民共产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的有关规定，江阴市人民政府成立了由市安监局为组长单位，市公安局、员单位，并邀请市监委派员参加的事故调查组，迅速开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，查明了事故发原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

无锡邦洲机械制造有限公司，成立于2011年1月5日，注册地址为江阴市长泾镇关帝庙南侧，公司类型为有限责任公司，法定代表人资本为100万元人民币。经营范围：通用设备、专用设备及配件、金属结构件的制造、加工、销售。公司现有员工20人。目前，该公司全面工沈惠负责。

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故经过

2018年12月4日8时35分许，无锡邦洲机械制造有限公司电工沈惠云拿着一卷钢丝绳，带着行车遥控器，从车间中间的铁梯爬到行车站在行车梁上往车间顶部的横梁（离地垂直距离约8米）上穿挂钢丝绳，用于悬挂车间照明灯。他先坐在行车梁上通过行车遥控器操作行车向间最北边一跨横梁的正下方（车间横梁与行车梁之间垂直距离约1.5米），然后站在行车梁上往横梁上穿挂钢丝绳，穿好并固定后，他操作行动，逐一向横梁上穿挂钢丝绳。当沈惠云操作行车移动至车间中部的一跨横梁正下方时，他先将行车遥控器放在行车梁上，再向横梁上穿挂钢后开始固定，并将多余的一段钢丝绳剪断，扔到地面。作业过程中，沈惠云的脚不慎踩到行车遥控器，行车突然向北移动，失去重心的沈惠云梁悬在空中，大喊：快把行车开过来让我下去。行车在沈惠云身体北侧约1米处停下。地面上正在作业的工人听到沈惠云喊声后，四处寻找行由于行车遥控器在行车梁上，大家未能找到。约1.5分钟后，沈惠云体力不支从车间横梁处坠落到地面的钢板上。坠落高度约8米。

（二）应急处置情况

事故发生后，现场工人拨打了110和120， 120急救车赶到后，将沈惠云送长泾医院抢救，后转至江阴市人民医院，经抢救无效于当

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

死者情况：沈惠云，男，57岁，江苏省江阴市长泾镇花园村人，身份证号：3202**********4513，事发前系无锡邦洲机械制造有限

本起事故共造成直接经济损失约130万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

沈惠云未经行车操作培训，私自操作行车，站在行车梁上违规冒险作业，未采取防高处坠落措施。作业过程中，沈惠云脚不慎踩到行关，行车突然移动致其脚下失去支撑，这是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、无锡邦洲机械制造有限公司主要负责人沈惠未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定危险作业管理制度和高处作业安全

2、无锡邦洲机械制造有限公司未为沈惠云提供符合国家标准或者行业标准的安全带、安全帽，并监督、教育沈惠云高处作业时按照戴、使用。

3、无锡邦洲机械制造有限公司未对沈惠云进行高处作业培训。

（三）事故性质

经调查认定，无锡邦洲机械制造有限公司“12.4”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

行政处罚建议

1、无锡邦洲机械制造有限公司。

存在问题及责任认定：未对沈惠云进行高处作业培训，未为沈惠云提供符合国家标准或者行业标准的安全带、安全帽，并监督、教育高作业时按照使用规则佩戴、使用，应对本起事故的发生负有责任。

处理建议：建议由安全生产监督管理部门依法给予其相应的行政处罚。

2、沈惠，无锡邦洲机械制造有限公司总经理，单位安全生产第一责任人。

存在问题及责任认定：未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定危险作业管理制度和高处作业安全操作规程，应对本起事故领导责任。

处理建议：由安全生产监督管理部门依法给予其相应的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）无锡邦洲机械制造有限公司必须深刻吸取事故教训，深入开展生产安全事故隐患排查治理，采取科学技术手段及时发现并消除全事故隐患。

（二）无锡邦洲机械制造有限公司必须对从业人员进行相应专业培训合格后方可上岗作业。

（三）无锡邦洲机械制造有限公司必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳防用品，并监督、教育从业人员在作业时按照戴、使用。

（四）无锡邦洲机械制造有限公司主要负责人沈惠作为单位安全生产第一责任人，必须建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定全生产规章制度和安全操作规程。

江阴市人民政府无

制造有限公司

“12.4”一般

故调查组

收藏 打印

网站声明 | 隐私安全 | 联系我们 | 网站地图 | 网站访问量：88379607
江阴市人民政府办公室版权所有 江阴市人民政府办公室主办
苏ICP备05002806号 苏公网安备32028102000565号
网站标识码：3202810016

党政机关
政府网站找错
适老化无障碍服务