政府信息公开

(内江市应急管理局)

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

机关简介 (/yjj/zfxxgk/fdzdgknr/jgjj/zfxxgk_xxgkzn.shtml)

行政许可 / 服务事项 (/yjj/zfxxgk/fdzdgknr/xzxkfwsx/zfxxgk_zkly.shtml)

预算 / 决算 (/yjj/zfxxgk/fdzdgknr/ysjs/zfxxgk_gknr.shtml)

重大民生信息 (/yjj/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/zfxxgk_gknr.shtml)

其他法定信息

权责清单(/yjj/zfxxgk/fdzdgknr/qtfdxx/qzqd/zfxxgk_gknrz.shtml)

规划信息 (/yjj/zfxxgk/fdzdgknr/ghgg1/zfxxgk_gknr.shtml)

行政处罚 / 行政强制 (/yjj/zfxxgk/fdzdgknr/xzcfxzqz/zfxxgk_zkly.shtml)

政府采购 (http://ggzy.neijiang.gov.cn/)

招考录用 (http://www.njpta.org.cn/)

政府信息公开年报

依申请公开

内江经开区“2•20”高处坠落一般事故调查报告

发布时间：2026-08-12　信息来源：市应急局　【字体：大中小 】

2025年2月20日7时20分许，宁夏鼎天赫景观建设工程有限公司工人段某平，在内江经开区年产60万吨全智能化乳制品及果蔬饮料产业园项目（一期）综合研发楼进行建筑垃圾清理作业时，从三层预留管道井洞口坠落至一层地面，造成死亡1人的一般事故。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经市政府授权，市应急局牵头组织成立了由市住建局、市公安局、市应急局、市总工会、内江经开区管委会组成的内江经开区“2·20”高处坠落一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请

市纪委监委、市检察院参加事故调查组会议，通报案情。市纪委监委成立追责问责审查调查组，开展审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证和综合分析等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定：内江经开区“2·20”高处坠落一般事故是一起因施工现场洞口安全防护设施设置不规范、安全管理责任落实不到位，作业人员安全意识缺乏，失足从管道井洞口坠落，导致 1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

年产60万吨全智能化乳制品及果蔬饮料产业园项目（一期）（以下简称产业园项目），属于工业厂房项目，建设单位为四川央普生物科技股份有限公司（以下简称四川央普公司），建设地址位于内江经开区安泰街西侧、汉阳路北侧。四川央普公司通过自主邀请招标，于2024年5月15日以《中标通知书》形式确定宁夏鼎天赫景观建设工程有限公司（简称宁夏鼎天赫公司）为施工单位。

四川央普公司分别于2024年6月3日取得《建设工程规划许可证》（建字第511000202400505号），2024年11月7日取得《建筑工程施工许可证》（编号511003*********101）。2024年5月20日，四川央普公司签发开工令。

该项目规划总建筑面积45325.04平方米，包含乳制品车间（含连廊）、饮料车间、研发综合楼、清洁品库、门卫室等，目前已全部竣工投入使用。

（二）事故发生单位及相关单位情况

1.建设单位：四川央普生物科技股份有限公司。公司类型：其他股份有限公司（非上市）；统一社会信用代码：91511000MAD5MM8C4N；注册资本：叁仟万元整；成立日期：2023年11月21日；注册地址：四川省内江经济开发区汉阳路1268号；法定代表人：李爱华；经营范围：许可项目：乳制品生产；食品添加剂生产；道路货物运输(不含危险货物)；食品销售；食品互联网销售；食品生产；生鲜乳道路运输；饮料生产；酒类经营；酒制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产等。

2.施工单位：宁夏鼎天赫景观建设工程有限公司。公司类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91640100MA75WACA4Q；注册资本：肆仟零壹万圆人民币；成立日期：2015年12月18日；注册地址：宁夏灵武市西平东街南侧枣园湖畔B区21#13号房；法人代表：纪某华；主要经营范围：建设装饰装修工程、土石方工程、水利水电工程、市政工程、电力工程、水暖安装工程、园林绿化工程等。取得安全生产许可证，证书编号：（宁）JZ安许证字（2020）002839；许可范围：建筑施工；有效期：2023年8月5日至2026年8月4日。

2019年11月15日，纪某华与纪某东因公司经营需要签订《股权代持协议》，约定纪某华名下全部公司股权由纪某东代为持有；纪某东为公司实际控制人，实际行使法定代表人全部管理职权；纪某林为公司安全负责人。

宁夏鼎天赫公司在产业园项目中，委派项目经理王某元全面负责产业园项目管理工作；项目副经理兼生产经理马某红，协助王某元实施项目管理（主要负责对外协调）；项目安全负责人纪某林负责施工日常安全管理工作。

3.监理单位：四川建达宏盛工程管理有限公司（以下简称建达宏盛公司）。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91510107MA69W01A9P；注册资本：叁佰万元整；成立时间：2021年9月15日，注册地址：四川省成都市武侯区一环路西一段130号1栋2层227号；法定代表人：雷燕舞；经营范围：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工等。取得工程监理企业资质证书，证书编号：E251003935；资质类别及等级：市政公用工程专业资质乙级，房屋建筑工程专业资质乙级；有效期：2024年3月25日至2026年12月01日。

2024年5月11日建达宏盛公司与四川央普公司签订建设工程监理合同。2024年11月6日，因人员变动，任命肖某为总监理工程师，全面负责工程监理工作，许某雄、李某梅为项目专业监理工程师，负责工程安全和质量安全监理工作。

（三）事故相关人员情况

段某平（死者），女，48 岁，身份证号 5110111978********，户籍地址市中区全安镇*****。2025年2月16日，段某平与宁夏鼎天赫公司签订《建筑工人劳动合同》，在产业园项目从事抹灰工作。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡，直接经济损失160万元。

（五）事故现场情况

本次事故发生于产业园项目研发综合楼。该建筑为五层框架结构，无地下室，地上建筑面积11903.21平方米；各楼层层高分别为一层4.5米、二层4.8米、三至五层均为3.9米。

经查询公安询问笔录、现场勘验笔录、法医学尸体检验记录等材料，事发时该建筑正在开展装饰装修抹灰施工。死者段某平系泥工抹灰组工人，在研发综合楼一单元三层清理建筑垃圾过程中，从预留管道井洞口坠落至一层地面。

三层平台西侧设有三处竖向井道小门，自左至右依次为冷媒井、预留管道井、水井。冷媒井、水井每层均浇筑了实体地坪；中间预留管道井未浇筑地坪、井道内未搭设水平防护设施，井道直通一层，洞口尺寸1.20米×0.9米，坠落点至一层地面垂直高度约 9.3 米。预留管道井洞口设置可移动简易防护栏杆，事发时，护栏从紧贴门洞变为朝向门洞右侧向外偏移，与墙体形成40–50厘米通道缺口，护栏左侧位置未变动。

现场勘验情况：死者遗体已被移位，身着日常衣物，未佩戴安全带，坠落洞口周边散落有黄色安全帽。

（六）事故现场图



二、事故情况

（一）事故发生经过

2025年2月20日7时许，按照工作安排，宁夏鼎天赫公司抹灰班组工人段某平、陈某芬、刘某锋（段某平丈夫）前往研发综合楼一单元三层作业，三人于7时10分到达现场。其中段某平、陈某芬负责清理建筑垃圾，刘某锋在同楼层其他位置接水管。开始作业后，段某平与陈某芬在预留管道井洞口附近清理建筑垃圾，二人边工作边交谈。7时20分许，陈某芬有1分钟左右没有听到段某平的声音，回头时看见段某平突然从预留管道井洞口坠落至一层地面。陈某芬当即呼喊正在接水管的刘某锋，二人迅速下楼，见段某平面朝下俯卧于井底地面。现场人员立即拨打 120急救电话，救护车于7时40分抵达现场，医护人员对段某平开展半小时现场抢救，最终抢救无效，当场宣布其死亡。事故发生后，项目负责人随即向内江经开区建设局、靖民镇人民政府报告事故发生情况。

（二）应急处置情况

内江经开区建设局、区应急局、区公安分局、靖民镇等相关单位立即派员赶赴现场，组织现场保护、勘验调查、善后安抚等工作。2025年2月21日（事故发生第二天），死者家属得到妥善安置，善后工作已完成，社会情况稳定。

调查评估认为，事故应急处置有序有效，未因应急救援产生次生衍生灾害。

（三）事故直报情况

事故发生后，内江经开区应急管理局相关负责人及工作人员第一时间赶赴现场开展处置。在处置过程中，有工人反映死者生前有低血糖病史，内江经开区应急管理局误判该起事故是因疾病导致的意外坠落事件，所以未按规定将事故信息录入全国生产安全事故统计直报系统，导致事故漏报。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

段某平缺乏安全意识，在三层预留管道井洞口附近清理建筑垃圾时，失足从无水平防护措施的预留管道井洞口坠落至地面一层，导致事故发生。

（二）间接原因

1.宁夏鼎天赫景观建设工程有限公司作为项目施工单位，履行企业安全生产主体责任不到位。未如实记录安全生产教育和培训的有关情况，新进员工三级安全教育记录卡存在教育人与签字人不一致的问题；落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未及时发现并消除预留管道井防护栏杆设置不规范、井道无水平防护等安全隐患。

2.内江经开区建设局在实施行业日常安全生产监督管理过程中，由于安全生产理论学习与工作实际结合不够，发现和指导企业整治安全隐患的能力不足，未按照安全生产“三管三必须”要求全面履行建筑行业安全生产监督管理工作职责，存在履行行业监管职责不到位的情况。

（三）事故性质

内江经开区“2·20”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

四、对有关单位和人员责任划分及处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对事故发生单位和有关人员提出如下责任划分及处理建议。

（一）对事故相关人员的责任认定及处理建议

1. 段某平，宁夏鼎天赫公司抹灰工人，缺乏安全意识，在三层预留管道井洞口附近清理建筑垃圾时，违规进入无水平防护措施的洞口，失足坠落至地面一层，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2. 纪某东，宁夏鼎天赫公司实际控制人，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制不到位，在公司人员变动后，未及时修订完善各岗位的安全职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项规定，对事故发生负有领导责任，建议由内江市应急管理部门依法处理。

3. 王某元，宁夏鼎天赫公司产业园项目部经理，履行检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患职责不到位，未督促项目部安全管理人员及时排查消除预留管道井防护栏杆设置不规范、井道无水平防护等安全隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项规定，对事故发生负有管理责任，建议由内江市应急管理部门依法处理。

4. 纪某林，宁夏鼎天赫公司和产业园项目部安全负责人，未如实记录项目安全生产教育和培训的有关情况，新进员工三级安全教育记录卡存在教育人与签字人不一致的问题；履行检查项目安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患职责不到位，未及时排查消除预留管道井防护栏杆设置不规范、井道无水平防护等安全隐患；履行制止和纠正从业人员违反操作规程的行为不到位，未及时发现和制止段某平违规进入无水平防护措施洞口的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款（二）项、第（五）项、第（六）项规定，对事故发生负有管理责任，建议由内江市应急管理部门依法处理。

（二）对有关单位的责任认定及处理建议

宁夏鼎天赫景观建设工程有限公司，履行企业安全生产主体责任不到位。未如实记录安全生产教育和培训的有关情况，新进员工三级安全教育记录卡存在教育人与签字人不一致的问题；落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未及时发现并消除预留管道井防护栏杆设置不规范、井道无水平防护等安全隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款、第四十一条第二款规定，对事故发生负有管理责任，建议由内江市应急管理部门依法处理。

（三）其他处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，建议移交市纪委监委。对有关人员党纪政务处分、组织处理的处理意见，由市纪委监委提出。

五、调查发现的其他问题

四川建达宏盛工程管理有限公司，未能及时发现项目部从业人员教育培训档案存在签字不实问题；未及时发现并纠正段某平违规进入无水平防护措施洞口的行为。建议由四川建达宏盛工程管理有限公司按照内部管理制度作出处理，并将处理结果报送内江市应急管理局。

六、事故防范和整改措施

（一）宁夏鼎天赫景观建设工程有限公司要认真学习和深刻理解安全生产法律法规及规范性文件要求，修订完善企业安全规章制度和操作规程，严格落实全员安全生产责任制；健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，常态化开展临边、洞口、高处作业等关键部位风险管控；严格落实安全生产教育培训计划，规范建立培训档案，保质保量完成新进员工三级安全教育培训并如实记录，重点强化

高处作业、洞口防护专项培训，提升从业人员安全意识、风险辨识和自我防护能力；强化施工现场动态巡查，重点排查管道井、预留洞口防护不规范等隐患，及时闭环整治各类安全问题，筑牢项目安全生产防线。

（二）四川建达宏盛工程管理有限公司要严格履行工程监理法定职责，依据法律法规和工程建设强制性标准开展监理工作；加大施工现场洞口防护、高处作业、安全警示设置、安全教育培训、防护用品佩戴等关键环节的巡查、危险作业旁站力度，重点紧盯管道井等预留洞口安全管控；对排查发现的安全防护缺失、隐患整改滞后、教育培训不规范等问题，及时下达整改指令，全程跟踪闭环落实，从严督促施工单位压实主体责任，切实发挥监理安全把关作用。

（三）内江经开区建设局要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三管三必须”要求，切实履行建筑行业安全监管职责；深刻吸取事故教训，补齐监管短板，加大辖区在建项目监督检查力度，重点强化高处作业、临边洞口防护、安全教育培训、隐患排查治理等重点领域监管；加强监管人员专业能力培训，提升隐患排查和履职执法能力，精准整治施工现场安全隐患，常态化督促施工、监理单位落实安全主体责任，堵塞行业监管漏洞。

（四）内江经开区应急管理局要深刻吸取本次事故教训，举一反三梳理安全生产监管薄弱环节。强化工作人员业务培训，提升事故研判、应急处置和事故直报能力，严格规范事故信息报送、统计流程，坚决杜绝漏报、错报、迟报问题。

（五）内江市市中区靖民镇人民政府要严格落实属地安全生产管理责任，常态化开展辖区在建工地安全巡查和安全宣传警示；主动配合行业主管部门开展联合检查、隐患排查和事故警示教育，常态化开展从业人员安全提醒，筑牢属地安全防线，防范同类事故重复发生。

（六）内江经开区管委会要深刻吸取本次高处坠落事故教训，举一反三排查辖区建筑施工安全监管薄弱环节；健全完善建筑施工安全监管机制，配齐配强专业监管力量，强化部门协同联动，构建[illegible]态化、全覆盖安全监管体系；聚焦洞口防护、高处作业、安全教育培训、隐患排查治理等关键环节开展专项整治，细化风险防控措施，补齐监管短板，全力遏制生产安全事故发生。

主办：内江市人民政府办公室
承办：内江市应急管理局

蜀ICP备15003433号(http://beian.miit.gov.cn/)
川公网安备 51100202000162号(http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=51100202000162)
网站标识码：5110000003



(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=074057BD348F5971E053012819ACB7BA)

