标题：三更罗镇“8·4”风门岭省道改造项目车辆伤害事故调查报告

索引号：77429274-8/2026-00075 分　　类：市场监管、安全生产监管 发文机关：万宁市应急管理局 成文日期：2026年10月15日 文 号：无 发布日期：2026年10月15日 时效性：有效

三更罗镇“8·4”风门岭省道改造项目

车辆伤害事故调查报告

2026年8月4日17时22分许，黄某娟在三更罗镇新中农场风门岭省路桥公司省道改造项目施工现场与压路机相撞后倒地受伤，经120现场抢救后无效死亡。经市应急局派员核查情况属实。为查清事故发生的经过、原因及性质，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），市政府成立以市应急局、市公安局、市综合行政执法局、市交通局、市司法局、市总工会、三更罗镇政府等人员组成的事故调查组开展事故调查工作，事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明事故发生原因、经过、人员伤亡等情况，认定事故性质。

经调查认定，三更罗镇“8·4”风门岭省道改造项目车辆伤害事故，是一起因外来人员非法闯入全封闭施工工地导致的事故，不属于生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故相关企业和人员基本情况

（一）相关企业基本情况

广西八千方建设工程有限公司，统一社会信用代码：91450103MA5N8DAMXJ，负责人：方建国，成立日期：2018年6月14日，系事故发生单位。

（二）事故相关车辆情况

1.无号牌两轮摩托车，红色车身，车辆品牌:金箭牌，电机号:W03689，机动车所有人:黄某娟。

2.无号牌轮胎压路机，黄色车身，机械品牌:厦工牌，出厂编号:CXG0630PLK0073165,该无号牌轮胎压路机为广西八千方建设工程有限公司租赁的工程机械。该车辆2026年7月19日入场已全面检测。

二、事故经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

事故地点位于万宁市牛营线6公里100米，系广西八千方建设工程有限公司承建的公路工程施工路段，该路段呈南北走向，南往牛漏方向，北往新中方向，西侧半幅路面宽 720 厘米，允许社会车辆正常通行，东侧半幅路面宽 530厘米，处于封闭施工作业状态，施工场地东侧为山体斜坡、西侧竖起长条形铁板隔离西侧半幅路面、北侧摆放安全警示锥桶、南侧距事故地点3580厘米有一路口(为工程机械出入施工场地预留)，路口宽390厘米，路口摆放安全警示锥桶，设置一块导向牌及一块“当心台阶，注意安全”安全警示牌。属未向社会车辆开放的在建公路工程封闭施工场地。2026年8月4日16时40分许，王某操作无号牌轮胎压路机，在万宁市牛营线6公里100米在建公路工程封闭施工场地正常倒车压路时，与违规驶入施工场地由黄某娟驾驶的无号牌两轮摩托车相撞，导致无号牌两轮摩托车侧翻倒地后被该轮胎压路机推挤，造成黄某娟受伤抢救无效死亡及无号牌两轮摩托车损坏的事故。

（二）事故应急处置及善后处理情况

事故发生后现场施工员刘某富立刻拨打120，待120救护车到达，经120抢救黄某娟抢救无效死亡。事故发生后广西八千方建设工程有限公司积极配合家属处理黄某娟的赔偿，已于2026年8月6日与家属签订赔偿协议并赔付到位。

三、事故原因

经事故调查组对事故现场作业人员的询问，现场相片、现场勘验以及对证人证言的核实，认为导致此次事故的原因是：当事人黄某娟无证驾驶未登记上牌的机动车违规驶入在建公路工程封闭施工场地，与王某在正常驾驶的轮胎压路机发生碰撞，导致黄某娟抢救无效死亡。当事方广西八千方建设工程有限公司对承建的公路工程施工路段施工场地设置安全防护措施，并在施工作业期间安排专门人员管控施工场地，防止无关人员、车辆违规进入施工场地，但黄某娟不听劝阻，强行驶入正在施工作业的封闭道路。

四、事故相关企业履职情况

经调查与询问，广西八千方建设工程有限公司已设置安全生产管理机构并配备专职的安全生产管理人员；建立安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和制订生产安全事故应急救援预案并对员工进行培训；建立安全生产教育培训制度、并组织员工按要求进行相关的安全培训；建立安全生产隐患排查制度并按要求进行安全生产隐患排查工作；该公司对存在的危险源进行评估和分级管控。

五、事故性质

三更罗镇“8·4”风门岭省道改造项目车辆伤害事故是一起因外来人员非法闯入全封闭施工工地导致的事故，事故造成1人死亡，经济损失约120万元。综上所述，调查组认定，该起事故不属于生产安全责任事故。

六、事故整改和防范措施

此次事故虽不属于生产安全责任事故，但为防止事故的再次发生提出以下防范措施：

广西八千方建设工程有限公司应再加强封闭施工现场的安全管理，举一反三，对不听劝阻强行闯入的人员加大拦截力度，避免此类事故的再次发生。

万宁市人民政府三更罗镇“8·4”风门岭省道改造项目车辆伤害事故调查组

2026年9月24日

分享到：
联系我们 | 网站地图

版权所有©海南省万宁市人民政府 网站违法和不良信息举报电话：0898-62222955

英文域名：wanning.hainan.gov.cn 备案号：琼ICP备2025064324号-1

中文域名：万宁市人民政府.政务 备案号：琼ICP备2025064324号-2

政府网站标识码：4690060010 琼公安备46900602000128号

党政机关

政府网站找错