江南区吴圩镇广西森合公司技改外包项目“5·10”一般触电事故调查报告

发布时间：2024-07-08 17:30 来源：江南区应急管理局

2024年5月10日18时左右，位于南宁市明阳工业区明阳四路B-3-1广西森合高新科技股份有限公司新高温合成炉平台技改项目发生一起触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，城区政府领导立即指示相关单位赶赴现场开展救援和应急处置工作，要求妥善做好善后工作，依法开展事故调查工作，严肃追究责任；针对事故暴露出的问题，要求各部门“举一反三强对行业领域的安全监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范各类事故发生，切实保障人民命财产安全和社会大局稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经人民政府批准，成立江南区吴圩镇广西森合公司技改外包项目“5·10”一般触电事故调查组（以下简调查组），事故调查组由江南区应急管理局局长莫有健同志任组长，由江南区应急管理局、人力资源保障局、总工会、江南公安分局、吴圩镇政府组成成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请江委监委介入事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入项调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、基本情况

（一）相关单位情况

1.业主单位：广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“森合公司”），统一社会信用代码：05718306141，类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），成立日期：2011年4月14日，法人：阙某东，公司住所：南宁市明阳工业区明阳四路B-3-1西面。经营范围：采矿技术研发、选矿技术销售：化工产品（除危险化学品）、矿产品（除国家专控产品）、仪表仪器、五金交电、建筑材料（制品及危险化学品）、劳保用品；化工产品的生产（危险化学品等涉及前置审批的项目除外）等（依批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.承包单位：南宁市铁水锅炉安装维修有限责任公司（以下简称“铁水公司”），统一社会信用50107753713670J，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2003年8月28日，法定代某伟，公司住所：南宁市唐山路****号。经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；建筑智能化工；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：械设备安装服务；对外承包工程；特种设备销售；汽轮机及辅机销售；化工产品销售（不含许可类化

品）；环境保护专用设备销售；耐火材料销售等（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
动）。持有《特种设备生产许可证》（编号：TS3145A03-2026），许可项目：承压类特种设备安装、
改造，有效期至：2026年11月26日。

3.施工单位：南宁市鸿裕五金店（以下简称“鸿裕五金店”），统一社会信用代码：92450107MA
E，类型：个体工商户，成立日期：2018年5月8日，经营者:刘某林，经营场所：南宁市西乡塘沈阳路
6-4号铺面。经营范围：五金产品零售；五金产品批发；电子元器件零售；保温材料销售；照明器具销
线、电缆经营；劳保用品用品销售；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务
设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1.刘某林，男，壮族，身份证号：450104***090016，家庭住址：南宁市西乡塘区***，系鸿裕五
营者（负责人），负责涉及事故所承揽项目工程施工及施工安全管理工作。

2.杜某围，男，壮族，身份证号：4501111***282715，家庭住址：南宁市江南区江西镇***，系铁
总经理、公司安全负责人，全面负责公司工程业务洽谈、项目承揽及项目安全管理工作。

3.孔某祥，男，汉族，身份证号：450105***40037，家庭住址：南宁市江南区星光大道***，系铁
安环部主管，负责公司安全管理工作。

4.梁某光，男，壮族，身份证号：452128***12032，家庭住址：广西扶绥县***，系鸿裕五金店
（2024年4月26日受聘入职鸿裕五金店，未签订劳务合同），负责此次事故项目平台制作的电焊工作;
其2021年11月26日取得“焊接与热切割作业证”，有效至2027年11月26日止。

5.黄某波，男，壮族，身份证号：452128***012011，家庭住址：广西扶绥县***，系鸿裕五金店
工（2024年4月26日受聘入职鸿裕五金店，未签订劳务合同），负责此次事故项目平台制作的辅助工作
次事故中死亡。

二、事故工程情况

（一）事故工程概况

2024年4月15日，森合公司将“2#新高温平台及附属设备安装工程”项目以发包方式交由铁水公司
改建设安装，并签订合同书，施工造价24.5万，施工工期为35天，工程内容：平台及设备安装、中转
结构及装置安装、地坑设备安装、1#线旧倾倒吊架改造等6项内容。2024年4月29日，铁水公司与鸿裕
签订《2#新高温平台及附属设备安装分包协议》并将安装项目转包给鸿裕五金店施工。

（二）事故现场勘验情况



事故地点位于南宁市江南区明阳工业区明阳四路B-3-1西面，森合公司2#车间2#新高温合成炉第三层
中间位置；该作业平台位于车间西北面，平台设计为全钢架结构，东西长30米，南北宽5.1米，第三
度6.3米；平台第3层南侧东西向铺设有长20米，宽1.5米钢制平台踏板，北侧呈网状空铁架（待安装

平台下方从东往西装设有6个高温合成炉投料罐，投料罐北面分别对应安装1个高温合成炉；在平台西处有一条直径2厘米×长30米的尼龙绳索；第三层作业平台距车间房梁约3.1米，平台西面末端上方装2t“行吊”（图一）。平台地面南侧与车间原设备及管廊有1条宽5米的过道，过道地面中间位置由东别摆放有3台交流电焊机，型号分别为BX1-630、BX1-315、BX1-430；事故中涉及的电焊机型号为BX1-焊把钳处已损坏，裸露铁制弹簧，焊把电源线入口处有2CM的电线裸露（图二）（经电工技术人员通过发涉及电焊机输出正极线电压为64.1V）；电焊机南面东西两侧钢柱上各有1个电源开关箱，西侧电源尺寸为：800mm×1000mm×200mm,内有3个电源插座，型号为NXB-63型过载开关，东侧钢柱上电源箱尺00mm×300mm×200mm,内有5个125A三相过载开关。



（三）项目安全管理情况

经调查，2024年4月15日，森合公司与铁水公司签订《外包施工安全协议》，在项目开工前对铁水名作业人员进行安全教育培训。2024年4月29日，铁水公司与鸿裕五金店签订《工程施工安全环保管理议》。2024年4月26日—4月28日，鸿裕五金店对本次施工作业人员进行了为期三天的“三级安全教育训”；从4月29日开始施工至事发时，未见鸿裕五金店对项目施工现场进行隐患排查整治的记录内容。

三、事故发生经过和现场救援处置情况

（一）事故发生经过。2024年5月10日下午14：30分左右，根据工作安排，工人梁某光（焊工）、波（辅助工）一起在项目作业点第3层进行平台加固电焊作业；2人连续作业至17：30左右暂停休息，开3层作业平台到车间外面喝水及上洗手间，离开时未关闭电焊机电源。17:50分左右，黄某波独自回作业点处收拾现场电焊工具。18时10分左右，项目其它作业工人在2#车间门口等黄某波收工回宿舍，其人，打电话也未见接听；辅助工刘某佳便上到作业区第3层平台查看，看到黄某波倒在作业平台，上电焊机输出正极线的焊把上，处于昏迷状态；刘某佳用手拉黄某波时，突感手臂触电发麻，意识到黄触电，便将电焊机焊把从黄某波身体脱离，接着联系其他工友前来援救。梁某光在18：15左右回到2#口时，看到现场人员正在对黄某波进行现场施救。

（二）现场救援处置情况。事故发生后，现场作业人员立即拨打120救援电话，并通知森合公司、司及鸿裕五金店相关负责人，同时对黄某波进行组织施救；18：40分左右120救护车到达现场，医护人场抢救几分钟后，确认黄某波已死亡，后将黄某波遗体运送明阳社区医院。

（三）人员伤亡和财产损失情况。事故造成1人死亡，死者黄某波，男，壮族，49岁，广西扶绥县事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T6721）等标准和规定统计，截至目前定的事故造成直接经济损失65万元人民币（未含事故处罚金额），其中事故善后赔偿金额65万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。

黄某波安全意识淡薄，未正确佩戴劳动防护用品，违反安全操作规程，在未关闭电焊机电源情况电焊机工具(输出正极线焊把)，导致身体发生触电，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因。

1.鸿裕五金店，未认真履行企业安全生产主体责任，对项目安全生产资金投入不足，对员工安全育和培训工作不到位，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时检查发现员工违反安全操作规全隐患。

2.刘某林，未严格落实本单位的全员安全生产责任制，督促、检查施工作业安全生产管理工作不未及时消除员工在未关闭电焊机电源情况下，违反安全操作规程收拾电焊机工具的生产安全事故隐患

3.杜某围，对施工作业安全生产管理工作不到位，对施工人员安全培训和教育工作不到位，项目全事故隐患排查治理工作不到位，未及时排查发现施工人员违反安全操作规程的安全隐患。

4.孔某祥，对公司外包项目施工安全生产管理工作不到位，对承包方作业人员安全交底不到位，项目生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时排查发现外包项目施工人员违反安全操作规程的患。

5.梁某光，违反焊接工作中止关闭电焊机输出端或者切断电源的操作规定，未能履行监督、制止业工人违章操作行为。

（三）事故性质。经调查组认定，该事故是一起因企业未严格落实安全生产主体责任、施工现场安不到位、安全教育不到位、工人违章作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。2024年5月10日18时20分，江南区应急管理局应急指挥中心收到应急联动中心报告，称在森合公司2#车间内发生了一起触电事故，江南区应急局立即报告城区政府领南区委值班室，并通知吴圩镇政府、明阳工业区管委会等相关单位赶赴事故现场处置。

（二）事故应急处置评估结论。通过察看现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，事故后，江南区应急管理局、江南公安分局、吴圩镇政府等部门信息报送及时，应急救援迅速，善后处置社会秩序稳定。

六、对事故单位和人员的责任认定及处理建议

（一）事故单位的责任认定及处理建议

施工单位鸿裕五金店。未严格落实安全生产主体责任，对项目安全生产资金投入不足，未建立健位的安全生产责任制，安全管理制度和操作规程；对员工安全生产教育和培训工作不到位，生产安全患排查治理工作不到位，未及时排查发现员工违反安全操作规程的安全隐患；其行为违反了《中华人国安全生产法》第四条第一款“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度……”、第二十八条第一款“生产经营单对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”、第四十一条第二款“生产经营当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患的相关规定，对本起事故负有管理责任。建议由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）相关人员的责任认定及处理建议

1.刘某林，鸿裕五金店经营者。未严格履行安全生产职责，未组织建立本单位的安全生产责任制管理规章制度及安全操作规程；对施工作业过程管理工作不到位，组织安全隐患排查治理不到位，未作业现场安全隐患并及时消除员工违规作业行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二第一款“ 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作（五）……，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故负管任。建议由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

2.杜某围，铁水公司总经理、安全负责人。对施工作业安全生产管理工作不到位，对施工人员安和教育工作不到位，项目生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未能及时消除生产过程的安全隐患为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款“生产经营单位的主要负责人对本单位安工作负有下列职责：第（五）项，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故负有管理责任。建议区应急管理局依法给予行政处罚。

3.孔某祥，森合公司安环部主管。对公司发包项目施工安全管理、隐患排查治理不到位，对承包人员安全交底不到位，未能及时排查发现并消除施工作业过程中的安全隐患。其行为违反了《中华人国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查能生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”的规定，对事故发生负有责任，江南区应急管理局依法给予行政处罚。

4.梁某光，鸿裕五金店临聘电焊工。未能严格履行岗位安全职责，违反焊接工作中止关闭电焊机或者切断电源的操作规定，未能履行监督、制止一同作业工人违章操作行为，对本起事故负有责任。鸿裕五金店根据本单位规章制度对其进行内部处理。

5.黄某波，鸿裕五金店临聘辅助工。黄福波安全意识淡薄，未正确佩戴劳动防护用品，违反安全程，在未关闭电焊机电源情况下收拾电焊机工具(输出正极线焊把)，导致身体发生触电，对事故发生接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

七、事故防范和整改措施

江南区吴圩镇广西森合公司技改外包项目“5·10”一般触电事故暴露出有关企业未严格落实安全体责任，生产过程中风险隐患排查、整治不彻底，存在对外包项目安全交底、安全教育培训及作业现管理不到位，作业人员安全意识淡薄，违规作业等问题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教绝类似事故再次发生，提出以下工作建议:

（一）事故相关企业（单位）要严格落实安全生产法律、法规及本公司安全管理制度的规定，切实业安全生产主体责任，加强安全生产事故风险隐患的排查、治理，加强对外包项目施工作业现场的安理，特别是特种作业、特殊作业等高危作业的施工现场，要严格按照安全生产相关法律、法规要求安人员进行现场安全管理；作业前要开展有针对性的岗前安全教育培训和安全交底，并进行严格考核，人员未能完全掌握本岗位的操作技能和安全注意事项不能上岗。

（二）属地及行业主管部门要严格落实属地管理责任及部门监管职责，认真贯彻落实法律法规对企监管要求，加强企业主要负责人、安全管理人员“安全生产知识和管理能力考核”及特种作业、特殊

全管理台账的监督检查，对存在野蛮施工、不签署安全管理协议、违章作业等违法违规行为依照相关以处罚。

附件：江南区吴圩镇广西森合公司技改外包项目“5·10”一般触电事故调查组成员名单

江南区吴圩镇广西森合公司技改
外包项目“5·10”一般触电
事故调查调查组
2024年6月25日

附件

江南区吴圩镇广西森合公司技改外包项目“5•10”一般触电事故调查组名单

组内分工	姓名	单位及职务
组长	莫有健	江南区应急管理局局长
副组长	周 旭	江南区应急管理局副局长
成员	李青春	江南区吴圩镇人民政府副镇长
	田海波	经开区劳动保障监察大队副大队长
	梁志军	江南区总工会副主席
	谭品泉	江南公安分局明阳派出所民警
	肖 洁	原南宁经开区安全生产监察大队监察员
	张俊瑜	江南区安全生产监察大队监察员

打印 分享：