齐齐哈尔市铁锋区齐齐哈尔斯潘塞重工装备有限公司“12•5”一般机械伤害事故调查报告

日期：2026-03-27 来源：应急局 【字体: 大 中 小 】 打印 分享到：

2023年12月5日15时许，齐齐哈尔斯潘塞重工装备有限公司北厂区新厂房机加工部在生产作业过程中发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约150万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)相关规定，经齐齐哈尔市铁锋区人民政府授权，成立了由铁锋区委常委、副区长孙荣峰任组长，铁锋区应急管理局、铁锋公安分局以及铁锋区总工会组成的事故调查组，同时邀请铁锋区人民检察院参加，邀请铁锋区纪委监委介入调查，并聘请了相关专业领域的专家开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验检测、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，**齐齐哈尔市铁锋区齐齐哈尔斯潘塞重工装备有限公司“12•5”机械伤害事故是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。**现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

企业名称：齐齐哈尔斯潘塞重工装备有限公司（以下简称斯潘塞公司）

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：912302006062019669

成立日期：1997年3月26日

法定代表人：王某志（2023年11月退休，相关变更手续正在办理中）

实际控制人：李某言（党总支书记）

单位地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路10号

经营范围：金属表面处理设备及零部件、通用机械设备、非标设备及装备、电气机械设备设计、制造、销售、安装、维修、造、搬，防火门、金属门、模具制造和销售,生产、销售铁路车辆零配件、塑料制品、玻璃钢制品,金属铸、锻加工，金属表面处理设备零配件进出口贸易等。

注册资本：叁仟万元整。

公司现有员工275人，其中特种作业人员82人。公司设经营管理中心（含财务部、人力部和管理部）、设备部、生产部、工艺部、装备技术部、办公室6个职能部门。企业安全生产管理工作由生产部负责，生产部设1名专职安全管理人员。

公司分南北两个生产厂区，厂区下设现车、机加、总装、钢丸四个工部。发生该起事故的区域是北厂区新厂房机加工部。

公司的主要负责人、安全管理人员和其他负责人经过本单位自行组织的安全教育培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。公司建立安全生产教育和培训档案，并如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（二）相关单位基本情况

企业名称：齐齐哈尔龙铁劳务有限责任公司（以下简称龙铁劳务公司）

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91230204790503 20XB

成立日期：2006年6月20日

法定代表人：赵某贵

单位地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区北文化小区6号楼1-2层6号

经营范围：劳务派遣服务；建筑劳务分包；铁路机车车辆维修。劳务服务（不含劳务派遣）；铁路机车车辆配件制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；装卸搬运。

注册资本：贰佰万元整。

资质情况：公司于2017年9月24日取得《劳务派遣经营许可证》，编号：230014000186，有效期至2026年9月24日，发证机关为齐齐哈尔市铁锋区人力资源和社会保障局。

安全教育培训情况：龙铁劳务公司建立劳动安全卫生制度并对刘某进行劳动安全卫生教育和操作规程培训。

（三）协议签署情况

斯潘塞公司与龙铁劳务公司于2022年1月1日签订《劳务派遣协议》（合同编号：2022-LW-001），协议期限为2022年1月1日至2026年12月31日。2022年5月龙铁劳务公司与刘某签订《劳动合同》，工作岗位为剪冲工。

（四）事故现场设备、设施管理情况

发生事故的设备名称：PPEB500/40电液伺服数控折弯机，出厂编号：12Q5001，安装完成时间：2012年5月，设备配有急停和复位键盘装置、脚踏开关和操作显示屏各一个，复位、急停键盘装置放在折弯机侧面可移动，脚踏开关放置在折弯机前方地面上可移动。经现场测试，复位、急停键盘和脚踏开关未发现异常现象。机台一侧地面上存放一块已经折完腹板，机台上存放有多块待折弯腹板。该设备按照使用说明定期保养维护，事故发生时状态良好。

（五）事故发生经过

2023年12月5日15时，斯潘塞公司北厂区新厂房机加工部剪冲折组组长黄某涛组织刘某、伍某、李某华和工艺员王某龙四人，用电波数控折弯机对X70B火车车型牵引梁腹板进行折弯作业。黄某涛、伍某、李某华负责上料，刘某负责设备操作，王某龙负责产品质量检验。

15点20左右，第一块牵引梁腹板折弯完成，经工艺员王某龙校对后，认为质量合格可继续生产。15点30分左右，开始进行第二块牵引梁腹板折弯作业，上料人员将牵引梁腹板送到折弯机上、下胎指定位置后，刘某将头从折弯机上、下胎之间伸进去观察腹板与止挡的对位情

况，在观察的过程中，刘某误踩脚踏开关，折弯机上、下胎启动工作,导致其头部被折弯机上、下胎挤压。组长黄某涛发现刘某头部被压后，马上去按设备复位键，设备复位后，刘某头部从上、下胎之间移出，黄某涛和李某华、伍某扶刘某坐在地上，此时刘某口吐鲜血，意识不清。

（六）直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

黄某涛立即拨打120急救电话，然后通过电话向斯潘塞公司工部经理毕某海汇报事故情况，毕某海马上通过电话向公司生产、安全副总闫某辉汇报事故情况。闫某辉在赶赴现场的过程中，向党总支书记李某言汇报事故情况。李某言和闫某辉先后到达事故现场，组织有关人员将刘某抬到救护车上，送往齐齐哈尔医学院附属三院进行救治。当天17时，伤者刘某经抢救无效死亡。经齐齐哈尔医学院附属三院医学证明，刘某死亡原因为颅内损伤。

（二）事故信息接报及响应情况

铁锋区人民政府、铁锋公安分局、铁锋区应急管理局等相关单位在接到信息后立即赶到现场开展事故后处置工作。铁锋公安分局、铁锋区应急管理局相继对事故现场进行初步核查、取证。

铁锋区政府和相关部门决策科学合理、斯潘塞公司现场救援处置得当、信息报送准确及时，善后工作有序有效。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

剪冲折组主操作手刘某违章作业。违反《折弯机作业安全技术操作规程》，在设备待机情况下,违章将头部伸到折弯机上下胎内观察止档对位情况，在观察的过程中，误踏脚踏开关，折弯机启动,导致头部被折弯机上下胎挤压，对事故发生负有直接责任。

（二）间接原因

1.斯潘塞公司安全生产教育和培训不到位，没有根据岗位特点开展有针对性的教育培训，作业人员安全意识淡薄存在违章行为；对生产工艺、生产设备设施存在的安全隐患排查不到

位，未辨识压弯作业活动存在挤压风险，设备操作规程编制不细致。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款，对事故发生负有间接责任。

2.班组长黄某涛安全监督、管理不到位，未及时发现和制止刘某的违章、冒险作业行为，其行为违反《齐齐哈尔斯潘塞重工装备有限公司安全生产责任制》生产（工作）班组长安全生产职责，对事故发生负有间接责任。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

1.刘某，群众，龙铁劳务公司派遣员工，斯潘塞公司剪冲工，缺乏必要的安全意识和安全知识，鉴于其在事故中已死亡，建议免于责任追究。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.李某言，斯潘塞公司党总支书记，作为安全生产第一责任人，履行安全生产领导责任不力，组织安全教育培训不到位，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项，建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项有关规定，依法实施处罚。

2.黄某涛，2023年10月起任斯潘塞公司剪冲组班长，未认真履行安全生产管理职责，未能及时制止和纠正违反操作规程行为，对事故的发生负有管理责任，建议由区应急局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项有关规定，依法实施处罚。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

斯潘塞公司一是对剪冲工进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不到位；二是安全管理不到位，隐患排查不彻底，未能及时发现和消除作业过程中存在的事故隐患，建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，依法实施处罚。

五、事故防范和整改措施建议

(一）斯潘塞公司一是要认真吸取教训，总结经验，举一反三，进一步完善安全管理制度，落实安全生产责任，加强对劳务派遣人员和实习人员的教育培训，提高员工安全意识；加

强作业现场隐患排查，及时消除事故隐患，确保作业全过程的安全管理，防止类似事故的发生；二是要加强对机械设备的安全管理,严格遵守各项作业操作规程，杜绝各种违规违章行为。

（二）相关部门和单位要认真吸取事故惨痛教训，开展警示宣传，督促相关单位以案为鉴、举一反三，强化安全意识，充分认识机械行业企业安全管理方面存在的突出问题，压实各环节责任，为安全发展创造良好的环境。

齐齐哈尔市铁锋区齐齐哈尔斯潘塞

重工装备有限公司“12·5”一般机械

伤害事故调查组

2024年3月18日

扫一扫在手机打开当前页

网站地图

主办 ：铁锋区人民政府　版权所有 ：铁锋区人民政府　承办 ：铁锋区人民政府办公室
技术支持 ：铁锋区人民政府办公室　黑ICP备06008126号　黑公网安备 23020402000018号
网站标识码 2302040001　网站邮箱 ：tfqzfb@163.com





