庄浪县新金矿业有限公司“11•28”一般车辆伤害事故调查报告

时间：2026-01-26 10:38 浏览次数： 115 次 字体： [大] [中] [小] 分享：

庄浪县新金矿业有限公司“11·28”一般

车辆伤害事故调查报告

（定稿）

编制单位：庄浪县新金矿业有限公司“11·28”一般车辆伤害事故调查组

编制时间：2026年1月23日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 3
（三）事故发生经过 3
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 4
二、事故应急处置及评估情况 4
（一）事故信息接报及响应情况 4
（二）医疗救治和善后情况 5
（三）事故应急处置评估 6
三、事故原因分析 6
（一）直接原因 6
（二）间接原因 6
四、有关责任单位存在的主要问题 8
（一）事故单位 8
（二）有关监管部门 9
（三）地方党委政府 9
五、对有关责任人员和单位的处理建议 10
（一）对事故责任人员的处理建议 10
（二）对事故责任单位处理建议 14
六、事故主要教训 16
七、事故防范和整改措施 16
（一）庄浪县新金矿业有限公司 26
（二）赵墩乡人民政府 17
（三）庄浪县应急管理局 17

庄浪县新金矿业有限公司“11·28”

一般车辆伤害事故调查报告

（定稿）

2025年11月28日上午9时许，庄浪县新金矿业有限公司井下1450水平26线穿脉弯道处作业现场发生一起电瓶机车挂倒作业人员致伤死亡的生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失122万元。

根据《平凉市安全生产委员会办公室一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（平市安委办督〔2025〕27号）要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，庄浪县人民政府依法成立了庄浪县新金矿业有限公司“11·28”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），调查组由县应急局牵头，县工信局、县公安局、县人社局、县自然资源局、县总工会、赵墩乡人民政府等相关负责人员组成（调查组下设综

合组、管理组、技术组），县纪委监委、县检察院派员参加，依法依规对事故原因开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定、研判分析，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。

经调查认定，庄浪县新金矿业有限公司“11·28”事故是一起因车辆伤害造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况：庄浪县新金矿业有限公司（以下简称新金矿业），成立于2017年10月24日，该公司坐落于甘肃省平凉市庄浪县赵墩乡蛟龙掌村，是一家民营企业，现有员工190人，井下作业人员51人，主要开采作业区域为井下1450水平26号线、27号线等区域，主营业务为铅锌矿石采选。注册资本：壹仟万元整；营业期限：2017年10月24日至2037年10月23日；法定代表人：李某；统一社会信用代码：91620825MA********；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；单位地址：庄浪县赵墩乡管辖；经营范围：铜矿石、铅锌矿石销售；金属材料销售(国家禁止的除外)（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；登记机关：庄浪县市场监督管理局；登记时间：2020年5月18日。

持有《中华人民共和国采矿许可证》，采矿权人：庄浪县新金矿业有限公司；经济类型：有限责任公司；证号：C62000020091032********；开采矿种：铅矿、锌；开采方式：地下开采；生产规模：32万吨/年；矿区面积：0.4589平方公里；有效期限：自2022年3月21日至2029年12月20日（柒年零玖月）。

持有《安全生产许可证》，编号：（甘）FM安许证[LDX011]号；主要负责人：李某；许可范围：铅锌矿地下开采；生产规模：6万吨/年；单位地址：甘肃省平凉市庄浪县水洛镇；经济类型：有限责任公司；有效期：2024年7月27日至2027年7月26日；发证机关：甘肃省应急管理厅；发证日期：2024年8月12日。

（二）事故发生单位安全管理情况：新金矿业设立了安全生产管理机构，配备了3名专职安全管理人员，制定了井下作业、车辆运输、设备操作等安全生产管理制度和操作规程，但井下现场安全管理存在薄弱环节，如作业人员现场作业规范监督、运输车辆运行管控等方面存在漏洞。

（三）事故发生经过：2025年11月28日7时许进行了班前教育，井下作业人员伊某焕（死者，男，汉族，**岁，身份证号14212**9709********，户籍地址为山西省灵丘县***伊家店村***号，2024年10月经朋友赵某介绍入职庄浪县新金矿业有限公司，从事井下钻孔工作）与工友赵某按要求佩戴安全帽、自救器、定位器，在1#井口填完下井报备手续后，约7时30分乘坐公司安排的“人力车”到达井下1450水平26号线和27号线之间的矿洞，准备开展钻孔打眼工作。7时50分到达作业点后，伊某焕先用锤子处理钻眼打孔作业区洞顶不安全矿石，随后准备开展钻孔打眼工作时，发现角磨机遗失，便与赵某分别从不同位置寻找角磨机。8时40分，伊某焕从钻眼作业区域走出，从26号线往27号线步行过程中，被赵某龙驾驶的前往27号线运输石料的电瓶车带倒。赵某龙随即停车查看，发现伊某焕侧爬在电瓶车左侧管道上，额部有血迹且呻吟不止，伤势严重，立即大声呼叫工友。在巷道开展安全巡查的队长敖某波和巷道等待装载石料的电瓶车驾驶员尹某祥先后赶到查看，约9时10分敖某波安排蒋某金帮忙并让地面调度室王某蛟向李某宏报告事故情况，同时要求拨打“120”急救电话，于9时20分许和蒋某金乘坐巷道矿斗车追赶送伊某焕的赵某龙等人，途中蒋某金、赵某接力协助体力不支的赵某龙，最终与敖某波一起将伊某焕用矿斗车送至1#井出口矿面。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

序号	姓 名	性别	民族	年龄	文化程度	工种	籍 贯	伤亡程度
1	伊某焕	男	汉	**	小学	钻工辅助工	山西省灵丘县***伊家店村***号	死亡

2.直接经济损失情况

该起事故直接经济损失122万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故信息接报情况

事故发生后，新金矿业安全总监董某华在12时30分许分别向庄浪县应急管理局和赵墩乡人民政府上报事故情况，县应急局于13时20分许向县委、县政府办公室和平凉市应急管理局上报了《事故简报》，15时40分通过事故统计信息直报系统进行了上报。

2.事故信息响应情况

事故发生后，县委、县政府主要领导对该起事故高度重视，立即做出批示，要求全力抢救受伤人员，妥处善后，迅速查明事故原因，总结事故教训，依法依规做好处理问责；并举一反三，对全县非煤矿山领域进行全面排查整治，采取有效措施，确保安全生产，杜绝类似事故发生。县委常委、常务副县长李某按照批示要求，指派县应急管理局、县工信局、县公安局、县人社局、县自然资源局、县总工会、赵墩乡人民政府等相关部门负责人赶赴事故现场指导应急救援、善后处置等工作，并组织召开处置协调会议，要求相关部门和单位紧密协作，科学研判，积极做好善后处置和伤亡人员家属安抚工作，最大限度地减少事故造成的损失，维护正常的经济和社会秩序。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

当日9时许，通过井下应急座机向地面调度室上报事故的同时，调度室即刻拨打“120”，静宁县威戎中心卫生院“120”9时25分抵达事故现场，约9时30分将伤者伊某换转运至1#井矿面并做简易处理，随后送往静宁县人民医院救治，10时3分到达医院，后经全力抢救无效死亡。

2.善后情况

事故发生后，庄浪县委、县政府及有关部门全力做好医疗救治、事故伤亡人员家属接待安抚、遇难者身份确认和赔偿等善后处理工作。2025年12月1日，新金矿业与死者家属签订《工亡赔偿协议书》，按规定落实了国家相关赔偿和抚恤政策，善后处置费用（经济补偿费、赡养费、抚养费、丧葬费、死亡赔偿金等其他合理费用）已全部支付到位，死亡人员遗体已运回老家土葬，善后事宜得到妥善解决，未引发不良后果，保持了社会稳定。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，新金矿业能够按照预案组织救援；接到事故报告后，庄浪县委、县政府能够迅速启动应急响应，开展应急救援行动，组织人员赶赴现场指导事故处置和善后工作，现场处置措施得当、抢救治疗有力、信息发布及时、善后工作有序，在事故救援处置中无衍生、次生事故发生，未造成上访和不良社会舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

矿工伊某焕违反了矿山井下作业人员安全管理制度，作业期间擅自脱离指定作业区域，进入井下主要运输巷道非作业区域随意行走，未遵守井下行走安全规则，对运输弯道内的车辆通行风险重视不够，自身安全防范意识淡薄、安全隐患辨识能力不足是导致该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.新金矿业安未严格落实安全生产主体责任

未严格按照井下作业区域划分管理制度进行管理，对作业人员擅自脱离指定区域的行为缺乏有效监督与制止，表明相关安全管理制度在实际操作中未能得到有效执行，形同虚设。在运输巷道转弯段等关键风险点，导致车辆与人员交叉

作业风险未受管控，暴露出现场安全监督岗位责任未落实。未按《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[]规定，对车辆通行与人员行走的交叉作业等明显风险未能及时识别并采取管控措施，说明隐患排查工作不深入、不彻底，未能实现风险闭环管理。现场反映出企业安全生产责任制未层层压实，安全管理制度与实际作业“两张皮”，体系运行流于形式，未能形成有效的安全管理机制。

2.新金矿业未进行必要的安全教育培训

该公司在安全教育培训方面存在严重不足，未能有效履行法定的安全教育责任。虽然表面上组织了三级安全教育培训，但内容空泛、流于形式，缺乏针对井下实际作业风险（如运输交叉作业、巷道行走安全等）的专项培训，未能按照《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[]的规定开展切实有效的安全教育。此外，公司未定期组织开展事故案例警示教育，导致从业人员安全意识薄弱、风险辨识能力不足，具体表现为司机对倒车等关键操作安全要求不熟、作业人员对非作业区域风险认知不清、自我保护与互助联防意识欠缺。教育培训的针对性与实效性双重缺失，使得安全培训未能发挥应有的风险防范作用，暴露出公司在安全基础管理上的明显短板。

3.新金矿业对安全隐患排查监督不力

该公司在安全隐患排查监督方面存在失职失责。安全管理部门未有效履行监督职责，日常安全检查流于形式、重点模糊，未能及时发现并制止作业人员擅自脱离岗位等“三违”行为；新金矿业领导未严格执行《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条[]之规定，带班领导未履行作业现场安全检查、督促整改隐患、制止违章作业”的要求，并对井下运输巷道等重点区域的安全设施未能全面检查，致使人员随意走动等明显隐患未能被识别和消除。现场带班管理人员风险管控意识薄弱，对交叉作业、人员无序流动等现场安全隐患未做到及时排查与整治，暴露出公司在安全监督检查机制运行、责任落实和风险闭环管理上存在系统性缺失，安全隐患排查监督工作落实不力。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

庄浪县新金矿业有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，在落实全员安全生产责任制、从业人员教育培训、安全技术交底、作业现场管理、安全隐患排查监管等方面不严不细，企业在安全监管方面还存在漏洞。

（二）有关监管部门

庄浪县应急管理局制定了2025年度矿山领域安全生产工作要点及执法计划，对辖区内所有非煤矿山企业进行了全面的安全生产大检查，对存在的隐患问题认真督促落实整改措施并进行了闭环管理，做到有检查、有记录、有处理结果。2025年该局自主或陪同平凉市应急管理局、全省安全生产驻点包抓“百日攻坚”行动第七包抓组对新金矿业开展安全生产督查检查共6次，检查共发现了78项问题隐患，督促完成整改78项，查出的问题和安全隐患已全部整改，但在矿山安全生产计划的细化落地、任务清单的责任分解与层级压实方面存在短板，层层责任传导与逐级压实责任的机制运行不畅；监管盲区存在漏洞，致使对企业安全生产的督促引导不够精准有力，在日常监管中对企业安全生产层层责任传导压力逐级压实责任不足。

（三）地方党委政府

事故发生地位于庄浪县赵墩乡蛟龙掌村，属庄浪县赵墩乡人民政府管辖，经调取赵墩乡人民政府有关安全生产工作的材料，乡党委、政府明确了乡领导班子的分工，落实了专门机构和人员负责安全生产管理工作，在2025年的安全生产工作中认真执行县安委会关于安全生产工作的部署，每季度召开了安全生产工作会议，制定有各个时期的安全生产工作方案，定期对辖区的企业进行安全生产检查；与庄浪新金矿业有限责任公司签订有《安全生产承诺书》，赵墩乡人民政府于1月12日、2月7日、5月29日分别对庄浪新金矿业有限责任公司进行了3次安全生产检查，有检查记录，告知了存在的安全问题，并督促要求整改完成。但对隐患整改的后续跟踪、验证等关键环节缺失，未建立“检查发现问题—跟踪整改—验收销号”的完整管理闭环，导致属地管理责任链条断裂，未能有效落实“属地负责、分级管理”要求。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.伊某焕，新金矿业从业人员（钻工辅助工）。违反井下作业人员安全管理规定，擅自脱离指定作业区域，进入非作业区域随意行走，安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，对该起事故发生负有直接责任。鉴于本人在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.敖某波，新金矿业井下生产队长。主要负责井下排险作业，未严格落实作业人员岗位管理责任，对本队从业人员的作业区域管控不力，未及时发现并纠正作业人员擅自脱离作业区域的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六款[]之规

定，对事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[]之规定，建议由庄浪县应急管理局对其处罚款11700元（2024年全年收入为39000元，全年收入百分之三十为11700元）。

3.曹某命，新金矿业安全管理员。未按规定严格履行安全管理人员职责，在井下值班期间没有依法履职及时发现并纠正作业人员的违规作业行为，违反企业内部安全管理规定及《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六款之规定，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定，建议由庄浪县应急管理局对其处罚款11835元（2024年全年收入为39449元，全年收入百分之三十为11835元），暂扣其专职安全员证三个月（庄浪县应急管局已于2025年11月30日暂扣）。

4.董某华，新金矿业安全副矿长。作为该矿分管生产领导，未履行安全生产管理职责，未及时督促整改矿山生产中的安全隐患，安全生产履职不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六款之规定，对事故的发生负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定，建议由庄浪县应急管理局对其处罚款23738元（2024年全年收入为79128元，全年收入百分之三十为23738元）。

5.郑某廷，新金矿业矿长。作为矿山安全生产主要责任人，未全面落实安全生产主体责任，对矿山安全管理存在的薄弱环节重视不够，安全履职不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[]之规定，对事故的发生负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[]之规定，建议由庄浪县应急管理局对其处罚款53200元（2024年全年收入为133000元，全年收入百分之四十为53200元）。

6.艾某峰，新金矿业总经理。对安全生产全面负责。未严格履行生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责，未按规定落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对矿山存在的安全生产问题失察，导致对作业现场安全管控不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，对事故的发生负重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条[]之规定，建议由庄浪县应急管理局对其处罚款54400元（2024年全年收入为136000元，全年收入百分之四十为54400元）。并暂扣金属非金属矿山（地下矿山）主要负责人资格证（庄浪县应急管理局已于2025年11月28日暂扣）。

7.贺某文，庄浪县赵墩乡文化旅游事业发展中心主任。分管安全生产工作。对辖区内生产经营单位未定期开展安全生产督查检查，未落实安全生产专项整治三年行动要求，安全生产检查不深入，对事故发生负有主要领导责任，依据《甘肃省行政过错责任追究办法》第七条第六项[]和第二十八条第二项、第三项[]之规定,建议责令其向赵墩乡人民政府作出书面检查,并在全乡范围内通报批评。

8.李某辉，赵墩乡党委副书记，乡长。主持乡政府全面工作。对辖区内安全监管工作重视不足，部署不力，未能及时发现和堵塞安全监管漏洞，对事故发生负有重要领导责任。依据《甘肃省行政过错责任追究办法》第七条第六项和第二十八条第二项

之规定，建议责令其向庄浪县人民政府作出书面检查。

9.杨某武，庄浪县应急管理局党委委员、副局长。负责非煤矿山和“八大”行业领域安全监管工作。在日常监管中对企业安全生产层层责任传导压力逐级压实责任不足，对事故发生负有主要领导责任。依据《甘肃省行政过错责任追究办法》第七条第六项和第二十八条第二项、第三项之规定，建议责令其向庄浪县应急管理局作出书面检查，并在全局范围内通报批评。

10.程某柱，庄浪县应急管理局党委书记、局长。主持应急管理局全面工作。指导督促班子成员履行安全生产职责不到位，在本单位分管领导、内设股室强化安全生产风险管控、隐患排查治理方面监管不够，对事故发生负有重要领导责任。依据《甘肃省行政过错责任追究办法》第七条第六项和第二十八条第二项之规定，建议责令其向庄浪县人民政府作出书面检查。

（二）对事故责任单位处理建议

1.庄浪县新金矿业有限公司。未严格落实企业安全生产主体责任，全员“三级”安全教育培训落实不细；未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项[]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条之规定，建议由庄浪县应急管理局对其处伍拾陆万元的罚款。并暂扣企业安全生产许可证（庄浪县应急管理局已于2025年11月28日暂扣）。

2.庄浪县赵墩乡人民政府。未严格落实属地安全监管责任，对辖区的安全疏于管理，安全生产检查不深入，依据《甘肃省行政过错责任追究办法》第七条第六项、第二十七条第一项[]之规定，建议责令其向庄浪县人民政府作出书面检查。

3.庄浪县应急管理局。未严格落实日常监管中对企业安全生产层层责任传导压力逐级压实责任不力，对该起事故发生负有监管责任，依据《甘肃省行政过错责任追究办法》第二十七条第一项之规定，建议责令其向庄浪县人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

经调查，此次事故暴露出庄浪县新金矿业有限公司未严格落实安全生产主体责任，员工安全教育培训流于形式，隐患排查不严不细，存在违章作业行为；未切实履行安全生产第一责任人职责，安全生产责任制存在薄弱环节，未将安全责任分解落实到车间、班组和岗位，存在“重生产、轻安全”的错误倾向。

赵墩乡人民政府安全生产属地监管责任落实不到位，对属地安全生产工作重视程度不足，在安全生产工作的谋划、部署与推进上缺乏有力举措，日常安全监管频次不足、深度不够，对辖区内企业安全生产隐患的排查不够全面、整改跟踪不够及时，未能有效督促企业落实安全生产主体责任。

庄浪县应急管理局安全生产行业监管责任压得不实，对全县安全生产形势研判不深入，针对矿山等重点行业领域的安全监管力度不足，在指导督促企业强化安全生产管理、开展隐患排查整治等工作上，针对性和实效性有待加强，未能及时发现并推动企业堵塞安全管理漏洞。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，严防发生类似安全生产事故，针对事故暴露出的问题，提出以下防范整改措施建议：

（一）庄浪县新金矿业有限公司。要严格落实井下作业区域划分与人员定位管理制度，严禁作业人员擅自脱离指定区域，利用技术手段加强实时监控与违规行为自动报警。在运输巷道转弯段、交叉路口等关键风险点位，设立专人监护岗，明确监护职责与应急处置流程，彻底消除车辆与人员交叉作业风险。严格执行领导带班下井制度，带班领导须对现场安全风险管控、人员作业行为及安全设施完好性进行全面监督检查，确保形成闭环管理。依据《中华人民共和国安全生产法》要求，立即开展针对井下运输交叉作业、巷道行走、设备操作等关键风险的专项安全培训，并实施考核合格上岗。定期组织事故案例警示教育，强化从业人员风险辨识能力与自我保护意识，特别是加强司机倒车操作、非作业区域

危险性等实操培训。确保教育培训内容切合实际、入脑入心。层层压实从管理层到作业人员的安全生产责任，将制度执行、培训成效、隐患排查等纳入绩效考核。

（二）赵墩乡人民政府。要深入学习习近平总书记对安全生产工作作出的一系列重要指示批示精神，强调要牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治，坚决杜绝一切事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，切实履行属地安全生产监督管理职责，深刻汲取事故教训，加强对辖区内的安全生产监督检查，切实提高风险研判和隐患排查整改质量，突出问题导向，及时发现和消除安全隐患，严防类似事故发生，全力维护好人民群众生命财产安全。

（三）庄浪县应急管理局。必须始终坚持“人民至上、生命至上”理念，切实强化安全生产红线意识和底线思维，深入开展事故警示教育工作，持续加大对矿山等重点领域的安全监管力度。要全面压实对企业作业现场、管理制度、操作规程、隐患排查及安全培训等环节的监督检查职责，推动企业真正将安全生产主体责任落到实处。同时，要加强安全生产法律法规的宣传教育，着力提升企业负责人和安全管理人员的法治素养与责任意识，从源头上防范和遏制各类生产安全事故。

非煤矿山企业必须深刻汲取事故教训，牢固树立“一厂出事故、万厂受教育”的警示意识，在本企业及相关高危行业全面开展警示教育，举一反三，深入查摆问题，开展非煤矿山安全生产大排查与专项治理行动，切实消除各类风险隐患，坚决防止类似事故再次发生。

庄浪县新金矿业有限公司“11·28”一般车辆伤害事故调查组

2026年1月23日

扫一扫在手机打开当前页



上一篇: 关于规范全县烟花爆竹经营（零售）布点申请审批发证有关事项的通知

下一篇: 全国安全生产执法和工贸安全监管工作视频会召开

主办：中共庄浪县委 庄浪县人民政府　承办：庄浪县大数据中心

网站标识码：6208250001　备案编号: 陇ICP备2022002001号-1　甘公网安备 62082502000101号

网上有害信息举报电话：0933-6820987　邮箱：zlxdsjzx@163.com　中央举报平台　辟谣平台