襄阳市宝业建筑工业化有限公司“12.7”一般起重伤害事故调查报告

来源： 日期：2026-01-14

襄阳市宝业建筑工业化有限公司“12.7”一般起重伤害事故调查报告

2025年12月07日18时58分许，余家湖街道办事处襄阳市宝业建筑工业化有限公司露天生产现场发生一起起重伤害事故，造成1人死亡、1人轻伤，直接经济损失80万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等法律法规规定，2025年12月8日，襄城区人民政府依法批准成立了由区应急管理局、区纪委监委、区检察院、区经信局、区总工会、襄城公安分局、区人社局和余家湖街道办事处派员并聘请有关专家参加的襄阳市宝业建筑工业化有限公司“12.7”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、事故善后和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任。同时，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.襄阳市宝业建筑工业化有限公司（以下简称“宝业公司”），成立于2018年1月22日；法定代表人：李**；注册资本：11000万元；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；地址：襄阳市襄城区余家湖工业园。经营范围包括：建筑砌块制造,砼结构构件销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工业工程设计服务,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,工程和技术研究和试验发展,工程管理服务,金属结构销售,水污染治理,金属结构制造,土石方工程施工,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,劳务服务（不含劳务派遣）,市政设施管理,

安全技术防范系统设计施工服务。2025年10月16日，该公司在襄城区市场监督管理局备案，将企业性质从房屋建筑业改为制造业。

2.宜昌欣航建筑工程有限公司（以下简称“欣航公司”），成立日期于2023年9月05日；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：100万元；地址：宜昌市伍家岗区东山大道285-1号；法定代表人：李**。经营范围：住宅室内装饰装修，建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包；土石方工程施工，园林绿化工程施工，金属门窗工程施工，体育场地设施工程施工，住宅水电安装维护服务，劳务服务(不含劳务派遣)，建筑工程机械与设备租赁，租赁服务(不含许可类租赁服务)，运输设备租赁服务，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，机械设备销售，电子元器件批发，消防器材销售，室内木门窗安装服务，市政设施管理，装卸搬运，电气设备销售，机械电气设备销售，对外承包工程，工程管理服务搬运，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑物清洁服务，五金产品批发，机械零件、零部件销售，日用品销售，五金产品零售。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017/XG1-2019）》，该公司属于建筑装饰、装修和其他建筑业。

（二）事故现场情况

襄阳市宝业建筑工业化有限公司现有1栋生产车间、1处露天生产场所、1栋办公楼及1栋研发产品展示楼。

涉事场所为露天生产场所。涉事现场水泥预制柱，长约25米，重约33吨。涉事门式起重机，额定起重量25吨，2025年09月17日取得了湖北特种设备检验检测研究院出具的《门式起重机定期检验报告》，报告编号：03QD120252501，检验有效期至2027年09月，检验结论：合格。涉事现场汽车吊，额定起重量80吨。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2025年11月22日，欣航公司主要负责人陈**、员工万**进入宝业公司开始作业。12月4日，宝业公司委托汽车吊个体户杨**入场开始作业。12月7日18时50分左右，陈**、万**、杨**一同在露天场所对工作平台上水泥预制柱进行吊装作业；万**将吊具与水泥预制柱挂好后，由陈**在水泥预制柱北侧使用遥控器操作门式起重机，杨**在水泥预制柱南侧操作汽车吊，将水泥预制柱向东侧进行平移，水泥预制柱起吊高度0.8米左右；18时58分左右，水泥预制柱移动至距东侧地面已放好的其他预制柱水平距离1米左右，陈**暂停作业，并和万**一同过去检查地面垫枕位置是否合适，行走过程中陈**误操作门式起重机遥控器，吊在半空的水泥预制柱向东平移，将陈**与万**碰伤。

事故发生后，杨**等立即电话告知宝业公司兼职安全管理人员李**、现场生产调度负责人李**，李**电话联系总工程师王**。李**、李**、王**陆续赶到现场，拨打120将伤者送往襄阳市中心医院救治。12月7日19时20分左右，王坤在救护车上电话报告公司主要负责人鲁**，19时40分左右，鲁**赶往医院。20时44分左右，襄阳市中心医院宣布陈**经抢救无效死亡。万承伍经医院救治，当天伤情已稳定。

（二）事故伤亡人员情况

1.死者陈**，男，汉族，年龄48岁，户籍湖北省宜昌市夷陵区太平溪镇，宜昌欣航建筑工程有限公司主要负责人。工作地点：襄阳市宝业建筑工业化有限公司厂区外露天工作台。

2.伤者万**，男，汉族，年龄55岁，户籍湖北省宜昌市夷陵区太平溪镇，宜昌欣航建筑工程有限公司员工。工作地点：襄阳市宝业建筑工业化有限公司厂区外露天工作台。

（三）善后处置及直接经济损失情况

2025年12月10日，宝业公司与欣航公司法定代表人、死者（陈**）妻子李**签订意外伤亡赔偿协议书，赔偿金额80万元。万**（伤

者）与欣航公司达成一致意见，已自行返家。事故善后工作得到妥善处理，未造成不良社会影响。经调查，事故直接经济损失80万元。

三、事故发生原因及性质认定情况

（一）事故发生直接原因

死者陈**，违规操作导致门式起重机意外启动，人员违反《起重机安全规程第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）相关规定，未保持安全距离站在起重物旁边，导致事故发生。

（二）事故发生间接原因

襄阳市宝业建筑工业化有限公司安全生产主体责任落实不力，日常安全管理混乱，疏忽承包商安全管理和吊装作业现场管理，导致事故发生。

（三）事故性质认定

经调查认定，襄阳市宝业建筑工业化有限公司“12•7”一般起重伤害事故是一起因工人违规操作、公司安全管理主体责任未落实导致的一般生产安全责任事故。

四、有关单位及人员责任落实调查情况

（一）有关企业责任调查情况

1.襄阳市宝业建筑工业化有限公司，安全生产主体责任落实不力，日常安全管理混乱，主要负责人、兼职安全管理人员无公司正式任命文件，未明确公司日常安全责任人；主要负责人鲁**未取得工贸企业主要负责人安全管理资质，兼职安全管理人员李**安全管理资质与企业实际不符。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，企业无主要负责人鲁**参与隐患排查治理工作记录，无兼职安全管理人员李**日常巡查记录，无安全风险辨识管控清单。承包商管理混乱，未与承包方签订施工合同和安全生产管理协议，未对交叉作业现场安全生产进行统一管理；外来施工人员于2025年11月22日入厂开始作业，截至事故发生未进行作业风险交底和安全

教育培训。未落实特殊作业管理要求，未按照《安全生产法》第四十八条要求指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，吊装作业现场未按照《特种设备作业人员考核规则》（TSGZ6001-2019）要求配备起重机指挥人员进行现场指挥。

（二）有关人员责任调查情况

1.陈**（死者），安全意识淡薄，违规操作导致门式起重机意外启动，违规靠近吊装作业现场，对本起事故负有直接责任。

2.鲁**（襄阳市宝业建筑工业化有限公司主要负责人），落实企业安全生产第一责任人责任不力。未建立健全本单位全员安全生产责任制，本人未取得工贸企业主要负责人安全管理资质，未任命企业安全负责人，任命资质和企业实际不符的李欢担任兼职安全管理人员；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；接到事故报告后，1小时内未向有关部门或属地报告，未落实及时、如实报告生产安全事故要求。

3.李**（襄阳市宝业建筑工业化有限公司兼职安全管理人员），落实安全管理人员职责不力。取得安全管理资质与公司实际不符；未检查作业现场安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正工人违反吊装作业操作规程的行为。

（三）有关单位责任调查情况

1.余家湖街道办事处，监督管理责任落实不力，未能及时发现并制止宝业公司存在的主要负责人、兼职安全管理人员安全管理资质不符，未与承包方签订施工合同和安全生产管理协议，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不严，未有效指导督促企业对交叉作业现场进行统一管理并按要求配备起重机现场指挥人员等问题。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对涉事有关人员和企业的处理建议

1.陈**（死者），对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

2.鲁**（襄阳市宝业建筑工业化有限公司主要负责人），落实企业安全生产第一责任人责任不力，建议由应急管理部门对其进行调查处理。

3.李**（襄阳市宝业建筑工业化有限公司兼职安全管理人员），落实安全管理人员职责不力，建议由应急管理部门对其进行调查处理。

4.襄阳市宝业建筑工业化有限公司，安全生产主体责任落实不力，建议由应急管理部门对其进行调查处理。

（二）对其他有关单位的处理建议

1.余家湖街道办事处，落实属地管理责任不力，建议向区委、区政府作出书面检查，并专题报告整改落实情况。

六、事故整改和防范措施

（一）牢固树立红线意识，筑牢底线思维。各地、各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，始终坚守“人民至上、生命至上”理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及“三管三必须”总体要求，进一步提高政治站位，切实增强安全生产工作的责任感、使命感和紧迫感，深刻汲取事故教训，针对性制定并强化防控措施，确保全区安全生产形势持续稳定向好。

（二）压实企业主体责任，夯实安全基础。襄阳市宝业建筑工业化有限公司要深刻汲取此次事故教训，举一反三补短板、强弱项。全面建立健全并严格落实全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责与考核标准；加快构建并运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，常态化开展风险辨识评估与隐患排查整治；规范承包商

准入、培训、作业全过程安全管理，强化特殊作业现场安全监护与管控；加大安全教育培训力度，确保企业员工及外来作业人员掌握必要的安全生产知识、操作技能和应急处置方法，切实提升安全防护能力与自我保护意识；严格规范事故信息报送流程，单位负责人接到报告后应当于1小时内如实向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报、谎报等违规违法行为。

（三）加大监管检查力度，堵塞安全漏洞。各地、各部门要深刻反思事故暴漏出来的突出问题，以安全生产治本攻坚三年行动为总抓手，聚焦重点环节、薄弱部位开展常态化、精准化安全检查。要结合辖区、行业实际，精准研判承包商安全管理以及危险作业、特种作业核心风险点与潜在隐患，从严从实抓好专项整治，全力防范类似生产安全事故再次发生，以真抓真管、真改真落实的实际行动切实守护人民群众生命财产安全。

襄阳市宝业建筑工业化有限公司“12.7”一般起重伤害事故调查组

2026年1月14日

襄城区人民政府 地址：湖北省襄阳市襄城区檀溪路158号 联系电话：0710-3607325、3605566

网站标识码：4206020019 鄂ICP备05016917号 公安机关备案号：鄂公网安备42060202000020号

Copyright © 2004-2024 www.xfxc.gov.cn All Rights Reserved.

信用中国（湖北）
CREDIT.HUBEI.GOV.CN
涉企侵权举报专区
中央网信办（国家网信办）违法和不良信息举报中心