孟津区平乐镇洛阳路畅再生资源有限公司“8·26”一般高处坠落事故调查报告（网上公示稿）

2023年8月26日11时许，位于孟津区平乐镇中再生洛阳再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）生产厂区的承包商洛阳路畅再生资源有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《河南省安全生产条例》和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等法律法规规定，区政府于2024年2月27日成立由区应急管理局牵头，区公安分局、商务局、科工局、总工会和平乐镇政府为成员单位的洛阳路畅再生资源有限公司“8·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）对事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、回放监控、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位和责任人的处理建议，并

针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故有关单位和人员情况

1. 中再生洛阳再生资源开发有限公司位于洛阳市孟津区平乐镇新庄村洛阳循环经济园区，成立于2013年12月31日，法定代表人陈某清。经营范围为报废机动车回收；报废机动车拆解；再生资源回收；再生资源加工；再生资源销售；机械设备租赁等。

2. 洛阳路畅再生资源有限公司为中再生25万吨/年废钢破碎项目承包商，注册地为洛阳市孟津区平乐镇新庄村洛阳循环经济园区，成立于2022年8月16日。法定代表人安某，实际负责生产经营活动的为安某书面全权委托的总经理马某进，安全管理人员李某锋。经营范围为再生物资回收；再生资源销售；报废机动车回收等。事故地点为所承包的25万吨/年废钢破碎项目车间。坠亡人员为聘请中再生的机修工薛某庆，中再生为其购买有工伤保险。

（二）承包协议签订及落实情况

2023年1月31日，中再生作为甲方，与乙方洛阳路畅再生资源有限公司就25万吨/年废钢破碎项目签订承发包协议，承包期限为一年，承包费用为叁拾万元人民币/年，从2023年2月1日起至2024年1月31日止。2023年6月，洛阳路畅再生资源有限公司因市场原因被迫停产歇业，2023年8月依照

约定向甲方中再生申请破碎机检维修准备复工，8月26日事故发生至2024年1月31日承包协议到期，因处理事故善后，未再开展生产经营活动。双方签订有专门的安全管理协议,甲方按照安全协议约定，每季度对乙方开展一次安全检查。

（三）废钢破碎项目安全设施“三同时”情况

中再生洛阳再生资源开发有限公司25万吨/年废钢破碎项目于2017年批准立项，2018年2月该公司编制了《安全生产条件和设施综合分析报告》，2018年4月委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制《安全设施设计》，2019年4月委托河南鑫安利安全科技股份有限公司编制《安全验收评价报告》并通过安全设施验收。

（四）涉事车间和设备设施情况

破碎车间主厂房南北长188米，东西长42米。6000马力废钢破碎线沿厂房南北向布置，履带式抓钢机布置在最北侧，两条破碎线分两侧布置，内部管理分一车间、二车间。




图1废钢破碎项目平面图

（五）涉事作业及现场勘验情况

事发区域为废钢破碎项目二车间，车间内由北往南依次布置破碎系统、磁选系统和成品堆场。破碎机平台高度约为5米，破碎机与电动机之间的联轴器穿过平台。为防止联轴器接触人体，用钢板焊接护罩做防护处理，随在平台上又形成一高80cm、长200cm、宽90cm的小平台，并在小平台腰部设置一长150cm踏步方便上下、跨越联轴器。破碎机设备在检修状态下，破碎机上盖是开启状态，而开启后，破碎机平台与破碎机液压缸装置之间形成有0.47×0.8米左右的孔洞（如下图2）。该孔洞是为了确保破碎机液压缸装置在设备主体上盖开启过程中能够顺畅运行，避免与平台边缘摩擦，而当设备主体上盖闭合的时候，这个孔洞就会被完全遮盖。事发时破碎机上盖处于开启状态，孔洞未设置盖板或防护装置，薛某庆自此孔洞坠落身亡（如下图3）。




图2 事故现场照片




图 3 事故发生区域示意图

（六）事故单位生产工艺情况

事故单位洛阳路畅再生资源有限公司所承包的废钢破碎项目生产工艺如下图:




图 4 废钢破碎车间工艺流程图

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 8 月 26 日星期六，废钢业务因市场原因停产，废钢破碎机高压电机处于报停状态。洛阳路畅再生资源有限公司依据承包协议约定，安排中再生维修人员对破碎机进行巡检维修[1]。上午 7：50 上班点名后中再生机修班班长张某峰安排中再生薛某庆对二车间设备进行检修，下午 13：50 上班张某峰点名时薛某庆未到岗，打电话无人接听，就立即寻找。14：30 张某峰在破碎机与西侧墙体之间的地面上发现头部有血迹的薛某庆。调取现场视频监控显示，薛某庆于 8 月 26 日 11 时在从破碎机联轴器护罩下来时左脚踩空、身体左倾跌倒，滚落至平台与破碎机液压油缸位移形成的孔洞，坠落高度 5 米。



图 5 车间监控捕捉坠落时的影像截图

（二）事故应急处置情况

8 月 26 日 14：30 张某峰发现高坠的薛某庆后即向中再生办公室主任崔某臣报告，崔某臣随即向洛阳路畅总经理马某

[1] 《25 万吨/年废钢破碎加工项目承包协议》：一、承包方式：……鉴于乙方缺乏有废钢破碎线检修维护经验的人员，为保证生产设备正常的生产运行，甲方现有检修人员委托乙方进行管理和考核，甲方根据乙方的考核情况核发工资，检修人员社保和公积金关系暂不调整。

进和中再生副总经理王某涛报告，王某涛指示崔某臣立即拨打120、110报警，并对事故现场进行保护。平乐派出所14:56分从110接警，15：05分到达现场。120指挥中心14：49接到电话、15：02医务人员到达现场，接诊证明显示“呼吸停止、心跳骤停、瞳孔散大，颈动脉无搏动，颅脑后脑处可见3-5公分左右外伤。地面可见大片血迹，大致出血500cc,口唇发绀，四肢已略显僵硬”，医、警当场宣布薛某庆死亡。

三、事故漏报瞒报核查情况

2024年1月13日，孟津区应急管理局接河南省应急管理厅安全生产举报办理单（编号SM12401090138）称：2023年8月26日，位于孟津区平乐镇中再生洛阳再生资源开发有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。区应急管理局派人核实的情况是：事故单位应为中再生的承包商洛阳路畅再生资源有限公司。事故发生后该公司立即将事故信息报告给发包单位中再生，中再生副总经理王某涛随即求助120、110予以处置，并向当地平乐镇政府应急和安全监管办公室进行了报告，未上报县区级负有安全生产监督管理职责的部门，存在漏报行为[2]。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

[2]《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第十三号）第五条：《条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报。

1. 破碎机检修时上盖开启，液压油缸位移形成了可导致临边作业人员高处坠落的孔洞。

2. 联轴器护罩作为通道，踏步长度比护罩长度短，上下踏步设置不合理。

3. 检修作业人员薛某庆下台阶时注意力不集中踩空踏步跌倒。

（二）间接原因

1. 未对高处坠落人员及时救护。从薛某庆失足坠落到被发现，时长超过3个小时。

2. 违反公司检修安全管理制度，巡检作业人员安排不合理。作业现场仅安排一名机修工，未安排现场管理人员或其他协助人员[3]。

3. 事故单位主要负责人失职失责。主要负责人马某进重生产轻安全，事故发生时实际负责人马某进、安全管理人员李某锋均未在现场组织、协调或指导检修作业。

4. 平乐镇政府安全生产属地监管职责落实缺位，2023年整年没有到过该企业开展安全检查。

5. 孟津区商务局落实“管业务必须管安全”规定不力，对管理对象底数不清，未制定对洛阳路畅再生资源有限公司的安全检查计划，未组织实施对该单位的安全生产检查。

[3] 《洛阳路畅再生资源有限公司检修安全管理制度》第二十五条：检修作业中的安全要求（十）在检修过程中，要经常与操作工人联系，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业，迅速撤离现场。

（三）事故性质

洛阳路畅再生资源有限公司“8·26”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、事故教训

该起事故的发生，暴露出再生资源行业存在着安全生产主体责任不落实、安全生产教育培训不扎实、职工安全生产意识淡薄、检维修作业现场管理混乱以及属地和行业主管部门安全生产监督检查不力等突出问题。

六、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

薛某庆，中再生洛阳再生资源开发有限公司机修班检修作业人员，下台阶时注意力不集中失足跌倒，滚落至破碎机与平台缝隙，负此次事故直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）责任人员和责任单位

该起事故5名责任人员和4家责任单位依法依规进行处理。

八、事故防范和整改措施建议

针对该起事故暴露出来的问题，为深刻剖析事故原因，汲取事故教训，做到举一反三，警钟长鸣，进一步强化再生资源行业的安全管理，杜绝类似事故再次发生，提出如下整改措施建议:

（一）提升政治站位，树牢安全发展理念

相关单位要认真学习和领会习总书记关于安全生产工作的重要论述，按照“一厂出事故，万厂受教育”的重要指示精神，深刻总结并吸取此次事故教训，认真举一反三，进一步夯实安全生产基础，努力从根本上消除事故隐患，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，杜绝各类事故的发生。

（二）吸取事故教训，落实企业主体责任

要认真吸取事故教训，压紧压实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制;建立风险隐患排查治理制度，全面开展隐患排查治理工作，发动全体员工参与风险辨识和隐患排查治理工作，强化作业风险管理，特别是风险辨识管控工作。针对事故暴露出来的作业管理问题，进行全面审查，进一步完善作业管理要求;加强对全体人员的安全管理教育，完善检修规程;严格落实工作审批制度，加强作业现场管理，督促从业人员做好安全防护措施，确保生产、检修等工作安全有序进行。

（三）完善规章制度，强化现场安全管控

中再生洛阳再生资源开发有限公司要加强对承包商作业人员的过程监管，重点对特殊作业、检维修作业制定作业过程监督检查表，严格按照制度和规程进行监督考核。结合此次事故暴露出的问题，覆盖全部设备设施、工艺流程以及作业过程，全面辨识安全风险，根据辨识出的各类安全风险分

级制定有效的管控措施，落实责任人员，进而转化为隐患排查清单，并在日常教育培训和隐患排查等工作中落实到位，确保风险可控。

（四）强化“三管三必须”，落实属地管理责任和行业监管责任

平乐镇政府要切实按照《安全生产法》相关内容履行好属地管理职责;强化教育培训，提高监管人员素质，不断增强发现和解决问题的能力。孟津区商务局要按照管行业必须管安全、管业务必须管安全的规定，切实履行行业管理职责，加强业务指导;严格检查，督促企业健全并落实规章制度和操作规程，完善双重预防机制;加大宣传教育力度，切实提高作业人员的安全知识和防范意识，避免类似事故再次发生。孟津区应急管理局要认真履行综合监管职责，建立健全与110、120应急联动机制和自然灾害、事故灾难等突发事件互相通报制度。同时要认真宣贯《生产安全事故报告和调查处理条例》，加强对辖区企业主要负责人事故报告职责规定的培训力度，督促辖区生产经营单位履行安全生产主体责任和其主要负责人履行及时、如实报告生产安全事故的法定职责。