# 辽宁铭鹏防爆起重机有限公司“12•18”一般高处坠落生产安全事故调查报告

发布时间：2026-05-14 16:58 信息来源：科左中旗应急管理局 浏览次数：213 分享到：

## 辽宁铭鹏防爆起重机有限公司
## “12·18”一般高处坠落生产安全事故调查报告

科左中旗政府事故调查组

2024年2月

目 录

一、 事故基本情况
（一）事故相关单位基本情况
（二）项目概况
（三）雇佣关系
二、 事故现场基本情况
三、 事故发生经过及应急救援情况
（一）事故发生经过及救援情况

（二）事故上报情况
四、事故人员伤亡和直接经济损失情况
（一）人员伤亡
（二）直接经济损失
（三）事故发生时天气状况
五、事故原因分析和性质认定
（一）直接原因
（二）事故司法鉴定情况
（三）间接原因
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）因在事故中死亡免于或不予责任追究人员
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议
1.徐*
2.张*利
3.王*
4.曹*波
5.柴*
6.米*
7.郎*帅
8.辽宁铭鹏防爆起重机有限公司
七、事故整改和防范措施建议

2023年12月18日15时30分许，科左中旗国有珠日河牧场奈门塔拉分场境内新疆国统管道股份有限公司内蒙古施工项目厂区内，工人拆卸转移双梁门式起重机时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡、1人受伤。

事故发生后，旗委、政府主要领导高度重视，对事故救援、调查处理提出了明确要求，旗应急管理局、旗公珠日河牧场管委会第一时间赶赴事故现场了解情况做好应急处置工作。为准确迅速查明事故原因，严肃事故责任依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等相关法律定，2023年12月18日，科左中旗人民政府批准成立了由旗应急管理局、旗工业信息化和科技局、旗市场监督管理公安局、旗总工会、旗人社局和珠日河牧场管委会相关同志组成的辽宁铭鹏防爆起重机有限公司“12·18”一般落生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请科左中旗纪委监委同志参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、应急处置救援过程和人员伤亡情况，查清了事故相关单位存题，提出对事故相关责任单位和责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。

经调查认定，辽宁铭鹏防爆起重机有限公司“12·18”一般高处坠落事故是企业未落实安全生产主体责任，事故隐治理不到位，未及时消除作业汽车起重机吊篮连接处方形钢管锈蚀、开裂隐患，作业人员未正确佩戴和使用劳动品且无证上岗作业造成的一起一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故相关单位基本情况

1.新疆国统管道股份有限公司内蒙古分公司，成立于2019年5月31日，统一社会信用91150521MA0Q97W7XF，负责人：李*皓，地址位于科左中旗珠日河牧场奈门塔拉分场，公司类型为其他股份有分公司（上市）。经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金

制造；金属材料销售；对外承包工程；建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；工程
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备
机械设备租赁；国内贸易代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.辽宁铭鹏防爆起重机有限公司，成立于2009年3月16日，统一社会信用代码：91211204683747399N，法
人：王*，地址位于辽宁省铁岭市清河区工业园区，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：
人民币。经营范围：起重机制造、安装、大修、改制、铸造、机械加工、起重机配件销售、矿山配件、水工金属
作和安装、金属压力管道、钢结构、给排水材料和设备、钢材销售；厂房和设备租赁；经营货物及技术进出口业
路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

**（二）项目概况**

2018年12月24日，新疆国统管道股份有限公司中标引绰济辽一期工程输水工程管线段采购三标，2019年5月
成立新疆国统管道股份有限公司内蒙古分公司，投入13台起重机（2019年10月31日，在科左中旗市场监督管理局
用登记，取得证书），负责该标段预应力钢筒混凝土管（PCCP）输水管道及其异型管件和配件生产。2022年8月
该分公司已完成引绰济辽工程一期工程全部订单量，共计生产标准管10236节。

2023年5月6日，由于新疆国统管道股份有限公司内蒙古分公司位于科左中旗珠日河牧场奈门塔拉分场临时占
日期到期，故该分公司于2023年11月22日与辽宁铭鹏防爆起重机有限公司签订《新疆国统管道股份有限公司内蒙
济辽工程输水管道工程项目预应力钢筒混凝土管产线起重设备拆迁、安装合同》，主要负责起重设备的拆卸、运
新安装调试。截止12月18日，已拆卸4台门式起重机，并转移至新工程项目施工地。

**（三）雇佣关系**

2023年11月，辽宁铭鹏防爆起重机有限公司现场负责人曹*波租赁米*个人汽车起重机用于拆除门式起重机，
签订安全协议。2023年12月3日，米*个人汽车起重机入厂作业。

2023年11月30日，辽宁铭鹏防爆起重机有限公司临时雇用郎*帅、张*平，双方签订了《劳动合同书》，有效期
月，主要负责机械设备安装维修工作。

二、事故现场基本情况

事故现场位于新疆国统管道股份有限公司内蒙古分公司科左中旗国有珠日河牧场奈门塔拉分场厂区。地理坐
纬：44°17′80″，东经：121°77′64″。




图-1事故现场图

厂区四周围挡采用2米高铁网，大门朝东南，厂区中间位置有一台双梁门式起重机，型号MG65T-35m/16m，重65吨、基距16米、跨度35米，主副提升机构已被拆除，东侧马鞍固定螺栓已被拆除4根，西侧马鞍、支腿南侧操纵室未拆除，扶梯共有五层，其中三层平台护栏已严重变形，平台地面有一台电动冲击扳手，两侧支腿底部为该起重机东侧14米处有一辆汽车起重机，车牌号：蒙G66806、型号为徐工牌XZJ5328JQZ25k、发动B410F40637、车辆识别代号LXGCPA326AA009750、总质量为1750Kg，注册登记日期：2010年8月24日，检验有2024年8月，吊臂处于伸展状态，顶端距地面垂直高度为15米。距汽车重机西南侧23.5m处为坠落方形钢构吊图-3），该吊篮长度为135cm、宽度为74cm、护栏高度96cm、吊篮荷载200Kg，该吊篮与汽车起重机吊臂连接处管（规格为90*90*3.0mm）断裂处局部有锈蚀，吊篮南侧地面有1根安全绳（见图-3），另1根安全绳在救护车上



图-2 事故汽车起重机



图-3 坠落吊篮




图-4 坠落位置示意图

## 三、事故发生经过及应急救援情况

### （一）事故发生经过及救援情况

2023年12月3日，辽宁铭鹏防爆起重机有限公司入厂开始拆除门式起重机，截至12月18日已拆卸双梁门式起单梁门式起重机各两台。

2023年12月18日，米*、张*平、郎*帅、张*辉、孟*君到达施工现场对第三台双梁门式起重机（型号35m/16m）进行拆卸，张*平、郎*帅负责登高拆卸螺栓，张*辉、孟*君负责地面传递工具，米*负责操作汽车起下午1时许，张*平、郎*帅站在汽车起重机吊篮内（距地面高度15米）使用电动冲击扳手拆卸起重机马鞍螺丝。张*平、郎*帅佩戴安全绳并系在吊篮方形钢管，二人未佩戴安全帽。下午2时许，张*辉、孟*君到维修间修理冲击扳手。下午3时30分许，张*平、郎*帅正在拆卸起重机东侧马鞍第四个螺栓时，吊篮与吊臂连接处方形钢管裂导致吊篮整体坠落，张*平、郎*帅随即同吊篮一起坠落，其中张*平坠落至扶梯二层平台处，郎*帅坠落至扶梯台（见图-4）。

事故发生后，米*向周围呼救喊来桑*明（另一汽车起重机司机）帮忙，桑*明随即拨打了120急救电话和11话。15时40分许，米*通过电话通知辽宁铭鹏防爆起重机有限公司现场负责人曹*波，曹*波接到信息后立即向新管道股份有限公司内蒙古分公司项目经理徐*进行了报告。徐*随后与张*利（安全员）到达事故现场，组织救援

使用米*个人皮卡车将张*平、郎*帅送往舍伯吐中心卫生院，途中遇到正在赶往现场的120救护车，经120救护
认，张*平已无生命体征，当场宣布死亡，郎*帅经救治已脱离生命危险。

**（二）事故上报情况**

2023年12月18日16时许，科左中旗应急管理局接到珠日河牧场管委会事故报告；2023年12月18日16时50分许
中旗应急管理局通过电话将事故情况上报通辽市应急管理局，并于18时55分通过《国家应急指挥综合业务系统》
通辽市应急管理局。

四、事故人员伤亡和直接经济损失情况

**（一）人员伤亡**

本次事故共造成1人死亡、1人受伤。

| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户籍地址 | 身份证号码 | 伤亡情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张*平 | 男 | 满族 | 辽宁省铁岭市清河区杨木林子乡郎屯村三组3号 | 211282********** | 死亡 |
| 2 | 郎*帅 | 男 | 满族 | 辽宁省铁岭市清河区杨木林子镇郎屯村二组54号 | 211204********** | 受伤 |

**（二）直接经济损失**

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》相关规定，认定本起事故造成直接经济损失118万

**（三）事故发生时天气状况**

2023年12月18日15时至16时许，科左中旗国有珠日河牧场天气状况：最高气温0℃，最低气温-9℃，2级风，
南风。

五、事故原因分析和性质认定

**（一）直接原因**

1.物的不安全状态

租赁汽车起重机带病作业，吊篮与吊臂连接处方形钢管局部锈蚀开裂状态下施工作业，方形钢管长期受横向
响突然断裂坠落。

2.人的不安全行为

张*平和郎*帅违反操作规程冒险蛮干，未经安全教育培训且未持证上岗，作业过程中所佩戴安全绳未系在汽
机吊臂牢固位置，吊篮坠落时二人随即同吊篮一起坠落。

**（二）事故司法鉴定情况**

依据科左中旗公安局提供的司法鉴定书意见：死者张*平系高处坠落导致重度颅脑损伤而死亡。

**（三）间接原因**

1.辽宁铭鹏防爆起重机有限公司落实安全生产主体责任不到位，对临时员工特种作业证持证情况失管失察；

2.辽宁铭鹏防爆起重机有限公司对汽车起重机吊装作业未安排专门人员进行现场指挥，对施工现场安全管
位；

3.辽宁铭鹏防爆起重机有限公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现汽车起重机与吊
处方钢开裂、锈蚀情况；

4.米*未对车起重机和吊篮进行经常性维护、保养；

5.张*平、郎*帅两人均未经专门的特种作业培训（考试考核）合格，未取得相应的特种作业（高处作业）
书，属无证上岗从事特种作业操作。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

**（一）因在事故中死亡免于或不予责任追究人员**

张*平、男、45岁，辽宁铭鹏防爆起重机有限公司临时工人，安全意识淡薄，未经专门的特种作业培训（
核）合格，未取得相应的特种作业（高处作业）资格证书，属无证上岗从事特种作业操作；违反操作规程，未按

佩戴安全帽等安全防护用品，在无安全防护情况下高处作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五
的规定，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

**（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议**

**1.徐***，新疆国统管道股份有限公司内蒙古分公司项目经理，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理
防工作机制，未及时发现、消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的
依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由旗应急管理局对其处1.8912万元罚款。

**2.张*利**，新疆国统管道股份有限公司内蒙古分公司安生产管理人员，未严格落实安全风险分级管控和隐患
理双重预防工作机制，风险隐患辨识不全面，未认真开展事故隐患排查整治工作。其行为违反了《中华人民共和
生产法》第二十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由旗应急管理局对其
年年收入百分之四十的罚款，合计1.5856万元。

**3.王***，辽宁铭鹏防爆起重机有限公司法定代表人，未依法履行主要负责人的安全生产工作职责。其行为违反了
人民共和国安全生产法》第二十一条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由旗应急
对其处3.6万元罚款。

**4.曹*波**，辽宁铭鹏防爆起重机有限公司现场负责人，未严格落实事故隐患排查治理制度，风险隐患辨识不
未认真开展事故隐患排查整治工作；现场管理不到位，对员工未佩戴安全防护用品、无证违规登高作业行为未及
并制止。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十条的规定，依据《中华人民共和国安
法》第九十七条规定，建议由旗应急管理局对其处2.4万元罚款。

**5.柴***，辽宁铭鹏防爆起重机有限公司安全员，未如实记录安全生产教育和培训情况的；未严格落实事故隐
治理制度，风险隐患辨识不全面，未认真开展事故隐患排查整治工作；现场管理不到位，对员工未佩戴安全防护
无证违规登高作业行为未及时发现并制止。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十
定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条规定，建议由旗应急管理局对其处2.2万元罚款。

**6.米***，汽车起重机拥有人、司机，未对汽车起重机吊臂吊篮进行经常性维护、保养。其行为违反了《中华
和国安全生产法》第四十六条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条规定，建议由旗应急管理
处2万元罚款。

**7.郎*帅**，辽宁铭鹏防爆起重机有限公司临时工人，安全意识淡薄，未经专门的特种作业培训（考试考核）
未取得相应的特种作业（高处作业）资格证书，属无证上岗从事特种作业操作；未佩戴安全帽等安全防护用品，
业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条、五十七条的规定，鉴于在本次事故中受伤，建议由
管理局对其进行警告处理。

**8.辽宁铭鹏防爆起重机有限公司**，作为承包单位，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发
起重机与吊篮连接处方形钢管开裂、锈蚀情况；汽车起重机吊装作业时未安排专门人员进行现场指挥，对施工现
管理不到位；落实安全生产主体责任不到位，对临时员工特种作业证持证情况失管失察，其行为违反了《中华人
国安全生产法》第四十一条、第四十三条、四十四条的规定，对本次事故发生负有主体责任。依据《中华人民共
全生产法》第一百一十四条的规定，建议由旗应急管理局对其处35万元罚款。

七、事故整改和防范措施建议

（一）新疆国统管道股份有限公司内蒙古分公司要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实《中华人民共和国安
法》、《内蒙古自治区安全生产条例》等法律法规，认真履行企业负责人和安全生产管理人员职责。切实做好事
排查整治工作，确保安全生产。

（二）辽宁铭鹏防爆起重机有限公司，要深刻吸取事故教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》要求
改，达到复工要求，复查通过后方可复工。强化和落实安全生产主体责任。加强对从业人员的安全生产教育培训

从业人员安全生产意识；严格落实安全生产隐患排查治理制度，加大隐患排查治理工作，做到及时发现并排除隐患，防止事故发生。

（三）为充分汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，由旗市场监督管理局牵头在全旗范围在用特种设备领域安全生产大检查，及时发现和消除各类事故隐患，坚决杜绝安全生产事故发生。

辽宁铭鹏防爆起重机有限
“12·18”一般高处坠落生产安全事故
2024年2月