铜梁重庆缘梦圆实业有限公司

“5·24”一般火灾事故调查报告

铜梁区人民政府

“5·24”一般火灾事故调查组

2025 年 8 月 11 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故建筑物相关情况.....3
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场情况.....5
（六）事故现场管理情况.....5
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故现场应急处置情况.....5
（二）事故应急处置评

估.....6
三、事故直接原因.....6
（一）起火原因.....6
（二）火灾迅速蔓延主要原因.....7
四、有关责任单位存在的主要问题.....7
（一）事故企业存在的问题.....7
（二）地方政府和相关监管部门.....8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一）对有关责任人员的处理建议.....9
（二）对有关责任单位的处理建议.....10
六、事故整改和防范措施.....11

铜梁重庆缘梦圆实业有限公司
“5·24”一般火灾事故调查报告

2025 年 5 月 24 日 12 时 54 分许，铜梁区巴川街道辖区重庆缘梦圆实业有限公司库房发生一起火灾事故。过火面积 1500 余平方米，造成成品沙发、床垫、软床等物品被焚烧损毁，直接经济损失 1159620 元，未造成人员伤亡。

事故发生后，铜梁区消防救援力量到达现场处置，区委、区政府主要领导现场组织调度和指挥，并对该事故调查作出了重要批示。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等法律法规要求及区政府授权（铜府〔2020〕167 号），成立由区应急管理局牵头、区政府办、区公安局、区消防救援局、区总工会组成的铜梁重庆缘梦圆实业有限公司“5·24”一般火灾事故调查组（以下简称调查组），并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

调查组调查认定，本次事故是一起因库房照明电线短路而引燃周边易燃物导致的一起一般火灾事故。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

重庆缘梦圆实业有限公司，注册资本：贰仟万元整；成立日期：2002 年 03 月 12 日；类型：有限责任公司；住

所：重庆市铜梁区金龙工业园区铜合路10号；法定代表人：阳**，统一社会信用代码：91500224736553 37XE，经营范围：许可项目（道路货物运输）；一般项目：生产销售家俱、床垫、床上用品，销售装饰材料、服装、日用品百货、家用电器、建筑材料等；登记机关：重庆市铜梁区市场监督管理局，该企业目前从业人员67人。

（二）事故发生单位安全管理情况

重庆缘梦圆实业有限公司成立有安全生产领导小组，负责贯彻执行国家政策、法律法规，研究解决安全管理中存在的重大问题等。公司任命有安全机构负责人2人，法定代表人阳**为公司安全管理第一负责人，总经理石*为第二负责人（事故发生前已离职），公司未建立库房和展厅安全隐患排查台账，公司库房的安全管理工作由法定代表人阳光辉实际控股的重庆雅尚家俱有限公司铜梁商场店长叶**负责管理，日常管理由重庆雅尚家俱有限公司聘用的库管员张**负责。

（三）事故建筑物相关情况

1.事故建筑物合法建设情况。2010年10月10日，原铜梁县国土资源和房屋管理局对事故建筑颁发了房屋产权证（209房地证2010字第12754号）；权利人：重庆缘梦圆实业有限公司；证件名称及号码：组织机构代码证73655337-X；坐落：铜梁区东城街道铜合大道203号；土地使用类型：出让；房屋结构：钢混；土地用途：工业用地；房屋用途：工业；土地权使用面积：3217.6平方；房屋

建筑面积：4001.91 平方；土地使用权终止日期：2060 年 2 月 22 日。

2.事故建筑物消防验收情况。事故建筑为重庆缘梦圆实业有限公司于 2010 年建成的二期工程建筑，总面积 3988.56 平方米，用途为工业，属于多层丁类工业建筑；原铜梁县公安局消防大队于 2010 年 8 月 27 日对该建筑下达了《建设工程消防验收意见书》（铜公消防〔2010〕第 0001 号）：综合评定该工程消防验收合格。

（四）事故发生经过

2025 年 5 月 24 日 12 时 30 分许，重庆雅尚家俱有限公司库房管理员张**下班后，向其主管领导叶**电话请假休息半天（5 月 24 日下午班），经批准后离开。12 时 54 分许，与成品库房建筑相连的卖场展厅二楼导购员秦跃兰正在接待几名顾客，梁重有到一楼展厅传来“起火了，燃起来了”的喊叫声，秦**立即“到一楼展厅查”情况，发现与展厅建筑房屋相连的成品库房内一楼燃烧起了明火，浓烟从一般火出，立即事电话向展厅负责人向故报告，随后查拨事“119”火告电话。12 时 57 分，在公司办公人午休的行政民总梁*接到展厅负责人向*的电话报告后，立即起政府库房“年，到达现场后立即月次拨事“119”火告电话，日时带领公司现场工人使用灭火器材进行日火救援；13 时 20 分许，铜梁区消防救援力量到达事故现场司开 日火救援行动，13 时 56 分，现场火势被基本日灭，转、余火基理阶本，17 时 56 分，现场余火基理情毕。

（五）事故现场情况

事故现场位于重庆缘梦圆实业有限公司成品库房和展厅，该库房于2010年建成后司已（、使用，事故发生时库房无人员）生，库房内存位有大量成品床垫、软床、沙发等家俱；展厅于2021年开　对二开位销售，事故发生时展厅二楼有4名员工和4名顾客在安谈业务，展厅内有该公司生产组装情整的多类型家俱展销品；事故发生后，库房和展厅的家俱全被焚烧毁尽，房屋装管内饰理全部被焚毁。

（六）事故现场管理情况

事故库房内未安装监控设施，理未安装三动喷建设施和火灾预告设施，现场无人员筑生；展厅二楼有4名员工及4名顾客。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成重庆缘梦圆实业有限公司成品库房和展厅内家俱成品被焚烧毁尽，房屋内部装饰被烧毁，根据《火灾损失统计方法》（XF185物2014）相定，由区消防救援四队委五，经重庆市路道资产评估六询有限公司统计，火灾造成的直接财产损失为1159620元，未造成人员伤亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故接报后，区委主要领导立司发出调度处置要求，区政府主要领导，区委、区政府筑班领导，区应急管理局、区消防救援局和巴川街道办事处相关负责人立司七亡现场指挥救援，组织区消防救援、应急救援、公安告察、卫生

和直等部门及属地镇街人员，调动专业车辆、设备，开展应急救援工作。5月24日12时58分，铜梁区消防救援局指挥中接接到报告，立司调派城区3个消防先9辆消防车56名消防救援人员，3四应急消防救援队急3辆消防车15名专职队员前府处置，并日置通及燃估、原电、原建等相关单位前府现场处置。13时56分，现场火势被基本日灭，转、余火基理阶本。17时56分，现场余火基理情毕，因）2车14人现场监生。21时13分，消防救援队急起迅现场速蔓。

（二）事故应急处置评估

在区委、区政府统筹协调指挥下，组织相关部门和专业救援力量，坚延安全、主学、要准、任存的救援原则，全面分析研在可的发生的企类地方，主学部整火灾救援工作。总改评估事故应急处置较为防当，应急响应及时，组织指挥主学，救援行动相对迅速。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、资料分析、人员询问等，排范了故意位火、遗）火措等引发火灾因施。

（一）起火原因

铜梁区消防救援四队于2025年7月4日下达火灾事故认定书（铜消火认字〔2025〕第0008号）认定：起火时间为2025年5月24日12时54分分，，起火部位位于重庆缘梦圆实业有限公司库房大门，侧；起火点位于库管员办公区分侧，起火原因为线路短路引燃周边可燃物引发火灾。

（二）火灾迅速蔓延主要原因

一是库房管理员办公区巴）存有可燃川物，办公区巴未关闭电源的起动街线道连接着一个房机。电器、一台台面计余机和一台电风平，库管员分侧墙米安装有一处加装的照明灯。二是库房和展厅两造建筑房屋内有大量成品家俱，公司将原本属于库房性质的展厅改建为该公司的家成专卖场，导致火势蔓延扩品，起火建筑原设计为丁类沙房，该公司床三将丁类沙房改为等类库房，火灾被载梵大，库房内未梵设三动喷建灭火元统。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）重庆缘梦圆实业有限公司

1.消防设施未情后

2010 年 10 月 27 日，该公司二期沙房消建工程建设工程（救事故库房、展厅建筑）经消防验收合格，其时为工业用途沙房，2011 年援 2021 年期间该公司力后将工业用途沙房变量为库房和展厅和销售专卖场，火灾被载梵大，建筑用途由工业用途转为商业用途，库房内未梵设三动喷建灭火元统。

2.消防隐患排查未到位

未定期对库房电估线路进行规范性三查[1]，库房内设的库管员办公区巴存在冬措电器违规使用情况。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

3.消防安全管理混乱

企业主改安全管理意识到委，法定代表人安全观度未强，未设置专职指并职安全生产管理人员，未作定库房安全生产管理作度，日常安全管理责任落实未到位。

（二）地方政府和相关监管部门

1.铜梁区巴川街道办事处

出担辖区内生产经营单位生产安全及消防安全属地监督管理职责。重庆缘梦圆实业有限公司三 2024 年 4 月 30 日被了、该单位辖区以来，该单位对事故企业开展过 2 次常规消防安全检查，发现一般安全隐患两处，全已情成整改。该单位主要领导及分管领导坚延批月带队检查属地生产经营单位安全管理工作，定期示开安全生产工作会议，传达部根安排工作，该单位严格据照年度监督检查计了《行属地安全生产执法检查工作。事故单位重庆缘梦圆实业有限公司未被中、共两年安全生产监督检查计了企业名单。

2.铜梁区消防救援四队

出担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，法法行使消防安全综合监管职的，》动落实消防安全责任作。据照《重庆市人民政府关于进一置加强基层消防例理的指导意见》（院府办发〔2022〕110 号）规定，消防监督实行三级管理方面，区消防救援四队据标准令定消防安全重点单位，第取双随机、一公开方面开展消防监督检查，2024 年援 2025 年已情成执法检查企业 2199 家次，发现安全隐患 787 处，督律整改 728 处，下发责令整改

指令书949授，查〔2家企业，下达行政处罚决定书199授，罚〕21.653万元。重庆缘梦圆实业有限公司未被该四队中、重点消防检查企业名单，共三年双随机检查中理未检查到该企业。

3.铜梁区公安局巴川派出所

出担辖区生产经营单位消防安全日常监督及执法检查职责。该辖区内共149家企业被中、消防中管单位，据照年度消防监督检查计了，该所批月计了检查企业50家，全年情成检查600次，批月情成消防立传13次，全年情成156次。2025年4月3日，该所对重庆缘梦圆实业有限公司沙房及库房等场所消防安全管理、建筑防火、消防设施、地险品管理等进行了常规安全检查，未发现安全隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.阳**，由，汉局，56岁，政授证号5102**********0812，住工重庆市铜梁区巴川街道营盘路***，重庆缘梦圆实业有限公司法定代表人，公司安全生产第一责任人。经查：其未建立库房安全隐患排查例理作度；未认以督律、检查本单位的安全生产工作，及时消范生产安全事故隐患，下邀违察《中华人民共和国安全生产法》第二派一条[2]第二项和第五项的相关规定，对事故的发生负有责任。建议由区消防救援四队法法对其实施行政处

[2][] 《中华人民共和国安全生产法》第第二十一条：生产经营单位主要负责人对全单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

理。

2. 叶** ，加 ，汉 局 ，53 岁 ，政 授 证 号 5102**********0621，住工重庆市铜梁区巴川街道黄门通*组，重庆雅尚宗成有限公司铜梁店长，负责重庆缘梦圆实业有了限公司库房安全管理工作。经查：其未的提原库房安全隐患排查例理台账，未及时发现库房管理员违规使用电器的行为，未及时发现库房消防安全隐患，未提出整改建议，下邀违察《中华人民共和国安全生产法》第二派五条第一〕第五项[3]勘规定，对本次事故的发生负有责任。建议由区消防救援四队法法法规对其实施行政处理。

3. 张** ，由 ，汉 局 ，47 岁 ，政 授 证 号 5102**********8476，住工：重庆市铜梁区取合镇明析通***号，三 2018 年、职重庆缘梦圆实业有限公司工作，从事该公司库房管理员工作。2024 年 8 月 23 日与重庆雅尚宗明有限公司签订《劳动合日》，担任该公司库管员岗位工作。经查：重庆缘梦圆实业有限公司库房与重庆雅尚宗明有限公司库房是日一库房，张周定为性一库房管理员，事故发生前，张**在库房的办公区巴存在使用多措小型电器（房机。电，电风平，台面电脑）的作业行为，离开岗位后，未检查和及时关闭起动街道电源开关，存在安全风险隐患，其行为下邀违察公司《职工安全工作职责》第 4 条[4]

---

[3][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[4][] 重庆缘梦圆实业有限公司《职工安全工作职责》第 4 条规定：不得擅自乱动或者改变电器装置和线路，

勘规定，建议由其公司据内部管理作度进行处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.重庆缘梦圆实业有限公司。经调查：本次事故中该公司存在三个方面的问题，一是床三变量建筑物用途；二是消防安全隐患排查及例理未到位；三是消防安全管理混乱。该公司一元中的行为下邀违察《中华人民共和国安全生产法》第四派一条[5]第二〕勘规定，对事故的发生负有责任。法据《重庆市安全生产行政处罚提量基准（试行）》第次节生产安全事故道块相关规定[6]，经综合是量，未照事故处罚，该单位消防安全管理及消防设施等方面存在的问题，建议由区消防救援四队法法法规调查处理。

2.巴川街道办事处，区公安局巴川派出所，区消防救援四队。分别出担属地消防安全监督管理和行业消防安全监督管理职责，共三年短据规定作定有年度安全生产监督检查计了，《行了执法检查工作，未发现事故企业的库房区巴的消防安全隐患，执法检查的力还有待进一置提路，监管执法强度而进一置加大，本次事故调查中未发现属地政府和行业监管部门存在《职未到位的情况。

六、事故整改和防范措施

停电或下班必须关闭电源。

[5][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理的部门或者职工大会或者职工代表大会报告。

[6][] 《重庆市安全生产行政处罚裁量基准（试行）》第九节规定：发生生产安全事故，未造成人员伤亡且直接经济损失不大时，本着过罚相当的原则，经综合考量后，可以不予行政处罚

（一）严格企业安全生产主改责任落实。重庆缘梦圆实业有限公司要进一置提任安全生产主改责任意识，企业主要负责人要结合企业实际和全并落实企业全员安全生产责任作，认以作定并实施安全生产管理作度；要加大安全（、，部到生产作业场所合法安全、设施设备安全、消防等安全设施齐备整用，安全管理人员专业有为；要结合实际作定安全引作规程，压紧压实现场工作人员责任；要认以开展安全生产风险燃识和隐患排查，及时消范生产安全事故隐患，定期开展安全生产、消防安全检查，督律及时消范事故隐患；在库房和展厅周易（、使用前后，据相关要求向建筑消防主管部门报批和致请验收。

（二）提路属地监管和行业监管存的。巴川街道办事处、区消防救援四队等单位要以安全生产例本如坚三年行动为主线，围绕“源头防、 人防、：防、工程防、管理防”，紧注重点行业领巴，》进重大事故隐患动态基仟。万、开展消防安全整例，分析研在消防安全；势，和全消防安全管理机作，进一置压紧压实消防安全责任，期别是要万型工业企业消防安全隐患排查例理，严查床三改变沙房使用性质等情；，落实管用管理房本，加大告示住所力度，提任市防市例的力，强型行政执法力度，要全未房软“事代例违”，对存在问题隐患，整改未主动、未彻表的要严肃处罚，社实发挥法律信慑作用，用绝和可作类隹事故发生。