兰溪经济开发区金华市玖鼎机械制造有限公司“5·26”一般车辆伤害事故调查报告

兰溪经济开发区金华市玖鼎机械制造有限公司

“5·26”一般车辆伤害事故调查组

2025年6月

2025年5月26日14时25分许，金华市玖鼎机械制造有限公司发生一起车辆伤害事故，致一人受伤，后经抢救无效死亡。事故发生后，各级领导高度重视，省安委办常务副主任、省应急管理厅副厅长王金永批示：近年来兰溪叉车事故多发，请安委办组织主管部门指导开展专项治理。金华市市委朱重烈书记批示:兰溪叉车作业死人事故多发复发，要专项整改，杜绝隐患。市安委办督导。5月26日，金华市安委办对该起事故的调查处理进行挂牌督办。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、市市场监管局、兰溪经济开发区组成的兰溪经济开发区金华市玖鼎机械制造有限公司“5·26”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院及浙江丹溪律师事务所派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：金华市玖鼎机械制造有限公司

事故发生时间：2025年5月26日14时25分许

事故发生地点：厂内振壳区

事故类别：车辆伤害（叉车）

事故伤亡情况：死亡1人。死者：张某华，系兰溪市光学膜人才服务有限公司劳务派遣工，在金华市玖鼎机械制造有限公司从事振壳工岗位，男，汉族，57岁，身份证号：513025********7753，住址：四川省通江县春在乡。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

金华市玖鼎机械制造有限公司成立于2015年07月14日，注册地位于浙江省金华市兰溪经济开发区雁洲路256号，法定代表人为赵某举。经营范围包括阀门、管件、五金配件、汽车配件、精密铸造件生产、销售；货物及技术进出口业务。

（二）涉事车辆（叉车）基本情况

涉事车辆（叉车）由杭叉集团股份有限公司制造，为内燃平衡重式叉车，额定载重量3000Kg，设备型号为CPC型3.0t，出厂编号为14BB11110。该叉车已办理使用登记并于2023年8月由金华市特种设备检验检测院检验合格，下次检验日期为2025年8月。

（三）肇事者基本情况

饶某春，男，汉族，34岁，身份证号520181********4877，系金华市玖鼎机械制造有限公司切割工，住址：贵州省清镇市流长苗族乡。事发时未取得叉车司机（N1）操作人员证。

（四）现场勘验情况

事故现场位于金华市玖鼎机械制造有限公司厂内东南

角振壳区现场，涉事车辆为叉车，车牌号是场内浙G21984。事发后，涉事叉车已被挪至后处理车间，事发现场有装满耐火材料废料16-30吨袋一只、振壳机一台，振壳机周围有部分耐火材料废料，铁锹一把、木质板两块、铁棍一根、围墙为砖砌墙，南边围墙上装有排风扇一个，顶部为彩钢瓦大棚。（见附件）

（五）事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对事故受害者张某华死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2025〕病鉴字第174号）鉴定显示，被鉴定人张某华损伤符合钝性外力所致的损伤特性，其损伤与本次事故的发生存在因果关系。鉴定意见认为张某华符合严重胸部损伤死亡。

三、事故发生经过及救援处置情况

（一）事故发生经过

2025年5月26日14时10分许，切割工饶某春见车间停着插有钥匙的叉车，为图便利，便自行启动叉车转运产品至切割工位。转运完成返回途中，应受害人张某华要求帮其将部分产品及装满物料的吨包袋转运至抛丸区。因吨包袋有4个手提，需要将4个手提都穿进叉车货叉才可提起。在货叉穿进靠近车辆一侧的2个手提后，张某华站在吨包袋与围墙间的狭窄区域侧身贴着围墙，左手提起1个吨包袋手提，右手指挥饶某春往前叉进。当时2人注意力都在张某华提起的手提位置，未察觉另一侧的叉车货叉前端距离张某华的胸

部已非常近。14 时 25 分许，在叉车行进过程中，饶某春突然听到张某华喊声，随即马上操作叉车后退熄火并下车查看情况，发现张某华在吨包袋与围墙间的狭窄区域站立困难。

（二）事故救援情况

事故发生后，饶某春立即将张某华抱到抛丸区，同时通知附近工友向公司领导报告事故情况。赶来的车间主任兼安全员胡某海拨打了 120 急救电话，14 时 36 分许，救护车到达现场将张某华送往兰溪市人民医院进行抢救。

（三）事故应急处置及善后情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接110指挥中心指令，立即组织执法队员前往事发地点核实事故情况，市公安局、市市场监管局、市经济开发区等相关部门和单位相继到达事故现场开展事故应急处置，确认在位于兰溪经济开发区金华市玖鼎机械制造有限公司后处理车间振壳区发生一起车辆伤害事故。现场要求企业立即停止相关生产作业活动，做好事故现场警戒保护及次生灾害防范工作并指导企业全力做好事故善后相关赔偿事宜。善后处置工作平稳有序，企业第一时间成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚。2025年5月29日与死者家属达成赔偿协议并签订《人民调解协议书》，社会舆情平稳。

四、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

经事故调查组调查和综合分析，认定事故直接原因为：

1.肇事者饶某春2025年2月份进入涉事企业以来，未进行

过相关安全生产教育培训，相关安全生产知识匮乏，安全意识低，在明知操作叉车需要持证的情况下，先后多次无证使用叉车转运产品物料，过程中不慎将叉车货叉顶到受害人张某华胸部，导致张某华受伤；

2.受害人张某华安全意识淡薄，看到非叉车驾驶人员驾驶叉车作业未及时制止，而是主动要求帮其叉运物料，加之叉运过程中站位不当，导致被叉车货叉顶到胸部受伤。

（二）事故间接原因

1.金华市玖鼎机械制造有限公司安全管理混乱。安全管理制度不健全，岗位责任体系模糊不清，未明确各层级、各岗位人员的安全生产职责与考核标准；

2.企业特种设备管理不到位。一是叉车物联感知应用推广以来，涉事叉车一直未安装物联感知应用。二是在被监管部门处罚后，虽配备了2名持证人员，但对于叉车管理未引起足够重视，企业制定的《（厂）内专用机动车辆安全操作规程》执行力度差，也未健全特种设备安全技术档案；

3.叉车作业现场及人员安全管理不到位。企业缺乏有效的现场监督机制，对作业人员的作业行为规范缺乏严格管控，停用叉车钥匙未拔、无证人员操作叉车现象屡禁不止，未对叉车作业区域和一般区域进行划分，未设置相应警示及限速提示标志标识；

4.企业隐患排查治理工作流于形式。未见特种设备相关安全检查记录，未见2025年隐患排查方案、过程记录、整改报告等安全生产隐患排查治理的相关资料；

5.企业安全生产教育培训不到位。未见肇事者饶某春相关培训记录，未开展全员安全生产培训。未能让员工深刻认识到无证操作的危害性，使得特种设备安全管理出现脱节现象;

6.企业安全管理人员履职不到位。在监管部门及属地均多次发现特种设备作业违法行为后，未引起足够重视，未及时发现和制止未取得叉车作业操作证人员使用叉车进行作业情况。

（三）事故性质认定

经调查组调查认定，兰溪经济开发区金华市玖鼎机械制造有限公司“5·26”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故发生单位及人员存在的问题

1.金华市玖鼎机械制造有限公司

履行安全生产主体责任不到位。安全管理制度不健全，未严格落实全员安全生产责任制；人员和现场管理不到位，特别在叉车作业方面反复出现停用叉车钥匙未拔，无证人员驾驶叉车作业情况，叉车作业区无相应的划分和警示标志；隐患排查治理工作流于形式，既无隐患排查方案也未见特种设备相关安全检查记录；安全生产教育培训形式主义严重，使得特种设备安全管理出现脱节现象；特种设备管理不到位，未健全特种设备安全技术档案，相关操作规程未严格执行，流于纸面，对事故的发生负有主要责任。

2.金华市玖鼎机械制造有限公司法定代表人赵某举

作为事故发生单位主要负责人，未对其公司使用的特种设备（叉车）安全负责，放任出现停用叉车钥匙未拔，无证人员驾驶叉车作业等情况。企业安全生产规章制度和操作规程的制定实施、全员安全生产责任制的落实、隐患排查治理等工作交由分管负责人吴某根负责，赵某举作为主要负责人未严格履行企业主要负责人安全生产职责，对事故的发生负有领导责任。

3.金华市玖鼎机械制造有限公司安全分管负责人吴某根

作为事故发生单位安全分管负责人，安全生产职责不明，企业安全生产管理混乱，组织本单位安全生产和教育培训不力，督促和检查本单位的安全生产工作不力，未能采取及时有效措施制止人员无证操作叉车作业的违章行为，对事故的发生负有管理责任。

4.金华市玖鼎机械制造有限公司车间主任兼安全员胡某海

作为事故发生单位的车间主任兼安全员，未及时发现和制止未取得叉车作业操作证人员使用叉车进行作业情况，组织员工安全生产教育培训形式化，未严格督促员工落实《（厂）内专用机动车辆安全操作规程》。对单位的特种设备安全管理不到位，未能真正履行安全员管理职责，对事故的发生负有管理责任。

5.金华市玖鼎机械制造有限公司叉车驾驶员赵某胜

作为公司叉车实际使用、维护及管理的人，未严格执行

公司《（厂）内专用机动车辆安全操作规程》，未对公司叉车进行有效管理。叉车停用后，既未将叉车停至指定区域也未将钥匙拔出,对事故的发生负有管理责任。

6.金华市玖鼎机械制造有限公司切割工饶某春

作为肇事者，在明知操作叉车需要持证的情况下，为图方便，先后多次无证操作叉车转运产品物料，过程中不慎将货叉顶到受害人张某华胸部，导致张某华受伤，对事故的发生负有直接责任。

7.金华市玖鼎机械制造有限公司振壳工张某华

安全意识淡薄，看到非叉车驾驶人员驾驶叉车作业不但未及时制止，反而主动要求帮其叉运物料，加之转运过程中站位不当，导致被叉车货叉顶到胸部受伤,对事故的发生负有直接责任。鉴于其在本起事故中死亡，故免予追究责任。

（二）监管部门及相关人员存在的问题

1.市市场监管局

近三年叉车相关安全事故连发，暴露出作为特种设备主管部门及特种设备整治牵头单位，在特种设备专委会统筹推进、叉车专项整治过程督导及使用单位主体责任落实监管方面存在不足，整治成效未达预期目标。对于反复出现特种设备管理不到位的企业未能引起足够重视，未将该企业列为重点关注对象；在多次发现人员无证操作叉车情况后，未能进一步指导督促企业安装特种设备（叉车）物联感知应用，帮助企业提高特种设备安全管理水平。检查不深入，2024 年联合市卫健局对涉事企业开展了职业卫生监督一般检查跨部

门双随机检查，未发现问题。通过微信、短信等方式的推送的特种设备安全注意事项效果不佳，未能采取有效手段传导到企业。

2.市市场监管局行政执法队专职副队长柳某

连续三年发生叉车相关安全事故，作为特种设备的分管领导，未充分发挥特种设备专委会专业领域牵头抓总、专业推进的作用，对叉车领域专项整治过程性督导不足，未有效改善特种设备使用单位主体责任落实不到位的问题，在推动企业安装物联感知系统工作方面力度不够，整治成效与预期目标存在差距。

3.市市场监管局行政执法队直属三中队（特种设备科）中队长封某

作为特种设备安全监察科室负责人，对全市叉车领域安全监管和隐患排查整治工作统筹力度不足，未能将涉事企业叉车未安装物联感知应用的情况及时督促属地落实到位；同时未平衡好优化营商环境和安全生产，督促各执法单位对叉车领域监管执法工作刚性有待提升。

4.市市场监管局经济开发区市场监管所所长杜某

作为特种设备安全主管部门经济开发区派出机构负责人，督促企业落实特种设备安全管理主体责任不到位，对所负责的辖区内使用特种设备（叉车）企业日常检查内容以特种设备使用登记、检验及人员持证情况为主，在企业特种设备管理制度、责任落实及作业环境等方面检查不足。

（三）属地部门及相关人员存在的问题

1.经济开发区管委会

作为属地监管单位，安全生产和消防安全网格化责任机制运行不畅。联企干部清单仍沿用经济开发区2023年联企干部清单，事发企业所属的第二网格联系领导及网格长均已调离开发区，未及时根据人员调整变动等情况进行更新。部分联企干部将开发区内部联企与全市面上的千名干部联千企混淆，导致在任务对接、政策传达、问题反馈等方面出现偏差，联企工作出现缺位。“三管三必须”未有效落实，经济开发区设立了4个专委会，但专委会“三管三必须”落实流于纸面，人员调整后未明确接替人员。叉车物联感知应用推广力度不够，涉事企业叉车一直未安装相关物联感知应用；2025年辖区内特种设备专项安全检查均由第三方体检站实施，未见开发区相关安全生产管理人员下达的检查记录和整改复查记录。

2.经济开发区党工委委员、特种设备安全专委会主任王某

作为特种设备安全专委会主任对“三管三必须”缺乏基本的认知，错误地认为安全生产仅仅是安全生产管理部门的专属职责，未切实履行自身的安全管理责任。

3.市自然资源和规划局开发区所所长王某（开发区涉事企业联企干部）

作为涉事企业兰溪市玖鼎机械制造有限公司的联企干部，将开发区内部的联企制度与我市的千名干部联千企混淆，导致在服务指导企业中出现偏差，未见其对涉事企业相

关检查资料。

七、事故相关单位及人员的处理建议

（一）事故企业及相关人员处理建议

1.建议由事故调查组将涉嫌重大责任事故罪的切割工饶某春（肇事者）移送公安机关立案调查;

2.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规对兰溪市玖鼎机械制造有限公司进行行政处罚;

3.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规对兰溪市玖鼎机械制造有限公司主要负责人赵某举进行行政处罚;

4.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规对兰溪市玖鼎机械制造有限公司分管负责人吴某根进行行政处罚;

5.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规对兰溪市玖鼎机械制造有限公司车间主任兼安全员胡某海进行行政处罚;

6.建议由市市场监管局对公司叉车驾驶员赵某胜进行依法处理。

（二）监管部门及相关人员处理建议

1.建议责令市市场监管局向市委市政府作出深刻检查,相关书面材料报事故调查组;

2.建议由市纪委监委对市市场监管局行政执法队专职副队长柳某履职不力问题责令作出书面检查;

3.建议由市纪委监委对市市场监管局行政执法队直属三中队（特种设备科）中队长封某履职不力情况给予诫勉处理;

4.建议由市纪委监委对市市场监管局开发区市场监管所所长杜某履职不力情况给予诫勉处理。

（三）属地部门及相关人员处理建议

1.建议责令经济开发区管委会向市委市政府作出深刻检查,相关书面材料报事故调查组;

2.建议由市纪委监委对经济开发区党工委委员、特种设备安全专委会主任王某履职不力问题责令作出书面检查;

3.建议由市纪委监委对涉事企业联企干部王某（开发区资规所所长）履职不力问题责令作出书面检查。

八、事故防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念。

各属地政府和相关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产相关重要指示批示与理论精神，始终恪守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的发展理念和红线意识，牢固树立“人民至上、生命至上”的底线思维，将安全发展理念深度融入经济社会发展全流程。要始终秉持“安全为先、预防为主”的治理原则，切实肩负“促一方发展、保一方平安”的政治责任担当，牢牢扛起属地管理和部门监管责任，积极践行“安全生产是最大利润，事故发生是最大成本”的理念，以系统性思维开展问题溯源整改，从根源上消除事故隐患，全力推动和保障地区经济平稳有序发展。

（二）深入开展特种设备专项整治。

以保障作业安全为核心，强化全域全链条综合治理。市市场监管局要围绕特种设备领域安全生产治本攻坚三年行动，从“人、车、环、管”全要素实施精准化治理，牵头开展叉车安全专项整治。特别是在叉车的使用、维护、操作人员等关键环节，要重点开展全覆盖风险排查，建立设备台账和隐患清单，重点整治无证操作、违规改装、超期未检等问题；落实全链条监管，严格把控叉车生产、销售、租赁、使用各环节，对隐患实行台账销号管理，依法查处违法违规行为，强化部门协同实施“一案三查”“一案双罚”等联动惩戒。加大推广在用叉车加装物联感知应用力度，通过智慧监管平台自动识别拦截无证操作行为。

同时，以“全国安全生产月”契机，精准推进特种设备教育培训。针对叉车领域开展专项技能培训与安全警示教育，一是通过理论授课、事故案例分析等方式，提升从业人员安全操作水平和安全意识；二是要注重教育培训的实效性，紧扣行业高风险、专业性强的特点精准发力。

（三）全面落实企业主体责任。

各有关企业要严格遵守《安全生产法》、《特种设备安全法》和其他有关安全生产法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，全覆盖开展风险隐患排查治理，消除安全生产管理盲区。主要负责人要切实履行本单位安全生产第一责任人的职责，建立和完善企业安全管理体系，在管理制度建设、操作规程修编、安全教育培训、安全生产投入等各个方面要亲自谋划、亲自参

与、亲自部署，切实提高企业专业安全管理能力。

要建立健全特种设备管理制度，明确叉车、压力容器等设备的采购验收、安装调试、日常巡检、维护保养、报废处置全流程规范，细化岗位责任清单；同时制定完善隐患排查治理制度，对发现的问题建立整改台账，实行“发现-上报-整改-验收”闭环管理。设立特种设备管理奖惩机制，严格落实持证上岗制度，将制度执行效果与员工绩效考核挂钩，推行领导带班检查制，由主要负责人带队开展制度落实情况督查，对违规操作、记录造假等行为根据奖惩机制严肃处理，切实提升企业特种设备安全管理水平。

（四）全方位压实属地和部门监管责任。

各属地政府特别是作为我市工业企业体量最大的经济开发区，要全方位落实属地安全监管职责。依托工业社区建设情况，进一步厘清内部安全监督管理职责，完善安全管理体系，配足配齐专业监管力量；进一步优化安全生产和消防安全网格化运行责任机制，细化责任清单，对安全生产监管、应急处置等核心工作逐项分解，编制岗位责任说明书，明确各部门、各岗位权责边界，组织全员签订责任承诺书；根据现有人员岗位变动情况，重新编制2025年联企干部清单，明确每位干部的联企对象、服务内容及联络方式，重点强化任务对接、政策传达、问题反馈等环节的标准化操作，切实提升网格员联企干部的专业能力和安全意识，形成全员参与的安全格局。

各责任部门特别是市场监管部门要严格履行特种设备

安全生产监督管理职责。进一步优化监管方式，对于特种设备事故率、违规率高的企业，监管部门要建立“动态监测-重点督办-闭环整改”的全链条跟踪机制。对高频违规企业纳入“重点关注企业”，要求企业限期提交整改方案，明确隐患整改责任人、措施和时限；实施“回头看”复查方式，采取“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场），对整改不到位或虚假整改的企业依法从严处罚，纳入安全生产“黑名单”。对于叉车的无证操作、违规改装、超期未检等违法行为要进行严厉打击，切实防范事故的发生。

附件：



叉车后侧



叉车侧面



事发现场正面照片



事发现场侧面照片