金华金丰电力建设有限公司
“8·13”一般物体打击事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022.08

2022年08月13日15时许，金华金丰电力建设有限公司在兰溪市画里健康苑项目作业现场发生一起物体打击事故，致一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、市供电局和开发区组成的金华金丰电力建设有限公司“8·13”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：金华金丰电力建设有限公司

事故发生时间：2022年08月13日15时许

事故发生地点：金华金丰电力建设有限公司在兰溪市画里健康苑项目作业现场

事故类别：物体打击

事故伤亡情况：死亡1人。死者：罗某林，系金华金丰电力建设有限公司员工，男，汉族，40周岁，身份证号:

43098*********4631。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

金华金丰电力建设有限公司成立于2016年01月14日，注册地位于浙江省金华市金东区康济北街953号办公大楼二楼（自主申报），法定代表人为方某啸。经营范围包括许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；施工专业作业；住宅室内装饰装修；城市配送运输服务（不含危险货物）；建筑劳务分包；劳务派遣服务。

（二）涉事工程承包情况

项目名称：兰溪市画里健康苑项目外部线路接入工程（兰溪聚通电气部分）

发包方：浙江捷安工程有限公司

承包方：金华金丰电力建设有限公司

合同工期：本工程定于2022年7月1日计划开工，2022年9月30日计划完工，合同工期总日历天数约90天，工程款17.30万元整（含税）。

设计单位：浙江盛宝广贸电气设备有限公司

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022年8月13日上午8点30左右，浙江盛宝广贸电气设备有限公司设计人员叶某华到现场与施工班组现场对接

完善施工方案，现场指了一下立电线杆的大致位置，但需等出正式设计图纸审核通过确定具体准确位置方可施工。当日上午，金华金丰电力有限公司兰溪项目部负责人祝某收到浙江捷安工程有限公司下属项目部戴某龙发来的微信通知，内容是兰溪市画里健康苑外部线路接入工程变更临时方案图，祝某一看活不多，工期催的紧，认为最纸图纸与草图变化不会很大，于是就吩咐李某和工人按草图施工。祝某当天上午联系好挖机驾驶员张某海，让他下午来立电杆，当天下午1点50分左右，张某海、张某、李某、王某和罗某林到现场立电杆，因为有挖机在，很快立好了第一根电杆，到2点左右，五人就去事发现场位置，准备立第二根电杆，张某海把挖机开到位后，张某把千斤头挂到挖机斗下面的挂钩上，挂好后，李某示意张某海可以操作了，随后李某走开，2点20分左右，张某海操作挖机把电杆送到事生挖好的坑上面（此时杆是立着的），放到位后，当电杆底端放入坑内，重心下沉后，张某、李某、王某和罗某林就开始用铁铲往回填土，在填土的过程中，没有人注意到罗某林不知何时走到一边配电房（距离杆洞约10米）外坐着休息了，突然挖机的钩子从绑着电杆的钢丝绳处脱钩，电杆直接砸了下来，刚好砸中坐在一边休息的罗某林的头部及身体侧面，然后杆子回弹了一下才落到地面，大家马上去查看罗某林的伤势，当时罗某林头部有出血，李某立即拨打了120，并通知了祝某，120救护车赶到后，将罗某林送到兰溪市中医院抢救，李某随车一同前往。

（二）事故救援情况

事故发生后，李某马上拨打了120急救电话，120救护车赶到事发现场，将伤者带往兰溪市中医院救治，后经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，罗某林被带往兰溪市人民医院救治，当天晚上7点35分左右，罗某林表弟拨打110报警，110指挥中心将应急处警指令下达至市应急管理局、云山派出所。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故发生地点位于兰溪市画里健康苑项目的东南角，事故现场有一个挖好的杆洞，杆洞上方横着电杆一根，长约12米，电杆上缠绕有钢丝绳，距离杆洞西侧约10米处有临时配电房一间，配电房门板已脱落，横在配电房门口地上，现场散落着一些工具和杂物。事发时当事人罗某林正坐在配电房外休息，挖机在吊装电杆过程中吊装电杆的绳子从挖机上脱落，电杆掉下来后弹起，砸到罗某林，导致罗某林受伤送医后抢救无效死亡。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对罗某林死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭州华硕〔2022〕病鉴字第300号），确认罗某林符合物体打击所致的严重颅脑、胸部联合损伤死亡，与本次事故存在因果关系。

事故调查组经过现场勘查、询问现场人员并结合尸检鉴

定，得出结论：事发时，罗某林未坐在离杆长度的安全距离内，被电杆砸中后，头面部、胸部及四肢多发擦挫（裂）伤;额骨、双侧肋骨多发粉碎性骨折;右侧胸腔穿刺抽出血液（胸腔脏器损伤征象）等，结合案情，综合分析认为被鉴定人罗某林符合严重颅脑、胸部联合损伤死亡。

六、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

1.立电杆过程中违规用挖机代替吊机，且未落实防脱落等安全措施;

2.当事人罗某林安全意识淡薄，自我保护意识差，在立杆作业过程中，在电杆立杆作业危险区域内休息。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位，致使第三方工作人员安全意识淡薄，未对作业周边环境进行仔细观察，未采取任何安全防护措施;

2.规章制度操作规程落实不到位，由于各种原因导致现场人员使用挖机代替吊机用于电杆立杆作业;

3.电杆立杆作业现场安全管理不到位、立杆过程中未确保危险区域无无关人员。

（三）事故性质认定

经调查认定，金华金丰电力有限公司“8·13”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）金华金丰电力有限公司

金华金丰电力有限公司作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位，规章制度操作规程落实不到位导致存在不正确使用吊装器械现象，对工人的安全生产教育和培训工作不到位，安全生产事故隐患排查治理制度落实不到位，吊装作业过程中现场管理不到位,导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有重要责任，建议由兰溪市应急管理局对金华金丰电力有限公司进行行政处罚。

（二）金华金丰电力有限公司法人代表方某啸

方某啸作为企业主要负责人，未有效督促本单位安全生产规章制度和操作规程实施，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有领导责任，建议兰溪市应急管理局对金华金丰电力有限公司法人代表方某啸进行行政处罚。

（三）金华金丰电力有限公司副总经理王某坚

王某坚作为公司分管安全的副总经理，未有效督促公司有效开展安全生产教育培训，指派专人对现场作业进行安全监督，未检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，建议由兰溪市应急管理局对金华金丰电力有限公司分管安全的副总经理王某坚进行行政处罚。

（四）金华金丰电力有限公司兰溪项目部负责人祝某

祝某作为该公司兰溪项目部负责人，对相关人员安全管理不到位，未安排使用正确吊装器械,建议由金华金丰电力有

限公司按照公司规章制度处理。

（五）金华金丰电力有限公司兰溪市画里健康苑项目现场负责人李某

李某作为涉事立杆作业现场负责人，未正确使用吊装工具，未落实防脱落等安全措施，立杆作业现场管理不到位、未及时将立杆作业危险区内人员劝离，建议由金华金丰电力有限公司按照公司规章制度处理。

（六）金华金丰电力有限公司工人罗某林

当事人罗某林安全意识淡薄，自我保护意识差，在立杆作业过程中，在电杆立杆作业危险区内休息，被脱落的电杆砸中,后经抢救无效死亡，对本次事故的发生负有直接和主要责任，鉴于罗某林已在事故中死亡，故不予追究。

八、事故防范措施建议

（一）金华金丰电力有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，完善规章制度操作规程并督促落实，对工人开展针对性安全生产教育和培训，在以后的作业过程中严格遵守公司规章制度操作规程、杜绝违规使用替代吊装器械现象，加强施工作业现场安全检查及管理，确保安全生产。

（二）浙江捷安工程有限公司

浙江捷安工程有限公司短时间内接连发生两起涉及电力工程施工安全事故，要切实加强安全生产工作，认真落实甲方监管责任，做好事故警示教育，组织开展安全生产大检查，切实加强对外协单位的安全管理，检查督促各外协单位

加强安全生产教育和培训和隐患排查治理工作；将外协单位的安全工作纳入统一协调、统一管理。提升安全生产监管强度，加大安全生产检查力度，督促各外协单位落实主体责任，落实各项安全措施，预防和遏制各类事故发生。

（三）兰溪市供电局

短时间内接连发生两起涉及电力工程施工安全事故，要持续推进安全生产工作，认真落实行业监管责任，做好事故警示教育，切实加强对外协单位的安全管理，检查督促各外协单位认真开展对从业人员的安全生产教育和培训，认真开展事故隐患排查治理工作，督促外协单位落实隐患整改，消除事故隐患；将外协单位的安全工作纳入统一协调、管理，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。

（四）云山街道办事处

要持续推进安全生产工作，认真落实安全生产监管责任，组织开展安全生产大检查，重点对辖区内在建工程项目提升安全生产监管强度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。