兰溪女埠兰溪市宏力新材料有限公司“7·17”一般高处坠落事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2023 年 9 月

兰溪女埠兰溪市宏力新材料有限公司“7·17”一般高处坠落事故调查报告

2023年7月17日5时50分许，兰溪市宏力新材料有限公司在拆除钢结构建筑时发生一起高处坠落事故，造成3人受伤，其中1人经抢救无效后死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会和兰溪经济开发区管委会组成的兰溪市宏力新材料有限公司“7·17”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪市宏力新材料有限公司

事故发生时间：2023年7月17日5时50分许

事故发生地点：兰溪市宏力新材料有限公司厂区南侧钢结构建筑

事故类别：高处坠落

事故死亡情况：死亡 1 人。死者：张某相，系在兰溪市宏力新材料有限公司内进行钢结构建筑拆除工作的人员，男，汉族，63 周岁，身份证号：330721********6719。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

兰溪市宏力新材料有限公司成立于 2016 年 10 月 25 日，注册地位于浙江省金华市兰溪市女埠街道工业园 A 区，法定代表人为童某宏。经营范围包括化工产品技术开发，统一社会信用代码：91330781MA28EF2AXY。

（二）涉事建筑及建筑拆除情况

涉事建筑为单层钢结构建筑，为兰溪市宏力新材料有限公司所有，位于企业厂区南侧，高度约 7 米，占地面积约 1400 平方米，墙体及顶棚都用彩钢瓦、镀锌管及螺丝固定，该钢结构建筑主要用于出租给周边企业存放布料等。涉事钢结构建筑为违章建筑，据了解，企业在 2016-2017 年期间共搭建了 2 处违章建筑约 3000 平方米，分别为企业环形通道钢棚（约 1600 平方米）和涉事钢结构建筑（约 1400 平方米）2 处。安全生产和消防安全百日攻坚期间兰溪经济开发区要求企业对违章建筑进行拆除，其中环形通道钢棚已于 6 月份拆除。

2023 年 7 月 15 日，兰溪市宏力新材料有限公司负责人童某宏联系张某杰告知其 7 月 16 日可对涉事钢结构建筑进行拆除，随后张某杰召集了张某相（死者）、张某龙、邵某飞、郑某忠等 4 人准备次日对涉事钢结构建筑进行拆除。兰溪市

宏力新材料有限公司负责人童某宏口头承诺费用为每人350元/天，结算方式为待涉事钢结构建筑拆除后，统一将费用打给张某杰，由张某杰分配给张某相（死者）、张某龙、邵某飞、郑某忠等4人。

7月16日，张某杰、张某相（死者）、张某龙、邵某飞、郑某忠等5人对涉事钢结构建筑四周外墙拆除完毕，并准备于事发当天（7月17日）对涉事钢结构建筑顶棚进行拆除。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过及救援情况

2023年7月17日5时许，张某杰、邵某飞、郑某忠3人到达兰溪市宏力新材料有限公司，不久张某相（死者）、张某龙2人也相继到达。5时50分许，5人通过架在涉事钢结构建筑与仓库之间过道里的钢式笼梯爬到涉事钢结构建筑顶部准备进行顶部彩钢瓦的拆除工作。张某杰、邵某飞、郑某忠3人负责松开用于固定彩钢瓦的螺丝，张某相（死者）、张某龙2人负责收拾松下来的螺帽。作业才刚开始，几个人突然听到涉事钢结构建筑发出咔咔的声响，随即涉事钢结构建筑发生垮塌，造成5人从涉事钢结构建筑顶部掉落（滑落）。郑某忠从顶部掉落后无大碍，刚好看见此时吊车(用于吊离拆下来的彩钢瓦)到达事发现场，郑某忠便叫吊车驾驶员拨打了120。120急救车抵达后，将受伤人员送往兰溪市人民医院进行救治。张某相（死者）受伤较严重，经抢救无效于当日10时09分宣布死亡，其余人员无生命危险。

（二）事故报告情况

兰溪市应急管理局接到110指挥中心电话，立即组织人员前往事发地点核实事故情况。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故现场为位于兰溪市宏力新材料有限公司南侧的违章钢结构建筑，高度约7米，占地面积约1400平方米。现场钢结构建筑第一、二、三根拼架已断裂，钢结构垮塌后原人字形拼架已成V字型，原本在钢结构顶部的彩钢板也掉落。钢结构正门入口处外墙有略微倾斜。钢结构右侧的主横梁已扭曲掉落在涉事钢结构建筑与仓库之间过道，过道内有一钢式笼梯倒在主横梁边上，钢梯附近有明显血迹。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组多次与张某相（死者）家属沟通要求对张某相（死者）死亡原因进行鉴定（尸表检验），并先后两次委托杭州华硕司法鉴定中心工作人员在兰溪市殡仪馆等候，以便及时进行鉴定（尸表检验），但家属情绪激动，坚决不同意对张某相（死者）尸体进行鉴定（尸表检验），要求立即对尸体火化并愿对此承担一切后果。

后事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心依据现有相关材料（兰溪市人民医院对张某相（死者）抢救时的相关超声检查报告、兰溪市人民医院开具的张某相（死者）死亡记录、兰溪市人民医院开具的张某相（死者）居民死亡医学证明书及张某相（死者）家属出具的说明等）对张某相（死者）死亡原因进行分析，出具了《杭州华硕司法鉴定中心函》，分析结果为：张某相因高处坠落受伤，体表损伤检查主要表现

为面部多处擦伤、胸廓骨擦感，但存在意识消失、叹息样呼吸、皮肤湿冷等临床表现，且其伤后约半小时出现心率下降，大动脉未触及动，无自主呼吸，血压测不到，床边B超提示其胸腹腔浆膜腔积液增多，经抢救无效于当日死亡，分析其体内器官损伤可能较为严重，“外轻内重”为高坠伤的一般特征。

六、事故原因和性质

（一）事故直接原因

经事故调查组初步调查和综合分析，事故原因为张某相（死者）安全意识淡薄，自我保护意识差，高处作业时未佩戴安全帽、安全绳，工作过程中忽视了自身所处位置的危险性，造成高处坠落。

（二）事故间接原因

1.兰溪市宏力新材料有限公司未按照规定教育和督促外来作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，导致张某相（死者）从涉事钢结构建筑顶棚掉落（滑落），导致死亡;

2.兰溪市宏力新材料有限公司将涉事钢结构建筑的拆除工作委托给不具备安全生产条件和资质的个人;

3.兰溪市宏力新材料有限公司未与作业单位（个人）签订相关的安全生产管理协议，未对现场的安全生产工作统一协调、管理。未安排专人现场统一指挥和监督，未有效督促外来作业人员在进行高处作业过程中佩戴相关安全设施（安

全帽、安全绳等）。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪市宏力新材料有限公司“7·17”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故发生单位及人员存在的问题

1.在兰溪市宏力新材料有限公司进行钢结构拆除工作的人员张某相

作业人员张某相安全意识淡薄，自我保护意识差，高处作业时未佩戴安全帽、安全绳，工作过程中忽视了自身所处位置的危险性，造成高处坠落，后经抢救无效死亡。对本次事故的发生负有直接责任，鉴于张某相已在事故中死亡，故不予追究。

2.兰溪市宏力新材料有限公司

（1）违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定，未按照规定教育和督促对外来作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，导致张某相从涉事钢结构建筑顶棚掉落（滑落），导致死亡;

（2）违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款涉事钢结构建筑的拆除工作委托给不具备安全生产条件和资质的个人;

（3）违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款未与作业单位（个人）签订相关的安全生产管理协议，

未对现场的安全生产工作统一协调、管理。未安排专人现场统一指挥和监督，未有效督促外来作业人员在进行高处作业过程中佩戴相关安全设施（安全帽、安全绳等）。

兰溪市宏力新材料有限公司作为事故发生单位，对事故的发生负有次要责任。

3.兰溪市宏力新材料有限公司主要负责人童某宏

（1）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项的规定，未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程实施;

（2）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项的规定，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位;

童某宏作为事故发生单位主要负责人对事故的发生负有领导责任。

4.兰溪市宏力新材料有限公司安全员姜某芳

（1）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项的规定，安全生产教育和培训组织不到位，未组织本单位对外来作业人员的安全生产教育和培训;

（2）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项的规定，未制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为。

姜某芳作为事故发生单位安全管理人员对事故的发生负有监管责任。

（二）属地部门及相关人员存在的问题

1.兰溪经济开发区管委会

对网格化运行工作机制落实不到位，未能充分掌握辖区生产经营单位安全生产动态，对辖区生产经营单位隐患整改指导不足，安全隐患整改制度落实不彻底。

2.兰溪经济开发区管委会专职网格员何某龙

未严格履行专职网格员工作职责，督促企业落实主体责任，对发现的隐患问题未及时跟进处置，跟踪督改不到位。

（三）事故发生单位及人员处理建议

1.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定对兰溪市宏力新材料有限公司进行行政处罚;

2.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对兰溪市宏力新材料有限公司主要负责人童某宏进行行政处罚;

3.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对兰溪市宏力新材料有限公司安全员姜某芳进行行政处罚。

（四）属地部门及相关人员处理建议

4.建议由兰溪经济开发区管委会向市委市政府作出书面检查;

5.建议由兰溪经济开发区管委会对专职网格员何某龙履职不力问题进行问责处理。

八、事故防范措施建议

（一）兰溪市宏力新材料有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全

生产主体责任，按照要求规范开展员工包括外来作业人员的安全生产教育和培训。完善本单位安全生产责任制，建立健全外来作业单位及人员管理制度，加强事故隐患排查治理工作，严格开展风险辨识，及时发现并消除事故隐患，强化安全生产现场管理，第一时间制止和纠正作业人员违反操作规程行为，指导督促作业人员按照安全操作规程开展作业，杜绝事故发生，确保安全生产。

（二）兰溪经济开发区管委会

要持续提升安全生产工作，认真落实安全生产属地监管责任。进一步完善网格化管理机制，充分发挥网格管理作用，全面强化开发区安全生产服务管理效能，提升安全生产监管强度，督促企业落实主体责任。针对此次事故举一反三，组织开展辖区内企业外来作业单位及人员安全生产大检查，做好辖区内企业安全教育培训和隐患整改指导工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。