当涂县万厦·天璟湾项目“5·31”一般高处坠落事故调查报告

当涂县人民政府

万厦·天璟湾项目“5·31”一般高处坠落事故调查组

2025 年 7 月 28 日 编制

目录

一、报告开篇 1
二、事故基本情况 2
（一）事故相关单位基本情况 2
（二）合同签订情况 3
（三）事故发生单位安全管理情况 3
（四）事故涉及人员情况 4
（五）工程建设进度 5
（六）事故现场情况 5
（七）事故发生经过 5
（八）人员伤亡和直接经济损失 6
三、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况 7
（三）医疗救治和善后情况 7
（四）事故应急处置评估 7
四、事故发生的原因及事故的性质 7
（一）直接原因 7
（二）间接原因 8
（三）事故性质认定 8
五、事故责任分析及处理建议 8
（一）建议免于处罚的人员 8
（二）建议予以行政处罚的事故责任单位和责任人员 9
六、防范措施及整改建议 11

一、报告开篇

2025 年 5 月 31 日 9 时 30 许，位于当涂县姑孰镇的马鞍山万厦置业有限公司万厦·天璟湾二期项目工地，发生一起一般高处坠落事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，县委、县政府主要负责同志高度重视，要求公安机关会同应急管理局、住建局、市场监管局、姑孰镇迅速查明原因，依法依规妥善处理，并举一反三，持续抓好安全生产隐患排查整治，姑孰镇做好善后和稳控工作。县公安局、县应急管理局、县住建局、县市场监管局、姑孰镇等负责同志均第一时间赶赴现场进行事故处置。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 232 号）等规定，经县政府同意，2025 年 6 月 6 日，成立了由县委常委、常务副县长为组长，县应急管理局、县住建局、县市场监管局、县纪委监委、县公安局、县人社局、县总工会和姑孰镇相关人员为成员的事故调查组，依法对事故开展调查。调查组聘请了相关专家参与事故调查的技术分析工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关当事人，对相关信息、证据资料、相关证据综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直

接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.发包单位为马鞍山万厦置业有限公司（以下简称“万厦公司”），成立于2021年05月，统一社会信用代码：91340521MA8LJWMCXT；法定代表人为魏贤如，注册地位于安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇恒生阳光城S-6栋1号、2号、3号、4号、301门面房。经营范围包括许可项目：房地产开发经营；一般项目：房地产经纪；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售。

2.监理单位为马鞍山姑孰咨询工程有限公司（以下简称“姑孰咨询公司”），成立于1999年3月12日，统一社会信用代码：91340521704928405E，法定代表人为葛永，注册地位于安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇青莲路217号。经营范围包括工程监理，工程招投标及代理、工程造价咨询、工程预算、工程项目管理、工程技术咨询、工程设计，工程咨询等。

3.专业分包单位为马鞍山市歌山机电工程有限公司（以下简称“歌山公司”），成立于2020年06月，统一社会信用代码：91340100MA2UX4RJ63，法定代表人为胡某传，注册地位于马鞍山市花山区湖东路街道湖东北路270号华海城市广场3-

1502。经营范围包括许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；一般项目：特种设备销售；电线、电缆经营等。

（二）合同签订情况

2021 年 6 月 28 日，万厦公司与姑孰咨询公司签订了《建设工程监理合同》（合同编号：GF-2012-0202），双方约定由万厦公司委托姑孰咨询公司监理万厦·天璟湾项目，工程规模为总建筑面积 112905.9 ㎡，其中地上建筑面积 89705.9 ㎡（包括住宅用房 85104.7 ㎡，商业用房 94 ㎡，幼儿园 3145 ㎡，配套用房 1362.2 ㎡），地下建筑面积 23200 ㎡，完成绿地、给排水、强电、弱电、消防、小区内道路及硬化铺装等附属设施及代建花津路项目。监理期限自工程开工日始，至工程竣工交付备案完成。签约酬金暂定 79 万元人民币。

2025 年 3 月 12 日，万厦公司与歌山公司签订《电梯设备安装合同》（合同编号：GSHT25-3-12），双方约定由万厦公司委托歌山公司安装位于万厦·天璟湾项目北区 11#-15#楼的电梯，共需安装 7 台奥的斯机电电梯有限公司的 OH7000-MRL 型点题，施工期限自 2025 年 4 月至 2025 年 8 月止，电梯安装总价 20.9 万元人民币。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.歌山公司，经调查，歌山公司建立了安全生产责任制，编制了安全生产规章制度和安全操作规程，开展了员工安全教

育培训，但安全责任制落实和安全风险隐患排查工作流于形式，员工安全教育培训效果不佳，现场作业人员安全意识淡薄，违规作业。

2.**万厦公司**，经调查，万厦公司配备了安全管理人员，公司下属的万厦·天璟湾项目部对电梯安装施工方案和图纸进行了审核，对电梯安装现场作业人员开展了教育培训和技术交底，并聘请了监理公司对项目进行监理，但万厦·天璟湾项目部对电梯安装施工的现场安全检查不到位，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不力。

3.**姑孰咨询公司**，其万厦·天璟湾项目总监对电梯安装的现场监理安排存在不足，未能发现电梯安装施工过程中现场安全管理缺位和现场作业人员违规作业的情况。

（四）事故涉及人员情况

1.张某平，歌山公司员工，在本次事故中死亡；

2.彭某平，歌山公司员工，在本次事故中受伤；

3.方某林，歌山公司员工，在本次事故中受伤；

4.胡某，歌山公司员工，现场第一目击者；

5.朱某林，歌山公司员工，现场负责人；

6.胡某传，歌山公司法定代表人、主要负责人；

7.周某，万厦公司万厦·天璟湾项目经理、项目主要负责人；

8.刘某莲，姑孰咨询公司万厦·天璟湾项目总监。

（五）工程建设进度

万厦·天璟湾项目分为南北两区，2021 年 9 月份正式开工分为南北两区，代建幼儿园及花津路和代建桥梁及南区九栋住宅楼及附属工程已完工，并于 2023 年 9 月通过工程验收，2023 年 12 月交付；北区于 2023 年 5 月开工建设，目前北区八栋楼及地库主体结构已完工，目前外墙真石漆、内设电梯、雨污管网、水电气、区间道路、绿化、围墙、智能化等其它附属工程正在建设中。

（六）事故现场情况

事故发生地点位于当涂县提署路与太平府路交汇处西北角万厦公司万厦·天璟湾二期项目北区 15#楼西单元电梯井道内，井道内空间 2 米×2.2 米，井道顶部电梯导轨已安装至二层，固定于井道顶部的定滑轮固定销轴及防脱销轴脱落，定滑轮轮体发生侧偏，固定金属支架存在明显形变，现场未见销轴防松装置。电梯轿厢坠落至负一层，轿厢顶部设有爬绳器、厢顶中部存在明显变形。轿顶爬绳器承重钢丝绳坠落散布于轿厢顶部，部分挂于已安装完成的电梯导轨上部，爬绳器承重钢丝绳轿厢端表面无异常磨损，轿厢固定端完好。

（七）事故发生经过

2025 年 5 月 31 日 7 时许，歌山公司 5 名工人朱某林、张某平、彭某平、胡某、方某林进入万厦·天璟湾二期项目施工现场，朱某林作为班组长安排张某平、彭某平安装 15#楼东单

元电梯导轨，方某林辅助，胡某安装15#楼西单元电梯供电线路。31日8时30分许，朱某林离开15#楼，前往项目工地门口的库场整理东西。31日9时30分许，15#楼东单元电梯间内传出异响，胡某到东单元电梯间查看情况，发现东单元的电梯轿厢坠落到地下一层电梯井底部，张某平倒在地下一层电梯间门口，头部出血，失去意识，彭某平和方某林瘫坐在坠落的电梯轿厢顶部。

（八）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况：事故造成1人死亡。

张某平，死者，男，37岁，歌山公司员工，安徽无为人；身份证号码：342623********2337。

彭某平，伤者，男，49岁，歌山公司员工，安徽马鞍山人；身份证号码：340502********0415。

方某林，伤者，男，58岁，歌山公司员工，安徽无为人；身份证号码：342623********3458。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67221-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约170万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，胡某立刻拨打了110、120和119电话，通过电话向现场负责人朱某林、歌山公司主要负责人胡某传报告了

事故发生情况。胡某传向万厦公司和县市场监管局报告了事故发生情况。万厦公司向住建部门报告了事故发生情况。

5月31日11时45分许，县住建局将事故情况转报县应急管理局。12时20分许，县应急管理局将事故情况报告县政府和市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

9时45分许，120急救人员到达现场，现场工人胡某配合急救人员将用担架将张某平送上急救车，并送往当涂县人民医院救治；9时50分许，消防救援人员到达现场，配合急救人员将彭某平、方某林送上急救车，并送往马鞍山八十六医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

5月31日11时许，医生宣布张某平经抢救无效死亡。

方某林经救治目前正在康复理疗中，彭某平经救治目前已康复出院。

（四）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，县应急管理局、县公安局、120救护人员、消防救援人员等均迅速赶赴现场，依据应急预案开展救援工作，现场控制、救援处置措施到位，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时、有效。

四、事故发生的原因及事故的性质

（一）直接原因

张某平安装的电梯井顶部用于电梯轿厢顶部爬绳器的定滑

轮的固定销轴及防脱销轴脱落，引发滑轮轮体侧偏，爬绳器钢丝绳自滑轮轮槽上脱出，导致电梯轿厢坠落。

（二）间接原因

歌山公司，现场作业人员安全意识淡薄，未按《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）的规定和电梯安装施工方案的要求设置生命线、佩戴安全带；现场安全管理流于形式，开工前未对承重设备进行检查，现场负责人发现从业人员违章作业不加制止，施工现场未配备具备安全生产管理资格的安全员开展安全检查。

刘某莲，姑孰咨询公司项目总监，履行监理现场安全管理责任不到位，对电梯安装的现场监理安排存在不足，未能发现电梯安装施工过程中现场安全管理缺位和现场作业人员违规作业的情况。

（三）事故性质认定

经调查，这是一起因电梯安装过程中，电梯井顶部吊挂电梯滑轮的固定销脱落，滑轮侧偏导致悬挂电梯轿厢的钢丝绳脱出轮槽，造成电梯轿厢坠落的一般高处坠落生产安全责任事故。

五、事故责任分析及处理建议

（一）建议免于处罚的人员

张某平，歌山公司员工，个人安全意识淡薄，对自身安装的牵引正在安装电梯的滑轮缺乏检查，安装电梯导轨过程中违规作业。因其已死亡，建议免于处罚。

（二）建议予以行政处罚的事故责任单位和责任人员

1.歌山公司，员工安全教育培训效果不彰，现场作业人员安全意识淡薄，违规违章作业；未指派现场安全管理人员；现场安全管理严重缺位，公司安全责任制落实和安全风险隐患排查工作流于形式，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[1]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[2]的规定对其予以行政处罚。

2.胡某传，歌山公司主要负责人，落实本单位全员安全生产责任制、隐患排查治理工作不到位，主要负责人安全生产工作职责履行不力，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]的规定，对其予以行政处罚。

3.朱某林，歌山公司现场负责人，未能排查制止现场作业人员的违法违规行为，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]、

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[2]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人

《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[5]的规定，对其予以行政处罚。

4.万厦公司，对歌山公司电梯安装施工的现场安全检查不到位，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不力。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[6]的规定对其予以行政处罚。

5.周某，万厦公司万厦·天璟湾项目负责人，项目现场安全检查不到位，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，对其予以行政处罚。

6.刘某莲，姑孰咨询公司万厦·天璟湾项目总监，履行监理现场安全管理责任不到位，未能及时发现并制止歌山公司在电梯安装过程中存在的违规作业行为。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，对其予以行政

员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

6《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

处罚。

六、防范措施及整改建议

（一）歌山公司要举一反三，深刻吸取事故教训，认真履行安全生产主体责任，配备安全管理人员，认真开展从业人员安全教育培训，有效开展现场安全管理，确保依法依规作业。

（二）万厦公司要认真仔细落实安全管理责任，及时开展安全隐患排查治理，督促现场施工人员严格安全操作规程、安全管理规定和施工方案要求作业。

（三）姑孰咨询公司应严格约束从事监理工作的相关人员认真履行《建设工程安全生产管理条例》中规定的监理人安全生产管理责任。

（四）住建部门应当以案为鉴，落实“三管三必须”的责任，认真开展针对建筑施工领域的隐患排查整改工作。

（五）属地姑孰镇要压紧压实安全生产责任制，督促指导辖区内生产经营单位全面仔细开展事故隐患排查整治，认真开展安全生产教育培训工作。

当涂县人民政府

万厦·天璟湾项目“5·31”

一般高处坠落事故调查组

2025 年 7 月 28

日