明山区合肥欧力杰智能装备系统有限公司

“5·6”一般机械伤害事故调查报告

明山区政府事故调查组

2026 年 7 月 1 日

目　录

一、事故基本情况 ……（1）

（一）事故发生单位概况 ……（1）

1.建设单位基本情况 ……（1）

2.施工单位基本情况 ……（2）

（二）事故发生单位安全管理情况 ……（2）

1.本溪龙山泉啤酒有限公司 ……（2）

2.合肥欧力杰智能装备系统有限公司 ……（3）

（三）合同签订情况 ……（3）

（四）事故发生经过 ……（4）

（五）事故现场情况 ……（4）

（六）事故人员伤亡和直接经济损失情况 ……（5）

二、事故应急处置及评估情况 ……（5）

（一）事故信息接报及响应情况 ……（5）

（二）事故现场应急处置情况 ……（6）

（三）医疗救治和善后情况 ……（6）

（四）事故应急处置评估 ……（6）

三、事故原因分析 ……（7）

（一）直接原因分析 ……（7）

（二）间接原因分析 ……（7）

四、事故性质认定 ……（8）

五、对事故责任单位和责任人的处理建议 ……（8）

（一）事故责任单位处理建议 ……（8）

（二）相关责任人处理建议 ……（9）

六、事故防范和整改措施建议 ……（10）

（一）合肥欧力杰智能装备系统有限公司全面落实主体责任，彻底整改安全隐患 ……（10）
（二）本溪龙山泉啤酒有限公司强化外包项目监管，压实总包安全责任 ‥（11）
（三）行业主管部门强化行业监管，筑牢安全防线 ……（12）
（四）辖区企业全面汲取教训，开展全域隐患自查 ……（12）
七、调查结论 ……（13）

2026 年 5 月 6 日 13 时 11 分许，在本溪市明山区龙山泉啤酒有限公司二期建设工程施工现场，施工单位合肥欧力杰智能装备系统有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成工人董某某死亡（男，63 岁）。事故直接经济损失约 170 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等相关规定，经明山区政府批准，区应急管理局会同区总工会、公安局明山分局治安大队、公安局明山分局牛心台派出所、牛心台街道办事处、明山区住建局等部门组成合肥欧力杰智能装备系统有限公司“5·6”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），对此次事故展开调查，并邀请区纪委监委介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问取证、综合分析论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了涉事企业存在的问题，提出了对涉事企业、有关责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，合肥欧力杰智能装备系统有限公司“5·6”一般机械伤害事故系一起因违反操作规程造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.建设单位基本情况

本溪龙山泉啤酒有限公司，类型：有限责任公司，法人：

兰某某，注册资本：肆仟柒佰万元整，成立日期2009年03月06日，地址：辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号，经营范围：啤酒（熟啤酒、鲜啤酒、生啤酒、特种啤酒）、葡萄酒及果酒（发酵型果酒）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工单位基本情况

合肥欧力杰智能装备系统有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法人：陈某某，注册资本：伍仟万元整，成立日期：2003年09月27日，营业期限：2003年09月27日至2063年09月25日，地址：安徽省合肥市高新区磨子潭路8号西栋厂房401室，经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；工业设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；日用化工专用设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械设备销售；电气设备销售；普通机械设备安装服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；国内贸易代理；仪器仪表销售；智能物料搬运装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：电气安装服务；特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）事故发生单位安全管理情况

1.本溪龙山泉啤酒有限公司

企业安全生产管理制度、操作规程、应急预案健全完善，安全培训体系完整，对外包施工管理制度、台账记录规范，与施工单位签订正式工程合同及安全管理协议。但存在安全管控履职漏洞，未严格按照安全管理协议约定，对进场施工人员年龄、资质进行实质性核实审查，未落实外包人员准入审核把关责任，为超龄人员违规作业埋下安全隐患。

2.合肥欧力杰智能装备系统有限公司

企业安全生产制度、施工方案、操作规程、应急预案齐全，对施工人员安全技术交底台账完善。安全管理存在明显短板：一是安全教育培训落实不到位，个别施工人员培训时长不足、安全交底流于形式，从业人员安全意识薄弱；二是违反安全管理协议及用工规定，违规聘用、安排 60 周岁以上超龄人员从事高空、设备操作高危施工作业，人员用工管控不严；三是施工现场日常安全巡查、动态管控缺失，未及时制止作业人员违规操作、非工作时间擅自作业等危险行为。

（三）合同签订情况

1.2026年1月本溪龙山泉啤酒有限公司与合肥欧力杰智能装备系统有限公司签订了龙山泉40万千升精酿生产项目酿造综合管道（二期）项目工程采购合同，合肥欧力杰智能装备系统有限公司负责设备的安装。

2.同期，双方依法签订《施工安全协议》，明确双方安

全生产责任、人员准入、作业管控、隐患排查、应急管理等权责条款。

（四）事故发生经过

2026 年 5 月 6 日，合肥欧力杰智能装备系统有限公司在本溪龙山泉啤酒有限公司二期建设工程厂房，开展管道保温前期准备作业。当日 12 时许，项目外聘劳务人员董某某在中午休息、无工作安排、无人监管的情况下，擅自进入作业区域，私自操作移动升降工作平台，自行整理发泡机作业所需电线。作业过程中，董某某违规操作升降平台上升，未观察周边环境、未排查上方障碍物，导致自身颈部被挤压卡在移动升降工作平台与厂房上方消防管路之间，造成颈部受压窒息。事故发生后无现场人员及时发现处置，直至 13 时 11 分许，其他施工人员发现险情，立即操作升降平台将董某某转移至地面。企业现场人员第一时间拨打 120 急救电话，并同步上报建设单位。13 时 30 分许，120 急救人员抵达现场，经专业检查确认董某某已窒息死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于本溪市明山区龙山泉啤酒有限公司二期在建厂房内部，现场设备、环境完整可控。涉事设备为移动式升降工作平台，设备外观完好、无机械故障、无破损失灵情况，设备本身符合安全使用标准。厂房顶部消防管路固定

牢固、无松动脱落。现场无专职安全管理人员在岗值守，作业区域未设置临时警戒、警示标识，未落实非作业时段现场管控措施。现场无第三方外力干扰、无设备故障、无环境突发风险，事故为人员违规操作导致的单方责任事故。

（六）事故人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：本次事故共造成 1 人死亡。死者董某某，男，63 岁，系合肥欧力杰智能装备系统有限公司外聘劳务人员。

2. 直接经济损失情况：事故直接经济损失共计约 170 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1. 2026 年 5 月 6 日 13 时 11 分许事故发生后，合肥欧力杰智能装备系统有限公司现场工人立即开展自救，并第一时间将事故情况报告本公司主要负责人和本溪龙山泉啤酒有限公司安全经理。

2. 本溪龙山泉啤酒有限公司接到事故报告后，严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，在 1 小时内向明山区应急管理局、公安局明山分局牛心台派出所、牛心台街道办事处等部门上报，信息报送及时、规范，未出现迟报、漏报、瞒报情况。

3. 区应急管理局接报后，迅速联动公安、街道等部门赶赴现场，立即开展现场警戒、秩序维护、事故封存、调查取

证等工作，应急响应快速高效。

（二）事故现场应急处置情况

1. 现场人员发现伤者后，第一时间规范操作升降平台，快速将伤者转移至安全地面区域，最大限度争取救援时间。

2. 相关部门到达现场后，立即划定警戒区域、封闭作业现场，对涉事升降设备进行就地封存，保护事故现场、固定事故证据，杜绝无关人员进入现场。

3. 公安部门负责现场保护、现场勘查、人员询问取证；应急部门统筹全局，协调救援、善后及事故调查工作；各单位分工明确、联动顺畅。本次事故处置全程规范有序，未引发次生、衍生安全事故，未产生负面网络舆情及社会不良影响。

（三）医疗救治和善后情况

1. 120 急救医护人员抵达现场后，立即开展查体救治，最终确认董某某已当场窒息死亡。

2. 事故发生后，涉事施工单位积极对接死者家属，主动沟通死亡赔偿、善后安抚等事宜，全力推进善后处置工作。

（四）事故应急处置评估

本次事故应急处置工作响应及时、流程合规、处置规范、联动高效。事故信息上报符合法定时限和要求，现场救援、警戒管控、证据固定措施到位，有效管控现场安全风险，未发生二次事故及不良社会影响，整体应急处置工作符合安全

生产应急管理相关法律法规及工作标准。

三、事故原因分析

（一）直接原因

本次死者董某某安全意识极其淡薄，违规冒险作业是本次事故发生的直接、主要原因。一是其在午休非作业时段、无管理人员指令、无现场监护的情况下，擅自操作移动升降工作平台；二是作业过程中未履行安全观察义务，未排查上方消防管路障碍物，违规操控平台上升，导致颈部被挤压窒息，最终造成死亡事故发生。

（二）间接原因

1.本次合肥欧力杰智能装备系统有限公司主体安全生产责任落实严重不到位

一是人员管控失职，违规聘用 63 岁超龄人员从事高空设备操作高危作业，违反建筑施工及特种作业人员用工管理规定，人员准入把关不严；二是安全教育培训流于形式，部分从业人员培训时长不足，未有效提升员工安全操作意识和风险辨识能力，员工违规作业陋习未纠正；三是施工现场安全管理缺失，未落实日常巡查、动态监管制度，非作业时段无现场管控，未及时制止员工擅自作业、违规操作等危险行为；四是现场安全防护不到位，作业区域警示、管控措施缺失，风险防控漏洞突出。

2.本溪龙山泉啤酒有限公司外包项目安全监管履职不到位

作为建设单位，未严格落实外包施工单位及人员的安全监督管理责任，未按照安全管理协议约定，对进场施工人员的年龄、从业资质进行严格审核核验，默许施工单位违规使用超龄作业人员，对外包施工现场日常安全督导、隐患排查力度不足，未能有效督促施工单位落实安全生产主体责任。

四、事故性质认定

经事故调查组综合调查认定：合肥欧力杰智能装备系统有限公司 “5·6” 机械伤害事故，是一起企业主体责任落实不到位、现场安全管理混乱、从业人员违规冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人的处理建议

（一）事故责任单位处理建议

1.合肥欧力杰智能装备系统有限公司：作为本次事故主要责任单位，存在安全生产主体责任不落实、人员用工违规、安全教育培训缺失、施工现场管控不到位、隐患排查治理不彻底等多项违法违规行为，是事故发生的主要责任方。建议由明山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议给予行政处罚。

2.本溪龙山泉啤酒有限公司：作为项目建设单位，存在外包人员准入审核不严、施工现场安全督导缺位、对外包单

位安全监管不力等问题，对事故发生负有次要管理责任。建议由明山区安委会对企业进行安全生产约谈警示，责令其限期完成安全隐患全面整改，完善外包施工安全管理制度，压实外包单位安全主体责任。

3.明山区应急局：作为全区安全生产综合监管牵头单位，日常统筹建筑安装、外包设备施工领域专项整治不够深入，对超龄人员从事高空升降平台作业、午休时段工地无人管控这类行业普遍性隐患，事前多以发文部署为主，下沉一线联合住建开展交叉抽查、重点项目靶向督导频次不足，未能提前推动行业全面清零同类风险，综合监督穿透力不足。建议依据《本溪市明山区安全生产约谈办法》第四条第（一）项规定，由区安委会副主任约谈其有关负责人。

（二）相关责任人处理建议

1.合肥欧力杰智能装备系统有限公司劳务人员董某某：安全意识极其淡薄，在无管理人员指令、无现场监护的情况下，违规擅自操作移动升降工作平台，导致事故发生，是本次事故的直接责任人，鉴于董某某在本次事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.合肥欧力杰智能装备系统有限公司主要负责人：未依法履行企业安全生产第一责任人职责，安全生产管理制度落实不到位，人员用工、教育培训、现场管理等环节存在系统性漏洞，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定给予行政处罚。

3.合肥欧力杰智能装备系统有限公司项目现场负责人（项目经理）：作为施工现场安全管理第一责任人，未尽到现场安全管控、人员培训、隐患排查、日常监管职责，对员工违规作业、超龄用工问题监管不力，对事故发生负有直接管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议依法给予行政处罚。

4.本溪龙山泉啤酒有限公司安全经理：未严格落实外包人员准入审核、施工现场安全督查职责，对外包单位违规用工、现场管理混乱问题失管失察，对事故负有次要监管责任，建议企业内部约谈问责、通报批评。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取本次事故教训，堵塞安全管理漏洞，杜绝同类机械伤害、违规作业事故再次发生，针对本次事故暴露的问题，提出以下整改防范措施：

（一）合肥欧力杰智能装备系统有限公司全面落实主体责任，彻底整改安全隐患

1.全面开展全员安全生产警示教育，组织全体施工人员重新学习设备操作规程、高处作业规范、安全管理制度，重点强化特殊时段、无人监管场景下的作业安全管控，杜绝擅自作业、违规操作行为。严格落实全员岗前培训、常态化培训，确保培训时长、培训内容、培训效果三到位。

2.严格规范用工管理，全面排查清理超龄、无资质作业人员，坚决杜绝聘用 60 周岁以上人员从事高空、特种设备操作等高危作业，建立施工人员年龄、资质、健康台账，实行准入审核、动态管控、一人一档管理。

3.健全施工现场全时段管理制度，落实专人在岗值守、日常巡查制度，明确作业时段管控责任，非作业时段封闭作业区域，严禁无关人员擅自进入、私自作业。对移动式升降平台等特种设备开展全面检修、维保、检测校验，规范设备操作流程。

4.完善现场安全防护设施，在高空作业、设备操作区域增设警示标识、防护围挡、限位防护装置，落实高处作业、设备操作双人监护制度，全面消除作业现场安全盲区。

（二）本溪龙山泉啤酒有限公司强化外包项目监管，压实总包安全责任

1.严格落实建设单位安全监管主体责任，完善外包施工单位准入、人员审核、现场督导全流程管理制度，严格核查所有进场施工人员年龄、资质、健康状况，杜绝超龄、无证人员进场作业。

2.建立常态化外包项目安全巡查机制，定期对施工单位制度落实、教育培训、现场作业、隐患整改情况进行抽查督查，对发现的违规行为立即叫停整改，拒不整改的终止合作

协议。

3.细化安全管理协议权责，明确双方用工管理、现场管控、隐患排查、应急管理责任，倒逼施工单位全面落实安全生产主体责任。

（三）行业主管部门强化行业监管，筑牢安全防线

1.区应急局等行业监管部门，针对建筑施工、设备安装、外包施工项目开展专项安全排查整治行动，重点排查超龄用工、特种设备违规操作、现场管控缺失、培训流于形式等共性隐患。

2.强化辖区内在建工程、外包施工项目常态化监管，压实建设单位、施工单位双向安全责任，加大执法检查力度，对违法违规企业依法从严处罚，公开曝光典型隐患案例。

3.督促辖区施工企业全面开展自查自纠，健全人员管理、设备管理、现场管控、教育培训体系，全面提升企业本质安全水平。

（四）辖区企业全面汲取教训，开展全域隐患自查

全区各类生产经营企业、在建施工项目要深刻汲取本次事故教训，举一反三，立即开展全覆盖安全生产自查自纠，重点排查特种设备操作、高空作业、临时作业、非工作时段作业等高危环节隐患，完善安全管理制度、强化人员安全教育、规范现场作业流程，坚决防范各类机械伤害、生产安全

事故发生。

七、调查结论

本次合肥欧力杰智能装备系统有限公司“5·6”一般机械伤害事故，是从业人员违规冒险作业、施工企业安全管理混乱、用工管控不严、教育培训缺失，建设单位外包监管缺位共同导致的生产安全责任事故。各相关单位务必高度重视、深刻警醒，严格落实各项整改措施，全面补齐安全管理短板，切实守住安全生产底线。

合肥欧力杰智能装备系统有限公司

“5·6”一般机械伤害事故调查组

2026 年 7 月 1 日