

长顺县猫落孔农业光伏电站“4•20”一般山地 作业滚落瞒报

时间：2026-09-04 17:49:10 来源：长顺县应急管理局 浏览量：72次

长顺县猫落孔农业光伏电站“4·20”一般山地作业滚落瞒报事故调查报告

（公开版）

2025年4月20日17时30分左右，长顺县猫落孔农业光伏电站在开展集电线路塔基打孔作业过程中，发生后死亡，造成直接经济损失110万元（不含事故罚款）。事故发生后，长顺县猫落孔农业光伏电站项目施工管部门及属地政府进行报告，后经群众举报，经核查应属生产安全事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和定》（黔安办〔2020〕11号）等有关法律法规，2025年8月21日，长顺县人民政府同意成立由长顺县安委办卫健局、县总工会等相关单位派员参加该起事故调查组（以下简称事故调查组）对此事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘试验研判等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提范及整改措施。

经调查认定，该起山地作业人员滚落事故是一起因施工方安全管理人员现场隐患排查不深入，现场施工从山地滚落而造成的一般生产安全责任事故，事故发生后施工单位对事故类型研判错误，且不熟悉事故报送

二、事故基本情况

（一）事故单位及人员情况

1.建设单位：长顺县*****有限公司。该公司成立于2022年9月30日，法定代表人赵***。统一社会信用代黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道城南新区******。注册资本659万元，经营范围为发电、输电、供（

2.总包单位：中国**********公司。该公司成立于1993年10月19日，法定代表人张***，统一社会信用代高新区黔灵山路**********。注册资本60000万元。具有国家勘察综合类甲级、电力工程设计甲级、电力工工程设计乙级、电力工程监理甲级、测绘甲级、工程造价咨询乙级、送变电工程专业承包三级、电力承装资质》编号：D35202****。《安全生产许可证》编号：（黔）JZ安许证字〔2012〕01****，该项目负责人

3.施工单位：贵州*****公司。该公司成立于2003年11月26日，法定代表人任****。统一社会信用代码：市观山湖区宾阳街道金阳南路*****，注册资本5010万元。具有电子与智能化工程专业承包贰级、城市及道承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级；承装（修、试）电力设施许可证2级；《生产许可证》编号为（黔）JZ安许证字〔2012〕011****。该项目负责人（项目经理）冉****。事故发生班书》编号D341****（施工劳务不分等级），《安全生产许可证》编号为（豫）JZ安许证字〔2024〕01****

4.监理单位：康****公司。该公司成立于2006年6月27日，法定代表人鲜****。统一社会信用代码：91北大街****，注册资金5000万元。经营范围：水利部水利工程施工监理甲级、水土保持工程施工监理甲级、工程建设环境保护监理不定级。该项目负责人为谢伟。

5.长顺县工业和信息化局负责该项目的安全生产监督管理工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

施工单位已建立安全生产管理制度、责任体系，开展了培训、监管等工作，但安全管理人员执行该公司致，未能及时发现并消除现场安全隐患。现场安全防护措施不够完善，施工人员安全意识及风险认知不足。

（三）事故经过

经调查核实，2025年4月20日17时30分左右，受伤死者在该项目现场开展集电线路塔基打孔作业时，因倒，吊装架固定底座翘起将架子旁一名吊装作业人员（即受伤死者）翘翻后连同吊装架一起滚落至施工点下体不同程度受伤，经120抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

该事故施工地属山地，周边地势较为陡峭，杂草碎石较多，施工难度大。该项目包括光伏场区建设及集塔基施工处。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.**事故死亡人员情况**

事故造成1人死亡。死者陈****，男，汉族，54岁，522****2050，家庭住址：贵州省****。身前系项目此次事故中受伤后死亡。

2.**直接经济损失情况。**根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定，这起事故款）。

（六）事故相关的气象情况。2025年4月20日17—18时，事故现场天气为晴天，西南风平均3级，风速平温30.3摄氏度。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。事故发生后，4月20日17时30分左右，该项目施工死者同班组人员通场负责人，接到信息后，施工班组现场负责人第一时间赶往事故现场，并通过电话将该信息上报给项目部工员通过电话将该信息上报给施工单位负责人并立即组织人员赶往事故现场进行救治，同时联系120开展救护故信息传递存在误差，施工单位误判为作业人员是在下班途中摔倒受伤，属于意外事故，故未向总包单位、信息化局及长顺县应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况。2025年4月20日17时30分左右事故发生后，因施工场地较为偏僻，地势将伤者以人工背运的方式运送至山下施工便道换成工地施工车辆运送至主路。同时，施工单位已联系长顺县

2025年4月20日18时11分，转运车辆与长顺县120救护中心救护车会合，并立即将伤者转运至救护车进行死亡。宣告死亡后，根据现场救护医生要求又将死者遗体转运至工地施工车辆上停放，同时将该情况立即通家属到达。

2025年4月20日19时，死者儿媳到达长顺县与死者汇合后，施工单位配合家属拨打110进行报警。2025年察和调查，排除了刑事案件的可能。

2025年4月20日20时30分，死者妻子、女儿等家属到达现场长顺县与死者会合，经协商后联系长顺县殡行停放。死者儿子及其他亲属陆续抵达长顺县殡仪馆。

2025年4月21日7时，经协商，施工单位代表与死者亲属达成赔偿意见，商定赔偿死者家属一次性死亡补主义补助金等所有费用共计***万元，双方签订《意外死亡赔偿协议》后，施工单位现场一次性支付了全部

2025年4月21日14时30分，死者家属将死者遗体转运回老家治丧。

施工单位在事故应急处置中，未贻误救援，未造成事故扩大和损失的扩大，未发生任何负面舆情影响。

（三）医疗救治和善后情况。2025年4月20日18时11分，长顺县120救护中心急救人员到达救援点后，立抢救无效宣布死亡。事故发生后施工单位救治、赔偿及时、积极配合善后，死者家属思想情绪稳定，未有其

（四）事故应急处置评估。事故发生后，施工单位接到事故信息报告后因信息传递存在误差，对事故未门报告，给事故处置造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因。死者在开展作业过程中安全意识不牢，施工现场安全防护设施设置不完善，应急处置架将死者翘起，导致死者从山地斜坡滚落受伤。

（二）其他可能因素排除。通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发公

（三）间接原因。施工单位安全管理人员执行该公司安全管理制度不到位，现场监督不够细致，劳务班患。现场安全防护措施不够完善，施工人员安全意识及风险认知不足。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）施工单位。因事故信息传递存在误差，误判为死者是在下班途中摔伤受伤，属于意外事故，未按建设单位，也未向主管单位长顺县工业和信息化局及长顺县应急管理局报告。

（二）行业主管部门。履行安全生产行业监管责任不力，未按要求对本行业进行安全监管，未及时组织

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，结事故原因分析和一般生产安全事故的认定，建议给予下列单位及人员责任的认定和相应的处罚：

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 施工单位项目经理。未能有效督促项目安全管理人员全面落实现场安全管理制度和安全防范工作，产管理责任。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款的规定[[1]]，建议由长顺县应急管理例》第三十六条第一项[[2]]之规定对其给予处理。

2. 施工单位安全管理人员。施工企业项目经理及安全管理人员未能有效督促施工班组全面落实现场安全排查不够细致，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故发生负有间接监管责任及相应安全生产管理法》第二十五条第五项的规定[[3]]，建议由长顺县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六

（三）对事故责任单位的责任认定及处理意见

1.施工单位。在事故发生后未向事故发生地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[[5]]的规定。建议由长顺县应急管理局依据《生产安全事故报[[6]]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项[[7]]的规定对其处以罚款。

（四）对有关部门和单位的处理建议

长顺县工业和信息化局对光伏建设项目监督管理工作落实不力，对相关法律法规宣传教育不够深入的人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全生产管理责任落实不严不细，劳务班组现场作业和安全制度及安全措施脱节。

（二）安全教育岗前培训不到位。施工单位未正确履行项目安全监管责任，项目安全生产工作统一协调程的遵守和安全措施的落实。安全风险分析研判不全面，未对作业存在的安全风险进行辨识评估。

（三）安全生产监管责任落实有差距。施工单位安全生产责任落实不到位，安全生产教育培训工作落实查治理和施工现场安全监督管理有差距。未及时向事故发生地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管当高度重视安全生产，完善和健全安全生产管理体系和应急响应机制，发生生产安全事故后，确保事故信息

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对该起事故提出以下

（一）提高安全生产主体责任和履职能力。全县各光伏项目施工单位要深刻查找事故发生和事故准确工作。督促员工严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程，加强日常安全巡查，加大对违章行为的整治力度查，无监督不作业、无监控不作业，坚决杜绝“三违”，有效防范事故发生。定期组织员工进行防高坠及物体能力和自我保护意识，建立快速、有效的应急救援机制，确保在发生生产安全事故时能够迅速响应，及时、

（二）提高安全生产教育培训的针对性和质量。进一步加强安全管理，组织开展项目现场的安全生产隐管理，现场要及时进行监督和检查。加大对施工单位危险源辨识和安全风险评估工作，对施工过程风险及时估的超前性和精准性。加强对施工人员的安全技术交底，做好较大风险部位安全防范，落实人防、物防、技

（三）提高行业安全监管能力及履职能力。行业主管部门要深刻吸取事故教训，严格落实行管部门“三制度，持续开展安全生产违法违规行为整治查处。举一反三，强化对发包单位、承包单位、施工单位全过程全监督专业化隐患排查，督促企业落实安全生产主体责任，严防各类生产安全事故发生。

[[1]]**《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款**：“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人告。”

[[2]]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项：“事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接

于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；”

[[3]]《安全生产法》第二十五条第五项：“第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故

[[4]]《安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产

分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[[5]]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：“事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。”

[[6]]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项“事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责

家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；”

[[7]]《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项“事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇：无

下一篇：关于应急抢险救援装备采购的公告