港口王府防城港天地和金属制品有限公司“12·10”一般车辆伤害死亡事故调查报告

港口王府防城港天地和金属制品有限公司

“12·10”一般车辆伤害死亡事故调查组

2026年　月　日

目　录

一、 事故基本情况.....3
（一）事故发生单位及相关人员概况.....3
1.事故发生单位情况.....3
2.相关人员情况.....3
（二）事故发生经过.....4
（三）事故现场情况.....5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....7
三、事故原因分析.....8
四、处理建议.....8
五、事故整改和防范建议.....8

2025年12月10日16时03分许，在港口区王府街道防城港

天地和金属制品有限公司制管一库车间发生一起车辆伤害致1人死亡一般生产安全事故，造成直接经济损失约110万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织应急、公安、街道办等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，工信、应急、公安、卫健、工会、人社、王府街道办等部门为成员的港口王府防城港天地和金属制品有限公司“12·10”一般车辆伤害死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，港口王府防城港天地和金属制品有限公司“12·10”一般车辆伤害死亡事故**是一起因货车司机进入车间装载货物时不遵守外来车辆管理制度、不落实应采取的防范措施，在没有观察确认安全的情况下突然穿过行车通道，被行驶中的叉车碰倒、碾压而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1. 事故发生单位情况

防城港天地和金属制品有限公司（以下简称“天地和公司”），

成立于2020年04月27日，统一社会信用代码为91450600MA5PEL2Y30，住所为防城港市港口区大西南临港工业园区B区(王府街道沙港社区沙港街)，法定代表人李晶，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：一般经营项目：金属结构制造；金属链条及其他金属制品制造；金属结构销售；金属制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.相关人员情况

①梅某伟，男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地为四川省遂宁市安居区聚某乡宝某寺村*社**号，天地和公司叉车司机。2025年12月10日，在天地和公司制管一库车间驾驶叉车与装货货车司机王某相碰、碾压致王某死亡。

梅某伟持有特种设备作业证（叉车司机），证书编号为510902197912172395，发证机关为溧阳市市场监督管理局，有效期至2027年03月。

②王某，男，19**年**月**日出生，河北省邢台市南和县人，冀E3153Z货车司机。2025年12月10日，在天地和公司制管一库车间装货期间，与梅某伟驾驶的叉车相碰，被叉车碾压致亡。

（二）事故发生经过

2025年12月10日12时10分许，王某与天地和公司签订《防城港

天地和金属制品有限公司代办装车协议》，并承诺遵守协议条款。12时15分许，王某在天地和公司《货物运输车辆司乘人员登记表》登记个人及车辆（冀E3153Z）相关信息后进入天地和公司制管一库车间装钢管。16时许，梅某伟驾驶车牌为场内桂P01109叉车运送钢卷从裁剪车间到制管一库车间。在叉车驶近冀E3153Z货车时，梅某伟按了3次喇叭，每次约3秒。在没有发现货车周边有人的情况下，梅某伟继续驾驶叉车从货车的右边尾部向头部经过。当叉车行驶到货车车厢中部位置时，王某突然从货车车厢中部位置处走了出来，正好被叉车前的钢卷碰倒、叉车左前轮碾压下半身。

（三）事故现场情况

经现场勘查，事故发生地点为天地和公司制管一库车间。涉事叉车车牌为场内桂 P01109，制造单位为安徽合力股份有限公司，产品合格证编号为 10530193，特种设备使用登记证编号为车 11 桂 P00128（25），登记机关为防城港市大数据和行政审批局，发证日期为 2025 年 09 月 03 日。叉车用叉子抬起两个钢卷运送，钢卷直径约 1.8 米，离地面约 0.2 米，重约 6 吨。事故发生位置为冀 E3153Z 货车车厢中部位置右侧路面（详见图 1、图 2）。制管一库车间门口设置有《货车司机安全风险告知牌》、《进入车间安全须知》各一块，其中《货车司机安全风险告知牌》中明确告知进入管库应采取防范措施“下车后要观察其他车辆的行驶动态，确认安全方可行走或作业”（详见图 3、图 4）。



图 1 事故现场图



图 2 现场监控截图



图 3 制管一库车间门口图



图 4 制管一库车间门口告知牌

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失约110万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2005年12月10日17时25分，天地和公司向港口区应急管理局报告事故信息，港口区应急管理局联合公安、街道办派员进行现场核实后，于19时03分分别向港口区委办公室、区人民政府办公室、防城港市应急管理局书面上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，梅某伟立即停车下来察看，并打电话报告裁剪车间主任，裁剪车间主任接到报告后立即向公司安全科长报告，两人接到报告后都立即赶往现场处置。期间，有工人打了 120 电话呼救。120 救护车于 16 时 50 分到达现场开展抢救工作。

（三）医疗救治和善后情况

16 时 50 分，120 救护车到达事故现场，医务人员立即将梅某伟放置至安全区，立即胸外按压、呼吸囊人工呼吸、开放静脉通道及肌注肾上腺素 1mg/5 分钟，持续至 17 时 20 分，梅某伟者仍无心跳呼吸，瞳孔散大，无对光反射，心电图示直线，遂宣告死亡。死亡诊断：1.呼吸心跳骤停；2.失血性休克；3.腹部开放性损伤伴腹内器官损伤；4.开放性骨盆骨折；5.足部损伤(左足皮肤软组织剥离)；6.腹部挤压伤；7.骨盆挤压伤。

事故发生后，死者家属与天地和公司协商并达成赔偿协议，事故善后处理工作基本完成。

三、事故原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故原因是：王某安全意识淡薄，进入车间装载货物时不严格遵守《防城港天地和金属制品有限公司外来车辆管理制度》[1]；没有认真履行签订的《防城港天地和金属制品有限公司代办装车协议》条款[2]，没有落实天地和公司《货车司机安全风险告知牌》中进入管库应采取的防范措施，在没有观察确认安全的情况下突然穿过行车通道，被行驶中的叉车碰倒、碾压致死。

四、处理建议

王某，男，涉事货车司机，进入车间装载货物时不遵守外来车辆管理制度、不落实应采取的防范措施，在没有观察确认安全的

1[?] 《防城港天地和金属制品有限公司外来车辆管理制度》第八条 人员管理 2.进入厂区装卸货物上下车辆、观察确认安全后方可通行，特别注意叉车安全。

2[?] 《防城港天地和金属制品有限公司代办装车协议》3.车辆进入厂区必须遵守本公司厂纪厂规。

情况下突然穿过行车通道，被行驶中的叉车碰倒、碾压，导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]规定。鉴于王某已在事故中死亡，建议免予追究责任。

五、事故整改和防范建议

（一）天地和公司要切实落实企业安全生产主体责任，加强作业场所安全生产管理；加强外来人员安全教育与培训，督促外来人员严格遵守公司制定的有关安全生产规章制度，杜绝违规行为发生。

（二）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口王府防城港天地和金属制品有限公司

“12·10”一般车辆伤害死亡事故调查组

2026年　月　日

调查组组长：

副　组　长：

成　　员：

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。