东西湖金银湖武汉新球劳务服务有限公司“9•12”一般机械伤害事故调查报告

2025年9月12日23时53分许，武汉新球劳务服务有限公司（以下简称武汉新球公司）在位于东西湖区金银湖街道的湖北省烟草公司武汉市公司（以下简称湖北烟草武汉公司）物流中心异型烟分拣区域进行分拣上料作业时发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失为130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）和《市人民政府办公厅关于贯彻落实<生产安全事故报告和调查处理条例>的意见》（武政办〔2007〕98号）有关规定，经市人民政府同意，成立由市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会等部门为成员单位的东西湖金银湖武汉新球劳务服务有限公司“9·12”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该事故开展调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定、人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议、事故防范措施和整改建议。

经调查，东西湖金银湖武汉新球劳务服务有限公司

“9·12”一般机械伤害事故是一起因作业人员违规作业，承包、发包单位安全管理不力，监管部门安全管理职责落实不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1. 发包单位：湖北烟草武汉公司，类型为全民所有制，住所为东西湖区武汉市吴家山台商投资区鑫桥产业园金桥三路2号，法定代表人为胡某旺，注册资本为人民币7,176.3万元，统一社会信用代码为91420100751810979E，主要经营范围：卷烟的收购、调拨、批发；烟叶的收购、调拨；房屋租赁；仓储服务。

2. 承包单位：武汉新球公司，类型为有限责任公司，住所为武汉市硚口区汉西路84号4-7-2号，法定代表人为程某球，注册资本为人民币1000万元，统一社会信用代码为91420104669509095L，主要经营范围：许可项目：各类工程建设活动；劳务派遣服务等；一般项目：运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；劳务服务（不含劳务派遣）等。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 合约及安全生产协议情况

2024年9月29日，湖北烟草武汉公司（甲方）与武汉新球公司（乙方）签订了《湖北省烟草公司武汉市公司物流中心2024年车间劳务外包合同》（以下简称《合同》），合同约定：从2024年10月1日至2025年9月30日，乙方

负责甲方卷烟分拣及卷烟装卸相关业务的劳务服务。双方依法签订了《相关方安全生产（消防）管理协议书》（以下简称《协议书》），明确了各自安全生产管理职责。双方签订的《合同》及安全协议书均规定乙方对承包活动的安全负直接管理责任，甲方对乙方的安全负有监督、检查、指导、考核的责任。

2.企业安全生产规章制度建立情况

根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，生产经营单位必须建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强安全生产标准化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。经查，湖北烟草武汉公司依法建立了全员安全生产责任制、安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防工作机制，开展了标准化建设。武汉新球公司建立了安全生产相关制度，但全员安全生产责任制不健全，未依法建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防工作机制。

3.事故作业内容及相关制度建立落实情况

事故发生在湖北烟草武汉公司物流中心异型烟分拣区域，现场设置有由显示屏、通道机、提升机、智能小车等设备组成的自动补货系统，作业流程为仓储出库的整件烟由人工开箱倒入自动补货系统翻斗后，翻斗在液压作用下抬起，通过通道机皮带将条烟自动传输到提升机托盘内，提升机将条烟垂直提升送到智能小车接烟处（距地面高度220cm），智能小车自动接烟并向卧式机烟仓补烟。在上述自动作业流

程中，分拣作业人员负责开箱倒烟步骤并确保条烟在通道机运输至提升机托盘过程中保持整齐。

经查，湖北烟草武汉公司制定了《异型烟分拣工安全操作规程》《物流配送中心异型烟分拣线操作规程》。根据《合同》协定，武汉新球公司应遵循湖北烟草武汉公司各项管理制度，严格执行操作规程。

《物流配送中心异型烟分拣线操作规程》规定，作业人员应在正确工位作业，严禁在设备未停止情况下处理卷烟异常等情况。《异型烟分拣工安全操作规程》规定，处理生产故障时必须停机（按急停）、挂警示牌。根据监控录像显示，作业人员陈某林在发现通道机皮带上条烟倒塌后，未依规按急停键、挂警示牌，在设备运行情况下直接处理条烟倒塌问题，属于违规作业。

4. 风险辨识管控和隐患排查治理情况

（1）风险辨识管控情况。经查，湖北烟草武汉公司制定了《安全风险分级管控程序》，开展了风险辨识管控工作，虽然辨识到人员违章操作的危险性，但对分拣区机械伤害风险研判不足，未辨识出分拣作业区提升机升降过程中存在的机械伤害风险，未辨识出通道机侧边空隙过大、人员可进入风险，且未采取有效措施防范上述风险。根据《协议书》，武汉新球公司应在作业前辨识施工过程中的危险因素，并制定防范措施。经查，武汉新球公司在作业前未组织开展危险因素辨识。

（2）隐患排查治理情况。根据湖北烟草武汉公司制定

的《安全隐患检查整改管理制度》规定，各级应根据规定开展隐患排查治理。其中，班组长应组织作业人员在班前、班中、班后对作业岗位隐患自查，执行本岗位排查清单。经查，武汉新球公司事发作业现场班组长邹某权未组织作业人员做好岗位隐患自查。根据武汉市烟草专卖局 湖北烟草武汉公司《武汉市烟草商业系统安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)》要求，物流中心应做好相关方、物流配送和设备设施安全事故隐患清零工作，武汉市烟草专卖局应常态化对基层单位的安全管理工作和隐患风险等情况开展安全生产飞行检查。经查，武汉市烟草专卖局、湖北烟草武汉公司物流中心、武汉新球公司各级管理人员虽然开展了多次安全检查，但安全检查不全面、不深入，未及时发现分拣车间现场存在的问题隐患。

5.安全防护装置及警示标识设置情况

根据《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求 》（GBT8196-2018）及《烟草企业安全生产标准化规范 第2部分：安全技术和现场规范》规定，为防止人员接触机械危险部位，应根据风险评估结果设置固定式或活动式防护装置。现场设备操作、作业活动区域或部位可能出现危险状况的，应设置清晰的安全警示标识。经查，异型烟分拣设备由湖北烟草武汉公司购买，并由湖北烟草武汉公司负责设备日常维护管理工作，异型烟分拣线共有4套分拣设备，通道机与两边构建物均存在一定间隙，人员穿过间隙后可以进入内部检修通道，湖北烟草武汉公司未合理设

置防护装置和警示标识。

6. 作业人员安全生产教育培训考核情况

根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录考核结果等情况。经查，湖北烟草武汉公司、武汉新球公司对作业人员陈某农进行了入职三级安全生产教育培训，并考核合格。

根据《烟草企业安全生产标准化规范 第1部分：基础管理规范》规定，从业人员每年至少进行8学时的安全再教育，包括各级培训或教育。根据《合同》要求，武汉新球公司需对员工进行每年度不少于4小时/人的职业健康培训，其他内容培训每年度不低于8小时/人。经查，2025年武汉新球公司未组织陈某林参与安全培训会，仅在班前会对陈某林进行简单安全提醒，未达到每年8学时安全再教育规定要求。武汉新球公司班前会议记录多次出现与当天实际作业人员名单不符情况，安全培训教育流于形式。

7. 应急预案管理及应急演练情况

根据《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）相关规定，生产经营单位应当制定相应的生产安全事故应急救援预案，并根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内

容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。经查，湖北烟草武汉公司、武汉新球公司制定了应急预案、开展了应急演练。

（三）事故发生经过

2025 年 9 月 12 日，根据武汉新球公司项目经理冯某安排，武汉新球公司作业人员陈某林负责异型烟分拣工作。21 时 30 分，陈某林在 2 号分拣口进行卷烟码盘作业，23 时 35 分，陈某林完成当日工作任务，并开始进行次日班前准备。

23 时 41 分许，武汉新球公司班组长邹某权将陈某林分配至异型卧式分拣机负责条烟上料作业。23 时 52 分，陈某林在 4 号通道机补货口上料作业时，通道机内的条烟发生倾倒，陈某林在未按急停键的情况下，从 4 号通道机东侧间隙进入提升机检修通道，从提升机导轨侧穿越进入通道机南端的提升机托盘下方，面朝北面对通道机上倾倒的条烟进行扶正。

23 时 53 分，位于通道机南侧正常运行的提升机托盘下落距地面约 1.3 米处，正在整理条烟的陈某林被提升机托盘和通道机夹住受伤。

（四）事故现场情况

事发前，陈某林在 4 号通道机补货口进行人工开箱作业。4 号通道机与东侧提升机导轨间距为 78cm，与西侧检修平台构筑物间距为 68cm，通道机输送带距地面高度为 80cm，两侧护板上缘距地面高度为 120cm，上方检修平台距地面高度为 160cm。提升机托盘呈垂直方向上下运动，运行过程中与通道机最近距离间距为 3.5cm，提升机托盘升降区域出入口

未设置防护装置。

事发时，陈某林在未按急停键的情况下，从4号通道机东侧进入提升机检修通道，在通道机南端（提升机运行下方）面朝北扶正倾倒的卷烟，提升机托盘正常运行下落至距地面约130cm处，正在理烟的陈某林被挤压在提升机托盘与通道机传输带之间。

根据专家现场勘验分析，事发时陈某林受到的挤压力主要由提升机电机输出的有效驱动力和运动部件减速惯性力构成，经核算总挤压力已接近人体耐受极限，可对作业人员造成严重身体损伤；根据法医体表检查情况，死者胸部受到外部物体挤压，左右胸部肋骨骨折，有窒息状态。综合分析，作业人员因胸部受到挤压后受伤而亡。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，造成直接经济损失为130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置和救治善后情况

事故发生后，同班作业人员江某欣发现陈某林面朝北，卡在通道机南侧与提升机之间无法行动，提升机已处在停止运行状态。江某欣在呼喊陈某林未获回应后，立即向当班组长邹某权报告。现场人员立即拨打120、119、110请求救援，同时分别向武汉新球公司驻场项目经理冯某、湖北烟草武汉公司物流中心储配部副主任陈某、物流中心技术部维修人员张某报告。上述人员接报告后立即向上级领导报告。

120 救护车于 13 日 0 时 15 分许到达现场。0 时 35 分许，119 救援人员到达现场后对现场设备进行拆除，协同 120 救援人员将陈某林平躺放置于地面。120 救援人员随即对陈某林进行心电图检查，经多次检查后宣布陈某林死亡。9 月 13 日，武汉新球公司与陈某林家属签订赔付协议，赔偿金已全部到位。

（二）事故信息接报及响应情况

事发后，湖北烟草武汉公司、武汉新球公司向街道、应急部门报告了事故信息。事故发生后，东西湖区应急、公安、消防、医疗、街道等单位赶赴现场开展处置救援，保护事故现场。

（三）事故应急处置评估

事故相关单位接报后第一时间组织开展应急处置，应急、公安、消防、医疗、街道等单位及时响应，事故现场及周边社会秩序情况良好，事故遇难者善后处理平稳，未发生不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查认定，该起事故的直接原因是：武汉新球公司作业人员在未按下急停键停机断电情况下，违规进入正常运行的提升机轨道下方，对通道机上凌乱条烟进行整理，提升机托盘下降时挤压作业人员，致其受伤而亡。

（二）管理原因

1. 承包单位武汉新球公司安全生产主体责任落实不到

位。**一是**未认真开展安全生产管理制度建设工作，未依法健全全员安全生产责任制，未依法构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。**二是**作业人员未严格按照安全操作规程开展作业，违规在未按急停键的情况下进入运行机械轨道内作业。**三是**风险辨识和隐患排查治理不到位，在作业前未认真组织开展危险因素辨识，未组织作业人员做好岗位隐患自查。安全检查不全面、不深入，未及时发现作业现场存在的问题隐患。**四是**安全培训不到位，未严格按照规定做好临时人员安全再教育工作，未达到每年8学时安全再教育规定要求。班前会议记录与当天实际作业人员名单不符，安全培训教育流于形式。

2.发包单位湖北烟草武汉公司安全生产管理不到位。**一是**对承包单位武汉新球公司安全生产工作的统一协调、管理不到位，未严格督促、指导承包单位认真落实安全管理制度。**二是**风险辨识和安全防护不到位，对分拣区机械伤害风险研判不足，未辨识出分拣作业区提升机升降过程中存在的机械伤害风险，未辨识出通道机侧边空隙过大、人员可进入风险，未通过设置防护装置和警示标识等有效措施防范上述风险。**三是**隐患排查和安全检查不全面、不深入，未及时发现作业现场存在的问题隐患。

四、有关单位监管存在的问题

武汉市烟草专卖局作为全市烟草系统管理部门，负责所辖单位安全生产管理及安全生产专项整治工作，未深入开展

物流中心安全检查工作，未发现物流中心分拣作业区机械防护不足等事故隐患和安全管理问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

一是陈某林在事故中死亡，免予责任追究。二是建议对武汉新球公司、程某球、冯某、何某实施行政处罚。三是对事故调查过程中发现有关单位监管人员在履职尽责方面的问题，建议由纪委监委按照干部管理权限和相关责任追究的规定进行处理。四是建议对武汉新球公司陈某、邹某权、洪某喜、陈某，湖北烟草武汉公司物流中心姚某、苗某祥，共6人按照企业管理规定进行处理。

六、事故整改及防范措施

相关单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，深刻汲取“9·12”事故教训，始终坚持底线思维和红线意识，牢固树立安全发展理念，深入查找事故暴露出的安全管理问题和薄弱环节，健全完善安全生产管理制度，层层压实责任，坚决防范同类事故重复发生。**一是**要依法落实安全生产管理责任，武汉新球公司要进一步夯实安全生产管理基础，严格对照法规标准，结合本单位生产实际，制定安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化对甲方安全管理制度和操作规程的执行。湖北烟草武汉公司作为发包单位要切实加强对承包单位安全生产工作的统一协调、管理，严格督促、指导承包单位严格落实安全管理制度。武汉市烟草专卖局应加强对辖区所属单位的安全监管，压实监管职责。**二是**强化安全风险源头

管控。湖北烟草武汉公司应该严格对全厂区全作业环节进行全面风险辨识，对风险点位切实加强安全防护和警示标识，有效提升生产环节的本质安全。武汉新球公司和湖北烟草武汉公司要强化日常安全巡查和定期隐患排查工作，提高安全巡查检查效能，坚决杜绝安全检查流于形式、走过场现象，确保隐患排查治理真正落到实处、取得实效。鼓励员工互相监督，发现违规立即报告，及时发现各类安全隐患，纠正违章行为。武汉市烟草专卖局要深入开展安全生产治本攻坚三年行动，指导、督促辖区单位排查整治事故隐患，切实把安全责任传导和落实到基层末梢、生产一线。**三是**武汉新球公司必须严格履行安全教育培训责任，严格将临时作业人员纳入安全管理体系中，确保所有从业人员熟练掌握本岗位安全风险、操作规程和应急处置措施，并如实记录培训考核情况。鼓励员工互相监督，发现违规立即报告。及时发现各类安全隐患，及时纠正习惯性违章行为。