鄂托克前旗世纪春城居民房“2·26”一般火灾事故调查报告

2026年2月26日21时45分，鄂托克前旗敖勒召其镇世纪春城1号楼1单元302室发生火灾。火灾造成1人死亡、1人受伤，过火面积约2平方米。根据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》《内蒙古自治区火灾事故调查处理规定》（内政发〔2024〕31号）等法律法规，旗人民政府立即成立由敖镇政府及公安、应急、住建、消防等部门联合组成的火灾事故调查组。调查组按照法定调查流程，同步开展现场勘验、线索取证、责任溯源等工作，对本起火灾事故起火原因、安全管理漏洞、事故全过程开展全面细致调查。具体情况报告如下：

一、起火场所基本情况

（一）地理位置

起火场所位于鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇世纪春城1号楼1单元302室。

（二）起火建筑情况



图为地理位置图

起火建筑位于鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇世纪春城1号楼1单元302室，该小区建于2013年，为多层建筑。该建筑结构为砖混结构，坐北朝南，以实心砖墙作为主承重墙，整栋楼的主要受力构件为钢筋混凝土浇筑的楼板、圈梁、过梁。



图为建筑布置图

二、火灾基本情况

（一）起火时间

该事故起火时间为2026年2月26日21时45分许。

（二）起火经过

经调阅杨某某、宋某某、陈某询问笔录，事故当日王某某、宋某某、杨某某、陈某四人在王某某居住的鄂托克前旗敖勒召其镇世纪春城小区1号楼1单元302室内大量饮用河套老窖十年白酒，饮酒量较大，均有吸烟行为；饮酒及饮酒间歇期间，四人均存在躺卧于客厅西南角沙发妃位的情况。烟盒、打火机等吸烟器具存放于沙发妃位北侧的茶几上，与沙发妃位紧邻。据杨某某、吴某某询问笔录反映，2026年2月26日21时35分许，杨某某由其小姨吴某某驾车接送离开鄂托克前旗敖勒召其镇世纪春城

小区1号楼1单元302室时，该室内尚未发生火灾；后据田某某询问笔录反映，其母亲在位于世纪春城小区南侧中智家园小区1号楼2单元302室自家餐厅内起身寻物时，目击世纪春城小区1号楼1单元302室客厅阳台西侧已出现明火且火势较大，田某某经其母亲告知后上前查看，随即于2026年2月26日21时48分拨打119报警电话。

（三）起火部位和起火点

该火灾起火部位位于鄂托克前旗敖勒召其镇世纪春城小区1号楼1单元302室客厅南侧，起火点位于沙发妃位与茶几之间区域内。

（四）人员伤亡情况

该起火灾共造成1人死亡、1人受伤。

1.王某某，男性，39岁，系世纪春城302住户，尸检报告中明确王某某符合乙醇（酒精）中毒合并一氧化碳中毒死亡，乙醇（酒精）中毒与一氧化碳中毒在死亡中原因力建议为同等原因力。

2.宋某某，男性，38岁，同死者王某某共同饮酒人员，在本起火灾事故中因吸入过量有毒烟气受伤，先后在鄂托克前旗人民医院、宁夏医科大学总医院接受治疗，于3月10日出院。

（五）灭火救援情况

2026年2月26日21时53分，旗消防救援大队接到市消防救援支队指挥中心派警，称位于鄂托克前旗敖勒召其镇世纪春城1号楼1单元302室房屋内有冒烟情况，未见明火，人员被困情

况不明。旗消防救援大队立即调派辖区涛龙路消防救援站，出动2车12人赶赴现场开展救援，值班领导遂行出动。22时05分，救援人员到场，同步询问报警人，掌握现场基础信息，经侦察确认房门高温、向外冒出白烟，且屋内无人应答。现场指挥员当即下达破拆指令，防盗门破开后，救援人员运用分阶段渐进开门、水雾控温、低姿沿墙递进的规范内攻搜救战术，依次在卧室、餐厅发现并救出2名被困人员。22时32分，现场全部排查完毕，确认无其他被困人员。

三、事故原因和性质

（一）起火原因

该起火灾可排除电气故障和自燃引发火灾的因素，起火原因为遗留烟头引燃沙发妃位与茶几之间区域内塑料垃圾桶内可燃物所致。主要依据如下：

1.排除电气故障引发火灾的因素

经现场勘验，沙发妃位与茶几之间区域范围内未敷设任何电气线路，亦无电气设备残骸。客厅南墙嵌装的插座盒外壳塑料完整、未见熔融破裂痕迹。综上可排除电气故障引发火灾的因素。

2.排除自燃引发火灾的因素

经现场勘验，起火部位及其周边无易自燃物质存放；沙发织物、聚氨酯海绵、木质骨架在常温常压存放条件下不具备自燃起火的物理化学条件；事发当日气温较低，不具备蓄热自燃的气象条件。综上可排除自燃引发火灾的因素。

3.起火原因为遗留烟头引燃沙发妃位与茶几之间区域内塑料垃圾桶内可燃物所致

（1）经调阅杨某某、宋某某、陈某询问笔录，当日王某某、宋某某、杨某某、陈某四人在302室内大量饮用河套老窖十年白酒，饮酒量较大。且均有吸烟行为，饮酒及饮酒间歇期间存在躺卧于客厅西南角沙发妃位处的行为。烟盒、打火机等吸烟器具存放于沙发妃位北侧茶几上，与沙发妃位处和茶几之间区域位置紧邻。

（2）经现场勘验，在沙发妃位处和沙发主位南侧下方地面燃烧残留物中有数枚烟头残骸。

（3）沙发妃位与茶几之间区域内有燃烧塌熔的垃圾桶残骸，现场提取垃圾桶残骸内灰烬经应急管理部沈阳消防研究所分析测试，检出香烟燃烧残留物成分。

综合上述情况，认定该起火灾起火原因为遗留烟头引燃沙发妃位与茶几之间区域内塑料垃圾桶内可燃物所致。

（二）造成人员伤亡的主要原因

1.死者酒后行动能力下降。经走访调查死者王某某经常饮酒，且通过司法鉴定意见分析说明火灾当日王某某体内酒精含量为420.70mg/100mL，血液中碳氧血红蛋白饱和度67.80%，二者均达到致死量，因此火灾发生时行动能力十分有限。

2.起火后产生大量烟气。室内空间小、可燃物较多且连续布置，起火后产生大量烟气，使室内人员无法逃生。

四、火灾事故暴露出来的问题

（一）消防素养不足，应急自救能力薄弱

一是当事人家属未对其长期酗酒的不良习惯及时劝导、约束，未能提前预判醉酒带来的居家消防安全风险。二是火情发生时当事人重度醉酒，意识模糊、行动受限，无法及时察觉火情，完全丧失自主逃生能力，错失逃生时机，最终造成人员伤亡。

（二）重点人群管控缺失，基层岗位履职不严

一是社区、物业公司落实消防安全管理责任不够到位，针对独居、高龄、行动不便、长期酗酒等高危群体，消防安全宣传针对性不足，通用式宣传难以有效触达该类群体，部分人员安全认知短板未能得到有效补齐。二是日常入户排查、安全提示等工作浮于表面，对重点人群的动态管控力度有待提升。

（三）宣传工作方式单一，科普教育实效不强

一是社区、物业消防宣传多采用挂横幅、微信群转发等方式，针对鳏寡孤独等重点人群缺少靶向化、个性化宣教，精准触达效果较差。二是入户讲解、一对一安全指导、应急逃生演练等面对面宣教频次偏低。部分重点人群未能熟练掌握防火常识与自救技能。

（四）日常巡查标准偏低，隐患排查留有盲区

一是社区、物业日常消防巡查侧重占用消防通道、电动车违规入户等公共区域常规问题，针对独居、酗酒等高危重点人群专项入户排查缺位，存在盲区。二是对楼道乱堆乱放杂物、私拉乱

接电线、飞线充电等常见隐患排查流于形式，隐患整改闭环落实不到位，各类安全风险未能及时清零。

五、处理建议

（一）针对辖区内消防网格化管理落实不到位、居家消防安全排查不深入、重点人群隐患整治不彻底、消防宣传针对性弱、应急演练实效不足等基层履职漏洞，建议由敖镇政府对相关社区作出处理。

（二）针对小区物业服务企业消防安全主体责任落实缺位，日常消防安全巡查工作流于形式，居家隐患排查存在盲区，重点人群安全管控、入户帮扶工作空白，消防设施日常维护管理、消防安全常态化管控工作不规范，未能有效防范化解小区居家火灾风险等问题，建议由住房保障综合服务中心对物业公司作出处理。

六、防范措施建议

（一）强化部门联动监管，压实主体责任

一是建议各镇政府、旗公安、应急、住建、住房保障综合服务中心、消防等部门，深刻汲取本次亡人火灾事故教训，结合《鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发高层建筑消防安全提升三年行动方案（2025—2027年）的通知》（鄂府办发〔2024〕115号）要求，举一反三，全面开展辖区住宅小区消防安全治理。二是建议针对隐患整改不到位、问题反复出现的物业服务企业，依规予以处置并进行通报，督促企业压实消防安全主体责任，夯实住宅小区消防安全基础。

（二）深化全域精准宣教引导，筑牢居家防火基础

一是建议由各镇政府牵头，联合相关部门常态化组织消防宣传、应急演练；同步对乡镇干部、网格员、嘎查村“两委”开展消防业务培训，提升基层劝导、科普工作水平。二是建议制作“小火亡人”专题警示片，通过旗级媒体、户外大屏滚动播放；大力推广独立式感烟报警器，引导居民配齐简易灭火器材，规范日常居家用火用电用气行为。三是建议面向居民群众普及消防安全知识，重点讲解“三清三关”、飞线充电、火场自救逃生等内容。

（三）完善高危人群管控机制，做实入户隐患排查

一是建议由各镇政府牵头统筹各方力量，对独居、高龄体弱、长期酗酒、老弱病残等重点高危群体逐一排查，建立台账，落实“一对一”结对帮扶机制。二是建议安排专人定期上门走访，同步开展一对一安全指导，现场检查用火、用电、用气隐患，对排查出的问题现场督促整改，从源头化解特殊群体居家火灾风险，夯实基层消防安全防控根基。