光明新湖“4·13”一般道路交通事故调查报告

光明区政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况 4

（一）事故相关单位概况 4

（二）事故有关合同签订情况 5

（三）事故相关单位安全管理情况 5

（四）事故发生经过 6

（五）事故车辆、人员及现场勘查鉴定情况 8

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 13

二、事故应急处置及评估情况 14

（一）事故信息接报及响应情况 14

（二）事故应急处置评估 14

三、事故原因分析 14

（一）直接原因分析 14

（二）间接原因分析 14

四、有关监管单位履职情况 15

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议 16

六、事故整改和防范措施 19

2024年4月13日3时24分许，在光明区新湖街道公常路华彩集团公交站台路段发生一起重型半挂牵引车与重型自卸货车碰撞，造成重型自卸货车驾驶员当场死亡、2人受伤、2车受损的道路交通事故。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广东省安全生产监督管理局 公安厅 交通运输厅 教育厅印发〈广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引〉的通知》（粤安监〔2017〕155号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，市交通运输局光明管理局、区群团工作部、新湖街道办事处、光明交警大队为成员单位的事故调查组，同时邀请区纪委监委介入，依法开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，光明新湖“4·13”一般道路交通事故是一起因司机疲劳驾驶、道路运输单位未认真履行安全生产管理职责而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.深圳市港辉国际物流有限公司（以下简称深圳港辉公司），粤BGE081重型半挂牵引车车辆行驶证的登记所有人，成立日期：2016年02月24日，注册地址：深圳市盐田区盐田街道沿港社区洪安围村3号南侧1楼,统一社会信用代码：91440300360083989P，公司类型：有限责任公司（自然人投资），道路运输经营许可证号：粤交运管许可深字440300173836号，有效期至2028年2月6日，经营范围为普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输。

2.东莞市合恒运输有限公司（以下简称东莞合恒公司），粤BGE081重型半挂牵引车实际管理公司，成立日期：2018年04月26日，注册地址：广东省东莞市沙田镇沙田沿河路109号801室，统一社会信用代码：91441900MA51L9K70D，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），道路运输经营许可证有效期至2026年10月1日，经营范围为普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）。

3.深圳市蔚蓝纯电动汽车服务有限公司，粤B72905D号重型自卸货车机动车所有人,成立日期:2018年12月11日，注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田上南东路联合采石场宿舍二108，统一社会信用代码：91440300MA5FE7LL0C，公司类型：有限责任公司（自然人独资），道路运输经营许可证为粤交运管许可深字

440300194101号，有效期至2027年3月26日，经营范围为普通货运。

4.广东中科天中工业物联网有限公司深圳市分公司（以下简称“中科天中深圳分公司”），粤BGE081的GPS动态监管公司，成立日期：2022年03月25日，营业场所：深圳市宝安区福永街道福永社区三星工业区二区2号楼G1331，统一社会信用代码：91440300MA5H8Y5264。

（二）事故有关合同签订情况

2023年7月26日东莞合恒公司与深圳港辉公司签订《车辆挂靠合同》，东莞合恒公司按年向深圳港辉公司缴纳挂靠费用，深圳港辉公司负责车辆运输证办理、托管第三方动态监管，提醒车辆年审、购买保险等业务。东莞合恒公司负责车辆日常运营和维修、保养，合同有效期限为五年，时间为2023年7月26日至2028年7月25日。

2023年8月15日深圳港辉公司与中科天深圳市分公司签订《第三方动态监管服务协议》。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.深圳港辉公司建立了本单位的安全生产责任制度和安全管理制度，对本公司的从业人员有开展安全教育，未对挂靠公司司机进行安全教育培训、隐患排查治理，委托了第三方GPS公司对公司名下所有车辆进行监管。

2.东莞合恒公司安全生产各项制度缺失，安全生产责任制度不健全，未设置专职安全员，未落实驾驶员安全培训，未保证驾驶员具备必要的安全生产知识、掌握本岗位的安全

操作技能；安排未接受培训的新入职司机驾车上路；驾驶员工作时间安排不合理，未能保证驾驶员有足够的休息时间，为增加企业效益，长期放任驾驶员疲劳驾驶，未消除疲劳驾驶的事故隐患；车辆日常维修保养管理不到位，涉事车辆存在安全隐患。

3.深圳市蔚蓝纯电动汽车服务有限公司建立了本单位的安全生产责任制度和安全管理制度，设置了安全生产管理机构、配备了安全生产管理人员、从业人员安全教育培训记录台账齐全。

4.中科天中深圳分公司建立了监控中心组织架构，设立了监控负责人和技术负责人，建立了监控人员管理制度和监控人员考核制度，依托广东省两客一危一重平台对协议公司进行动态监管。事发当天4月13日未发现粤BGE081的安全隐患，未对车辆进行预警。

（四）事故发生经过

1.事故发生前情况

4月12日4时许陈先权在福永码头休息，9时05分许陈先权接到公司微信群里派单的通知，驾驶粤BGE081号重型半挂牵引车从宝安区福永码头深圳市深建混凝土有限公司装载水泥灰;10时许装完货后车辆由跟车学习的司机夏农驾驶，与陈先权从深圳市深建混凝土有限公司前往龙岗区深圳市德源宝混凝土有限公司（坪地站）送货，12时20分许到达，13时40分许卸完货，期间陈先权与夏农未作休息，检查卸货情况；13时50分许，陈先权驾驶车辆从龙岗区深

圳市德源宝混凝土有限公司前往宝安区福永码头深圳市守信建材有限公司装载水泥灰，16 时 40 分许到达；17 时许装完货后夏农驾驶车辆与陈先权从深圳市守信建材有限公司前往南山区深铁熙府附近的恒祥建设工地送货，19 时许到达，20 时许卸完货，期间陈先权未作休息，检查卸货情况；20 时许陈先权驾驶车辆从恒祥建设工地出发前往东莞市长安镇振惠通混凝土有限公司装载水泥灰，22 时许到达；22 时 30 分许装完货后，陈先权驾驶车辆从振惠通混凝土有限公司出发前往深圳市盐田区港龙混凝土有限公司卸货，半小时后陈先权觉得疲惫，车辆改由夏农驾驶，4 月 13 日 0 时 30 分许到达港龙混凝土有限公司，2 时 20 分许卸完货，期间陈先权未作休息，检查卸货情况；4 月 13 日 2 时 30 分许，陈先权驾驶粤 BGE081 号重型半挂牵引车返回东莞合恒有限公司，3 时 24 分途经光明区新湖街道公常路华彩集团公交站台路段时与停放在路边的粤 B72905D 号重型自卸货车发生碰撞。

2024 年 4 月 12 日至事发，陈先权已连续工作约 18 小时。

2. 事故发生经过

监控视频显示，2024 年 4 月 13 日 3 时 22 分 28 秒，谭棚棚驾驶粤 B72905D 号重型自卸货车停靠在光明区新湖街道公常路由东往西方向华彩集团公交站台前，并下车环绕检查，3 时 24 分 31 秒，谭棚棚走到货车右侧，俯身进入车底。3 时 24 分 36 秒，陈先权驾驶粤 BGE081 号重型半挂牵引车（搭载乘客：夏农）牵引粤 SU652 挂号重型罐式半挂到该路段时，

该车车头右侧与粤 B72905D 号重型自卸货车车尾左侧发生碰撞，导致正在车底的谭棚棚被该车右后侧车轮碾压，造成谭棚棚当场死亡、陈先权、夏农受伤及两车部分损坏。



图 1 肇事半挂牵引车行车记录仪画面

（五）事故车辆、人员及现场勘查鉴定情况

1.粤 B72905D 号重型自卸货车勘查情况

（1）**基本情况：**该车车辆使用性质为货运，品牌型号为比亚迪牌，车辆识别号：LA95CHD90K1LC0473，发动机号码：119001145，发证日期：2020 年 6 月 17 日，车辆检验有效期至 2024 年 6 月 29 日，机动车状态为正常，事发时车辆临时停靠在路边，车上装载有泥土，过磅单显示超载率 24.61%，车辆事发的行驶路线在通行证范围内。2019 年 9 月 12 日取得深圳市交通运输委核发的车辆道路运输证许可证（编号为粤交运管深字 440300023181 号）。

（2）**历史交通违法及事故情况：**经公安交通管理综合

应用平台查询发现该车近三年共有10条交通违法记录，目前均已处理完毕。

（3）**司法检验鉴定情况：**经广东南天司法鉴定所鉴定，该车转向系、制动系（静态鉴定）、照明信号装置符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定；行驶系不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定。

（4）经调查，事故发生时粤B72905D号重型自卸货车处于静止状态，车辆超载与行驶系不符合相关规定的问题与事故发生无直接关系。



图2 粤B72905D号重型自卸货车



图 3 粤 B72905D 号重型自卸货车后侧

2.粤 BGE081 号重型半挂牵引车勘查情况

（1）**基本情况：**该车车辆使用性质为货运，品牌型号为解放牌，车辆识别号：LFWSRXSJ6HAD59637，发动机号码：52957426，发证日期:2018 年 4 月 13 日，车辆检验有效期止 2025 年 4 月 29 日，机动车状态为正常，事发时车辆为空车。2018 年 4 月 17 日取得深圳市交通运输委核发的车辆道路运输证许可证（编号为粤交运管深字 003056159 号）。

（2）**历史交通违法及事故情况：**经公安交通管理综合应用平台查询发现该车近三年共有 14 条交通违法记录，目前均已处理完毕。

（3）**司法检验鉴定情况：**经广东南天司法鉴定所鉴定，该车转向系、照明信号装置符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定；制动系（静态鉴定）、行

驶系不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定。

该车通过视频画面时（在 03:24:34 第 17 帧至 03:24:34 第 20 帧时间段内）的行驶速度范围约为 41km/h。

对交通行为方式进行鉴定，鉴定意见：1.粤 BGE081 号重型半挂牵引车牵引粤 SU652 挂号车右前部与粤 B72905D 号重型自卸货车左后部接触碰撞刮擦成立。2.事故发生时，谭棚棚处于俯卧状态，位于粤 B72905D 号重型自卸货车第三轴右侧轮前方，粤 BGE081 号重型半挂牵引车牵引粤 SU652 挂号车右前部与粤 B72905D 号重型自卸货车左后部接触碰撞，致粤 B72905D 号重型自卸货车向前运动，其第三轴右侧轮与谭棚棚身体接触碾压成立。

（4）经调查，粤 BGE081 号重型半挂牵引车制动系、行驶系不符合相关规定，但事故发生前驾驶人陈先权未采取制动操作，该问题与事故发生无直接关系。



图 4 粤 BGE081 号重型半挂牵引车

3.粤 SU652 挂号重型罐式半挂车勘查

基本情况：机动车所有人为东莞合恒公司，登记地址为东莞市沙田镇阁西村沿河路 38 号海旭大厦 606，车辆使用性质为货运，品牌型号为中集牌，车辆识别号：LJRT0938XMS031424，发证日期：2021 年 4 月 19 日，车辆检验有效期至 2025 年 4 月 29 日，事发时牵挂在粤 BGE081 号重型半挂牵引车上。

4.事发道路勘查情况

（1）**事故现场位置：**光明区新湖街道公常路华彩集团公交站台路段。

（2）**事发路段情况：**该道路类型为一般城市道路，公常路呈东西走向，东往民生大道方向，西往光侨路方向，公常路对机动车限速为 50km/h，路面平坦、沥青干燥，道路控制方式为标志、标线。

（3）**道路安全隐患排查：**事发时间为夜间，有路灯照明，天气晴，对事发路段周边道路安全隐患排查，未发现安全隐患。

5.粤 BGE081 号重型半挂牵引车驾驶员情况

（1）**基本情况：**陈先权，男，29 岁，湖北省通山县人，工作单位为东莞合恒公司。

（2）**司法检验鉴定情况：**广东安证计算机司法鉴定所对驾驶员陈先权事发前及事发前一周内的行为进行鉴定，经鉴定：1.驾驶员陈先权在 2024 年 4 月 13 日的事发前 25 分钟内有多次连续眨眼并伴有短时间闭眼、抓挠身体、打哈欠

和捶腿等行为。2.驾驶员陈先权在2024年4月13日的事发前一周驾驶过程中有多次眯眼睛、短时间闭眼、抓挠头部眼部、打哈欠、快速眨眼、路边停车休息、伸懒腰、吸烟、双手撑在方向盘、多次双手和头靠在方向盘上随后继续行驶等行为。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，2人受伤。死者谭棚棚，男，汉族，37岁，系湖南省茶陵县人。伤者陈先权，男，29岁，湖北省通山县人，系肇事粤BGE081号重型半挂牵引车司机。伤者夏农，男，汉族，41岁，系肇事粤BGE081号重型半挂牵引车乘客。

根据广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，其鉴定意见：谭棚棚符合交通事故造成严重的多发性胸部损伤致急性呼吸循环功能衰竭而死亡。

根据广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，其鉴定意见：陈先权的损伤未达轻微伤。

根据广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，其鉴定意见：夏农的损伤属轻微伤。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为220万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，肇事司机陈先权立刻拨打了报警电话。2024年4月13日3时26分，交警支队合成作战中心接报警情，立即赶赴开展现场处置，同时联系光明公安分局、120救护车、消防及拖车赶往现场。事发时谭棚棚在粤B72905D号重型自卸货车右侧车底，车辆被碰撞后其被该车右后侧车轮碾压当场死亡。

（二）事故应急处置评估

该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

粤BGE081号重型半挂牵引车司机陈先权驾驶机动车上道路行驶时，过度疲劳影响安全驾驶。

2.环境的不安全状态

谭棚棚驾驶的机动车在道路上发生故障，需要停车排除故障时，未在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离。

（二）间接原因分析

1.东莞合恒公司未认真履行安全生产管理职责，安全生产各项制度缺失，安全生产责任制度不健全，未设置专职安全员，未落实安全生产管理责任。

2.深圳港辉公司对挂靠车辆的安全管理缺失，未有效落

实驾驶员安全教育培训，未有效落实安全生产管理责任。

四、有关监管单位履职情况

事故相关监管单位为光明交警大队、深圳市交通运输局盐田管理局，具体履职情况如下:

（一）光明交警大队**一是**安排警力值守。事发路段属于光明大队公明中队管辖。该中队共有民警 17 人，轮休 4 人（含休假 1 人），实际在岗 13 人，其中中队领导 3 人。辅警和聘员共有 79 人，休假 3 人（含离深 1 人），参加支队轮训 1 人，抽调支队 1 人，实际在岗 62 人。当天全天共安排上班民警为 13 人，占 76.5%；辅警和聘员 62 人，占 83%。铁骑于 4 月 13 日 3 时 36 分到达事故现场，立即上报了事故情况；**二是**开展执法工作。4 月以来，光明大队查处各类违法行为 19924 宗，泥头车（含重型自卸货车、重型特殊结构货车、重型半挂牵引车）查处 395 宗；其中重型半挂牵引车查处 97 宗(公明中队 18 宗)、重型自卸货车查处 263 宗(公明中队 17 宗）、重型特殊结构货车查处 35 宗（公明中队 3 宗）。

（二）深圳市交通运输局盐田管理局**一是**贯彻落实深圳市交通运输局“1122”安全生产工作机制：要求企业主要负责人与安全管理人员要学习《中华人民共和国安全生产法》，落实企业安全生产主体责任，进行运营车辆动态监管，要求“两类人员”持证上岗，督促驾驶员落实遵守安全文明驾驶各项法律法规、配合监管。**二是**开展执法检查。通过日常检查、“双随机、一公开”检查、隐患及事故企业检查、专项

整治行动等方式对企业进行检查。三是进行车辆动态监管。使用“两客一危一重”车辆智能监管系统应用进行管理，会同执法大队对市交通运输局通报企业，督促企业落实问题整改。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关责任人员和有关单位的责任认定和追究提出如下意见:

（一）建议免予追究责任人员

谭棚棚，粤B72905D号重型自卸货车司机，安全意识不强，在停车排除障碍时未在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离，对事故发生负直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.陈先权，粤BGE081号重型半挂牵引车司机。其安全意识不强，在疲劳情况下仍坚持驾驶，并因疲劳驾驶发生交通事故，直接造成谭棚棚死亡，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条[1]之规定，其行为涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[2]规定的交通肇事罪，对本起事故发生负有直接责任，建议由深圳市公安局交通警察支队光明大队依法对其进行处理。

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》 第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。任何人不得强迫、指使、纵容驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车。

[2]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

2.夏杨，东莞合恒公司主要负责人。其未建立本单位全员安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度；未组织本单位的安全生产教育和培训；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。在事故调查过程中提供虚假证言、指使公司提供虚假台账。分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五项[3]之规定和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第五项[4]之规定。其行为涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[5]规定的重大责任事故罪，对本起事故发生负有直接管理责任，建议由深圳市公安局交通警察支队光明大队依法对其进行处理。

（三）有关责任人员的行政处罚建议

刘所祝，深圳港辉公司主要负责人。其落实本单位安全生产教育和培训计划不力，未督促落实入职司机陈先权的教育培训工作；未落实隐患排查治理制度，未全面开展隐患排查治理。在事发后提供虚假的入职、培训教育资料。分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、五项[3]之规定和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第五项[4]之规定。建议由深圳市光明区应急管理局分别依据

[3]《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；

[5]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条[7]实施行政处罚。

（四）有关责任单位的行政处罚建议

1.东莞合恒公司未落实安全生产主体责任。其未落实全员安全生产责任制、未配备专职安全生产管理人员、未落实从业人员的安全生产教育和培训、未建立生产安全事故隐患排查治理制度；在事故调查过程中提供虚假台账。分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[8]、第二十四条第一款[9]、第二十八条第一款[10]、第四十一条第二款[11]之规定和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第五项[4]之规定。对本起事故负有管理责任。建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项[13]实施行政处罚。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条：事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80%的罚款；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[13]《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款；

2.深圳港辉公司未认真落实安全生产主体责任。其对从业人员培训不到位，在事发后提供虚假的入职、培训教育资料。分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]之规定和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第五项[4]之规定。建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[12]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项[13]实施行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）东莞合恒公司要认真落实安全生产主体责任,深刻吸取本次事故的教训。一是优化公司经营模式，对公司驾驶员的驾驶时间进行动态监管，加大对疲劳驾驶等违法行为的内部处罚力度，杜绝各类危险驾驶等交通违法行为。二是建立健全本单位全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，同时加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。三是尽快招聘符合资质的人员补足公司安全员职位空缺，及时更新公司的组织架构图，保证人员履职到位。四是建立健全公司的安全生产教育和培训制度，并确保从业人员能够具备必要的知识，定期对从业人员开展安全生产教育和培训。五是建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，定期采取技术、管理措施，全面排查事故隐患。

（二）深圳港辉公司要深刻吸取本次事故的教训，认真落实安全生产主体责任。一是停止挂靠经营行为，明确安全

生产主体责任，确保公司能够落实安全生产各项制度。二是加强对司机的教育培训工作，严格落实安全教育培训要求，如实做好记录。三是建立、健全动态监控管理相关制度，规范动态监控工作，加大对疲劳驾驶等违法行为的内部处罚力度，杜绝动态监控不到位现象发生、杜绝各类危险驾驶等交通违法行为。

（三）中科天中深圳分公司要深刻吸取本次事故的教训。进一步加强对动态管理系统的日常检查，严格落实动态监控平台值班制度，强化对车辆的实时监管，从源头遏制道路运输事故发生。

（四）光明交警大队要保持重型运输车辆专项整治高压态势，增加夜巡警力，加大夜间巡逻力度，积极排查运输车辆多发路段，加大对重点路段及路口的巡查力度，以“零容忍”的态度从严打击重点运输车辆“三超一疲劳”违法违规行为，严防重型运输车辆的事故发生。

（五）深圳市交通运输局盐田管理局要向辖区行业企业及协会通报事故情况，要求行业企业针对本次事故暴露出企业安全管理存在的问题，吸取教训，举一反三，落细落实安全生产主体责任，切实加强安全隐患排查治理，做好安全教育培训，强化安全生产事故应急演练，加大安全投入，完善GPS监控监管，全力防范事故发生，确保行业安全持续稳定。

（六）深圳市交通运输局光明管理局要协调深圳市交通运输局（深圳市综合交通运行指挥中心）加强对第三方动态监控机构的服务质量综合评价和监督指导，督促第三方监控

服务工作落实到位，提高第三方监控服务质量，从而强化道路运输企业动态安全监管工作，进一步规范驾驶员驾驶行为。

光明新湖“4·13”一般道路

交通事故调查组

2025年1月2日