安宁街道华斌·玖玺台“4·22”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月22日11时10分许,龙马潭区安宁街道华斌·玖玺台小区内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，龙马潭区人民政府成立了由区政府办公室副主任为组长，区应急管理局、区住房城乡建设局、区综合行政执法局、区总工会、区公安分局和安宁街道办事处等组成的安宁街道华斌·玖玺台“4·22”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组）开展事故调查，并邀请区检察院派员参加。区纪委监委同步开展事故调查追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员责任，分析了事故主要教训，提出了对有关单位和人员的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，安宁街道华斌·玖玺台“4·22”一般高处坠落事故是一起因违规拆除飘窗结构，现场未规范设置防护栏杆，施工单位安全管理缺失，属地街道和有关部门安全监管不到位，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及个人概况

1.泸州汇鑫美佳装饰有限公司（以下简称汇鑫美佳公司），华斌·玖玺台***号（以下简称装修房屋）住宅室内装饰装修实施人，成立于2024年10月31日，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：***万元，法定代表人：周某，地址：中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区***，经营范围：住宅装饰和装修，室内外装饰、装修设计及施工。该公司未取得建筑工程相关资质证书。

2.泸州万旭家园物业管理有限公司（以下简称万旭家园公司），成立于2024年9月4日，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：***万元，法定代表人：杨某，地址：中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区***，经营范围：物业管理等。

3.梁某某，木工班头。

4.林某，装修房屋业主。

（二）室内装饰装修项目基本情况

2026年3月11日，林某与汇鑫美佳公司签订《泸州汇鑫美佳装饰有限公司装饰工程合同书》，约定汇鑫美佳公司负责其房屋的设计、施工、安装，施工总价为***万元，承包方式为部分承包，包含8个大项70个小项（包括拆打飘窗、石膏板吊顶等），工期为90个工作日。

2026年3月15日，林某到物业处进行装修备案，提交了包含

装修施工效果图等资料，签署了《装饰装修管理协议》以及相关承诺书。

2026年3月17日，汇鑫美佳公司进场施工。3月23日，汇鑫美佳公司安排工人拆除主卧飘窗窗台及两侧砖砌矩形装饰墙体。4月3日，汇鑫美佳公司联系木工班头梁某某对窗洞口打围防护。4月4日，梁某某使用宽3.5cm、厚度1.5cm、长度1.1m~1.3m不等的木条拼接成整体宽1.78m、高2.25m的临时简易防护木框，后用钢钉枪将该临时简易防护木框固定于窗洞口墙体两侧，并挂上立网。4月15日，泥工用砖块、水泥砂浆砌筑填充原飘窗下空调外机平台。4月20日，木工进场施工。

（三）事故发生经过

2026年4月22日7时40分许，梁某某和王某某、周某某到达装修房屋，梁某某向王某某交代了电视墙放线作业相关事宜后，于8时6分离开。周某某和王某某分别开始对卧室吊顶和客厅施工。

9时许，防水工熊某到达装修房屋，对卫生间和厨房进行防水施工。

11时许，周某某从客厅将裁切好的石膏板拿回主卧。

11时10分，周某某在人字梯上对窗洞口上方吊顶石膏板安装过程中失稳，倒向窗洞口并撞脱防护木框后坠落至一层地面。

11时37分，王某某进入主卧取用激光水平仪时，发现周某某与人字梯均不在现场，窗洞口防护木框缺失，随即至窗洞口处向下查看，发现周某某已躺倒于一层地面，于是立即下楼查看。

（四）事故现场情况

事故现场位于泸州市龙马潭区安宁街道华斌·玖玺台小区***号住宅的主卧室。该房屋建筑朝向为东北-西南方向，主卧室位于房屋东北角。主卧室为毛坯状态，仅完成水电管线布设，事故发生时处于木工施工阶段。主卧室居中摆放着一台开机的激光水平仪，激光水平仪旁放有一桶胶水，地面零散放置着各种施工工具。主卧吊顶已完成大部分石膏板安装。

主卧北侧窗洞口宽1.78m、高2.37m，离房屋地面高0.34m。主卧东北角有一堆砂石，其上靠墙有一根长2.4m、宽0.06m且涂了胶水的石膏板。西北角靠墙处有若干木质龙骨。临时简易防护木框悬挂于建筑外立面。

该楼栋北面一层地面有一架约1.8m破损的木质人字梯，人字梯旁有少量血迹和榔头工具。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

死者周某某，男，户籍地址：***。现场作业木工。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，当前已实际支出的医疗救护、现场抢救及事故善后丧葬相关费用***万元，其他善后费用还未达成一致。

（六）部门履职情况

1.区住房城乡建设局

今年以来，区住房城乡建设局召开安全生产专题研究会2次、安全工作会13次、安全培训3次，先后部署物业领域冬春火灾防控，外墙施工、消防隐患整治等工作，传达学习上级指示精神并

开展建筑施工安全警示教育。累计检查建筑工地、物业小区等80余次，覆盖点位100余个，整改隐患130余处（含重大隐患9处）；约谈企业5次，信用扣分3家共15分，移送安全问题违法线索2条。

2.安宁街道办事处

2025年以来召开安全生产专题会议34次，常态化研判安全形势、落实防控举措。聚焦重点行业领域开展17项专项整治，检查经营单位182家次,排查隐患223项,8项重大隐患全部清零。住建领域落实属地分级监管，常态化巡查在建工地，累计检查76次，整改问题39个，隐患全部闭环清零。严格规范住建领域施工管理，推行划片包干、智慧报备监管模式，累计巡查375次、整改问题38个，建档管控施工项目251个、高风险作业122个，全面摸清施工底数。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

1.事故信息报告情况

11时38分，王某某前往一楼过程中碰见物业人员蒋某某，并告知其有人坠楼一事，蒋某某用对讲机进行报告。11时42分，物业人员朱某拨打了120急救电话和 110 报警电话。11时45分，物业经理陈某向安宁街道办事处、区住房城乡建设局报告事故情况。

11时55分，安宁街道办事处电话向区总值班室报告事故情况。12时33分，安宁街道办事处书面向区总值班室报告事故情况。

12时30分，区政府书面向市政府报告事故情况。

12 时 39 分，区应急管理局书面向市应急管理局报告事故情况。

2.应急响应及现场处置情况

11 时 45 分许，物业经理陈某到达事故现场，并安排物业人员朱某、蒋某某、余某某、曾某某在现场处置和秩序维护。

120 指挥中心接报后，指派西南医科大学附属中医医院。11 时 57 分，医务人员到达事故现场，对周某某进行抢救。周某某经抢救后确认死亡，遗体送往泸州市殡仪馆。

110 指挥中心接警后，指派安宁派出所出警。11 时 50 分许，民警到达现场处置和秩序维护。

12 时 10 分，安宁街道办事处相关人员到达事故现场进行处置。

12 时 40 分许，区应急管理局相关人员赶到现场进行处置。

（二）善后处理情况

双方在安宁派出所调委会调解下，周某向死者家属先行垫付丧葬费***万元，余下按民事相关法律法规进行赔偿。目前死者已安葬，未出现不稳定因素。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关部门第一时间赶到事故现场进行处置。事故信息报送及时准确，应急响应及时、处置有序得当，未发生次生事故，目前无不良社会影响，各项工作有序开展。事故信息报送符合法规规定。

三、事故原因分析

（一）事故相关鉴定情况

四川菲斯特司法鉴定所鉴定意见：周某某系颅脑损伤合并胸部损伤，呼吸循环衰竭死亡。

（二）专家论证情况

事故调查组邀请建筑施工、建筑结构专家结合建筑结构图、相关人员询问笔录、事故现场勘验等情况进行分析论证，结论意见：一是经对案涉空调挑板配筋承载力复核验算，原飘窗结构拆除改造后，空调挑板构件承载力满足设计要求；二是拆除原飘窗结构并在空调挑板上砌砖，扩大了外窗尺寸，改变了外立面局部原有设计外观；三是拆除原飘窗两侧砖砌矩形装饰筒体在房间内的两个直角边，虽改动原有建筑设计构造，但未对建筑主体结构安全、房屋使用安全产生直接不利影响；四是该事故中装修公司与现场施工工人之间不构成工程分包关系。

（三）直接原因

周某某在安全防护措施设置不规范的窗洞口旁作业过程中失稳，并从窗洞口坠落至一层地面。

（四）其它可能排除因素

当日天气晴，气温16-25℃，西北风2级；经查询中国地震台网，当日无地震。排除地震、大风等因素。

四、事故相关单位及个人存在的主要问题

（一）事故有关单位及个人

1.汇鑫美佳公司，事故发生单位、事故责任单位，未依法履行安全生产主体责任。

（1）不具备安全生产条件承揽工程。未取得相应资质承接住

宅室内装饰装修工程[1]，未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未建立安全生产教育和培训计划，未设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职安全生产管理人员[2]。

（2）现场安全管理缺失。违规授意拆除飘窗结构、改变住宅外立面，在非承重外墙上扩大窗户面积[3]，人为形成临边窗洞口；施工前未开展安全风险分级管控，未辨识临窗洞口作业存在的高处坠落风险[4]，未进行安全技术交底[5]，未对作业现场开展隐患排查治理[6]，未发现临边窗洞口设置的防护木框存在安全隐患。

2.梁某某，未按规范要求设置临边窗洞口防护栏杆[7][8]。

3.万旭家园公司，物业管理单位，对装饰装修活动现场的巡查检查不力，未有效制止施工方违规拆除飘窗结构，改变住宅外立面的违法行为[9]，未将该违法行为报告属地街道和行业部门依法处理[10]。

1.《住宅室内装饰装修管理办法》第二十二条：承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

3.《住宅室内装饰装修管理办法》第六条：装修人从事住宅室内装饰装修活动，未经批准，不得有下列行为：(二)改变住宅外立面,在非承重外墙上开门、窗。

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

5.《建设工程安全生产管理条例》第三十二条：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

7.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.3.2 防护栏杆立杆底端应固定牢固，并应符合下列规定：2.当在混凝土楼面、地面、屋面或墙面固定时，应将预埋件与立杆连接牢固。

8.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.3.4 防护栏杆的立杆和横杆的设置、固定及连接，应确保防护栏杆在上下横杆和立杆任何部位处，均能承受任何方向 1kN 的外力作用。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、物件碰撞等可能时，应加大横杆截面或加密立杆间距。

9.《住宅室内装饰装修管理办法》第十七条：物业管理单位应当按照住宅室内装饰装修管理服务协议实施管理，发现装修人或者装饰装修企业有本办法第五条行为的,或者未经有关部门批准实施本办法第六条所列行为的，或者有违反本办法第七条、第八条、第九条规定行为的，应当立即制止；已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有关部门依法处理。对装修人或者装饰装修企业违反住宅室内装饰装修管理服务协议的，追究违约责任。

10.《住房和城乡建设部关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（建办〔2023〕29号） 四、管理单位在为装修人办理房屋室内装饰装修登记手续时，要告知装饰装修禁止行为和注意事项，按照装饰装修管理

4.林某，未选择具有相应资质等级的装饰装修企业[11]。

（二）有关部门、属地

1.区住房城乡建设局，履行行业安全监管职责不力，吸取同类型生产安全事故教训不深刻，对装修公司、物业管理公司的日常督导力度欠缺，未能有效防范化解装修公司无资质施工、不具备安全生产条件施工以及物业管理公司对装饰装修活动管理缺陷等问题。

2.安宁街道办事处，履行属地安全监管职责不力，吸取同类型生产安全事故教训不深刻，对辖区住宅室内装修活动安全管理存在盲区，未对物业登记的隐患整改情况进行审核，未能发现违规拆除飘窗结构的违法行为和整改措施不符合规范要求的问题。

五、对有关人员和单位处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

周某，汇鑫美佳公司法定代表人，未履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责[12]。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，违章指挥改变住宅外立面，在非承重外墙上扩窗，未督促、检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有主要管理责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机

服务协议约定加强装饰装修活动现场的巡查检查，发现违法违规行为的，要采取合理措施制止，并及时报告属地街道办事处、城管执法平台、有关部门或12345热线依法处理。

11.《住宅室内装饰装修管理办法》第二十三条：装修人委托企业承接其装饰装修工程的，应当选择具有相应资质等级的装饰装修企业。

12.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

关依法追究刑事责任。

梁某某，木工班头，未按规范要求设置临边窗洞口防护栏杆，对事故发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

（二）对有关单位及个人的处理建议

1.汇鑫美佳公司，未落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有主要责任，建议由区应急管理局依法处理。

2.万旭家园物业，物业管理单位，建议由区住房城乡建设局依法处理。

3.林某，装修房屋业主，建议由区住房城乡建设局依法处理。

（三）对有关监管问题的处理建议

对在事故调查中发现的区住房城乡建设局和安宁街道在履行行业、属地安全监管方面的问题线索，移交区纪委监委机关按程序调查处置。

（四）其他处理建议

责成区住房城乡建设局、安宁街道办事处，向区政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任缺位，源头风险防控失守

汇鑫美佳公司在未取得相应资质、未建立安全生产责任制、未配备安全管理人员、未开展安全教育培训等的情况下违法承揽工程施工，是典型的安全生产主体责任缺位，直接导致了施工现场安全管理的全面失守。公司及相关人员法律意识、安全意识淡薄，违规拆除飘窗结构，窗洞口设置的防护措施不符合规范要求，

在被冲击时整体脱落，未起到任何防护作用。事故教训深刻表明，生产经营单位安全生产主体责任是守牢安全底线的根基，根基不牢将直接导致安全保障层层失守。

（二）监管体系存在短板，安全治理仍有盲区

行业主管部门对装修企业无资质施工、不具备安全生产条件施工等问题缺乏有效监管，属地街镇未对存在高处作业风险的临边窗洞口施工作业进行有效巡查，导致该装修工程脱离安全监管视野。室内住宅装饰装修面广量大、隐蔽性强，涉及空调外机、落地窗安装等高处作业一旦疏忽安全监管极易酿成事故，必须压实属地巡查责任和行业指导督促责任，打通安全治理的“最后一公里”，坚决消除监管盲区。

七、事故防范及整改措施建议

（一）全面压实企业安全生产主体责任

汇鑫美佳公司要深刻吸取本次事故教训，全面压实企业安全生产主体责任，彻底整改安全管理松散、责任落实缺位、现场管控缺失等突出问题。要进一步健全全员安全生产责任制，明确企业主要负责人、安全管理人员、岗位员工的安全职责，将安全责任层层分解、落实到人。要以案为鉴组织全员安全警示教育和岗位技能培训，切实提升员工风险辨识、规范操作和应急自救能力。要建立内部常态化安全督查机制，从严管控现场作业行为，对责任落实不到位、违规作业的人员严肃追责，切实筑牢企业内部安全生产第一道防线。

（二）切实加强小散施工活动安全监管

属地街镇和行业主管部门要切实强化小散施工活动安全监管，坚决堵塞监管漏洞、防范化解安全风险。针对农村自建房修缮、零星土建、小型装修、设备安装等工程量小、点位分散、监管薄弱的施工项目，进一步健全完善监管机制，细化监管清单，明确管控范围和标准，杜绝出现监管盲区。要转变重大项目、轻小工程的监管思维，加大常态化巡查力度，重点排查无资质施工、高空作业防护缺失、临时用电不规范、违规动火等突出隐患，建立隐患台账闭环管理和典型违规案例曝光制度，及时整治隐患问题，依法依规查处违法施工行为，坚决遏制小型施工活动生产安全事故多发势头。

（三）持续构建安全生产群防群治格局

属地街镇要认真履行安全生产监督管理责任，持续健全基层安全治理体系，全面构建齐抓共管、群防群治的安全生产工作格局。要进一步整合辖区网格员、村（社区）安全员、应急巡查力量，将安全巡查、隐患排查、宣传劝导、问题整改督导等职责落实到具体岗位、具体人员，切实打通基层安全监管“最后一公里”。要建立常态化属地巡查机制，紧盯辖区小微企业、零星施工、零散作业等高风险点位，开展常态化、全覆盖巡查排查，做到隐患早发现、早干预、早处置。要常态化开展辖区安全警示教育和安全宣传工作，普及安全生产法律法规和应急避险知识，畅通基层隐患举报反馈渠道，充分调动企业员工、村居群众参与安全监督的积极性，全面提升辖区安全治理能力，坚决防范和遏制各类生产安全事故发生。