江阳华光生辉门厂“6·24”一般高坠事故调查报告

江阳华光生辉门厂“6·24”一般高坠事故调查组

2025年8月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位情况.....2
（二）事故有关人员情况.....2
（三）事故发生经过.....2
（四）事故现场情况.....3
（五）事故厂房占地使用、租赁、审批等情况.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
（七）事故当天天气情况.....6
二、事故处置及应急评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）检验检测和鉴定情况.....7
（三）其他可能因素排除.....8
（四）间接原因分析.....8
四、有关责任单位存在的主要问题.....8
（一）事故单位.....8
（二）江北镇党委政府.....8
五、调查发现的其他问题.....9
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....9
（二）对有关公职人员的处理建议.....10
（三）对有关责任单位的处理建议.....10
（四）对负有监管职责单位的处理建议.....10
（五）其他处理建议.....10
七、整改和防范措施建议.....10
（一）压实属地监管责任，强化安全监督管理.....10
（二）监管服务并重，有效提升安全水平.....11
（三）精准辨识管控安全风险，动态排查治理事故隐患.....11

2025年6月24日7时30分许，泸州市江阳区江北镇石鱼村江阳华光生辉门厂发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约35万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《泸州市江阳区人民政府关于授权区应急管理局牵头组织调查处理一般生产安全事故的通知》（泸江府函〔2019〕26号）等有关法律法规规定，2025年6月26日，泸州市江阳区人民政府授权成立以区应急管理局主要负责同志为组长，区公安分局、区自然资源和规划分局、区住房城乡建设局、区经济和信息化局、区总工会以及江北镇人民政府有关负责同志为成员的江阳华光生辉门厂“6·24”一般高坠事故调查组（以下简称事故调查组），依法对事故开展调查，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查询问、调阅资料等方式，查明事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定事故性质及责任，提出对有关责任单位、责任人员的处理建议和防范整改措施建议。

调查认定，江阳华光生辉门厂“6·24”一般高坠事故是一起因屋顶修缮作业人员安全意识淡薄，未佩戴和使用相关劳动防护用品违章作业；企业经营者安全管理不到位，未提醒、督促作业人员使用安全防护设施以及属地政府未认真落实安全监管责任导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

泸州市江阳区华光生辉门厂，统一社会信用代码：92510502MA63U4160N，注册日期：2009年7月2日，经营者：王林辉，类型：个体工商户，经营场所：泸州市江阳区江北镇沙坎村四社，经营范围：加工、零售家具。公司现有工人4名，配备有2名安全管理人员。

（二）事故有关人员情况

1.王林辉，男，1971年2月4日出生，身份证号码：510XXX19710204XX18，系泸州市江阳华光生辉门厂经营者。

2.潘X林，男，1961年9月22日出生，身份证号码：510XXX19610922XX75，系本次事故死者、屋顶修缮作业人员之一。

3.绍X华，男，1963年9月25日出生，身份证号码：510XXX19630925XX13，系屋顶修缮作业人员之一。

（三）事故发生经过

因事故厂房屋顶漏水，2025年6月19日王X辉联系绍X华，让其修缮屋顶漏水问题，双方约定在6月24日早进行维修作业，约定工钱300元/天。6月24日6时许，绍X华与潘X林在未佩戴和使用相关劳动防护用品的情况下，开始屋顶修缮作业。7时30分许，绍X华准备从木梯下屋顶查看其他地方是否有漏水时，听到有物体坠落的声响，随后厂房内的工人发现潘X林已坠落至地面，头部周围有出血现象。120医护人员到达现场后，

潘X林经抢救无效被宣布死亡。

（四）事故现场情况

现场位于泸州市江阳区江北镇石鱼村泸州市江阳区华光生辉门厂内，中心现场位于该厂大门左侧的加工厂房内，厂房为砖木结构主体、木制横梁结构，屋顶采用石棉瓦与少量彩钢瓦组成，厂房长约33.3m、宽约10.3m、高约5.4m，在厂房中间位置屋顶屋脊与临近的横梁处，能见一约1m×1m缺口（见图1），缺口正下方约5.4m处地面上能见一黄色工具包、一滩血迹和石棉瓦碎片（见图2）。此外通过无人机进行航拍，屋顶能见9条长条形木板搭建的行走通道以及部分用于更换的石棉瓦（见图3）。



图1 屋顶缺口照片



图 2 黄色工具包、血迹及石棉瓦碎片照片



图 3 事故厂房屋顶航拍照片

（五）事故厂房占地使用、租赁、审批等情况

2005年3月8日，江北镇沙坎村四社（现为石鱼村十三社）与江北镇金钩村九社签订《租用土地使用权合同》，合同约定由沙坎村四社将油榨山4.8亩土地以4800元/年的价格出租给金钩村九社用于开办村属木材加工企业，约定租期25年。经调查，前述《租用土地使用权合同》双方主体为沙坎村四社、金钩村九社，但在合同实际履行过程中，合同履行主体为沙坎村四社和朱X清，由朱X清按照1000元/亩/年的租金向沙坎村四社支付土地租赁费，另支付600元/年的管理费给村集体。朱X清获取土地使用权后，于2005年3月开始在该土地上陆续建设2间厂房（其中一间厂房为事故厂房）、三层楼的住房等房屋设施用于开办木材加工企业，总面积约2000㎡。2009年5月，王X辉与朱X清口头约定，由朱X清将现有土地及土地上附属建筑以前五年租金2万元/年、后五年2.5万元/年、十年后3万元/年的价格租赁给王X辉开办木材加工企业。王X辉获取土地使用权后，注册名为“哈福木门”的个体工商户，后更名为“泸州市江阳区华光生辉门厂”经营至今。

经对有关当事人、自然资源部门工作人员进行询问和查询资料得知，华光生辉门厂现有占用土地性质为集体建设用地，未发现有相关用地审批手续。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成潘X林死亡，根据《企业职工伤亡事故经济

损失统计标准》（GB/T6721）进行核定，直接经济损失35万元。

（七）事故当天天气情况

根据区气象灾害防御中心提供的天气情况显示，2025年6月24日7时至8时，事发区域天气阴天，无降雨，平均气温24.6℃，平均风速2.2m/s，瞬时最大风速3.7m/s，对户外作业无不利影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

6月24日7时54分，江北派出所接到王X辉报警。

8时25分，江北镇人民政府接到江北派出所事故信息报送。

8时40分、9时4分，江北镇人民政府向区委、区政府值班室电话、纸质报送事故信息初报。

11时1分，区应急管理局向市应急管理局报送事故信息初报。

12时36分，江北镇人民政府向区委、区政府值班室报送事故信息续报。

13时3分，区应急管理局向市应急管理局报送事故信息终报。

7月7日，善后处置结束后，江北镇人民政府向区委、区政府值班室报送事故信息终报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，王X辉立即拨打110报警电话、120急救电话后在现场等待救援人员。区公安分局、区应急管理局、江北镇人民政府接到事故信息报送后立即到现场开展现场勘查、处置及善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

西南医科大学康健城院区120医护人员到达现场后立即对潘X林进行抢救，后经抢救无效，现场宣布潘X林抢救无效死亡。2025年6月27日，死者家属、王X辉、绍X华签订《人民调解协议书》，由王X辉向死者家属支付35万元赔偿费用。7月2日，死者由家属进行安葬。至此，善后处置工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，区公安分局、区应急管理局、江北镇人民政府及医疗机构根据职责及时到达现场开展救援处置等工作，响应及时、安全有序、科学高效，未造成次生事故。事故信息报送时限符合《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

综合调查询问、现场勘查以及调查资料等情况，造成此次事故的直接原因分析如下。

1.作业人员潘X林安全意识淡薄，在未取得高处作业操作证且未佩戴和使用相关劳动防护用品的情况下，在坠落高度基准面5.4m处进行高处作业，是造成本次事故的原因之一。

2.作业人员潘X林在屋脊上作业时，不慎踩穿不足以承载其体重的老旧石棉瓦跌落至混凝土地面上，是造成本次事故另一原因。

（二）检验检测和鉴定情况

经区公安分局刑事科学技术室进行尸表检验，死者潘X林符合高坠致颅脑损伤死亡特征。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、调查询问、调阅资料等分析，排除人为故意破坏、自然灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

泸州市江阳区华光生辉门厂将屋顶修缮作业交由不具备生产条件和相应资质的个人进行施工；未提醒、督促现场作业人员使用安全防护设备以及属地政府未认真落实安全监管责任是导致本次事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

泸州市江阳区华光生辉门厂安全生产主体责任未落实，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；将屋顶修缮作业交由不具备生产条件和相应资质的个人进行施工；经营者履行安全生产职责不到位，未对现场作业人员进行安全生产教育和培训；未提醒、督促安全生产工作，未对现场作业人员进行安全管理，未及时消除潘X林、绍X华违章作业的生产安全事故隐患。

（二）江北镇党委政府

根据市住房城乡建设局、市公安局等五部门联合制发的《关于印发〈泸州市限额以下小型施工活动和零星施工作业集中整治方案〉的通知》（泸住建函〔2024〕196号）要求，江北镇人

民政府制定了《江北镇限额以下小型施工活动和零星施工作业集中整治方案》，设立领导小组，由城镇建设办公室负责日常工作及指导、督促、协调各部门、村社的整治工作，同时明确了管控重点环节、工作步骤，并要求镇属各部门、各村（社区）按照行业部门职责分工做好摸排、宣传、查处等集中整治工作。2025年3月25日，江北镇人民政府按照《泸州市江阳区住房和城乡建设局关于加强限额以下小型施工活动和零星施工作业安全管理的通知》要求，要求各村（社区）及时向群众做好宣传和登记报备工作。农业农村办公室作为事故企业的行业监管部门，自2025年1月以来到该企业进行安全检查8次，但未严格执行整治方案要求，未做到全覆盖宣传告知、常态化巡查，未采取有效方式方法督促业主在维修房屋前进行申报并纳入监管。江北镇人民政府虽已成立领导小组，但存在未及时指导、督促各安全监管部门整治工作开展情况的问题。

五、调查发现的其他问题

事故调查组在调查中发现，泸州市江阳区华光生辉门厂厂区占用的土地性质为集体建设用地，但未查阅到任何相关的用地审批手续。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

潘X林，在屋顶修缮作业过程中未佩戴和使用相关劳动防护用品并违章作业，对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中死

亡，建议不予追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

对本次事故中负有监管责任的公职人员，建议移交区纪委监委机关调查处理。

（三）对有关责任单位的处理建议

泸州市江阳区华光生辉门厂，存在安全生产主体责任不落实，未建立健全本单位相应的安全生产规章制度；未督促、检查本单位的安全生产工作，未对屋顶修缮作业现场进行安全管理，及时消除作业现场的生产安全事故隐患；由未经专门安全作业培训并取得相应资格的作业人员实施高处作业的问题，建议由应急管理部门依法处理。

（四）对负有监管职责单位的处理建议

1.江北镇城镇建设办公室未有效指导、督促其他镇属部门开展集中整治工作的问题，建议由江北镇党委政府依纪依规处理。

2.责成江北镇人民政府向区政府作出深刻书面检讨。

（五）其他处理建议

调查发现的泸州市江阳区华光生辉门厂厂区无建设审批手续占用集体土地问题，建议由江北镇人民政府、区自然资源规划部门调查处理。

七、整改和防范措施建议

（一）压实属地监管责任，强化安全监督管理。小微企业和个体工商户安全管理意识淡薄，安全管理水平低，属地及有关监

管部门要认真汲取此次事故教训，举一反三，压实属地监管责任，加强监督检查指导，以点带面，对个体工商户相对聚集的区域加大监督检查力度，以案说法，督促生产经营单位履行安全生产主体责任，严格落实从业人员持证上岗、安全生产教育培训、执行安全操作规程等要求，杜绝违章作业。

（二）监管服务并重，有效提升安全水平。各部门、街镇要采取联合执法、交叉检查等方式，深入查找小微单位（企业）安全生产存在的问题隐患，督促建立完善安全管理制度，落实专人负责日常安全检查，确保安全风险管控措施和责任到岗、到人、到一线。要坚持监管与服务相结合，积极帮助小微单位（企业）解决安全生产中的困难和问题，广泛宣传安全应急知识，指导开展安全培训和应急演练，组织专业力量为小微单位（企业）安全生产“把脉问诊开方”，推动主要负责人和经营者树牢安全发展理念、提升本质安全水平。

（三）精准辨识管控安全风险，动态排查治理事故隐患。各部门、街镇要督促指导企业采取自查自纠或者帮扶式检查等方式，对照《泸州市小微单位（企业）安全风险隐患集中治理工作指导清单》，常态化开展安全风险辨识，逐项落实风险管控责任，严格执行特殊危险作业事前审批和事中现场监护制度，精准落实风险监测和管控措施。要督促指导企业建立完善事故隐患排查整治制度，按计划定期组织开展事故隐患排查治理，严格按照相关要求，实现闭环管理。