金湾南水艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司扩建项目“10•5”一般物体打击事故

调查报告

事故调查组

2023 年 11 月 22 日

目录

一、 事故基本情况.....3

（一）事故相关单位基本情况.....3

（二）相关合同签订情况.....4

二、 事故发生经过和应急处置情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）事故应急处置及救援情况.....5

（三）应急救援评估结论.....6

（四）善后处置情况.....6

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6

三、 事故现场情况.....6

（一）事故现场勘验情况.....6

四、 事故原因及事故性质.....8

（一）直接原因.....8

（二） 相关单位安全管理情况.....9

（三）事故性质认定.....10

五、 事故责任及处理建议.....10
（一） 建议免予追究责任人员.....10
（二） 建议给予处罚的个人.....10
六、 事故主要教训和防范整改措施建议.....11

金湾南水艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司扩建项目“10•5”一般物体打击事故调查报告

2023年10月5日10时50分，艾伦塔斯电气绝缘材料(珠海)有限公司扩建项目发生一起一般物体打击事故，造成1人受伤，直接经济损失14500元。

事故发生后，艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司在监管部门的授权下成立了由公司主要负责人、扩建项目负责人和南通源泉压力容器有限公司等单位派员组成的金湾南水艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司扩建项目“10•5”一般物体打击事故调查组(以下简称事故调查组)，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位

艾伦塔斯电气绝缘材料(珠海)有限公司[1](以下简称:艾伦塔斯公司)。统一社会信用代码 9144040074084927XC;公司类型:有限责任公司(外商法人独资);法定代表人为 R.。

2.设备制造单位

南通源泉压力容器有限公司[2](以下简称:源泉公司)。统一社会信用代码 91320621581037126O;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人为薛某。持有压力容器制造资质(特种设备生产许可证编号:TS223****-2025),许可子项目为固定式压力容器(中、低压容器)。

(二)相关合同签订情况

艾伦塔斯公司(甲方)与源泉公司(乙方)于 2023 年 7 月 20 日签订了《不锈钢储罐设备合同》,合同主要内容是固定式常压不锈钢储罐制作及安装。顾某明是南通源泉压力容器有限公司委派的现场项目负责人,负责固定式常压不锈钢储罐制作及安装的现场管理。同时双方签订《安全生产协议》,协议中明确了各自安全生产职责。

[1][?] 行业:涂料制造;注册资本:570 万美元;公司地址:广东省珠海市金湾区南水镇浪屿路 5 号。经营范围包含:生产、开发和销售用于电气工业的树脂、浸渍漆、绝缘漆和相关产品。。

[2][?] 行业:涂料制造;注册资本:570 万美元;公司地址:江苏省南通市海安县曲塘镇工业区。经营范围包含:金属压力容器、炼油化工专用设备、制药专用设备、冶金专用设备、锅炉辅助设备、环保节能设备、金属结构件制造(涉及专项许可的,需办理专项审批后方可经营)、加工、销售;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年10月5日，在艾伦塔斯公司扩建项目二期生产车间一楼，南通源泉压力容器有限公司现场施工组长缪某兴负责施工现场调度及安全监护，电工王某强负责储罐提升操作，与刘某华、赵某涛一组共同负责储罐对接工作。

10点30分，王某强使用直径25mm钢丝绳及10吨电动提升机将约6.5吨储罐升到3米高，未做地面支撑保护的情况下，王某强与刘某华进入升起储罐下方清扫地面。

10点50分，两人清扫完毕离开过程中，储罐因荣和DHS型环链10吨电动提升机从动轮销轴承重失效而突然滑落，压在王某强左脚上，造成王某强左脚受伤。

（二）事故应急处置及救援情况

事故发生后王某强立即脱下工作服对受伤部位进行止血处理，刘某华、赵某涛立即尝试使用叉车挑起储罐实施救援，但救援失败。

11点28分，赵某涛拨打119、120请求救援。同时，主要负责人向行业监管部门报告事故的情况。

11点38分，救护车与消防车分别到达事故现场开展救援，约20分钟将伤员王某强成功救出并送往南水医院急救，后转送珠海市人民医院进一步救治。

12点0分，区应急管理局、南水镇、金湾区政府等工作人员相继赶到现场了解事发经过并展开事故善后处置工作。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，公司积极组织展开救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，源泉公司及时安排医治，于2023年10月26日基本康复后出院疗养。源泉公司对王某强本人及亲属及时沟通并承诺对伤员后续医治及工作负责，并取得王某强本人及亲属的谅解。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

王某强，男，49岁，四川洪雅人，身份证号：51112**********017，源泉公司电工，与源泉公司签订了《劳动合同书》。王某强在本起事故中左脚脚掌局部挫裂受伤。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，调查组核定事故直接直接经济损失14500元。

三、事故现场情况

（一）事故现场勘验情况

事故发生地点位于艾伦塔斯公司扩建项目在建工程二期

生产车间一楼。事故调查组现场勘验情况如下：事故相关提升设备为上海袁新机械设备有限公司2022年6月生产的荣和DHS型环链10吨电动提升机（电机型号YHPE），提升储罐质量为6500千克。事发点方位为艾伦塔斯公司扩建项目在建工程二期生产车间一楼A、B轴交2、3轴，设备落点高度约3米，与周边墙体距离约为2米，储罐因荣和DHS型环链10吨电动提升机从动轮销轴承重失效而突然滑落，压在王某强左脚上，造成王某强左脚受伤。





四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

事故调查组认为，本起事故的直接原因是：当事人王某强

违反安全操作规程[3]，在储罐提升的情况下，站在提升物件下方，期间遭提升机销轴脱离夹板造成储罐坠落，压在王某强左脚上，导致王某强左脚受伤。

（二）相关单位安全管理情况

艾伦塔斯公司。与源泉公司签订《安全生产协议书》，约定源泉公司承担建立健全安全生产责任制、配备专职安全管理人员、加强安全生产宣传教育、组织领导开展安全生产活动等职责。2023 年 6 月 20 日，艾伦塔斯公司根据《安全生产协议书》约定，对源泉公司进场人员王某强、刘某华等开展入厂安全教育、考核，考核结果均为合格。同日，与王某强、刘某华等签订《安全生产交底和风险告知确认卡》。《安全生产交底和风险告知确认卡》告知包括: 1、作业风险: 包括高处坠落、起重伤害、物体打击、机械伤害等; 2、作业许可环境及作业环境; 3、交底内容: 第 33 条，在重物起吊或落吊时，在吊物下方不得有人停留和行走。

源泉公司。根据《施工安全协议》建立了各项安全生产责任制度和岗位安全操作规程，与项目负责人、安全员、施工员签订《安全生产责任书》明确岗位安全生产职责。制定了《施工技术方案》，其中规定起吊物件时不许通过或站立在物件下方、施工前必须检查葫芦、钢丝绳、滑轮、机具等是否完好等。按《协议》约定，在施工过程中，必须严格按照工程施工行业规范和岗位安全操作规程，编制了生产安全事故应急救援

[3][?] 源泉公司《施工技术方案》第九条第 5 款 起吊物件时不许通过或站立在物件下方。

预案并按照规定组织演练，对进场作业人员开展岗前三级安全生产教育培训，按照建设单位要求开展事故隐患排查整改，安排专职安全员进行现场安全监督。

（三）事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，**认定该事故是一起一般物体打击类生产安全责任事故。**

五、事故责任及处理建议

（一）建议免予追究责任人员

王某强。源泉公司电工，违反《施工技术方案》第九条第 2、5 款，未对提升储罐采取地面安全支撑措施，同时，站在吊物下方作业，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》及源泉公司相关规定，应对王某强作出相应处理。鉴于王某强在事故中受伤，建议不再追究相关责任。

（二）建议给予处罚的个人

顾某明，源泉公司项目负责人，未履行主要负责人安全生产主体责任，未对采购的荣和 DHS 型环链 10 吨电动提升机的安全可靠行进行评估，未对及时纠正现场违章作业，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》及源泉公司相关规定，建议对顾某明进行如下处理：撤除项目负责人职务，处罚 2 万元。

缪某兴，源泉公司安全监护人，未履行安全监护人安全生产主体责任，未及时纠正王某强提升储罐过程的违章作业，

对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》及源泉公司相关规定，建议对缪某兴进行如下处理：处罚1万元。

六、事故主要教训和防范整改措施建议

艾伦塔斯公司扩建项目发生“10•5”事故，充分暴露出该设备安装项目在现场管理、人员教育、隐患排查等方面存在短板。对此，相关单位必须深刻吸取事故教训，举一反三，牢固树立安全发展理念，建立健全并严格落实安全生产责任制，切实落实企业安全生产主体责任。要全面开展项目安全隐患大排查，推进实施安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制。要加强对从业人员的安全生产培训和教育，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度，杜绝未经安全生产培训和教育即安排上岗作业的行为。要加强施工现场管理，针对高风险作业制定专项施工方案和保护方案，切实有效落实安全防护措施，坚决杜绝盲目施工、违章操作，从根本上遏制生产安全事故的发生。现提出以下防范和整改措施建议：

（一）源泉公司要加强对作业人员的安全培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度，掌握本岗位的安全操作技能，并切实增强安全生产意识；要强化作业现场安全管理，及时制止作业人员违反安全操作规程行为；要按照规定落实作业现场安全监护；要加强作业

场所安全风险和事故隐患告知，确保作业人员了解进行生产作业时的安全状况。

（二）艾伦塔斯公司要更新完善本单位生产安全事故隐患排查工作机制，将隐患排查责任落实到现场作业岗位，确保及时发现并消除事故隐患，要针对违规操作行为制定相应的整改措施。要健全并严格实施吊装吊运作业管理制度规定，落实特种设备操作人员持证上岗、人员配备及现场监护；要强化对外来作业单位及作业人员的安全教育和现场管理。要在作业现场建立生产安全事故警示长廊，针对本起事故开展警示宣传教育。要以本起事故为教训，按照法律法规要求加大力度落实本单位全员安全生产责任制。

金湾南水艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司扩建项目“10•5”一般物体打击事故调查组

2023年11月22日