

兴宾城厢来宾市裕锋电商产业园“1•7”一般机械伤害事故调查报告

2025-05-20 14:40 来源：来宾市兴宾区应急管理局

目录

一、事故基本情况

（一）来宾市裕锋电商产业园项目工程概况

（二）事故相关单位概况

（三） 事故发生单位日常安全管理情况

（四）事故发生经过。

（五）事故现场情况

（六）人员伤亡和财产损失情况

二、事故应急处置情况

（一） 事故信息接报及响应情况

（二） 事故应急处置及善后情况

（三） 事故应急处置评估结论

三、事故发生原因

（一） 事故直接原因

（二） 事故间接原因

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

1.因在事故中死亡不予追究责任人员

2.项目主要负责人员

3.现场安全责任人员

4.其他责任人员

（二）对责任单位的处理意见

五、事故整改和防范措施

兴宾城厢来宾市裕锋电商产业园“1·7”一般机械伤害事故调查报告

2025年1月7日08时30分许，位于来宾市兴宾区城厢镇的裕锋电商产业园建筑工地发生一起机械伤害事故，事故造成1名施工人员死亡，直接经济损失约140万元。

事故发生后，来宾市应急管理委员会于2025年1月8日下发《一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（来应急委办督〔2025〕2号）文件，要求兴宾区人民政府组织开展事故调查。为尽快查明事故原因，查清事故性质及相关人员的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2025年1月8日经来宾市兴宾区人民政府批准，成立兴宾城厢来宾市裕锋电商产业园“1·7”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由兴宾区人民政府、兴宾区应急局、兴宾区住建局、市公安局城厢派出所、兴宾区人社局、兴宾区卫健局、兴宾区总工会等单位工作人员组成，全面开展事故调查工作，同时根据上级文件要求，邀请兴宾区纪委监委、兴宾区检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、询问当事人，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。事故调查组认定，兴宾城厢来宾市裕锋电商产业园“1·7”事故是一起混凝土泵车侧倾送料大臂出料软管击中施工人员头部致死的一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）来宾市裕锋电商产业园项目工程概况

河南工业园工业用地于2011年4月25日获得《建设用地规划设计条件通知书》(来建规技〔2011〕44号)。规划建设用地总面积133613.305平方米（其中一期为93144.054平方米，二期为10469.251平方米）。来宾市裕锋电商产业园项目位于河南工业园工业用地建设用地规划范围内，2021年12月24日取得新不动产权证，2022年11月15日经来宾市自然资源局《关于河南工业园工业用地建设用地设计条件要求补充说明》（来自然资函〔2022〕594号）文件要求，调整规划用地建筑高度及规划路退距距离。2023年2月23日取得《建设用地规划许可证》，2月27日取得《建设工程规划许可证》，同年11月15日发包给广西新玖润建设工程有限公司进行施工建设，2024年4月10日补办《建筑工程施工许可证》，项目建设手续齐全。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位概况

来宾市裕锋建材销售有限公司，成立于2021年11月30日，公司详细地址为:广西来宾市******，统一社会信用代码为：91451302MAA7******，法定代表人王*球，公司类型为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为贰仟万圆整，企业的经营范围为:一般项目:建筑材料销售;机械设备销售;电气设备销售;消防器材销售;电线、电缆经营;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目):装卸搬运;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.施工单位概况

广西新玖润建设工程有限公司，成立于2021年5月12日，公司详细地址为：来宾市兴宾区******，统一社会信用代码为：91451302MA5Q******，法定代表人蒋*明，公司类型为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为壹仟零捌拾万圆整，企业的经营范围为:许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；土地整治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2021年7月2日取得建筑施工《安全生产许可证》，有限期：2024年4月19日至2027年7月2日；2022年8月16日取得《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：建筑工程施工总承包三级。

3.监理单位概况

广西亿翔荣工程管理有限责任公司，成立于2010年6月12日，公司详细地址为：北海市******，统一社会信用代码为：914505005572******，法定代表人张*梅，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为伍佰万圆整，企业的经营范围为:建设项目工程及造价咨询；建设工程监理，招标代理，政府采购代理，文物保护工程监理、人防工程监理、水利工程建设监理、公路工程监理，工程咨询，图纸审查，建设工程项目策划、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2024年8月28日取得《工程监理资质证书》，有效期至2028年12月4日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级。

4.其他涉事公司

来宾环宇预拌混凝土有限公司，成立于2009年5月12日，公司详细地址为：来宾市******，统一社会信用代码为：914513006877******，法定代表人薛*，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为壹仟贰佰万圆整，企业的经营范围为:商品混凝土及预构件生产、销售;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（三）事故发生单位日常安全管理情况

经查，来宾市裕锋电商产业园项目由广西新玖润建设工程有限公司承建。广西新玖润建设工程有限公司于2023年10月29日成立来宾市裕锋电商产业园工程项目部（以下简称项目部）。项目经理潘*华具备一级建造师注册证书、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证，安全员已取得建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。项目部已制定各项安全生产责任制度、岗位操作规程并与项目班组长以上负责人员签订安全生产责任书，但未落实到全体员工。项目部日常巡检查仅见11月份周检查单及9月份、10月份部分检查单。制定有施工组织设计并报监理审查同意，但是未见危险性较大部分项工程档案及施工方案。制定有安全生产事故应急预案但未开展演练。有开展员工三级安全教育培训并形成记录，但未覆盖全员。

（四）事故发生经过

2025年1月7日上午7时，来宾环宇预拌混凝土有限公司按照广西新玖润建设工程有限公司要求，调派混凝土泵车（以下简称泵车）操作员蒙*兵、混凝土放料员覃*凤至来宾市裕锋电商产业园项目园区配合广西新玖润建设工程有限公司施工人员进行场地硬化浇筑混凝土作业。蒙*兵按照广西新玖润建设工程有限公司现场施工人员申*华要求将泵车开至指定地点，架设好泵车后于8时许开始混凝土浇筑作业。蒙*兵操作混凝土泵车布料臂，调整布料臂方向，覃*凤负责放料进混凝土泵车，由泵车泵至浇筑点，申*华辅助泵车末端软管将混凝土浇筑到所需部位，第一车混凝土浇筑顺利，8时30分许第二车混凝土浇筑时，泵车右后支撑腿突然下陷车体侧倾带动泵车布料臂位移，末端软管跟随布料臂摆动打中下方申*华

头部致其昏迷倒地，现场其他施工人员见状立即拨打120急救电话，120急救车于8时53分赶到现场，经现场抢救无效于9时33分宣布临床死亡。

（五）事故现场情况

经现场勘验：事发点于来宾市裕锋电商产业园中庭西面。混凝土泵车位于中庭北面，车头朝东南，泵车布料臂朝向西南，泵车右后支撑腿下陷约1.2米，车体侧倾车头悬空。浇筑点在中庭西面二层廊道外约4米，部分地面已浇筑水泥，部分为黄泥土。





（六）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡。

死者：申*华，男，汉族，身份证号：430521197005******，湖南省******，来宾市裕锋电商产业园项目建筑工地农民工。

事故造成直接经济（含人身伤亡、善后处理及财产损毁）损失约140万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，项目现场施工人员立即拨打“120”急救电话及“110”报警电话，同时向各自所属公司进行报告。10时50分城厢镇人民政府接城厢派出所报告后于12时12分向兴宾区应急指挥中心报告。兴宾区应急指挥中心接报后立即将相关情况上报兴宾区委办、兴宾区政府办及来宾市应急指挥中心。

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后，来宾环宇预拌混凝土有限公司、广西新玖润建设工程有限公司相关管理人员均赶至现场开展救援行动。120医护人员、110警务人员第一时间赶到现场开展抢救伤员及维护现场工作，城厢镇人民政府接报后立即将该情况向上报送并第一时间赶赴现场开展应急救援处置及善后处置工作，兴宾区应急管理局接报后派员赶赴现场开展应急救援及事发情况摸排工作。

1月8日来宾环宇预拌混凝土有限公司与死者家属协商达成赔偿事宜。同日签署《赔偿协议书》，约定一次性支付死者家属经济赔偿壹佰叁拾玖万元人民币，当天赔付完毕。

（三）事故应急处置评估结论

事故发生后，项目现场施工人员及时上报主要领导，并积极开展应急救援工作，城厢镇人民政府接报后，第一时间上报兴宾区应急指挥中心，同时赶赴现场开展应急救援处置。兴宾区应急指挥中心接报后立即上报兴宾区委办、兴宾区政府办及来宾市应急指挥中心并派员开展事故应急救援及事故情况摸排。经评估，本次事故未造成次生灾害和衍生事故，未造成社会影响。本次事故应急处置及时、有效。

三、事故发生原因

（一）事故直接原因

混凝土泵车右后支撑脚垫置70*70大约八公分厚胶板，泵动混凝土时瞬间压力过大右后支撑脚下土质松散承受不住下陷，泵车侧倾带动布料臂位移致末端软管击中申*华头部。

（二）事故间接原因

施工单位广西新玖润建设工程有限公司项目部于2024年12月9日以建设单位来宾市裕锋建材销售有限公司需要对工程进行重大设计变更为由申请工程停工，监理单位广西亿翔荣工程管理有限责任公司、建设单位来宾市裕锋建材销售有限公司分别给予同意停工意见。监理单位广西亿翔荣工程管理有限责任公司同日下达工程停工令并送达建设单位来宾市裕锋建材销售有限公司、施工单位广西新玖润建设工程有限公司。12月10日，来宾市建筑工程质量安全监督站下达中止监督告知书，中止项目质量安全监督，要求加强施工现场管理。在恢复施工前报告施工许可证发证机关并办理恢复工程监督手续。2025年1月2日，经建设主管部门同意，将该项目在公共服务平台工程状态修改为停工。

事故发生于2025年1月7日，为停工期间。经查：来宾市裕锋电商产业园项目申请停工后并未实际停工，存在违法施工行为。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

1.因在事故中死亡不予追究责任人员

申*华，男，群众，湖南省******，来宾市裕锋电商产业园项目建筑工地农民工，2024年6月入职。在这起事故中，未按照《建筑施工机械与设备 混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T 39757-2021）浇筑作业进行操作。混凝土未顺利流出末端软管时，未与布料臂及末端软管保持安全距离。鉴于申*华已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.项目主要负责人员

潘*华，男，群众，广西新玖润建设工程有限公司项目经理，负责项目全面工作，2023年10月任职项目经理。在这起事故中，未履行主要负责人职责，未建立落实隐患排查治理双重预防工作机制，未开展安全生产检查及时消除生产安全

事故隐患，负有不履行主要负责人职责责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对广西新玖润建设工程有限公司项目经理潘*华进行相应的行政处罚。

3.现场安全责任人员

蒙*晶，女，群众，广西新玖润建设工程有限公司安全员，负责现场安全隐患排查、安全技术交底，2023年10月任职安全员。在这起事故中，未履行安全员职责，未组织或参与公司员工安全教育培训并如实记录安全生产教育和培训情况，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违反操作规程的行为，负有不履行安全员职责责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对广西新玖润建设工程有限公司安全员蒙*晶进行相应的行政处罚。

4.其他责任人员

蒙*兵，男，群众，来宾环宇预拌混凝土有限公司混凝土泵车操作员，2018年入职。在这起事故中，未按照《建筑施工机械与设备 混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T 39757-2021）到达现场和设备安置要求进行混凝土泵车架设，支撑腿应根据制造商使用说明书的要求正确展开，在适当的情况下应根据场地条件在支撑腿的底座下垫上有足够强度和尺寸的扩展垫板以减小接地比压。违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”。建议由来宾市兴宾区应急管理局对来宾环宇预拌混凝土有限公司混凝土泵车操作员蒙*兵进行相应的行政处罚。

（二）对责任单位的处理意见

1.来宾市裕锋建材销售有限公司

将项目发包给具有资质的施工单位，在项目施工中已提供相关资料，设置有安全所需费用，但在建设过程中，中止施工后要求施工方继续施工，违反了《建设工程安全生产管理条例》第七条“建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。”。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区住房和城乡建设局对来宾市裕锋建材销售有限公司采取相关行政措施。

广西新玖润建设工程有限公司

在项目建设施工中未落实安全生产主体责任，未对从业人员开展全覆盖安全教育培训并记录，未督促从业人员按安全操作规程执行作业，且存在事故间接原因中有关问题。在这起事故中违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”；《中华人民共和国安全生产法》第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”；《中华人民共和国建筑法》第十条“在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。”；根

据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对广西新玖润建设工程有限公司进行相应的行政处罚。

广西亿翔荣工程管理有限责任公司

在项目建设施工中未落实安全生产监理责任，明知项目已中止施工，未制止施工方继续施工，存在事故间接原因中有关问题。在这起事故中违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条“…工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区住房和城乡建设局对广西亿翔荣工程管理有限责任公司采取相关行政措施。

来宾环宇预拌混凝土有限公司

在运输销售预拌混凝土过程中，公司工作人员违反《建筑施工机械与设备 混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T 39757-2021）操作规程进行混凝土泵车架设，导致人员受伤抢救无效死亡，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；”。建议由来宾市兴宾区应急管理局对来宾环宇预拌混凝土有限公司进行相应的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

本起事故教训深刻，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，建议采取如下整改和防范措施：

（一）履行建设单位安全职责

来宾市裕锋建材销售有限公司要严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》中建设单位的安全职责开展项目建设，不得明示或暗示勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位违反国家法律、法规、规章及制度开展项目建设，主要负责人要组织公司人员学习相关法律法规，落实建设单位安全责任。

（二）严格落实总承包单位施工现场安全生产责任。

广西新玖润建设工程有限公司严格落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》中施工单位安全生产职责，严禁违法行为再次发生，对施工现场负总责，对任何其他单位违法、违章要求给予拒绝。需进一步加强对从业人员的安全生产法律法规、岗位职责培训且如实记录归档；制定生产安全事故隐患排查治理制度，对项目工程现场开展全面排查，排查出的问题立即整改并形成台账归档；项目主要负责人、专职安全生产管理人员落实《中华人民共和国安全生产法》主要负责人、安全管理人员职责并形成台账记录;作业前应对施工人员进行安全技术交底后方可上岗;组织全体员工召开生产安全事故教育警示会，从这起事故中吸取教训，避免类似事故的发生。

（三）切实落实监理单位安全监理责任。

广西亿翔荣工程管理有限责任公司要完善相关监理制度，强化对监理人员管理考核，及时对专项施工方案进行审查，签署审核意见。严格执行工程施工安全管理要求，对违法、违章行为及时予以制止。

（四）督促员工落实规章制度。

来宾环宇预拌混凝土有限公司要完善公司安全监管制度，加强员工培训，注重岗位制度及操作规程学习。

以上整改措施，希望来宾市裕锋建材销售有限公司、广西新玖润建设工程有限公司、广西亿翔荣工程管理有限责任公司及来宾环宇预拌混凝土有限公司认真组织实施，将整改落实情况于2025年6月30日前以书面形式分别向来宾市兴宾区应急管理局、来宾市兴宾区住房和城乡建设局汇报。

2025年5月6日

重点网站

设区市政府门户网站

县（市区）政府门户网站

市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：来宾市兴宾区人民政府办公室　承办：来宾市兴宾区政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000103　桂ICP备14001624号　网站标识码：4513020002

扫码关注
公众号