龙州县水口镇民之天食品有限公司“1•2”高处坠落事故调查报告

2019-03-15 00:00 来源：龙州县安全生产监督管理局 【字体：大 中 小】

2019年1月2日15时50分许，龙州县水口镇广西民之天食品有限公司在搭建污水设备遮雨铁棚时发生一起高处坠故，造成1名工人死亡。根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法规，龙州县人民政府成立了龙州县水口镇民之天食品有限公司“1.2”高处坠落事故调查组（以下称事故调查组），由安全生产工作的韦学平常务副县长任组长，县政府办副主任林宽、安监局局长黄鹏任副组长，调查组成员由县安监局州水口口岸经济区管委会、公安局、监察委、总工会、人社局等部门和水口镇人民政府组成，全面负责事故调查工作

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、调查取证和综合分析，现已事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员理建议，并针对事故暴露出来的突出问题，提出了防范措施和建议。现将调查情况报告如下

一、事故概况

（一）事故发生时间：2019年1月2日15时50分许。

（二）事故发生地点：水口镇广西民之天食品有限公司污水设备遮雨铁棚内。

（三）事故发生单位：黄欢和韦适荣施工队。

（四）事故类别：高处坠落事故。

（五）事故性质:生产安全责任事故。

（六）事故等级:一般事故。

（七）直接经济损失：65万元。

（八）事故伤亡情况:死亡1人。死者，韦适荣，男，身份证号4521291981*********，户籍所在地为广西崇左市
驮卢镇**********。

二、事故相关单位概况

（一）广西民之天食品有限公司基本情况（建设单位）

广西民之天食品有限公司（以下简称民之天公司），成立于2014年11月06日，统一社会信用代码：
91451400320506086D，住所为广西崇左市龙州县水口镇新街111号中国水口口岸报关报检大楼三楼303办公室，法
表人姜世波，经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的生产、批发（依法须经批准的项
经相关部门批准后方可开展经营活动）；收购，销售农副土特产品（仅限初级农产品，含边民互市贸易中坚果类、鱼
中草药（国家禁止和实施许可证管理的药材除外）；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
方可开展经营活动）

（二）黄欢和韦适荣施工队情况（施工单位）

施工队负责人黄欢，男，壮族，1982年10月出生，户籍所在地为广西宜州市北山镇波串村拉塞屯83号，居民身
码4527021982**********，持有焊接与热切割作业特种作业操作证，证书号码T4527021982103******,证件状态为
常。韦适荣（死者），2009年12月25日取得高处作业操作证，证号T45212919810********，有效期限至2021年12
日。施工队共有施工人员3人，分别为黄欢、韦适荣和钟加恒。黄欢负责铁棚钢架电焊工作，韦适荣负责棚顶的盖瓦工
钟加恒是帮工。

（三）工程简要概况

工程项目名称为民之天公司污水设备遮雨棚搭建项目工程，铁棚为钢架结构，棚高为6至8米，棚顶用镀锌铁皮瓦
瓦铺盖，铺盖面积375平方米。工程地点在水口镇新街111号，发生事故的施工内容为公司污水设备遮雨棚盖瓦施工
天公司未委托具有相应资质的设计单位设计施工图纸。施工队由建设单位民之天公司在社会上自行寻找组织。黄欢曾
民之天公司搭建过铁棚，且搭建铁棚的质量好，于是民之天公司又将此项工程承包给黄欢，黄欢又找来韦适荣两人一
伙共同承包施工，但未与民之天公司签订项目工程承包协议书，只是简单地口头约定搭建铁棚由黄欢负责包工包料，
款9万元。

三、事故发生经过和救援情况

施工队自2018年7月中旬起在民之天公司从事铁棚搭建工作，10月下旬污水设备遮雨棚钢架结构焊接完成。11月
欢因妻子病危，便回宜州老家护理，棚顶的盖瓦工作由韦适荣和钟加恒负责。2018年11月，韦适荣和钟加恒开始在棚
盖铁皮瓦和IP瓦，2019年1月2日下午15时许，韦适荣和钟加恒在对铺盖的铁皮瓦和IP瓦进行装订固定和补胶作业等收
作，两人均未戴安全帽和未系安全带。倪秉中和廖潜在铁棚旁边铺设排水管道，15时50分许，韦适荣在棚顶的左侧第
第五根方钢管横梁上作业过程中移动脚步，不慎踩破两条横梁间的IP瓦，随即直接从7米高的棚顶坠落至水泥地上，脸
面趴着。当时在地面施工的倪秉中见状立即跑到韦适荣身旁将他翻转身平躺在水泥地面上，对其开展人工心肺复苏现
救，廖潜则拨打120急救电话和110电话。16时10分许120救护车赶到，韦适荣经医务人员现场抢救无效宣布死亡。报
故报告后县政府立即组织安监局、水口口岸经济区管委会、监察委、公安局、总工会、人社局、水口镇政府赶赴事故
开展事故初步调查和指导善后处置工作。经协商，民之天公司一次性给死者家属赔偿65万元，1月3日下午赔付完毕，
家属将韦适荣尸体运回老家江州区驮卢镇岜白村岜白屯。目前，死者家属思想情绪稳定。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

死者韦适荣安全意识淡薄，对高处作业危险性预见不足，在未采取安全防护措施的情况下冒险进行高处作业，且安全操作规程，未戴安全帽和未系安全带。在盖瓦作业过程中移动脚步时不慎踩破两条横梁间的IP瓦，直接从棚顶坠水泥地面。

（二）间接原因

民之天公司未落实安全生产主体责任。韦适荣进场施工后，民之天公司未依法对其进行安全教育和培训，未对高业进行审批，未安排专门人员进行现场监督管理，未及时检查发现并消除韦适荣高处作业时未戴安全帽和未系安全带全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

民之天公司未依法对韦适荣进行安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款规未采取技术、管理措施，及时发现消除韦适荣高处作业时未戴安全帽、未系安全带的安全隐患，违反《中华人民共和全生产法》第三十八条第一款规定；在施工期间，未安排专门人员进行现场安全管理，违反《中华人民共和国安全生法》第四十条规定。对事故的发生负有管理责任，建议由县安监局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条（一）项规定对其进行行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

1、韦适荣，施工作业人员，在从事高处作业时，未戴安全帽、未系安全带，违反《中华人民共和国安全生产法》十四条规定，对事故负有直接责任,鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2、黄欢，民之天公司污水设备遮雨铁棚搭建项目主要承包者，违章指挥，安排韦适荣和未取得高处作业操作证的恒从事高处作业，在修建项目施工期间，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议由县安监局依据《中华共和国安全生产法》第九十二条第（一）项规定予以处罚。

3、倪秉中，民之天公司安全生产管理人员，在铁棚搭建项目施工期间，未认真履行安全监管责任，未及时排查全事故隐患，未及时制止和纠正违章作业行为，对该事故负有管理责任。建议民之天公司依企业内部管理规定对其予理。

六、事故防范和整改措施

（一）民之天公司应加强对作业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关生产规章制度和安全操作规程；持续开展隐患排查治理，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）民之天公司应规范对危险作业的审批，坚决制止未经审批擅自从事危险作业行为；进行危险作业过程中，排专门人员进行现场安全管理，督促从业人员遵守安全管理规章制度和安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品实各项安全防护措施。

（三）民之天公司应规范项目外包流程，严格审查承包单位作业人员的资质；加强对外包单位安全生产工作统一调、管理，定期进行安全检查，落实发包单位安全责任。

水口镇民之天食品有限公司“1.2”坠落事故调查组

2019年3月14日

网站地图 联系我们
主办：龙州县人民政府办公室 承办：龙州县信息中心 地址：广西崇左市龙州县龙州镇康平街28号
桂公网安备 45142302000001号 桂ICP备11001345号-1 网站标识码： 4514230003
官方微信