襄阳PC构件工业园“10·14”一般高处坠落事故调查报告

来自：区应急管理局 时间：2024-01-04 分享到

2023年10月14日上午11时左右，在襄阳市樊城区樊西新区横二路襄阳PC构件工业园内，嘉兴东冉工程管理劳务分包单位一名施工人员在工业园屋顶搭设光伏发电设备安全防护网过程中，发生一起高处坠落事故，造成1直接经济损失141.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）《湖北省生产报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规的规定，樊城区人民政府依法成立了由区应急管理安局樊城区分局、区纪委监委、区总工会等有关部门组成的襄阳PC构件工业园“10·14”一般高处坠落事故调查组称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

2017年7月，湖北金瑞襄阳建设工程有限公司通过挂牌，取得了位于襄阳市樊城区樊西新区横二路南侧120用于建设PC构件工业园。2018年3月，湖北金瑞襄阳建设工程有限公司开始动工建设1栋厂房、1栋综合楼，总建万多平米（其中厂房面积42000平方米），2019年1月建设完成，2月开始招商。

2023年8月11日，湖北金瑞襄阳建设工程有限公司与襄阳昊屹新能源有限公司签订了《屋顶分布式光伏发电租赁使用协议》及《施工安全协议书》，襄阳昊屹新能源有限公司租用湖北金瑞襄阳建设工程有限公司PC构件工屋顶，租赁面积42073.87㎡，租赁屋顶结构为彩钢瓦，承载屋顶的建（构）筑物结构为钢结构，租赁用途为光设、安装、运营。

2023年8月18日，襄阳昊屹新能源有限公司在樊城区发改局进行了项目备案，取得了湖北省固定资产投资证，项目名称：襄阳昊屹新能源有限公司5.8MW分布式光伏发电（金瑞襄阳建设工程）项目，项目单位：襄阳源有限公司，建设地点：襄阳市樊城区樊西新区横二路南侧，项目总投资：2030万元，建设内容及规模：利用襄阳建设工程有限公司房屋顶面积42000平方米，使用540W高效光伏组件10740块，300KW光伏逆变器17台缆、支架等辅件构成5.8MW分布式光伏发电系统，年发电量600万度，上网模式：全额上网。

2023年9月20日，襄阳昊屹新能源有限公司与嘉兴东冉工程管理有限公司签订了《襄阳昊屹新能源4.77675MWP分布式光伏发电项目劳务合同》，确定嘉兴东冉工程管理有限公司为该项目的施工单位。合同范围项目低压侧的所有非电气专业性安装作业（含部分辅材），合同期限58天。

2023年9月28日，嘉兴东冉工程管理有限公司以劳务分包的形式将该项目发包给浙江鸿升新能源科技有限签订了劳务分包合同，2023年10月8日，浙江鸿升新能源科技有限公司开始进场施工。

（二）事故单位的基本情况

1.建设单位及相关人员情况

襄阳昊屹新能源有限公司。统一社会信用代码：91420600MACQCCAT1B，类型：有限责任公司（自然人股的法人独资），成立于2023年8月3日，法定代表人葛某，住所：湖北省襄阳市樊城区樊西新区横二路南侧襄工业园沔商大厦（住所申报），注册资本：伍佰万元人民币，经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证一般项目：新兴能源技术研发，发电技术服务，太阳能发电技术服务，光伏发电设备租赁，技术服务、技术开发询、技术交流、技术转让、技术推广、储能技术服务、光伏设备及元器件销售，合同能源管理，供应链管理服可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

葛　某，襄阳昊屹新能源有限公司法定代表人。

2.施工单位及相关人员情况

嘉兴东冉工程管理有限公司。统一社会信用代码：91330424MACJURLN5T（1/1），类型：有限责任公司（资或控股的法人独资），成立于2023年5月23日，法定代表人王某，住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海发区）新经济产业园3幢234室，注册资本：壹佰万元整，经营范围为一般项目：工程管理服务；合同能源管理理服务；节能管理服务；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规理；商业综合体管理服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的修和试验；建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。建筑业企业资质证D333317182，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期为2023年6月13日至2028年6月13日。

王　某，嘉兴东冉工程管理有限公司法定代表人。

李　某，嘉兴东冉工程管理有限公司副经理。

3.劳务分包单位及相关人员情况

浙江鸿升新能源科技有限公司。统一社会信用代码：91330701MA2MM4BR2A（1/1），类型：有限责任公人投资或控股），成立于2021年8月30日，法定代表人杨某，住所：浙江省金华市婺城区三江街道信华花园综合A605室（自主申报），注册资本：壹仟万元整，经营范围为一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；发电装备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电子产品销售；环境保护专用设备用家电零售；五金产品零售；电气设备修理；专用设备修理；通用设备修理；家用电器安装服务（除依法须经批外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。业资质证书编号：D333308597，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期为2022年2月24日至2027年2月

杨　某，浙江鸿升新能源科技有限公司法定代表人。

冯某某，浙江鸿升新能源科技有限公司现场负责人。特种作业操作证档案编码：A51090042323015625，为高处安装、维护、拆除作业，有效期为2023年8月10日至2029年8月9日。

杨某某，浙江鸿升新能源科技有限公司员工。

石某某，浙江鸿升新能源科技有限公司员工。

张某某，浙江鸿升新能源科技有限公司员工。

（三）事故现场情况

事故现场位于襄阳市樊城区樊西新区横二路襄阳PC构件工业园厂房，该厂房建筑面积42000平米，最高点长248米，宽168米，东北与西南对角有两部爬梯，屋顶由彩钢瓦及采光瓦铺设而成，屋顶采光瓦净空宽度80厘米

事故发生在该厂房屋顶距东北角爬梯向西34米处，浙江鸿升新能源科技有限公司施工人员（无高处作业证屋顶搭设临边防护栏、采光瓦安全防坠网，作业方式是使用吊机将夹具、安全绳和防坠网等相关材料吊至房屋屋顶铺设采光瓦防坠网及屋顶临边防护栏，施工人员张某某在屋顶作业过程中，踩破采光瓦，从屋顶坠落至厂房地某面朝下爬在厂房内部地面，头部受伤。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年10月14日上午6点50分，浙江鸿升新能源科技有限公司员工石某某、张某某、杨某某等6人来到襄工业园厂房进行光伏发电项目非电气安装作业，现场负责人杨某某组织召开了晨会，7点正式开工，由于吊机还没工人开始在厂房内组装夹具（用于固定防坠网及安全绳）。

上午8点30分左右，吊机来到现场，杨某某在屋顶下方指挥吊机，安排石某某、张某某等5人（均未取得高处到厂房屋顶搭设防坠网及安全绳，5人分别从厂房东北角的爬梯爬上厂房屋顶，均未系安全带，石某某等4人负

吊上来的防坠网、安全绳和夹具转移至安装区域，张某某负责卸载吊机吊上来的施工防护材料（夹具、防坠绳）。

上午10点30分左右，石某某搬完施工防护材料后，往吊机挂钩处走，看到张某某正在卸载吊机挂钩上的施料，由于在卸载时需要跟着吊机挂钩移动，张某某在往后退时，踩破采光瓦坠落至厂房地面，石某某和其他工去，看到张某某面朝下爬在厂房地面，头部受伤。

（二）事故善后情况

事故发生后，石某某立即拨打了120，杨某某打电话告知了浙江鸿升新能源科技有限公司法定代表人杨某，家属，大概20分钟左右，120赶到现场，将张某某送至襄阳市第一人民医院西区进行救治，后经医院抢救无效死

2023年10月18日，在柿铺街道办事处和公安部门的协调下，浙江鸿升新能源科技有限公司与死者家属签订议，并进行了赔偿，保持了社会稳定。

（三）事故造成的人员伤亡及直接经济损失

死者张某某，浙江鸿升新能源科技有限公司雇佣人员。

事故直接经济损失141.5万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经现场勘察和调查分析：张某某无高处作业相关资质从事高处作业活动，在屋顶采光瓦未设置防坠网的情况取任何安全防护措施，爬上厂房屋顶进行卸载吊物作业，导致在移动时踩破采光瓦，坠落至厂房内部地面死亡。

（二）间接原因

嘉兴东冉工程管理有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未对施工现场安全隐患进行排查整改，未审核公司（浙江鸿升新能源科技有限公司）施工人员的相关高处作业资质，现场无安全管理人员，以包代管，劳务分工人员安全意识淡薄，无相关资质从事特种作业，且未采取任何安全防护措施违规冒险作业。

（三）事故性质

经调查认定，襄阳PC构件工业园“10·14”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.嘉兴东冉工程管理有限公司。安全生产主体责任未落实，以包代管，未制定生产安全事故应急救援预案，全生产安全事故隐患排查治理制度，未审核劳务分包公司（浙江鸿升新能源科技有限公司）施工人员的高处作业工人员违规冒险作业，作业现场无安全管理人员，未能及时发现并消除事故隐患。对事故发生负有管理责任；建市樊城区应急管理局依法予以行政处罚。

2.柿铺街道办事处。依据《湖北省安全生产党政同责暂行办法》（鄂发〔2020〕8号）第十一条第一款及湖会印发《关于生产安全事故调查“一案双查”的实施意见》的通知（鄂安〔2023〕10号）的规定，柿铺街道办事地，对本辖区内的生产经营单位安全隐患排查治理不到位，负有属地管理责任；建议柿铺街道办事处向樊城区人出书面检查。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.张某某，安全生产意识淡薄，无相关资质冒险作业，在未采取任何安全防护措施的情况下，爬上厂房屋顶作业，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任；鉴于在事故中死亡，建议予以免责。

2.王　某，作为嘉兴东冉工程管理有限公司法定代表人，未认真履行企业安全生产主要负责人的职责，未组施本单位生产安全事故应急救援预案，以包代管，对作业现场安全生产监督检查不到位，未及时消除生产安全事对事故发生负有领导责任；建议由襄阳市樊城区应急管理局依法对其实施行政处罚。

六、事故防范措施建议

1.嘉兴东冉工程管理有限公司。要认真吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，严格遵守《中华人安全生产法》相关规定，建立健全安全生产教育培训制度和隐患排查治理制度，配备专（兼）职安全管理人员，场施工安全的监督管理，严防此类事故再次发生。

2.柿铺街道办事处。要强化属地管理责任，督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任，要积极配合行门开展安全隐患大排查大整治，确保辖区安全生产形势稳定。

襄阳PC构件工业园“10·14”一般高处坠落事

2023年

打印 收藏 关闭

Copyright2018 FanCheng China All Rights Reserved 樊城区人民政府主办 版权所有

鄂ICP备14010467号-1 鄂公网安备 42060602000263号 网站标识码：4206060017

樊城区政府值班电话:0710-3220407 网站维护电话：07103155180 邮箱:fcspj@fc.gov.cn | **网站地图**

总编辑：卢晓丹　责任编辑：骆克晓