海珠华洲南洲路143号之一、145号升级改造工程“1·6”一般高处坠落事故调查报告

海珠区政府事故调查组

2023年6月5日

目 录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）工程项目概况.....- 2 -
（二）参建单位情况.....- 3 -
（三）事故发生经过.....- 4 -
（四）事故现场情况.....- 5 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 9 -
（六）其他情况.....- 9 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 9 -
（一）项目部报告及处置情况.....- 9 -
（二）政府应急处置情况.....- 10 -
（三）政府应急处置评估结论.....- 10 -
三、事故原因分析.....- 10 -
四、事故有关单位调查情况和存在的问题.....- 11 -
五、监管部门和属地街道履职情况.....- 14 -
六、对事故有关单位及责任人的处理建议.....- 15 -
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....- 15 -
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....- 15 -
七、事故整改和防范措施.....- 16 -
（一）落实企业安全生产主体责任.....- 16 -
（二）落实属地监管责任.....- 17 -

海珠华洲南洲路143号之一、145号升级改造工程“1·6”一般高处坠落事故调查报告

2023年1月6日7时许，广州市海珠区南洲路143号之一、145号升级改造工程发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失155万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经区政府批准，成立了由常务副区长担任组长，区应急管理局局长担任副组长，由区应急管理局、区住建局、区科工商信局、区城管和执法局、区规划资源分局、区公安分局、区人社局、区总工会、区纪委监委以及华洲街道办事处有关人员组成的“1·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称：“事故调查组”）。事故调查组聘请了安全工程、安全技术等方面的3名安全生产专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证和专家鉴定，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，分析了有关单位存在的问题，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范措施建议。

事故调查组认定，海珠华洲南洲路143号之一、145号升级

改造工程“1·6”一般高处坠落事故是一起因作业人员违规作业、施工现场未采取安全措施、安全管理不到位、安全教育培训不足造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

广州市海珠区南洲路143号之一、145号物业权属单位为广州市小洲经济联合社。该项目于2022年7月在海珠区三资中心挂牌招租，由广州市海珠科技产业园有限公司[1]（以下简称“科技园公司”）竞得该物业，并于2022年9月1日与广州牛犊秀信息科技有限公司[2]（以下简称“牛犊秀公司”）签订《场地租赁合同》，约定由牛犊秀公司负责该物业改造工作。随后牛犊秀公司与广州海洲云产业运营管理有限公司（以下简称“海洲云公司”）签订协议，约定由广州海洲云产业运营管理有限公司投入资金对该物业进行升级改造。

2022年9月，海洲云公司与江西省建筑安装工程公司（以下简称“江西建安公司”）签订《工程承包合同》，由江西建安公司负责南洲路143号之一、145号升级改造项目的水利工程、拆

[1]广州市海珠科技产业园有限公司成立于1998年01月09日，广州市海珠区新港东路2429号，法定代表人为周丽璇。经营范围包括以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；科技中介服务；信息技术咨询服务；居民日常生活服务；知识产权服务；会议及展览服务；商标代理；市场主体登记注册代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；企业管理咨询；贸易经纪；机械设备租赁；办公设备租赁服务。

[2]广州牛犊秀信息科技有限公司成立于2017年06月15日，注册地位于广州市海珠区南洲路1313号415房（仅限办公），法定代表人为林枫。经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；规划设计管理；网络技术服务；会议及展览服务；软件开发；企业形象策划；文艺创作；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；艺术品代理；广告设计、代理；集成电路芯片设计及服务；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理；非居住房地产租赁；互联网信息服务；网络文化经营。

迁工程及场地改造工程。随后江西建安公司与广州力创建筑劳务有限公司（以下简称“力创劳务公司”）签订《建筑工程劳务分包合同》，由力创劳务公司承包项目的木工、架子工、清包工、抹灰工、油漆工等各工种劳务作业[3]。

（二）参建单位情况

1.建设单位

广州海洲云产业运营管理有限公司[4]为南洲路143号之一、145号升级改造项目的建设单位。

2.项目总包单位

江西省建筑安装工程公司[5]，具有建筑工程施工总承包壹级（有效期至2025年01月17日）等资质，取得建筑施工安全生产许可证（有效期至2025年11月03日）。2022年9月5日，海洲云公司与江西建安公司签订工程承包合同[6]，将南洲路143号之一、145号升级改造项目施工交由江西建安公司组织实施。

3.监理单位

---

[3]《建筑工程劳务分包合同》，承包单位（甲方）：江西省建筑安装工程公司，劳务分包单位（乙方）：广州力创建筑劳务有限公司。分包范围：乙方承包施工的分包范围是：1。乙方施工依据是甲方提供的本工程施工图及本合同规定的条款内容。2.乙方承包方式是：清包工，不包料，含混凝土工、砌筑工、抹灰工、模板工、油漆工、普工等工种劳务作业。施工单价所包含的施工内容：建筑主体。

[4]广州海洲云产业运营管理有限公司成立于2022年8月23日，注册地位于广州市海珠区建基路66号2601之G157，法定代表人为黄*城。经营范围包括信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；礼仪服务；停车场服务；土地使用权租赁；住房租赁；企业总部管理；办公服务；办公设备租赁服务；企业管理；公共事业管理服务；财务咨询；物业管理。

[5]江西省建筑安装工程公司成立于1979年12月15日，注册地位于江西省南昌市青山湖区北京东路298号，法定代表人为刘凯。经营范围包括房屋建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、防腐保温工程专业承包、钢结构工程专业承包、市政公用工程施工总承包、园林绿化工程施工、土石方工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、旧房拆除工程施工、体育场地设施工程施工、环保工程、环保设施及配件销售、环保设施的维护及保养、建材销售。

[6]《工程承包合同》（合同编号：HZY2022-GCB-01），合同总工期总日历天数为365天。

广东中胜工程管理有限公司[7]（以下简称：中胜工管公司），具有市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理甲级资质（有效期至2027年08月04日）。2022年9月，海洲云公司与中胜工管公司签订监理合同[8]，委托中胜工管公司进行南洲路143号之一、145号升级改造项目的建设监理。

4.劳务分包单位

广州力创建筑劳务有限公司[9]（以下简称：力创劳务公司），具有施工劳务不分等级资质（有效期至2024年6月11日）；取得建筑施工安全生产许可证(有效期至2024年7月16日)。2022年9月5日，江西建安公司与力创劳务公司签订劳务分包合同，工期为2022年9月1日至2023年8月30日。

（三）事故发生经过

2023年1月5日，根据项目部安排，广州力创建筑劳务有限公司架子班组开始搭设建筑主体三楼外围脚手架，至当天18时许下班时，三楼北、东、西侧外架搭设完成，南侧外架未搭设完成（外架缺口宽度约16米），计划于1月6日上午完成南侧

[7]广东中胜工程管理有限公司成立于2018年12月26日，注册地位于广州市天河区五山路285号204房自编贰单元（仅限办公），法定代表人为李翠勤。经营范围包括工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；政府采购代理服务；招投标代理服务；市政设施管理；工程造价咨询业务；专业设计服务；工业设计服务；规划设计管理；土壤污染治理与修复服务；普通机械设备安装服务；水利相关咨询服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建设工程施工；地质灾害治理工程设计；人防工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计。

[8]《建设工程委托监理合同》（合同编号：HZY2022-GC-07）

[9]广州力创建筑劳务有限公司成立于2019年01月30日,注册地位于广州市南沙区东涌镇吉祥东路东一商贸城A座三楼自编369号(仅限办公)，法定代表人为赵佰坤。经营范围包括劳务服务（不含劳务派遣）；市场调查（不含涉外调查）；建筑材料销售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；劳务派遣服务；建筑劳务分包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修。

外架的搭设工作。

1月5日，项目部向广州力创建筑劳务有限公司木工班组长刘*财安排了1月6日-7日拆除建筑主体三楼混凝土结构柱模板的工作任务，强调拆模顺序为由内往外拆，先拆三楼中部以及有外架保护的北、东、西侧区域模板，待南侧外架搭设完成后，再拆南侧区域模板。当天刘*财向木工班组布置了1月6日开始拆除三楼结构柱模板的任务。

1月6日6时50分许，广州力创建筑劳务有限公司木工胡*祥、梁*华到达建筑主体三楼，开始实施结构柱模板拆除作业。二人自行选择先拆除三楼南侧C轴交3轴4轴之间的临边混凝土结构柱模板，因该柱靠近楼体外侧，需借用脚手架施工，二人遂使用尚未完成搭设的外架进行作业。二人分工具体为：先由梁*华使用电扳手松开固定模板的对拉螺杆螺帽，再由胡*祥使用锤子等工具卸掉固定模板的对拉螺杆和夹箍钢管，最后进行拆模。

7时许，施工现场一工人陈*良在去厕所途中听到异响，发现胡*祥趴在地面，随即呼救。木工班组长刘*财闻讯赶来查看后，于7时7分许拨打120求救并向项目安全员罗*豪、施工员黄*灼汇报。

7时15分许，120救护车到达现场。胡*祥经医护人员现场确认死亡，随后医护人员现场拨打110报警。

（四）事故现场情况

事发后，公安、应急等单位迅速到场进行现场勘查。事故调

查组组织三名专家对现场进行勘查、分析。情况如下：

1.坠落地点

死者坠落位置位于施工现场建筑主体南侧地面。（图 1、图 2）。



图 1 胡*祥事发前作业区域和坠落地点



图 2 事故现场具体位置

2.作业区域情况

事发前胡*祥作业位置位于建筑主体三楼南侧 C 轴交 3 轴 4 轴之间（图 3），此处有一混凝土结构柱，模板未完成拆卸（图 4），结构柱旁放置有十余根用于固定模板的对拉螺杆（图 5）。该结构柱东南侧部分外脚手架尚未搭建完毕：脚手架处无脚踏板，只有几根尚未搭设完成的横杆，容易滑动，不足以支撑人员

站立；脚手架横杆之间空隙较大，人员易从中滑落；脚手架无安全网、防护网、安全护栏，未设置安全警示标志，距离下方地面高度约 10 米，人员坠落风险极高（图 6）。经对相关人员问询调查，事发前胡*祥未穿戴、系挂安全带。



图 3 事发前胡*祥作业区域



图 4 模板未完成拆卸的混凝土结构柱



图 5 结构柱旁放置的对拉螺杆



图 6 胡*祥作业区域的外脚手架（图中脚踏板为事发后铺设）

3.专家组勘查分析意见

专家组经勘查事故现场、调取事故相关单位资料、查阅事故调查组调查资料和组织事故分析会，对该起事故进行技术分析，形成并提交了《广州市海珠区“1·6”一般高处坠落事故技术原因调查与分析报告》。根据专家组勘查分析，事故发生经过如下：事发前胡*祥站在建筑主体三楼南侧外脚手架拆除 C 轴交 3 轴 4 轴之间的混凝土结构柱模板时，由于此处脚手架尚未搭设完成，脚踏板缺失，脚手架横杆之间空隙较大，胡*祥在作业移动过程中不小心踩空滑落，而此时胡*祥未穿戴、系挂安全带，脚手架也没有安装安全防护网和安全护栏，导致胡*祥从三楼外脚手架

跌落至地面身亡，坠落高度约 10 米。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成一人死亡。死者胡*祥，男，60 岁，重庆市江津区人，广州力创建筑劳务有限公司木工，于 2022 年 9 月进入项目从事模板安装和拆除工作。根据公安机关出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，胡*祥死因为高坠[10]。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经统计，调查组核定事故直接经济损失为 155 万元。

（六）其他情况

1.当天气象情况

经查阅广州市海珠区气象资料，2023 年 1 月 6 日，天气：气温 11～22℃，相对湿度介于 70～90%之间，多云转晴，吹北风三级。当天天气正常，排除气象因素对本次事故的影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）项目部报告及处置情况

7 时 10 分许，项目安全员罗*豪向建设单位广州海洲云产业运营管理有限公司负责人黄*城报告事故情况。项目部随即启动

[10]居民死亡医学证明（推断）书编号：S442019016762。

应急预案，将事故情况报告相关部门并配合开展现场救援、应急处置工作。

（二）政府应急处置情况

卫健、公安、应急及华洲街接报后迅速到达事发现场，依职责开展应急处置工作。华洲街会同涉事单位组织力量做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）政府应急处置评估结论

事故发生后，各职能部门和属地街道应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

事故调查组通过深入调查、专家论证和综合分析，认定事故的直接原因是:

施工人员胡*祥安全意识淡薄，违章冒险作业。违反了《建筑工程安全生产管理条例》第三十三条[11]和《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ84-2009）2.0.4[12]的规定，在建筑主体三楼南侧临边实施拆模高处作业[13]时，擅自使用未搭建完成、未经验收的脚手架，未按规定穿戴、系挂安全带，导致从脚手架发生坠落且未能得到有效保护。

---

[11]**《建筑工程安全生产管理条例》第三十三条** 作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

[12]《**建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ84-2009）2.0.4** 进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在 2m 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

[13]**《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）2.1.1** 高处作业 在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行的作业。

四、事故有关单位调查情况和存在的问题

（一）广州力创建筑劳务有限公司

1.基本情况

作为劳务分包单位，其主要负责人取得安全生产知识考核合格证书；该单位派驻项目共有架子班、木工班、钢筋班、砼班、瓦工班、水电班、机械班、杂工班 8 个班组，日均作业人员约 30-40 人。

2.作为事故发生单位，存在以下问题：

（1）脚手架施工现场未采取可靠的安全措施。根据力创劳务公司与江西建安公司签订的劳务分包合同，力创劳务公司负责本班组施工区域内的安全防护工作。事发前一天下午，力创劳务公司在建筑主体三楼的外脚手架搭设作业暂停后，对未完工的南侧外架（外架缺口宽度约 16 米）没有采取相应的安全管理措施：**一是**未在脚手架缺口位置设置安全警示标志；**二是**未在临空一侧设置防护栏杆，未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[14]、《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第一款[15]和第二款[16]、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016） 第 3.0.4 条[17]和第

---

[14]**《中华人民共和国安全生产法》第三十五条** 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[15]**《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第一款** 施工单位 应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

[16]**《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款** 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

[17]**《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第 3.0.4 条** 应根据要求将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯警示……

4.1.1 条[18]的规定;

（2）作业现场安全管理不到位。一是现场安全管理力量不足，未按要求在项目配备专职安全生产管理人员，仅靠各班组长对日常施工作业进行安全管理，违反了《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条第二项[19]的规定。**二是**隐患排查治理工作落实不到位，事发前未对建筑主体三楼拆模作业情况进行安全巡视和跟踪落实，未能及时发现并制止工人胡*祥擅自使用未搭建完成、未经验收的脚手架以及未穿戴、系挂安全带从事高处作业的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[20]的规定。

（3）安全教育培训不足。力创劳务公司虽然组织胡*祥进行入场三级安全教育，但未对胡*祥的安全生产教育和培训学习情况进行考核，导致胡*祥未经考核合格上岗作业。此外，根据力创劳务公司与江西建安公司签订的劳务分包合同，力创劳务公司负责本班组的班前安全、技术交底工作，应在每日上班前针对当天作业任务进行班前安全讲话。但该公司未严格落实该项要求，事发当天未组织胡*祥等工人召开班前会，没有向作业人员明确

---

[18]**《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第 4.1.1 条** 坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

[19]**《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条第二项** 分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

（二）劳务分包单位施工人员在 50 人以下的，应当配备 1 名专职安全生产管理人员；50 人-200 人的，应当配备 2 名专职安全生产管理人员；200 人及以上的，应当配备 3 名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的 5‰。

[20]**《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款** 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职 责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

建筑主体三楼的拆模顺序，未告知南侧外脚手架未搭建完成产生的作业安全风险，也没有告知拆模作业可能涉及高处临边作业及应当采取的防护措施，导致胡*祥对作业工序、现场存在的危险因素及劳动防护用品的使用缺乏认识，违规作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[21]和第四十四条第一款[22]的规定。

（二）江西省建筑安装工程公司

作为项目总包单位，其主要负责人取得安全生产知识考核合格证书；设置了项目安全管理机构，配备一名项目经理、一名安全经理和一名专职安全管理人员，均持有安全证书，相关人员具备职业资格；与劳务分包单位明确双方的安全管理职责；制定项目安全规章制度和操作规程；组织编制施工方案并经审批；定期组织开展隐患排查治理，每周开展一次项目部安全检查，现场开展隐患排查治理工作；制定事故应急救援预案并进行演练；投入安全生产费用，向施工人员提供劳动防护用品；对从业人员开展入场安全教育和技术交底，于2022年9月26日进行了模板工程安全技术交底，讲解了模板安装和拆除的注意事项。

（三）广东中胜工程管理有限公司

作为监理单位，成立项目监理机构，配备一名监理工程师和

[21]**《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款** 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[22]**《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款** 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

一名安全员，相关人员具备职业资格；编制监理实施细则；审查施工方案；开展隐患排查治理工作，开展每日巡查和每月专项检查；每月会同建设单位、施工单位开展一次安全例会。

（四）广州海洲云产业运营管理有限公司

作为建设单位，委派一名甲方代表和一名项目经理，对工程进行监督管理；与施工、监理单位明确安全管理职责；组织各参建单位开展安全学习教育；每月组织项目管理人员及施工人员召开安全会议。

五、监管部门和属地街道履职情况

（一）区住房和建设局，对临小工程项目履行督导培训职责。一是多次召开临小工程业务培训会，采取案例警示教育、行业专家授课及现场考试等形式，进行业务指导和技术知识培训，2022年合计培训18条街道106余人次。二是开展临小工程专项安全生产抽查整治，2022年对18条街道辖内139个临小工程项目进行抽查，全年抽查率为11.30%。其中，加装电梯项目71个，装修项目47个，房屋修缮项目21个，共查出698处安全隐患，开具整改通知单125份，提醒单14份，责令施工方限期整改。

（二）海珠区科工商信局，作为区国资监管部门，一是印发《关于加强区属国有企业安全生产应急管理的通知》，要求各区属国有企业建立健全应急管理体系，完善应急管理组织机构，企业安全生产第一责任人同为应急管理工作的第一责任人；二是2022年9月21日到区属国有企业科技园公司开展安全生产检查，

重点检查科技园公司对转租物业的安全管理工作台账，对发现的隐患问题要求及时整改，督促企业加强安全生产管理和落实安全生产主体责任。

（三）华洲街道办事处，2022年该街组织综合执法队、安监组成联合检查队伍，对南洲路143号之一、145号升级改造工程、南洲路影视旁工地、鱼缸厂工地、小洲礼堂改造、天斯建筑工地、瀛洲南路321、323、325号、小洲三围基地等辖内在建工地多次开展安全生产和消防安全检查，督促施工单位落实安全生产主体责任。2022年12月对南洲路143号之一、145号升级改造工程开展安全检查2次。

六、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

1.胡*祥，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.广州力创建筑劳务有限公司，对建筑主体三楼南侧未完工的外脚手架未采取可靠的安全措施，作业现场安全管理不到位，安全教育培训不足，对事故发生负有管理责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定给予行政处罚。

2.赵佰坤，广州力创建筑劳务有限公司主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第

三项、第五项[23]的规定，未履行安全生产法定职责，未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对本单位在事发工程项目的安全生产工作督促、检查不足，未安排专职安全生产管理人员到项目管理，未及时发现并纠正本单位工人未经考核合格上岗作业、未严格执行每日班前会制度等问题，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[24]的规定给予行政处罚。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取该次事故的教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单位应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管，进一步落实安全生产“一线三排”机制和企业安全生产主体责任。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

（一）落实企业安全生产主体责任

广州力创建筑劳务有限公司，一是强化安全教育培训，未经

---

[23]**《中华人民共和国安全生产法》第二十一条** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时 消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[24]**《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

培训合格的从业人员一律不得上岗，切实提高从业人员安全意识、守法意识、职业技能和反“三违”的自觉性；**二是**安排项目专职安全生产管理人员到岗履职，加强作业现场的安全管理，及时发现并消除事故隐患；**三是**为从业人员配备完备的个人防护用品，确保安全防护措施到位。

江西省建筑安装工程公司，一是对施工现场进行全面隐患排查，重点针对临边洞口及高处作业环境进行集中治理，完善现场安全防护措施；**二是**加强对劳务分包单位的管理，核查管理人员、作业人员持证情况，检查劳务分包单位项目专职安全员在岗履职情况，对劳务作业人员加强安全教育培训和考核，根据不同施工阶段和作业现场针对性开展安全技术交底，明确安全技术措施内容和作业程序要求。

（二）落实属地监管责任

华洲街道办事处要结合本次事故组织辖内同类工地开展事故警示教育，督促企业严格落实安全生产主体责任。同时对辖内各在建项目强化日常监督检查，对检查发现的违法行为依法处理，督促施工单位及时整改落实，确保施工安全有序。