索引号：	11341621677564086A/20241 1-00018	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	涡阳县应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 公告
有效性：	有效	**关键词：**	无
名称：	涡阳陈大“8·18” 自建房一般高处坠落事故调查报告	**文号：**	无
发文日期：	2024-11-20	**发布日期：**	2024-11-20

涡阳陈大“8•18” 自建房一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-11-20 10:00　　来源：涡阳县应急管理局　　浏览：52 次

涡阳陈大“8·18”自建房一般高处坠落
事故调查报告

2024年8月18日9时许，在涡阳县陈大镇张集行政村孙小庄自然村农民自建房工地，发生一起高处坠落事故，2人死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）的规定，经县政府同意，县政府成立了涡阳陈大“8·18”事故调查组，县应急局为事故调查组长单位，成员由陈大镇、公安局、总工会、农业农村局、住建局、自规局、应急局等单位抽调与本事故无直接利害关系的人员组成，依法对该起事故进行全面调查。按照相关规定，事故调查组还邀请县监委参加了事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、技术鉴定、查阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情

况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

（一）事故发生时间：2024年8月18日9时许。

（二）事故伤亡情况：2人死亡。

（三）直接经济损失：206.7万元。

二、事故单位和相关人员情况

（一）事故单位情况

1.于汉君，无资质农村建筑施工队工头。

2.于汉芳，建房房主。2024年3月份，于汉芳找到于汉君为其在原宅基地翻盖住房，口头约定180元一平方包工不包料，共3间，东西13.6米，南北10.5米，占地面积142.8平方，建筑面积大约428.4平方，符合一户一宅条件。

（二）事故相关人员情况

1.周玉光，男，62岁，本人在事故中死亡，无业，劳务市场打零工。

2.李怀雨，男，52岁，本人在事故中死亡，无业，劳务市场打零工。

三、事故现场勘查情况

现场位于安徽省亳州市涡阳县陈大镇张集行政村孙小庄自然村于汉芳家在建房工地，孙小庄自然村东侧是韩楼自然村，南侧是窑湖自然村，西侧是段新庄自然村，北侧是前于楼自然村。于汉芳家在建房工地位于孙小庄村中间，房屋主体结构已完工，房屋为三间三层楼房，坐北朝南，东墙由房顶向下垂有铁链，东墙东侧2米处地面可见一处疑似血迹，东墙南侧窗户东侧地面可见一组连接有滑轮的铁链。

四、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

事故发生地是在涡阳县陈大镇张集行政村孙小庄自然村于汉芳自建房施工现场，2024年3月份，于汉芳找到于汉君为其在原宅基地翻盖住房，口头约定180元一平方包工不包料，共3间，东西13.6米，南北10.5米，占地面积142.8平方，建筑面积大约428.4平方。

2024年8月10日，于汉君给周玉光打电话让他找几个人到陈大镇张集行政村孙小庄自然村工地干活，周玉光从集贤路劳务市场找到李怀雨、刘怀付、赵小

全等人到涡阳县陈大镇张集行政村孙小庄自然村于汉芳自建房施工现场干活，于汉君口头约定工资日结，大工每天260元，小工每天150元。

2024年8月18日上午6时许，周玉光等7人前往涡阳县陈大镇张集行政村孙小庄自然村于汉芳自建房施工现场，该处自建房为三层，建筑高度约11.50米，共计搭设三幅吊笼，总计3块木板用于工人站在上面粉刷外墙。施工人员采用自制吊篮（吊篮篮筐制作方式：采用钢筋焊接成矩形两端持力框，下部铺大板固定于两端持力钢筋框，而后在一侧增加一根钢筋作为扶手。吊篮架设方式，在三楼屋面临边位置预埋直径14螺纹钢作为吊篮钢丝绳固定点，而后沿屋面将钢丝绳绕过该预埋钢筋后将钢丝绳另一端双股搭于屋檐板外侧，作为倒链葫芦的上挂点。因倒链葫芦的上挂点钢丝绳长度不足，采取尼龙绑带进行拴系接长，而后拴系到预埋钢筋上)，施工人员自地面进入吊篮后，未采取有效的安全措施，如安全绳、安全带等，采用倒链葫芦升至距地面10米高位置，进行外墙粉刷。

9时许，因倒链葫芦的上挂点一侧接长尼龙绑带受力断裂，吊篮一侧连同上部倒链葫芦一同下落，导致吊篮从水平方向变为竖直方向，周玉光、李怀雨自约10米的高度直接坠落地面，造成两人受伤，后经县人民医院抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员及时拨打120、110电话报警，并组织施救，周玉光、李怀雨经抢救无效死亡。县委副书记、县长丰霄寒对事故处置和善后工作进行了安排部署，县委常委、常务副县长过文彬，县应急局、县住建局、陈大镇政府及陈大派出所主要领导现场指导协调事故应急救援和善后处置工作。

（三）救援评估结论

事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置和救援行动开展有序，对该起事故及时处置措施到位，救援过程中没有引发次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

1.物的不安全状态：①倒链葫芦的上挂点钢丝绳，规范要求有不少于9倍的安全系数，接长尼龙绑带很难达到吊篮的持力要求，同时接长尼龙绑带与钢丝绳、预埋钢筋连接位置，接触面较小、应力集中，吊篮晃动产生动载，导致接长尼龙绑带疲劳磨损，断点位置尼龙绑带不足以负载两人、吊篮及施工材料的重量，从而使自制吊篮一侧倒链葫芦的上挂点接长尼龙绑带断裂，人员随之坠落。②吊篮未采用标准吊篮，仅在外侧有一根钢筋作为护栏，导致人员坠落时直接跌出吊篮范围。

2.人的不安全行为（施工人员）：

①周玉光、李怀雨安全意识淡薄，作业前未认真查看用于施工作业自制吊篮的整体工况，对在自制吊篮上作业的危险性认识不足。②周玉光、李怀雨在吊篮内作业，未按规定佩戴安全带、安全帽、安全绳等安全防护用品。③在没有有效落实各项安全设施的条件下，冒险升至距离地面高度约10米处登高作业，突遇简易吊笼尼龙绑带断裂，人随之坠地。

3、人的不安全行为（管理人员）：施工队负责人于汉君为节省成本，使用简易土法吊笼，不能满足正常的施工安全要求，且未对投入的土法吊笼进行安全性检查（吊篮的上挂拴系点可靠性检查），未督促人员落实相应安全措施（如安全绳、安全带的系着），明知现场不具备安全条件的情况下，组织施工人员在明显有安全隐患的工作条件下进行作业。

（二）间接原因

1、安全宣传教育不到位，从业人员、管理人员、周围群众的整体安全意识不足，不能对安全隐患进行有效识别和制止。

2、安全监管不到位，农综站、属地政府审批后监管不到位，巡查过程中，发现从事自制吊篮等非标准设备进行租赁、使用行为，未有效开展对相关人员进行教育、处罚，日常管理工作力度不足。

3.房主于汉芳安全常识缺失，将自己翻建的楼房建筑施工承包给无相关资质的于汉君承建，未尽到施工安全的协调和监督。

（三）事故性质

经调查认定，涡阳陈大“8·18”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故责任的处理建议

（一）对事故中死亡免于或不予追究责任人员（2人）

周玉光，涡阳县涡东社区小周自然村村民；李怀雨，涡阳县经开区新城社区东四里园自然村村民。两人均在劳务市场打零工，安全生产意识淡薄，没能认识到高处作业中存在的风险因素，未系挂安全带、未佩戴安全帽的情况下违规进行高处作业，对事故发生负有直接责任，鉴于二人在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议（5人）

1.王朝政，中共党员，涡阳县陈大镇党委副书记，负责农业农村、水利（防汛抗旱）、乡村振兴、拆违控违等工作，对本镇村民自建房安全管理不到位，未有效督促本镇规划、自然资源、农业农村负责人定期对本镇村民自建房开展安全生产隐患排查，未及时发现张集行政村孙小庄自然村于汉芳自建房粉刷

外墙施工现场存在的安全隐患，并及时进行整改。对事故发生负有领导责任。建议其向陈大镇党委作出深刻书面检查。

2.王中玉，中共党员，涡阳县陈大镇副镇长，负责安全生产、应急管理、消防、劳动就业、城乡居民养老保险等工作，张集行政村包村干部。未有效组织建设施工领域安全生产隐患排查工作，未及时发现张集行政村孙小庄自然村于汉芳自建房粉刷外墙施工现场存在的安全隐患，并及时进行整改，对事故发生负有领导责任。建议向陈大镇政府作出深刻的书面检查。

3.周翔，中共党员，涡阳县陈大镇农业综合服务站站长，负责农业生产、宅基地联审工作。未有效组织建设施工领域安全生产隐患排查工作，未对陈大镇张集行政村孙小庄自然村于汉芳自建房粉刷外墙施工现场进行检查，未及时发现并督促整改存在安全隐患，对事故发生负有管理责任。建议由陈大镇党委进行党政纪处理。

3.段礼永，中共党员，涡阳县陈大镇张集行政村书记、主任，贯彻落实“党政同责、一岗双责”要求不到位，对辖区内农民自建房施工安全监督管理、检查

不到位，未能有效消除安全隐患，对本起事故负有管理责任。建议陈大镇党委进行党政纪处理。

4.刘志伟，中共党员，涡阳县陈大镇张集行政村村委会委员，负责农民建房、农业综合服务有关工作，未对建设施工领域进行安全隐患排查，未及时发现张集行政村孙小庄自然村于汉芳自建房粉刷外墙施工现场存在的安全隐患，并及时进行整改，对此起事故负有管理责任。建议由陈大镇党委进行党政纪处理。

（三）对事故有关责任人员行政处罚建议（1人）

于汉君，无资质农村建筑施工队工头。未落实安全生产管理职责，未对工人进行安全教育，未督促从业人员正确使用和佩戴安全防护用品用具，未及时发现和纠正工人违规作业行为，其行为违反了《安全生产法》第二十一条(1)规定，对事故的发生负有主要管理责任。依据《安全生产法》第九十五条第一项(2)，建

(1)《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本

单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

（2）《安全生产法》第九十五条第一项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

议由县应急管理部门给予其罚款的行政处罚。

（四）其他建议（2个）

1.陈大镇政府，作为辖区范围内农村居民建房的责任主体，未能有效落实农村居民建房动态巡查制度，督促辖区内行政村落实安全生产职责不到位，对事故发生负有属地管理责任。责令向涡阳县人民政府作深刻书面检查。

2.事故涉及其他法律责任，如相关的民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

（五）建议司法机关处理的责任人员（1人）

于汉君，无资质农村建筑施工队工头，未有效落实安全生产责任制及安全生产规章制度，未督促人员落实相应安全措施，组织施工人员在明显有安全隐患的工作条件下进行作业。对事故发生负有直接责任，建议由公安机关依法立案调查。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故的发生，提出如下建议措施。

（一）政府相关部门应加强监管。严格按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”“谁审批谁监管”的要求，进一步履行好安全监管职责。及时消除各类隐患，防止类似事故发生。

（二）县住建局作为建筑行业主管部门，应举一反三，在今后的工作中加强管理，认真组织开展农村建筑工匠培训、农房设计图集推广等工作，周密安排培训课程，将施工安全生产作为培训重点内容，加大培训频次。

（三）陈大镇政府，要认真贯彻落实安全生产属地管理工作要求，提高思想认识，加强组织领导，要深入研判农民自建房施工中存在的安全风险，切实加强村镇农民自建房安全监督检查工作力度。充分利用各种媒体平台，广泛宣传农村自建房安全知识，提高村民的安全意识和自我保护能力。

（四）陈大镇张集行政村，要深刻吸取此次事故教训，认真反思整改工作中存在的短板，加大对辖区农民自建房的巡查力度，及时向上级报告辖区内违法建筑施工情况，及时传达并落实上级文件精神并认真梳理职责，做到工作分工明确，责任到人。

涡阳陈大“8·18”自建房一般高处坠落事故调查组

扫一扫在手机打开当前页

